



תאריך: 16 ינואר 20
י"ט טבת, תש"פ
מס' מפגע: 19939393
תאריך סיום: 10/01/2020

לכבוד

רועי פדרמן, מנכ"ל
סיתהל – מטמנת חגל (טליה)
יהדות קנדה 5, אור יהודה 6037505

הנדון: דו"ח סיור במטמנת חגל, מנחמיה סימוכין: דוח אירוע – מוקד הסביבה, 10/01/2020

שם: מטמנת חגל
כתובת: אבן גבירול 154 מנחמיה 64921 נ.צ. 251385/727820
מען למכתבים: יהדות קנדה 5 אור יהודה 6037505
טלפון: 04-6794527 פקס: 03-6924534
שם בעל עסק: סיתהל - חגל
מספר תיק רשיון עסק: 30142
מהות העסק: טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם

מספר תיק: 87467
תאריך סיור: 10/01/2020
סוג הבדיקה: סיור בעקבות דיווח על תשטיפים

בתאריך 10/01/2020, שעה 10:00 נערך במטמנת חגל (טליה) סיור בעקבות דיווח שהתקבל במוקד הסביבה על זרימת תשטיפים ופסולת מאתר חגל אל הסביבה דרך ערוץ נחל א טולה ומשם לנהר הירדן הדרומי.

בסיור השתתפו:

רועי פדמן – מנכ"ל מטמנת חגל (טליה).
גיא הולדן – מנהל היחידה הסביבתית מ.א. עמק המעיינות.
דותן חרוש – פקח ניטור נחלים, רט"ג
סאמר סאלח – ראש תחום פיקוח, מחוז צפון

1. ממצאים:

- בעקבות דיווח שהתקבל ממוקד הסביבה על זרימת תשטיפים ופסולת מאתר חגל לסביבה, נערך ע"י כונן מחוז צפון סאמר סאלח סיור בשטח האתר. שעת הגעה משוערת 10:00 (בתאריך: 10.01.2020).
- ב.נ.צ. 252703/727595 בתוך ערוץ ואדי א טולה מזרחית לאתר חגל בצמוד לכביש 90 נצפתה זרימה חזקה של תשטיפים בצבע כהה עם ריח צחנה חזק. זרימת התשטיפים תצפתה במורד ערוץ הנחל ב.נ.צ. 252703/727595 עד נ.צ. 252984/727816 (נקודת השפך לירדן).
- ג. יצוין כי לאורך ערוץ ואדי א טולה מ.נ.צ. 252703/727595 עד נ.צ. 252984/727816 נצפתה גם פסולת פזורה לאורך הוואדי לרבות שקיות ניילון ופלסטיק שככל הנראה נגרפה יחד עם התשטיפים מאתר חגל אל מורד הוואדי. (רצ"ב תמונות)
- ד. בזמן נוכחותי בשטח יחד עם גיא הולדן, שוחחתי עם רועי פדמן ובקשתי שיגיע לנקודה בה צפינו בזרימת התשטיפים במורד הוואדי בצמוד לכביש 90. רועי הגיע לאחר מספר דקות למקום.



ה. בבדיקה מסביב לאתר לצורך איתור מקור יציאת התשטיפים, נמצא כי בצד הצפוני לאתר בנצ. 251883/727745 זרמו תשטיפים בצב כהה שזהים הן במראה והן בריח לתשטיפים שזרמו במורד הנחל אל הירדן.

ו. במהלך הסיור נלקחו שתי דגימות תשטיפים ע"י דותן חרוש – פקח ניטור נחלים מרטי"ג. דגימה במורד הנחל בנקודת השפך לירדן ונקודה שניה ביציאה תשטיפים מאתר ההטמנה חגל.

2. טענות רועי פידמן מנהל אתר חגל בזמן הסיור:

א. בעקבות כמויות הגשמים הבלתי רגילות שירדו בימים האחרונים הצטברו מים בתחתית גוף הפסולת, מחוץ לבריכות התשטיפים ויצרו במקום מעיין "בריכה נוספת". כמויות הגשם הגדולות של הימים האחרונים, גרמו לספיקות גבוהות מאלו שהמשאבה הצליחה לפנות וכפי הנראה חלק מן המים גלש אל התעלה הצפונית ומשם לסביבה.

ב. תחובר באופן מיידי משאיבה נוספת לתוך "הבריכה" על מנת לשאוב את המים שהצטברו, אל בריכות התשטיפים להורדת מפלס הבריכה. במהלך יום שישי, תותקן משאבה נוספת אשר צפויה להתגבר על הספיקה הנכנסת "לבריכה".

ג. הוזמן באגר על מנת לייצר תעלה שתאפשר להתמודד עם כמויות המים הגדולות ולמנוע הצפות נוספות. הספיקה העיקרית, אשר מגיעה מהאזור הצפוני כאמור, צפויה להיפסק עד שבת. יתרת הזרימות צפויות להפסק במהלך יום א'. בנוסף, הוזמן צוות לאיסוף הפסולת אשר נמצאה במורד הנחל.

3. עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור אחרון מיום 20/11/2019:

בסיור פיקוח אחרון שנערך ע"י נציגי משרדנו בתאריך 20/11/2019, נמצא כי בחלקו הדרום מערבי של האתר לא קיימת תעלה היקפית לניקוז הנגר העילי. עפ"י טענת מנהל האתר, השטח הינו צר ולכן לא הוקמה תעלה בצד זה. לפיכך, נדרשתם להעביר שרטוט המציג את הפתרון להפרדה בין ניקוז התשטיפים לבין תעלה לניקוז נגר עילי. **יובהר כי טרם הוגשה למשרדנו כל תכנית/שרטוט המציג פתרון לניקוז הנגר העילי בחלק הדרום מערבי כמפורט לעיל.**

4. סיכום ודרישות:

המשרד רואה בחומרה רבה את אירוע זרימות התשטיפים מאתר חגל אל הסביבה. זרימת תשטיפים לסביבה ולנחלים גורמת לזיהום רב ומהווה לכאורה עבירה על **חוק המים התשי"ט-1959 סעיף 20ב**. עליכם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת גלישות אלה בעתיד תוך שכלול אירועי גשם קיצוניים וכן כמות משקעים גבוהה מהממוצע.

לפיכך הנכם נדרשים לפעול בהתאם לסעיפים הבאים:

1. **ביצוע מיידי** - נקיטה בכל האמצעים להפסקת זרימת התשטיפים אל הסביבה והנחל.
2. **ביצוע מיידי** - איסוף וניקיון כל הפסולת שהתפזרה לאורך מורד הנחל עד נקודת החיבור לירדן.

3. לא יאוחר מ 10/02/2020 - עליכם להגיש למשרדנו התייחסות מפורטת שתכלול תמונת מצב עם שרטוטים ליישום פתרונות לסגירת פערים מול הדרישות בתנאי רשיון העסק כדלקמן:
- (א) מערכת להגנה מפני חדירת נגר עילי כנדרש בסעיף 3.5 בתנאים.
- (ב) מערכת לאגירה, טיפול וסילוק תשטיפים כנדרש בסעיף 3.4 בתנאים
- (ג) מערכת איטום וניקוז תשטיפים כנדרש בסעיף 3.3 בתנאים

יובהר בזאת כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

נספח: תמונות שצולמו ע"י הח"מ ב- 10.01.2020 בשעה 10:00-12:00
תמונות נוספות שצולמו על ידי במהלך הסיור שמורות בתיקיית האתר במשרדנו.

בברכה,

סאמר סאלח



ראש תחום פיקוח

המשרד להגנת הסביבה – מחוז צפון

העתיקים:

גבי דורית זיס- מנהלת המחוז, כאן
ד"ר סיגל בלומנפלד – ראש תחום תשתיות, כאן
עו"ד שהניז מולא - יועצת משפטית, כאן
אחמד אברהים- מרכז פסולת, כאן
מישל מור יוסף, רכז צוות צפון, משטרה ירוקה, כאן
מירי עופר, רכזת פסולת, מחוז
גיא הולדן – מנהל היחידה הסביבתית מ.א. עמק המעינות.
דותן חרוש – פקח ניטור נחלים, רטי"ג
צוות פיקוח, כאן

נספח

תמונה מס' 1 : זרימת תשטיפים במורד נחל א טולה אל הירדן מזרחית לכביש 90. נ.צ. 252983/727833



תמונה מס' 2 : זרימת תשטיפים במורד נחל א טולה אל הירדן מזרחית לכביש 90. נ.צ. 252983/727833



תמונה מס' 3 : נקודת יציאת התשטיפים מאתר חגל דרך תעלה אל הסביבה ומשם לנחל א טולה. נ.צ.
251883/727745. מנקודה זו נלקחה דגימת תשטיפים.



תמונה מס' 4: מפת נחל א-טולה, נקודה צהובה דיגום שפך לירדן, נקודה אדומה נקודה דיגום ביציאה תשטיפים מאתר ההטמנה חגל.

