



תאריך:
27.3.2017

לכבוד
אבי אובנטל, מנהל אתר
מוסא גרינברג
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת


הנדון: דו"ח סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון

בתאריך 27.3.2017 נערך באתר הטמנה לפסולת עברון – סיור שוטף ע"י מיכל פינקין- הח"מ מפקחת על האתר.

להלן הממצאים העיקריים בסיור:

1. בריכת התשטיפים מלאה ומופעלות בה חמצניות (ראה נספח 1). בפגישה מיום 7.3.2017 הציגו נציגי האתר בקשה לבחינת המחוז של טכנולוגיה חדשה לטיפול בתשטיפי הטמנה. מחכה להתייחסות המחוז.
2. כיסוי בתא ההטמנה- ישנה פסולת רבה חשופה והכיסוי אינו מספק (ראה נספח 2) כנדרש בתנאי ר"ע: בסוף יום יכסה את שכבת הפסולת בחומר כיסוי בעובי 15 ס"מ לפחות, באופן שימנע מפגעי ריח והעפת פסולת לסביבה. לאחרונה מתרבות תלונות הריח מתושבי האזור.
3. התחתרות מים בתאים הסגורים- טרם תוקנה, ישנן התחתרויות בהן החלה להיחשף פסולת (ראה נספח 3) נדרש תיקון מיידי, בעדיפות לאזורים בהם כבר נחשפה פסולת.
4. תעלה היקפית לקליטת תשטיפים סביב תא ההטמנה הפעיל- נשאבים ממנה התשטיפים באופן שוטף. יש להסדיר את הניקוז מהכניסה לתא ההטמנה כך שהתשטיפים יתועלו לתוך התעלה ולא יצאו מתא ההטמנה אזור אשר בו תשתיות איטום (ראה נספחים 5-6).
5. שטיפת משאיות- על אף שהנושא עלה בסיורים קודמים, עדיין ישנם נהגי משאית אשר שוטפים את המשאית באזור בו אין תשתיות האיטום- לטיפולכם הדחוף! (נספחים 7-8).
6. חוות דעת אגף פסולת מוצקה קבעה כי כיום אדמה מזוהמת המשמשת לכיסוי באישור מנהל, אינה מחויבת בהיטל הטמנה. מנהל האתר מבקש לקבל זיכוי המשרד עבור היטל הטמנה שהעביר בגין קרקע מזוהמת מרכס עתלית- לטיפול אגף פסולת מוצקה.

נא דווחו על הפעולות שננקטו בתוך שבוע.


בברכה,
מיכל פינקין

מפקחת על האתר

העתקים :

דורית זיס, מנהלת המחוז
ד"ר סיגל בלומנפלד, ממונת תשתיות מחוז צפון
אחמד איברהים, מרכז בכיר פסולת ומחזור מחוז צפון
חיים אלבו, מפקח משטרה ירוקה מחוז צפון
עדי ליפשיץ, מרכזת פסולת מוצקה, מטה
לורנס עמר, אי"ע גליל מערבי

נספחים : תמונות שצולמו במהלך הסיור ע"י מיכל פינקין, 27.3.2017

1. בריכת אגירת תשטיפים



2. כיסוי בתא ההטמנה



3. התחתרות בתאים הסגורים וחשיפת פסולת



4. מבט כללי על תא הטמנה הפעיל



5. תעלה היקפית לקליטת תשטיפים מתא ההטמנה הפעיל



6. תעלה היקפית לקליטת תשטיפים מתא ההטמנה הפעיל ומבט על הכניסה לתא



7. שטיפת משאית באזור שאינו אטום, וסימני שטיפה קודמים של משאיות



8. תשטפים ממשאית על אזור שאינו אטום

