

27/01/21

היחידה לניטור סביבתי

שם כותב הד"ח: אמנון גורודנצ'יק תאריך: 27/01/21

הנדון: דו"ח סיור מתקן תפיסה נחל חברון

בתאריך 24.01.21 בשעה 10:00 הגעתי למתקן תפיסת ביוב נחל חברון, נצ 193596/583507. להלן ממצאי הסיור:

1. בזמן הסיור, המתקן לא קלט את השפכים המוזרמים בנחל חברון. סכר האדמה שאמור לאגם את הביוב ולאפשר את העברתם בצינור אל תוך מתקן הטיפול היה פרוץ והביוב זרם דרומה במורד הנחל.

2. בערוץ הנחל, בין סכר הבטון עם הסבכה לצינור ההטיה לכיוון מתקן התפיסה, נראתה כמות גדולה של משקעים לבנים.

שוחחתי עם מר מרוואן חלדי - מתפעל מתקן התפיסה, שאמר שתוך כיומיים יחזור המתקן לפעילות. כן אמר כי 2 משאבות התקלקלו ויתוקנו בתוך יום או יומיים ושיש לנקות את ערוץ הנחל מהבוצה שהצטברה בו, זאת בעקבות פתחת הסבכה בשיטפון בתאריך 20.01.21.

תמונה 2: משקעים לבנים בערוץ

תמונה 1: הפרצה בסכר האדמה



בברכה,

אמנון גורודנצ'יק
פקח מים ונחלים דרום

