



תאריך: כ"ד תמוז, תש"פ
16 ביולי, 2020
סימוכין: 103/112/20

לכבוד

מר מרואן קלדי

מנהל מתקן תפיסת שפכי חברון

מטכם חכ"ל חורה

הנדון: ד"ח סיור במתקן תפיסת שפכי חברון מתאריך 08.07.20

1. סיכום סיור במתקן התפיסה מיום 20.05.20
2. סיכום סיור במתקן תפיסה מיום 08.06.20

בתאריך שבנדון נערך סיור פיקוח במתקן התפיסה וההטייה של שפכי נחל חברון, הממוקם בסמוך למעבר מיתר (להלן: "המתקן").

הסיור היה מתואם והתקיים כחלק מתכנית הפיקוח השוטפת ובקבות קבלת דיווח על מפגעי ריח באזור המתקן.

בסיור השתתפו:

מטעם המשרד להגנת הסביבה: אסנת מלכה- מרכזת מים ושפכים- הח"מ.

מטעם מתקן התפיסה וההטייה: סופיאן- מפעיל מטעם החברה המפעילה.

להלן ממצאי הסיור:

1. בהגיעי למתקן, בשעה 08:30 לערך, לא מצאתי עובדים בשטח והתחלתי את הסיור בשטח המתקן לבד ובליויי טלפוני של מרואן- מנהל המתקן מטעם מועצה מקומית חורה. בהמשך הסיור הצטרף אלי סופיאן- מפעיל מטעם החברה המפעילה.

2. בסמוך לדקנטר עמדה ערימת בוצה ובכל השטח מסביב לה היתה מפוזרת גם כן בוצה שהקשתה על המעבר הרגלי בשטחי המתקן (ראה תמונה מספר 1). לדברי מרואן- הערימה התקבלה כתוצאה מעבודות ניקוי שמשרד הביטחון עשה על גדר ההפרדה. כחלק מניקוי הגדר, הורם המחסום על גבי הנחל והביא לזרימה של סחף ומוצקים שסתמו את משאבות המתקן. בקשתי לפנות בהקדם את הערימה כך שיתאפשר מעבר מסודר בשטחי המתקן.

3. מצב פינוי בריכות השיקוע והאגירה:

- המשקע המלבני הצפוני – במהלך הסיור נראה המשקע מלא בבוצה ועפר (ראה תמונה מס' 2). הדבר לא תאם את שראיתי ונאמר לי ע"י מרואן בסיור שנערך במתקן בתאריך 08.06.20 (סימוכין 2), כי החלו בעבודות פינוי של משקע זה.

כששאלתי למה עדיין לא הסתיים הפינוי של המשקע, נאמר לי ע"י מרואן כי עלה צורך לפנות את המשקע הדרומי וכעת הם יכולים לשוב ולפנות את המשקע הצפוני. בקשתי לבצע את הפינוי בהקדם כך שניתן יהיה להשיב את המשקע לעבודה סדירה ולדווח עם סיום הפינוי.

- המשקע המלבני הדרומי- במהלך הסיור נראה המשקע פנוי מבוצה ונוזלים כמעט (ראה תמונה מס' 3).





- כשעמדתי סמוך למשקעים, הבחנתי במפעיל המתקן עולה על הדקנטר ולאחר מכן הדקנטר הוציא מספר פלטות של בוצה סחוטה. לאחר מכן, הצטרף אלי סופיאן המפעיל לסיור.
- בריכות אגירה – שתי הבריכות היו מלאות בנוזלים ובעבודה, כאשר בבריכה המזרחית כבר היה ניתן לראות הצטברות של בוצה על פני המים (ראה תמונה 4), לאחר שפונתה לא מכבר מכל הבוצה כפי שנראה במהלך הסיור מיום 20.05.2020 (סימוכין 1). נראה כי בזמן הקרוב יידרש ייבוש ופינוי חוזר של הבריכה.
- במהלך הסיור לא הורגש ריח שאינו אופייני בסוגו או בעוצמתו למתקן. הורגש מעט ריח רפתות כפי שהורגש בסיורים הקודמים שנערכו במתקן.

סיכום ודרישות:

במהלך הסיור ניתן היה לראות כי מקודמות עבודות לפינוי הבוצה במשקעים ובבריכות האגירה. עם זאת, טרם הסתיימו עבודות הפינוי, וכן תדירות הפינוי הנדרשת של הבריכות מאוד גבוהה. כמו כן, טרם מולאו הדרישות שעלו מדו"ח הסיור מתאריך 08.06.20 על אף שעברו שלושה שבועות מהמועד שבו נדרשתם לדווח (סימוכין 2), יש להשלים את הדרישות והביצוע באופן מיידי.

בברכה,

אסנת מלכה

מרכזת מים ושפכים במחוז דרום

העתקים:

פנימי-

מר ברוך ובר-מנהל המחוז, כאן

ד"ר אמיר ארז- מנהל אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה

ד"ר רננה אילן- מנהלת תחום תשתיות, מחוז דרום

ד"ר פניאלה דותן- ראש תחום טכנולוגיות טיפול בשפכים, אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה.

עו"ד אור אללו- פוקס- יועמ"ש למחוז דרום- המשרד להגנת הסביבה

גב' שלומית כורם- מרכזת בכירה שפכי תעשייה, כאן

חיצוני-

מר עידן בר לב- פקח ניטור נחלים, רט"ג

מר אולג חנקין- מנהל תחום בקרה הנדסית ברשות המים



תמונה מספר 1- ערימת בוצה ובוצה פזורה בשטח המתקן, בסמוך לדקנטר
(צולם ע"י אסנת מלכה)



תמונה מספר 2- משקע המלבני הצפוני מלא בבוצה
(צולם ע"י אסנת מלכה)



תמונה מספר 3- משקע המלבני הדרומי לאחר פינוי בוצה
(צולם ע"י אסנת מלכה)



תמונה מספר 4- בריכת האגירה המזרחית, הצטברות בוצה
(צולם ע"י אסנת מלכה)

