



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

ט' ניסן תשע"ח

25 מרץ 2018

פיקוח ירוחם 004 2018

הנדון: סיכום סיור פיקוח – אתר פסולת ירוחם

בתאריך 12.3.18 נערך סיור פיקוח באתר פסולת ירוחם.

הסיור נערך בהשתתפות: פיני איפרגן- פקח מטעם א.א.הנדסה

איימן- עובד באתר והח"מ.

דרישה	סעיף ברישיון	מצב בשטח	תקין/הפרה	הערות
גידור האתר	2.6.1 (פריט 5.1 ד')	לא מגודר באופן מלא	הפרה	אין גדר לכיוון המכתש. תמונה 5.
מיון פסולת לגריסה	3.9.3 (פריט 5.1 ד')	פסולת בטון תקינה לגריסה מפוזרת בכל האתר ולא באזור המיועד לכך	הפרה	
מיון פסולת	3.9.3 (פריט 5.1 ד')	פסולת עץ הניתנת למיון ומחזור נשפכה במרכז אזור ההטמנה	הפרה	תמונה 2
מיון פסולת על גבי משטחי תפעול	3.9.3 (פריט 5.1 ד')	פסולות פלסטיק ומתכת מאוחסנות במכולות ללא משטחי תפעול	הפרה	תמונה 3
בעל העסק לא יטמין צמיגים שאינם חתוכים ל4 חלקים שווים	3.8 (פריט 5.1 ד')	נצפו באתר צמיגים שלמים	הפרה	תמונה 4
איסור הטמנת פסולת אורגנית	3.4.3 (פריט 5.1 ד')	נצפו באתר שקיות ביתיות עם פסולת מעורבת	הפרה	תמונות 11-16
איסור הטמנת פסולת אורגנית	3.4.3 (פריט 5.1 ד')	נצפתה באתר בוצת מט"ש בעוצמת ריח גבוהה וככל הנראה אינה מיוצבת	הפרה	תמונה 17
טיפול בגזם בלבד ללא הטמנה ובאישור המשרד בלבד	3.4.5 (פריט 5.1 ד')	נצפו ערמות של גזם באתר. לא קיים אישור המשרד לטיפול בגזם באתר.	הפרה	
שמירת רישומים על	3.1.11 (פריט 5.1 ד')	בסיור לא נמסרו לעיונו הרישומים,	הפרה	נציגי האתר מסרו כי העובד

היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב - מזרחי

כניסת משאיות, סוג הפסולת, מקורה....- העמדת הרישומים לעיון נותן האישור/יח"ס לפי דרישתם		כמו גם בסיוורים קודמים .		שתפקידו לרשום לא נמצא זמן רב וכל הזמן מתחלפים האנשים שרושמים. ולכן לא יודעים איפה הרשומות.
עובי שכבת פסולת של עד 2 מטר וכיסוי הפסולת בסוף כל יום. איסור השארת פסולת אשר אינה מכוסה	3.9.6 (פריט 5.1 ד')	בשטח נצפתה שכבת פסולת גדולה מ 2 מטר. וכן ערמות פסולת שאינה מכוסה באזורים בהם לא התבצעה פעילות במהלך היום	הפרה	תמונה 10
איסוף וניקוי יומי של פסולת שהתפזרה באתר	3.10.1 (פריט 5.1 ד')	לדברי נציג המפעל הפסולת שהתפזרה באתר נאספת פעם בשבוע ולא בסופו של יום כנדרש .	הפרה	
נוכחות קבועה של אחראי תפעול , מפעיל ציוד מכאני ושומר בכניסה בעת פעילות האתר	3.11.1 (פריט 5.1 ד')	בסיוור נכח רק השומר בכניסה	הפרה	
הפעלת העסק באופן שימנע זיהום אוויר בלתי מוקדי ונקיטת אמצעים כגון אמצעי הפחתת פליטות מדרכים לא סלולות	4.2 ו 4.6.3 (פריט 5.1 ד)	בסיוור נצפו פליטות אבק בלתי מוקדיות מדרכים ולא ניכר כי מבוצעת הרטבה כלשהי	הפרה	תמונה 1
רישום פסולת אסורה לכניסה	3.2.6 (פריט 5.1 א)	לא בוצע רישום של בוצת מט"ש. נציג האתר התבקש להציג את הרישומים	הפרה	
בעל העסק ינקוט בכל האמצעים למניעת פיזור או התעופפות	3.3.4.1 (פריט 5.1 א)	בהמשך לאמור לעיל בהתייחס לסעיף 3.10.1, נצפו ניילונים ופסולת פזורה במעלה הנחל	הפרה	תמונה 5

היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

פסולת מחוץ לעסק		לכיוון שמורת מכתש גדול שמקורם מהאתר.		
יומן אירועים	סעיף 8.2 (פריט 5.1 א')	לא הוצג יומן אירועים לנציג האתר לא היה מושג על מה מדובר	הפרה	
תחנת תדלוק – משטח תדלוק ובור ניקוז	סעיף 4 (נספח לפריט 5.1 ד)	לתחנת התדלוק לא קיים משטח תדלוק וניקוז מוסדר, המתקן נמצא על קרקע חשופה. בסיוור נראו כתמי סולר על הקרקע, הוסבר לעובד האתר כי זוהי קרקע מזוהמת.	הפרה	

ממצאים נוספים:

1. לעובדי האתר לא ברור איזה פסולת רשאית להיכנס לאתר ואיזה פסולת מוטמנת באתר, אין שלט בכניסה לאתר המגדיר את החומר שמותר לכניסה.
2. בעת הסיוור נראו ערימות של חומר לגריסה לאחר מיון אשר מלא בפלסטיקים ושקיות ניילון, הוסבר לעובד האתר כי עליו לפנות את כל השקיות במידי לפני שמעבירים את החומר למחזור/הטמנה (ראה תמונה 6).
3. לדברי נציג המפעל מכונת הגריסה פעם בכמה שבועות מהצפון ואינה מוחזקת באתר.

תמונות מהסיוור:

תמונה 1 – נראה בתמונה פליטות בלתי מוקדיות עם הגעת משאית לאזור האתר.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה 2- נראה בתמונה ערימות של דברי עץ בשטחים שאינם מיעודים למערום.



תמונה מספר 3- ניתן לראות כי קיימות 3 מכולות מפוזרות אשר אינן מסודרות ומשולטות.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה מספר 4- ניתן לראות צמיגים מפוזרים בשטח האתר



בתמונה מספר 5 – ניתן לראות במעלה ההר את הגדר מצד שמאל, גדר זו אינה מגדרת את כל גבולות האתר, מלבד הפסולת שנמצאת במורד האתר לכיוון הנחל ניתן לראות גם כי מערום הפסולות חרג מגבולות האתר המקוריים.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה מספר 6- ניתן לראות ערימה של חומר נברר אשר מלא בפלסטיקים ושקיות



תמונה מספר 7- ניתן לראות מערום של פסולת שאינה ממויינת המכילה כמויות עצומות של ניילונים. לדברי הפקח ערימה זו אינה מטופלת כבר מספר חודשים.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב - מזרחי

תמונה 8- מערום של פסולת לא ממויינת בדרך למעלה ההר, כנראה ומשאית פרקה את הפסולת במקום שאינו מיועד לפריקה.



תמונה 9- ניתן לראות בבירור את השוני בין האזור הימני בגבעה ששם יש צינורות, פלסטיקים, שקיות ומתכות (פסולת לא ממויינת) לעומת הצד השמאלי שבו יש פסולת בניין גרוסה.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה 10- ניתן לראות את הצד הימני של הגבעה המתוארת בתמונה 9.



תמונה מספר 11- במעלה האתר היכן שכל המשאיות פורקות את הפסולות, ניתן לראות מערום של פסולת ביתית עם שקיות זבל ביתיות



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה מספר 12- בתקריב לתמונה 11 ניתן לראות עגלה, קרטון ביצים, בקבוקים, קרטון בירה, במבה, תפוחי אדמה מקולפים, "פתי בר", נייר טואלט, "שמנת מתוקה", טיטולים משומשים, ספר, "גבינה לבנה" וכו'.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי



תמונה מספר 13- ניתן לראות מערום נוסף של שקיות זבל ביתיות, עובד האתר לא ידע להגיד מהיכן הגיעה הפסולת.



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה מספר 14 - תקריב לתמונה 13, ניתן לראות שקיות של עוגיות, שקית טבק מסוג "LM", כוסות חד פעמיות.



תמונה מספר 15 - ניתן לראות מערום נוסף של פסולת ביתית באיזורים שונים באתר



היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

תמונה מספר 16 - ניתן לראות מערום נוסף של פסולת ביתית באיזורים שונים באתר



תמונה מספר 17 - ניתן לראות בוצת מט"ש מהסיור בתאריך 21.2.18. הוסבר לנציג המפעל לא לפנות ולא להטמין את הבוצה בשום צורה עד שהמשרד יקבל החלטה כיצד לנהוג והאם לבצע אנזליה. בתאריך 12.3.18, לא נראתה הבוצה.





היחידה האזורית לאיכות הסביבה

נגב – מזרחי

הדר לוי

רכזת תעשיות, יח"ס נגב מזרחי

נייד-0526056156

טלפון-08-995322

העתיקים:

ברוך וובר- מנהל מחוז דרום

אדיב אבו סריחאן/צפי בן שאול/ עופר ארנון – משרד להגנת הסביבה מחוז דרום.

ראובן דהן/שולי רווח/ מוטי דהן – מועצה אזורית ירוחם.

גב' איילה אברהמי גובר/אורלי מילר - יחידה סביבתית נגב מזרחי.