

כ"ג תשרי תשפ"א
11 אוקטובר 2020

לכבוד
אבי אובנטל
מנכ"ל מטמנת עברון

שלום רב,

הנדון: מפגע ריח, מענה לתגובת אבי אובנטל מיום 29.9

מענה מיום 29.9 התקבל במשרדנו. אנו מודעים לכך שהמטמנה מבצעת פעולות למניעת מפגעים סביבתיים, אך תפקידנו כמשרד לבדוק ולמנוע היווצרות מפגעים כמעין אלו. להלן התייחסותנו לנושאים שהוצגו:

1. תשטיפים וכיסוי יומי באתר- בעקבות דיווח על מפגע ריח, בוצע סיור במטמנה ביום 22.9 ע"י אריאל בן עמי. בסיור הורגש ריח של תשטיפים. לאור מפגע ריח זה, קיים חשד כי מקור הריח הינו מתעלת התשטיפים הנמצאת בין תאים ד' 2 ו-ד' 3 ואשר אינה אמורה להכיל תשטיפים באופן שוטף. לכן, יש לפעול לפינוי התשטיפים מתעלה זו בכל דרך שהיא, כדי למנוע מפגעי ריח מהאתר. כרגע, פתרון של פינוי התשטיפים לאתר תובלן אינו מאושר. **על האתר למצוא פתרון למפגע סביבתי זה.**



תמונה 1: תעלת תשטיפים מלאה בין תאים ד' 2 ו-ד' 3. צולם ע"י אריאל בן עמי, 29.9.20.

2. כמו כן, בסיור שבוצע מספר ימים טרם אירוע זה, ע"י מפקח מטעם איגוד ערים גליל מערבי, נראה כי הכיסוי היומי בתא ד' 3 אינו מבוצע כנדרש. לאור האמור לעיל, יש לוודא כי כיסוי יומי מבוצע כנדרש כדי למנוע מפגעי ריח מהאתר.

3. תקינות מערכת הביגוד- על מנת לוודא כי מערכות איסוף הביגוד באתר עובדות בצורה תקינה, וכי שכבת הכיסוי אטימה ומונעת פליטה של ביגוד אל הסביבה, נבקש כי המידע הבא יוצג בדו"ח מסודר עם התייחסותו של יועץ:

3.1. תוצאות מעודכנות של ניטור גז מטמנות אשר בוצע באתר.

3.2. התייחסות אל האפשרות כי יתכן וישנם תשטיפים בצינורות ההולכה - כיצד הנ"ל משפיע על שאיבת הגז?

3.3. כדי לוודא כי גז אינו נשרף בגנרטורים או בלפיד עקב תקלה מתמשכת, נבקש לדעת:

3.3.1. האם הלפיד עובד בצורה תקינה? האם היו תקלות בתקופה האחרונה?

3.3.2. מהי ספיקת הגז אשר זורמת בצנרת?

3.3.3. מהי ספיקת הגז אשר בשימוש בגנרטורים?

3.3.4. האם קיים רישום במערכת בקרה לכך? במידה וקיים, נא לצרף רישום על כך.

בברכה,



מירי עופר

ראש ענף פסולת מוצקה
המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון

העתקים:

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון

ד"ר סיגל בלומנפלד, ראש תחום תשתיות, מחוז צפון

נטע אלול, מנהלת אגף פסולת, ירושלים

עדי ליפשיץ מרכזת אתרי הטמנה אגף פסולת, ירושלים

לורנס עמר, איגוד ערים גליל מערבי