



תאריך: כ"ה אדר תשע"ח
12/03/2018
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 18025019

לכבוד

יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל
המערבי בע"מ

קריית ביאליק 2751158

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, לא ידוע - צפון שנערך בתאריך 14/02/2018

בתאריך 14/02/2018 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, 510554231 ב 2207 לא ידוע - צפון להלן "העסק".

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:
נציגי העסק:

סמי פרץ - איש קשר

משתתפים נוספים:

לורנס עמר - איגוד ערים

עזרא סטלכול

נציגי המשרד:

אירה לויטסקי - מרכז -היתרי רעלים

רקע:

סיור שוטף

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:

אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
-----------	-------------	------	-------	--------------------------



המשרד להגנת הסביבה

המלאכה 3 ת.ד. 575 נצרת עילית 17105 |
www.sviva.gov.il | IraL@sviva.gov.il





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	אין תעלות ניקוז היקפית, הנושא נימצא בטיפול הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.3 5.5.1 ברשיון העסק.	אין דרישה, כיוון שיש בעיית אישורים	03/06/2018
	פעלות העסק מתבצעת במבנה סגור לרבות טיפול באוויר באם נדרש בתנאים ובהתאם לסוג הפסולת המטופלת, לאופן הטיפול בפסולת, המרחק משימושי קרקע רגילים וכמות הפסולת היומית (ראה נספח 5) קיימת מערכת תת לחץ.	הקומפוסטציה מתבצעת במבנה סגור עם מערכת טיפול באוויר, הדלת נפתחת אך ורק למטרת הכנסת החומר או הוצאת החומר בסיום הקומפוסטציה הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	אין דרישה	12/09/2018
	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא קיים גדר היקפית רציפה, בחלק מהאתר יש חומת אדמה אשר נותנת מענה לגדר. בכניסה לאתר היתחילו עבודות להקמת גדר, מטה אשר לא נתן אישורי בניה, הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	בעל האתר יתן תשובה אם חומת האדה הינה 2 מטר.	12/09/2018
	עסק בו מתבצע אחסון צמיגים : צמיגים שלמים מאוחסנים כשהם מקורים או מכוסים ביריעה אטומה למי גשם.	בעסק קיים אחסון מספר בודד של צמיגים הדבר מהווה הפרה של סעיף 1.2 ברשיון העסק.	בעל האתר יפנה את הצמיגים לא יאוחר מתאריך	01/05/2018



אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	בתהליך הקמה וחיבור הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.2 ברשיון העסק.	אין דרישה	12/09/2018
	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	ביום הסיור לא היה אחסון פסולת מעל גובה הגדר הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.1.11 ברשיון העסק.	אין דרישה	12/09/2018
	קיימת מערכת יניקה ומתקן טיפול בגז פליטה להפחתת פליטת מזהמי אוויר לרבות מזהמים הגורמים לריח, כולל ארובה.	קיימת מערכת לטיפול באוויר רק באזור הקומפוסטציה. ביום הסיור באזור הפילטר ביולוגי היה ריח נקודתי חזק, הדבר מהווה הפרה של סעיף 6.3.3 א,ב, ברשיון העסק.	יש לטפל במערכת באופן סדיר על מנת למנוע מטרדי ריח.	12/09/2018

רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור – נספח א'.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור :
צולמה ב 02/14/2018 10:02 ערימת פסולת המכילה צמיגים



צולמה ב-10:00 02/14/2018 כניסה של האתר



צולמה ב-09:57 02/14/2018 אזור ניקוז תשטיפים



צולמה ב-09:49 02/14/2018 אזור לניקוז תשטיפים מאזור תפעולי



צולמה ב-09:47 02/14/2018 רחבה תפעולית מסודרת ונקייה



צולמה ב-09:48 02/14/2018 מתקן ירוד זהו נפה לקומפוסט



צולמה ב-09:46 02/14/2018 דלת בכניסה לקומפוסט סגורה ותקינה



צולמה ב02/14/2018 09:47



צולמה ב02/14/2018 09:52 אזורי גדר לא תקינים



צולמה ב02/14/2018 10:11 פילטר ביולוגי



צולמה ב-09:43 02/14/2018 אזור ניקוז נוסף



תודה לנציגי המפעל על הזמן והסבלנות בזמן הסיור, לנושא הטמעת מערכת ביקורים החדשה.
יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,
אירה לויטסקי
מרכז- פסולת מחוז צפון

העתיקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים



נספח א'

איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	שפכים	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	לא מבוצע	אין תעלות ניקוז היקפית, הנושא נימצא בטיפול
	שפכים	בנקודת החיבור למערכת הביוב הציבורית מופעל מיכל דיגום עם אמצעי ערבול, וביציאה ממנו מותקן ברז דיגום.	מבוצע	קיימים 2 נקודות דיגום. אחת באזור הגשר, באזור הכביש יש שוכה גדולה וניתן לבצע דיגום שם. והשניה בקטע המזרחי ליד מפעל מיון. כל התשטיפים מועברים לבור ונישאבים פעם בכמה זמן.
	איכות אוויר	פעולות העסק מתבצעת במבנה סגור לרבות טיפול באוויר באם נדרש בתנאים ובהתאם לסוג הפסולת המטופלת, לאופן הטיפול בפסולת, המרחק משימושי קרקע רגישים וכמות הפסולת היומית (ראה נספח 5) קיימת מערכת תת לחץ.	לא מבוצע	הקומפוסטציה מתבצעת במבנה סגור עם מערכת טיפול באוויר, הדלת נפתחת אך ורק למטרת הכנסת החומר או הוצאת החומר בסיום הקומפוסטציה
	כללי	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא מבוצע	לא קיים גדר היקפית רציפה, בחלק מהאתר יש חומת אדמה אשר נותנת מענה לגדר. בכניסה לאתר היתחילו עבודות להקמת גדר, מטה אשר לא נתן אישורי בניה בהמשך יש גדר לא תקינה.
	פסולת	בשטח העסק מופעלת מערכת לשטיפת הרכבים להובלת הפסולת וכלי הקיבול	מבוצע	





ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
בעסק קיים אחסון מספר בודד של צמיגים	לא מבוצע	עסק בו מתבצע אחסון צמיגים : צמיגים שלמים מאוחסנים כשהם מקורים או מכוסים בריעה אטומה למי גשם.	לחימה במזיקים	
בתהליך הקמה וחיבור	לא מבוצע	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	פסולת	
ביום הסיור לא היה אחסון פסולת מעל גובה הגדר	לא מבוצע	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	פסולת	
	מבוצע	פסולת אורגנית מופרדת במקור המגיעה לעסק, מטופלת בשטח ייעודי	פסולת	
	מבוצע	פריקה והעמסה של פסולת מתבצעת בתוך מבנה סגור מיון וטיפול בפסולת מתבצע בתוך מבנה סגור	איכות אוויר	
הסיור בוצע בחורף ולא ניראו מחרסמים או זבובים, בקיץ יש הדברה	מבוצע	בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת המצאות ו/או גידול בעלי חיים ומזיקים תברואתיים לרבות יתושים מכרסמים וחרקים בשטח העסק	לחימה במזיקים	
קיימת מערכת לטיפול באוויר רק באזור הקומפוסטציה. ביום הסיור באזור הפילטר ביולוגי היה ריח נקודתי חזק,	לא מבוצע	קיימת מערכת יניקה ומתקן טיפול בגז פליטה להפחתת פליטת מזהמי אוויר לרבות מזהמים הגורמים לריח, כולל ארובה.	איכות אוויר	
	מבוצע	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	פסולת	
קיימת פעילות גריסה נוספת, קיים גזם קצוץ באתר.	מבוצע	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	פסולת	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	קרקעות מזוהמות	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	מבוצע	אזור התפעולי כל הזוויות מופנות לכיוון מפריד שומנים,
	כללי	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	מבוצע	
	שפכים	במידה ולא קיימת מערכת ביוב ציבורית שפכים ותשטיפים נאספים למיכל איסוף שפכים סגור ואטום לחלחול המוצב ע"ג מאצרה	מבוצע	קיים בור איסוף לתשטיפים, נציגי אתר יעבירו נתונים
	פסולת	כלי אצירה, ריקים או מלאים, מאוחסנים בעמדה ייעודית על גבי משטח התפעול ובאופן שלא גורם למפגעים סביבתיים	מבוצע	
	איכות אוויר	דלתות הכניסה למבנה הסגור נמצאו סגורות למעט פתיחתן לצורך כניסת או יציאת כלי רכב ואנשים	מבוצע	מדובר רק לגבי קומפוסט
	פסולת	פסולת אורגנית אשר מופרדת במקור מועברת בכלי רכב ייעודי ובנפרד מפסולת אורגנית שעברה מיון לאתר טיפול בפסולת המורשה לפי כל דין.	מבוצע	
	פסולת	בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 4.7.1, אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור או לשימוש חוזר	מבוצע	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	חומר אורגני רקבובי, הנוצר ממיון פסולת מעורבת או מהפרדה במקור, לא מאוחסן ולא שוהה בעסק ליותר מ- 24 שעות.	מבוצע	
	פסולת	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	מבוצע	קיים עובד ייעודי לניקוי השטח במהלך כל שעות העבודה

