

תאריך: 30/06/2010
י"ח תמוז, תש"ע
מס' התראה: 10508353
מס' מפעל: 144962

לכבוד:

אביהו ביאלי

מנכ"ל איגוד ערים גליל מזרחי וגולן – אתר תאנים

מועצה אזורית גליל עליון

שלום רב,

הנדון:

- א. התראה לפי סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט - 1959
- ב. התראה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968
- ג. הזדמנות להשמיע טענותיך

א. התראה לפי סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט - 1959

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט - 1959, הריני נותן בזאת התראה כי באזור המטמנה קיים חשש לזיהום מקורות מים/מי תהום, מתשטיפי המטמנה, עקב איגום תשטיפים באזור תא ההטמנה העתידי קיץ 5, ללא תשתיות אטום תקניות בפני חלחול. כתוצאה מחלחול המזהמים לקרקע בטווח הארוך, קיימת סכנה לזיהום מי תהום.

2. מצב זה מתמשך ומהווה סיכון חמור וחשש לזיהום מקורות מים מהסיבות הבאות: התשטיפים של האתר מכילים ריכוזים גבוהים של מגוון מזהמים כימיים ואורגניים, שעלולים לזהם את מי השתייה.

3. לפי העובדות המתוארות לעיל, מבוצעות במקום עבירות לכאורה לפי סעיף 20 ב' (א) ו-(ב) לחוק המים, התשי"ט - 1959.

4. הנני להזכירך כי העובר על הוראה מהוראות סימן א' 1 דינו מאסר שנה או קנס של 350,000 ש"ח ואם היתה העבירה נמשכת, מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 23,200 ש"ח לכל יום בו נמשכה העבירה מיום מתן התראה זו בכתב.

5. לפיכך הנכם נדרשים בזאת:

- (א) להפסיק מיד את הזיהום בכל האמצעים שידרשו לכך.
- (ב) לשאוב מידית את כל תכולת בריכת התשטיפים הפיראטית לבריכת טיפול בתשטיפים המאושרת.
- (ג) באחריותכם להגיש למשרדנו בתוך שבועיים מיום קבלת התראה זו, תוכנית מפורטת הכוללת לוחות זמנים לביצוע להקמת מתקן טיפול בתשטיפים, בכדי שיוכל לאפשר טיפול וסילוק של כמות תשטיפים הגדולה ב- 25% מהכמות הצפויה להיווצר באתר. כך שיוקם לפני תחילת עונת הגשמים הבאה.

ד) באחריותכם לדאוג לטיפול וסילוק כל התשטיפים שהועברו על ידכם לבריכות איגום זמניות בזמן החורף: בריכת החרום של מט"ש צחר ובריכת השיקוע בנאות כפר בלום.

ה) לדווח למשרדנו לא יאוחר מיום 06/07/2010 על כל הפעולות בהן נקטתם לפי הנדרש בהתראה זו.

6. בכוונתנו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא להפסקת הזיהום, לרבות הגשת כתב אישום כנגד האחראים באתר.

ב. התראה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 (להלן - החוק), הריני מוסר לכם בזה התראה על ניהול עסק תוך הפרת תנאי רישיון העסק, **שהוצאו לעסק ביום 24/07/2001**. מהות העסק אתר סילוק פסולת - תאנים.

להלן התנאים שהופרו על ידכם:

1. סעיף 3.1.2 תשתיות, מעל למערכת האיטום תהיה מערכת לניקוז תשטיפים, מערכת ההולכה תאפשר ניקוז של כל התשטיפים שעשויים להיווצר כתוצאה מסופת גשם בהסתברות של 1:50 שנה. על גבי גוף הפסולת נראו מצבורי תשטיפים שלא נוקזו למאגר התשטיפים.

2. סעיף 3.2.1 טיפול וסילוק תשטיפים, באתר תותקן מערכת לאגירה, טיפול וסילוק של כל התשטיפים שעשויים להיווצר כתוצאה מגשם על תאי הטמנה פתוחים, בתוספת נוזלים המתנקזים מן האשפה עצמה ומשטיפת משאיות האשפה. המערכת תאפשר אגירה, טיפול וסילוק של כמות תשטיפים הגדולה ב- 25% מהכמות הצפויה להיווצר באתר (על פי נתוני כמות משקעים שנתית מקסימלית כפי שנמדדה באיזורב- 25 השנים האחרונות, בתוספת תשטיפי גוף הפסולת ושיטפת המשאיות). למרות הסיכום עם מפעיל ומתכנן האתר מ- 10.1.2010 שעד סוף חודש אפריל תוגש למשרדנו החלופה הנבחרת לטיפול בתשטיפים, עדיין לא הוגשה חלופה כזאת למשרדנו.

3. סעיף 5.1.1 א. עמידה בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן - 1990. בכל האזור הקרוב לאתר מורגש ריח חזק של פסולת.

4. סעיף 5.1.1 ה. כיסוי הפסולת יהיה בעובי 15 ס"מ לפחות. יבוצעו בדיקות מדגמיות ע"י בעל העסק.

5. סעיף 5.1.1 ו. כיסוי והידוק שכבה יומית בחומר כיסוי בעובי 15 ס"מ, כך שלא

תושאר בסוף יום עבודה פסולת לא מכוסה. באתר יש פסולת שאינה מכוסה כראוי בכלל זאת פסולת ממפעל מודגל שאינה מוטמנת ומתפזרת ע"י שילוב תנועת המשאיות במקום עם הרוח על פני חלקים גדולים משטח האתר.

6. סעיף 5.1.3 א. אריזות של חומרים מסוכנים או שמפעיל האתר סבור שהינן אריזות של חומרים מסוכנים לא יוכנסו לאתר. בביקורת שנערכה באתר ב- 17.5.10 נראו חביות מתכת שהכילו חומרים לא מזוהים והוטמנו באתר ללא בדיקה.

7. סעיף 5.1.4 ו. לא תורשה השלכה וסילוק באתר של גזם שאינו מקוצץ לגודל מירבי של 30 ס"מ ושל גזעי ושורשי עצים באורך העולה על 1 מ'. בביקורת שנערכה באתר ב- 17.5.10 נראה גזם לא מקוצץ שהוטמן באתר. לדברי העובדים אין נוהל עבודה מיוחד לטיפול בגזם שמגיע לאתר.

8. סעיף 5.2.3 מניעת זיהום אוויר מאבק, הדרכים באתר לא סלולות ואין מוטבות. דבר היוצר ענני אבק בשטח האתר.

עפ"י הנתונים שבידינו תנאי הרישיון אינם מקוימים ולפיכך מנוהל העסק באופן המהווה עבירה על החוק.

לאור האמור לעיל, אנו שוקלים נקיטת האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו, לרבות הוצאת צו הפסקה מנהלי מכוח סעיף 20 לחוק. לתשומת לבכם, העונש המרבי הקבוע לעבירה על החוק הוא 18 חודשי מאסר או קנס של 49,800 ש"ח, וכן קנס של 970 ש"ח לכל יום שבו נמשכת עבירה לאחר מתן התראה זו.

ג. אי לכך, הנך מוזמן בזאת להשמיע את טענותיך, לרבות הצגת כל המסמכים הרלוונטיים, במשרדי מחוז צפון של המשרד לאיכות הסביבה, רח' המלאכה 3, בניין לב העסקים, קומה 2, נצרת עילית, ביום ג' ה 11/07/2010 בשעה 12:00.

בברכה,

ד"ר י. ס' .

דורית זיס
מנהלת המחוז

העתקים:

ד"ר יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל אכיפה, ירושלים
מר אמיר לוין, מפקד המשטרה הירוקה, רמלה
מר אילן ניסים, רא"ג פסולת מוצקה, ירושלים
עו"ד אילן זמלר, לשכה משפטית, ירושלים
ד"ר סיגל בלומנפלד, ראש תחום תשתיות, כאן
מר אלעד זוהר, רכז צפון, המשטרה הירוקה, כאן
מר מישל מור יוסף, מפקח המשטרה הירוקה, כאן
גב' אושרת דנינו, רכזת אכיפה, כאן
גב' עינת ברונשטיין, אגף פסולת מוצקה, כאן
מר אחמד אברהים, מרכז פסולת ומיחזור, כאן
מר אריאל בן עמי, מרכז פסולת, כאן
מר אלי אברג'יל, מנהל יחידה סביבתית קריית שמונה
מר משה שליט, מנהל יחידה סביבתית גליל עליון

נספח א, תמונות מהאתר ביום ה- 17.5.10

פסולת שאנינה מוטמנת, מפעל מוד-גל



בריכת התשטיפים הפיראטית בתא עתידי קיץ-5



פסולת חשופה ומצבורי תשטיפים על פני גוף הפסולת. גזם לא מקוצץ שמוטמן באתר

