



תאריך: י"ב אב התשפ"ב
09/08/2022
אתר סביבתי: 254067
סימוכין סיור: 100001931

לכבוד
ערן בן עמי - מנהל
מטמנות זמורה בע"מ
היזמה 5
ירושלים

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים במטמנות זמורה בע"מ, ירושלים שנערך בתאריך 01/08/2022.

בתאריך 01/08/2022 נערך סיור במטמנות זמורה בע"מ ת.ז. / ח.פ. 515378396, ב היזמה 5 ירושלים להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על רישיונות/היתרים/צווים/חוקים ותקנות

בסיור השתתפו:

נציגי המשרד: יואב גואל - סגן מנהל המחוז
רואי שטארק - מרכז פסולת
נציגי העסק: [REDACTED] - מטמנות זמורה בע"מ

רקע ותיאור כללי

לעסק ניתן צו סגירה שיפוטי שנכנס לתוקף ב 24.9.20. בתחילת מרץ 2021 חזר העסק לפעול בהסכמה עם עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה וניתנו תנאים זמניים (להלן: ההתר הזמני) להפעלתו שלושה חודשים. עיריית ירושלים התנתה את המשך העבודה במתן ערבות מצד העסק כי בתוך 6 חודשים לכל המאוחר יותקן קירוי מחומר קשיח במקום הקירוי מבד שהותקן במקום. בביקור שנערך באוקטובר הסכימו נציגי עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה על הארכת תוקף ההתר הזמני עד למחצית נובמבר. לקראת סוף שנת 21 נבנה קירוי קשיח מעל אזור הקליטה ומיון הפסולת. בחודש ינואר 22 קרס חלק מהקירוי שתואר לעיל בשל פגעי מזג האוויר. בינואר 22 נערך לעסק שימוע בכתב, ובחודש פברואר יצא סיכום שימוע שכלל דרישות לתיקון הליקויים.

במהלך אפריל 22 נערך לעסק שימוע בעיריית ירושלים ובו ניתנו לעסק שלושה חודשים להשלמת הקירוי הקשיח, לפי תכנית קירוי שהיה על העסק להגיש. תכנית זו טרם הוגשה. בחודשים אפריל ויוני בוצעו ביקורות בעסק בהם נמצאו ליקויים רבים. בביקור ביוני הצהיר נציג העסק כי כלל התשתיות הנדרשות ייבנו ויופעלו עד לתום שלושת החודשים שניתנו לעסק ע"י עיריית ירושלים להקמת הקירוי הקשיח, דהינו עד 24.7.22. מועד זה חלף.

הסעיפים הנזכרים בדוח זה הם תנאים ברישיון עסק שהיו בתוקף אילו היה לעסק רישיון תקף.

ממצאי הביקור:

הביקור בוצע בשעות הבוקר

1. האתר פעל במתכונת מלאה מבחינת קליטה והוצאה של חומרים. מערך הגריסה והניפוי פעל גם כן, מדי פעם נשמעה אזעקה המודיעה על תקלה במגרסה.



המשרד להגנת הסביבה

025654444 | 95464 ירושלים 3
www.sviva.gov.il

יח חרוצים 3 ירושלים 95464 | YoavG@sviva.gov.il



2. נצפתה פסולת רבה מאוחסנת באזור הפריקה והמיון אשר מרביתו אינו מקורה לאחר קריסת הגג באירוע השלג האחרון. מצב זה נצפה גם בסיוורים קודמים.
3. מחוץ לשטח האתר נצפה מערום של סלעים ובולדרים המאוחסן בשטח של העסק השכן "אבן עמי" לדברי נציג האתר [REDACTED] מדובר בחומר גלם המיועד לטיפול במפעל זמורה. החומר אוחסן בתא אחסון שאינו מקורה, וגלש אל מחוץ לתחום התא.
4. נצפו חומרים לאחר גריסה וניפוי מחוץ לתאי האחסון המקורים. במקום עבד טרקטור ולדברי נציג האתר הוא מכניס את החומרים אל התא המקורה. מערכת הערפול בתאים לא הופעלה בעת הביקור, למרות הפעילות של הטרקטור.
5. נצפו דרכים מלוכלכות בתוך האתר באופן שנסיעת כלים עליהן עלולה לגרום להרחפת אבק לסביבה. נצפתה הרחפה משמעותית של אבק מעל כל שטח העסק.
6. מערכת שטיפת הגלגלים לא פועלת באופן אוטומטי. בעת הביקור המערכת הופעלה באופן קבוע גם שאין משאיות שעוברות. הזרם שיצא מהצד הימני של המערכת היה חלש, ובצד השני נראה זרם חזק יותר. בעת מעבר משאיות ניתן היה לראות כי השטיפה אינה טובה וגלגלי הרכב נותרים מלוכלכים.
7. הפתח שנפתח בגדר בין השטח של מטמנות זמורה לאבן עמי, עליו דווח בדוחות הסיוור הקודמים, עדיין נמצא פתוח ולא בוצעה הפרדה פיזית כנדרש בתנאי רישיון העסק וכפי שנדרש בשימוע. משאיות שמגיעות למטמנות זמורה נכנסות ראשית לשטח של "אבן עמי", נשקלות באמצעות המשקל המותקן בשטח אבן עמי, וממשיכות לשטח של מטמנות זמורה דרך הפתח הנזכר לעיל.
8. נצפו כתמי דלק על קרקע חשופה ליד מאצרת מכל התדלוק. אקדח התדלוק היה שעון על גבי המאצרה ללא תושבת המתאימה להנחתו. בהעדר תשתיות מתאימות, לרבות משטח תפעול אטום ומנוקז, אופן תפעול אקדח התדלוק מחייב תדלוק מעל הקרקע החשופה. בנוסף נצפו נוזלים החשודים כדלק על פי ריחם בחלקה האחורי של המאצרה. אין מדובר במי גשמים לאור העדר משקעים בחודשים האחרונים. ממצאים אלה מהווים הפרה של תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), תשנ"ז-1997.



להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק		
5.4.3 בעל העסק ישמור בכל עת על ניקיונם של המשטחים והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהם אוויר אל מחוץ לתחומי העסק.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הדרכים באתר מלוכלכות באבק ובוצ	ניקוי המשטחים והדרכים בכל עת	מייד

התנאי הנבדק		
5.4.1 בעל העסק יפעיל את האמצעים והתשתיות למניעת זיהום אוויר בהתאם לתכנית שהגיש לנותן האישור.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
פריקה ואחסון של הפסולת מתבצעת באזור שאינו מקורה. חלק מחומרי האחסון נמצאים מחוץ לתאי האחסון המקורים. נצפתה יציאת אבק מהמבנה המקיף את מערך הגריסה והניפוי, וכן מאחד המסועים המעביר חומרים אל תאי האחסון. באזור הקליטה והמיון, שכאמור אינו מקורה, לא מותקנת מערכת להנחתת אבק.	חל איסור לעבוד באזורים באתר שלא מותקנות בהן כלל המערכות והתשתיות למניעת הרחפת אבק לסביבה	מייד

התנאי הנבדק		
קירוי כל העסק והקמת מערכות לתפעול המערך המקורה כמפורט בתנאים המופיעים בפרק ג בתנאים הנוספים ברשיון העסק מיום ה- 14/01/2018.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
אזור קליטת ומיון הפסולת מקורה באופן חלקי בלבד וללא מערכת ערפול להנחתת האבק	יש להשלים את קירוי כל האזורים הנדרשים והתקנת מערכת עובדת להנחתת אבק. חל איסור לעבוד באזורים שאין בהם את כלל התשתיות הנדרשות ע"פ תנאי רישיון העסק.	מייד

התנאי הנבדק		
8.3 דיווח חודשי: לא יאוחר מה- 15 בכל חודש יגיש בעל העסק דיווח חודשי לעניין כמויות, סוג ומקור הפסולת שנקלטה בעסק ושהוצאה ממנו במהלך החודש הקודם. בעל העסק יגיש את הדיווח במתכונת שיוורה עליה ראש אגף הפסולת במשרד להגנת הסביבה על עדכונה מעת לעת וכפי שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה (www.sviva.gov.il) (דף הבית טפסים פסולת ומיחזור טפסים שונים). על בעל העסק להעביר את הדיווח לחשב המשרד להגנת הסביבה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא הוגשו דיווחים בחודשים האחרונים	יש להעביר את הדיווחים החסרים	מייד



התנאי הנבדק		
2.1.1 בעל העסק יגדר את העסק בגידור היקפי אטום בגובה שני מטרים לפחות.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
חלק מהגדר המפרידה בין השטח של מטמנות זמורה ואבן עמי הוסרה לפני כמה חודשים וטרם הוחזרה. יש מעבר חופשי של רכבים וחומרים בין שני העסקים. בנוסף בהיעדר גדר, המשקל לרכבים נכנסים לזמורה נמצא בשטח של אבן עמי, והרכבים נכנסים לשטח של זמורה דרך החלק החסר בגידור לאחר שקילתם.	גידור מלא של כלל העסק והפרדה בינו לבין העסקים השכנים	מייד

התנאי הנבדק		
2.1.4 בעל העסק יתקין ויפעיל בעסק אמצעי שקילה אלקטרוניים.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
המשקל המשמש לשקילת רכבים נכנסים למטמנות זמורה נמצא מחוץ לשטח העסק, בשטח של אבן עמי	התקנת משקל בשטח העסק מטמנות זמורה	מייד

התנאי הנבדק		
2.8 אם בעסק קיימים מכלי דלק: 2.8.1 אחסון דלק בעסק יעשה במכלי דלק עיליים. 2.8.2 מכלי דלק עיליים יוצבו בתוך מאצרה שתעמוד בתנאים המפורטים להלן: - נפחה יהיה 110% לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכה; - המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק; - בנקודת היציאה של המאצרה יותקן מגוף; - המגוף ישאר במצב נורמלי סגור בכל עת ויפתח לניקוז מי גשם בלבד; - המאצרה תשאר נקייה בכל עת; - כל שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות מרגע גילוי; -		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
המאצרה נמצאה מלאה בנוזל החשוד כדלק. המאצרה מונחת מעל חלל אשר נצפו בו נוזלים העשויים להכיל דלק, בעלי ריח אופייני לדלק. יצויין כי הביקור נעשה לאחר כמה חודשים של מזג אוויר קייצי ללא גשם, כך שלא ייתכן כי מקור הנוזלים שנצפו במאצרה ובחלל שמתחת למאצרה במי גשמים. אקדח התדלוק הונח באופן לא תקין על שפת המאצרה, ונצפו כתמי דלק באזור זה על פני הקרקע, אשר נגרמו ככל הנראה מפעילות תדלוק לא תקינה של הרכבים מעל הקרקע, שאינה אטומה לחלחול, באופן שעשוי לגרום לטפטוף של דלק על פני הקרקע בעת פעילות התדלוק.	תחזוקה נאותה של מכל התדלוק בהתאם לאמור בתנאים - מאצרה תקינה ונקייה ומניעה של זיהומי קרקע מדלקים. תדלוק באופן המונע יצירה של זיהומי קרקע מדלק.	מייד



התנאי הנבדק		
ג1. בעל העסק יקים מבנה סגור התוחם את אזור קבלת פסולת הבניין, אחסונה, מיונה, גריסתה, ניפוייה ואחסון החומר הממוחזר, בהתאם לתכנית שהוגשה לנותן האישור. הדרישות המינימליות למבנה הסגור הינן: 1.1. המבנה יהיה מקורה בחומר שאינו מאפשר מעבר אבק דרכו. 1.2. מרווח המישקים במבנה לא יעלה על הערכים הבאים: 1.2.1. גג לקיר – 2.0 ס"מ. 1.2.2. קיר לקיר – 1.0 ס"מ. 1.2.3. קיר לרצפה – 1.0 ס"מ.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
אזור קליטת ומיון הפסולת מקורה באופן חלקי בלבד. קירוי המסוע המוביל חומרים לאחר הניפוי אינו מושלם ככל הנראה, שכן נצפתה פליטה של אבק בעת העברת חומרים בו. ישנם פתחים במבנה המקרה את אזור המגרסה ומערך הניפוי, ונצפתה יציאה של אבק מפתחים אלה בעת שהמערך פעל.	השלמת הקירוי באופן מושלם בכל האזורים הנדרשים בהתאם לנאמר בתנאים ברישיון העסק. חל איסור לעבוד באזורים בהם כלל התשתיות הנדרשות לרבות קירוי לא תקינות.	מייד

התנאי הנבדק		
ג2. בעל העסק יתקין במבנה הסגור מערכת ערפול אוטומטית למניעת פיזור אבק, בהתאם לתכנית שהוגשה לנותן האישור.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
אין מערכת ערפול באזור הקליטה ומיון הפסולת אשר בו המבנה הסגור אינו מושלם.	התקנת מערכת ערפול להנחתת האבק באזור קליטת ומיון הפסולת. חל איסור לעבוד באזורים בהם אין מערכת ערפול מותקנת ופועלת באופן תקין.	מייד

התנאי הנבדק		
ג7. בעסק תותקן ותופעל מערכת בקרה, שתודא שמערכות הערפול ומסך האוויר שהותקנו בעסק עובדות כתקן, ותפעיל התרעה קולית והתרעה ויזואלית בעת תקלה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא הותקנה בעסק מערכת בקרה לתפעול מערכות הערפול להנחתת האבק	התקנת מערכת בקרה כנדרש בתנאים	מייד

התנאי הנבדק		
ג8. בעל העסק יתקין ביציאה משטח העסק מערכת מתזים קבועה המופעלת אוטומטית, לשטיפת הגלגלים של כלי הרכב היוצאים משטח העסק. מערכת השטיפה תותקן כך שלא ניתן לצאת משטח העסק ללא שטיפת הגלגלים.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בעסק מותקנת מערכת לשטיפת גלגלי הרכבים היוצאים משטח העסק. המערכת אינה מופעלת באופן אוטומטי. בביקור הנוכחי נצפה שהמערכת מופעלת באופן ידני וקבוע גם בעת שרכבים לא עוברים בה. הזרם שיצא משני	הפעלת מערכת שטיפת הגלגלים באופן שגלגלי הרכבים היוצאים ממנה יהיו נקיים וללא שאריות אבק ובוץ	מייד



		צידי המתקן אינו אחיד, וחלש ביותר בצד הימני. בביקור נצפו רכבים היוצאים עם גלגלים שאינם נקיים משני צדי הרכב, שכן גם בצד השמאלי הזרם אינו שוטף כהלכה את הגלגלים ומותיר אותם עם בוץ ואבק.
--	--	---

התנאי הנבדק		
17. מערכת הערפול להנחתת אבק תופעל לפני פריקת פסולת הבניין, מיונה וגריסתה, עד לנחיתת כל האבק הנוצר ולפחות במשך 5 דקות נוספות לאחר סיום הפעולות.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא מותקנת מערכת ערפול באזור פריקת ומיון הפסולת. לא נבדקה פעילות המערכת באזור הגריסה והניפוי בשל סיכון בטיחותי לבצע זאת	הפעלת מערכת ערפול להנחתת אבק בכלל האזורים הנדרשים בתנאים, בהתאם להנחיות הכתובות בתנאים	מיידי

התנאי הנבדק		
18. אין לאחסן פסולת בניין, פסולת בניין לאחר מיון, עודפי עפר או חומר ממוחזר מחוץ למבנה הסגור. פלסטיק, קרטון, עץ ומתכת שהתקבלו ממיון פסולת הבניין ניתן לאחסן במכולות שמחוץ למבנה הסגור, בשטח העסק.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
נצפה אחסון של חומרים לאחר גריסה וניפוי מחוץ לתחום תא האחסון המקורה. נצפו חומרי גלם לפני גריסה מאוחסנים בתא אחסון פתוח ומחוצה לו מחוץ לתחומי העסק בשטח של אבן עמי	אחסון חומרים במבנים סגורים בלבד ובתחומי העסק	מיידי

התנאי הנבדק		
19. בכל מקרה של תקלה הגורמת או העלולה לגרום לפליטות אבק מחוץ למבנה הסגור, יפעל בעל העסק לתיקון התקלה מיד עם גילויה. יש להפסיק כל פעילות בעסק העשויה לגרום לפליטת אבק לסביבה עד לתיקון המערכת.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בעת הביקור התחנה פעלה ועלה אבק ממקורות שונים בשטח המפעל (אזור הקליטה והמיון, מסוע חומרים לאחר ניפוי, מבנה סגור סביב מערך הגריסה והניפוי). בכל עת הביקור לא הופסקה הפעילות במפעל בשל פליטת האבק.	חל איסור לעבוד כאשר הפעילות מעלה אבק. יש להפסיק את הפעילות באופן מיידי בעת פליטה של אבק	מיידי

התנאי הנבדק		
20. בעל העסק יבצע טיאוט וניקוי של דרכים ומשטחים בשטח הלא מקורה של העסק, בתדירות שתמנע הצטברות אבק ופיזורו לסביבה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הדרכים והמשטחים בשטח האתר מלוכלכים מאבק ובוץ. בעת הביקור פעל בשטח בובקט, וכתוצאה מפעילותו עלה	ניקוי המשטחים והדרכים באופן שוטף	מיידי





		אבק רב שנוחת בחזרה על המשטחים. (ראה תמונות 1-15)
--	--	--

בעל העסק -

1. ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדוא"ל, לכתובת YoavG@sviva.gov.il.

2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61א(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 2א14 לחוק האמור)



- להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:
1. סלעים ובולדרים מאוחסנים בשטח של אבן עמי, אך שייכים לזמורה



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

2. מעבר פתוח בין השטח של זמורה ואבן עמי



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

3. משקל הכניסה לזמורה נמצא בשטח של אבן עמי



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

4. משאיות נוסעות על דרכים מלוכלכות מאבק ובוץ



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

5. נוזל חשוד כדלק במאצרה



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

6. נוזלים מתחת למאצרה של מכל התדלוק




צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

7. אקדח התדלוק מונח באופן לא תקין



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

8. תאי איחסון חדשים בקיר המערבי של התחנה



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

9. חומר מחוץ לתא האחסון. טרקטור מטפל בחומר ללא אמצעי ערפול




צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

10. חומר נשפך לתא אחסון ממערך המסועים לאחר גריסה וניפוי




צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

11. אבק יוצא מהבמנה המכסה את מערך הגריסה



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

12. הזרם במתקן שטיפת הגלגלים חלש ואינו אחיד משני הצדדים




צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

13. אבק נפלט מהמסועים המקורים



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

14. פסולת רבה במתחם קליטת הפסולת המקורה באופן חלקי וללא ערפול



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

15. גלגלי משאית מלוכלכים לאחר מעבר במתקן שטיפת הגלגלים



צולמה על ידי יואב גואל בתאריך 01/08/2022

סיכום

ממצאי הביקור נמסרו בשטח לנציג החברה שליווה אותנו בעת הביקור.



1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

יואב גואל
סגן מנהל המחוז

העתיקים:

שוני גולדברגר, מנהל המחוז
עו"ד חיים נרגסי, התובע העירוני, עיריית ירושלים
אילן ששון, מנהל האגף לאכיפה ושיטור, עיריית ירושלים
מירי רייס, מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית ירושלים
עו"ד שירה יוסף, תובעת עירונית לאזור עטרות, עיריית ירושלים
נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת מוצקה



המשרד להגנת הסביבה

025654444 | 95464 ירושלים 3
www.sviva.gov.il

י"ד חרוצים 3 ירושלים 95464 | YoavG@sviva.gov.il



מיה יוליוס לביא, מנהלת תחום תעשיות
עו"ד תמר זהר, היועצת המשפטית למחוז
עו"ד אורלי שגב, מרכזת האכיפה במחוז
רפי דבש, רכז צוות המשטרה הירוקה במחוז
אורי טל, מרכז פסולת יבשה, האגף לטיפול בפסולת מוצקה
אונס זועבי מיעארי, מרכזת רישוי עסקים
אלי טרדבורקס, מרכז רישוי עסקים
צוות תשתיות במחוז
משתתפים





נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
2.1.3 בעל העסק יציב בשער הכניסה לעסק שלט ובו כיתוב האוסר על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק, לרבות, חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן, פסולת רדיואקטיבית, פסולת רפואית רגילה ופסולת רפואית מסוכנת, פסולת שאינה פסולת יבשה, לרבות: פסולת מעורבת ופסולת שאריות מיון, פסולת גזם.	
2.1.2 בעל העסק יציב בשער הכניסה לעסק שלט ובו יפרט את שעות העבודה בעסק, את שמו ושם איש הקשר מטעמו, המען ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם משך כל שעות היממה.	קיים שלט עם כל הפרטים הנדרשים בכניסה לאתר