



ט"ז סיוון תשפ"ב
15 יוני 2022

לכבוד - אמיר זלצברג - מנהל המחוז

הנדון: דו"ח סיור במתקן התפיסה וההטיה של שפכי נחל חברון – 15.6.22

בתאריך שבנדון, בשעות הבוקר, ערכתי סיור במתקן התפיסה וההטיה של שפכי חברון (להלן: "מתקן התפיסה"). הסיור התקיים בעקבות תלונות ציבור שהתקבלו במהלך השבועיים האחרונים מתושבי מיתר המלינים על מפגעי ריח שמקורם, לכאורה, במתקן התפיסה.

בסיור השתתפו:

מטעם המשרד להגנת הסביבה - שלומית כורס - מנהלת תחום פיקוח ואכיפה-הח"מ.
מטעם מתקן התפיסה - מוחמד אבו סולב - נציג מתקן התפיסה מטעם החברה המפעילה, אלקטרה גרינטק.

עקרי הדברים:

- בשטח הנמצא דרומית למתקן התפיסה ומסומן כ-1 במפה המצורפת בנספח א' (להלן: "המפה המצורפת"), ניתן היה להבחין במספר כלי צמ"ה העובדים בשטח וחופרים בור לטובת בריכה עתידית (תמונה 1).
- במרכז מתקן התפיסה, בשטח של כמה עשרות מטרים רבועים ובגובה של עד כ-2.5 מטרים, המסומן במפה המצורפת כ-2, ניתן היה להבחין בערמה גדולה של חומר מינרלי/ בוצה שהוצאו מבריכות השיקוע (תמונה 2).
- בזמן הסיור עבד שופל בהעמסת החומר המינרלי/בוצה למשאית (תמונה 3). לשאלתי לגבי עמידתם בדרישת אתרי ההטמנה לפינוי בוצה לאחר מיצוקה לריכוז של 25% מוצקים לפחות, הסביר מוחמד כי הם מערבבים את החומר המינרלי/בוצה הרטובים המוצאים מבריכות השיקוע, יחד עם חומרמינרלי/סדימנטים יבשים שעברו סחיטה בפילטר פרס והם בעלי תכולת רטיבות נמוכה במיוחד.
- בזמן הסיור ניתן היה להבחין כי הבריכה המזרחית המסומנת במפה כ-3 ריקה לחלוטין מנוזלים ומספר כלים הנדסיים עובדים בה בהוצאת חומר מינרלי/סדימנטים. לדברי מוחמד הצפי לסיום העבודה על הבריכה הוא עד לסוף השבוע.
- מוחמד עדכן כי בעקבות קבלת התראה ממט"ש שוקת בעניין ערכי המוצקים המרחפים הגבוהים (TSS) המתקבלים ממתקן התפיסה וחוסר היכולת של המט"ש להתמודד עם הערכים הגבוהים נדרשת עבודת ניקוי בכל הבריכות במתקן התפיסה.
- לדברי מוחמד, עם סיום העבודות על הבריכה המזרחית יעברו מפעילי המתקן לריקון וניקוי הבריכות המערבת והצפונית (מסומנות 4 ו-5 במפה המצורפת) במידה ולא יתוגברו כלי הצמ"ה והמשאיות המפנות לאתרי ההטמנה, הצפי לסיום ריקון ושיקום הבריכות הוא כחודש.
- במהלך הסיור מתקן הפילטר פרס לא עבד. מוחמד הסביר שיש לו תקלה נקודתית והוא יתוקן ויחזור לפעילות עד לשעות הצהריים.
- מחוץ לשער מתקן התפיסה ובשכונות הצפוניות-מערביות של מיתר הורגש ריח חזק עד חזק מאוד אופייני למתקן התפיסה.





סיכום:

- על בעלי המתקן ומפעיליו להפסיק לאלתר את מפגעי הריח הנגרמים לתושבי הסביבה ועובדי המחסום.
- יש להגביר משמעותית את קצב העבודה במתקן הן בעבודות ריקון ושיקום הבריכות והן בעבודות פינוי החומר המינרלי/בוצה לאתרי הטמנה מורשים.

בברכה,
שלומית כורם,
שרה
מנהלת תחום פיקוח ואכיפה

העתיקים:

ד"ר רננה אילן- ראש תחום תשתיות, כאן.
גב' צפי בן שאול- ראש תחום תעשיות, כאן.
עו"ד אור אללו- פוקס- יועמ"ש למחוז דרום, כאן.
גב' אסנת מלכה- מרכזת בכירה מים ושפכים, כאן.



נספחים :



א'- מפת מתקן התפיסה מתוך אתר הפורטל הגיאוגרפי, את המספור הוספתי באמצעות תוכנת פוואר פוינט.





תמונה 1- השטח דרומית למתקן בו נערכות עבודות תשתית להקמת בריכה חדשה.



תמונה 2- ערמות חומר מינרלי/סדימנטים



תמונה 3- שופל מעמיס חומר מינרלי/סדימנטים על משאית לצורך פינוי לאתר הטמנה מורשה

** כל התמונות צולמו על ידי הח"מ במהלך הסיור

