



תאריך: כ"ו אדר א' התשפ"ד
06/03/2024
אתר סביבתי: 184656
סימוכין סיור: 100009640

לכבוד

יוסי לוי
מנכ"ל
אקו אנרגיה גולן בע"מ
מיצר 1293600

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר שנערך בתאריך 05/02/2024.

בתאריך 05/02/2024 נערך סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ ת.ז. / ח.פ. 513743765, ב מיצר להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח בעקבות תלונה/מידע על מפגע

בסיור השתתפו:

נציגי העסק: [REDACTED] - איש קשר
נציגי יח"ס / איגוד ערים: דדי גופר - מנהל
נציגי המשרד: עידו סמילנסקי - מרכז בכיר סביבה חקלאית

רקע ותיאור כללי

בתאריך 28/1/2024 דיווח צחי גרטלר לח"מ באפליקציית הווצאפ, על כך שגלש דיגסטט לתעלת הניקוז. להלן נוסח ההודעה שקיבלתי:
"הי עידו.
בשל הגשם והפסקת חשמל יצא פרש מעורבב עם מים לתעלה בין המתקן למאגר. ממערב.
הפסקות חשמל גורמות להרבה מהבעיות.
בנוסף כל הרפתות מוצפות בפרש עם מים. המרזבים בחלק מהרפתות זורמים לבורות הזבל וגורמים לכך שלא ניתן לעצור פינויים מהרפתות.
הזמנו ביובית לשאיבת החומר בתעלה והחזרתו לתהליך במתקן".

הסיור התקיים בעקבות כך שבמהלך השבוע שלאחר הגלישה, דדי גופר מנהל היחידה הסביבתית גולן, דרש מכם לשאוב את תעלת הניקוז, אליה גלש דיגסטט וזבל ממתקני העסק.
הסיור בוצע כדי לראות את הפעולות שנקטתם התאם לדרישות היחידה הסביבתית גולן.

במהלך הסיור בתאריך 5/2/2024, שוחחנו בטלפון בשיחת וועידה בה השתתפו יוסי לוי, מנכ"ל המפעל, [REDACTED], יועץ למפעל [REDACTED] מפעיל המפעל.
בשיחה סוכם שהמפעל יפעל לאיסוף הזבל שגלש מהמאצרה שקרסה, למניעת זיהום נוסף שך תעלת הניקוז.
שהמפעל יפעל לשאיבת התשטיפים שגלשו לתעלת הניקוז



המשרד להגנת הסביבה

1776602 2 נוף הגליל
www.sviva.gov.il

דרך קריית הממשלה
ido@sviva.gov.il





להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק		
אין נגירת תשטיפים אל מחוץ למשטחים התפעוליים האטומים		
ממוצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
חביות משומשות מאוחסנות מחוץ למאצרה. כתוצאה מכך מספר חביות נפלו לתעלת הניקוז.	לאחסן את כל החביות המשומשות והמלאות בתוך מאצרה.	06/03/2024
	לפנות את כל החביות המשומשות לאתר מורשה	06/03/2024
תעלת הניקוז מלאה בשפכים ודיגסטט שזרמו מהמעכל שגלש, מהמאצרה שקרסה ומהמשטח התפעולי שבין המעכלים הדרומיים. (ראה תמונות 1-5)	להכין תוכנית הנדסית לבניית מאצרות למעכלים, הגנה לגלישת תשטיפים לתעלת הניקוז המערבית. והסדרת דרכי גישה כך שגם ביום גשם תוכלו להגיע באמצעות טרקטור לניקוי שטחים מחוץ לשטח התפעולי שבין המעכלים. כל התוכנית תייושם עד לחודש אוקטובר 2024.	01/06/2024


התנאי הנבדק		
אין סימנים לחלחול תשטיפים מסביב למשטחים התפעוליים האטומים		
ממוצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
המאצרה לקליטת חומרי גלם קרסה. זבל ותשטיפים גלשו מחוץ למאצרה לתעלת הניקוז. (ראה תמונות 6-8)	לרוקן את המאצרה מזבל עד לבניית מחסום למניעת גלישה.	06/03/2024
	לנקות את כל הזבל שגלש בשטח שבין המאצרה לתעלת הניקוז.	06/03/2024
נראו סימנים לגלישת דיגסטט מאחד המעכלים. הדיגסטט זרם לתעלת הניקוז. (ראה תמונה 9)	לבנות מאצרה למניעת גלישת דיגסטט לסביבה.	04/08/2024

בעל העסק -

1. ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il> ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיוורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
 2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.
- ¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 2א14 לחוק האמור)


להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:

1. תעלת הניקוז לכיון מטי"ש מיצר




צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

2. תעלת הניקוז מלאה בתשטיפים וחביות משומשות



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

3. משטח תפעולי בין המעכלים הדרומיים




צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

4. תעלת הניקוז המערבית מלאה בתשטיפים מהמשטח התפעולי



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

5. תעלת הניקוז והמשטח התפעולי מלאים בתשטיפים



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

6. קריסת המאצרה וגלישת זבל ותשטיפים לסביבה



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

7. קריסת המאצרה צילום מתוך המאצרה



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

8. תעלת הניקוז לכיוון מטי"ש מיצר




צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

9. המעכל ממנו גלש הדיגסטט



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 05/02/2024

10. תמונה ששלח אלי צחי גרטלר בתאריך 28/1/2024




צולמה על ידי נשלח ע"י צחי גרטלר בתאריך 28/01/2024

11. תמונה שנשלחה אלי ע"י צחי גרטלר בתאריך 28/1/2024




צולמה על ידי נשלח ע"י צחי גרטלר בתאריך 28/01/2024

12. גלישה של דיגסטט מחוץ למעכל




צולמה על ידי דדי גופר בתאריך 05/03/2024

13. תעלת הניקוז המערבית. חביות משומשות עדין בתוך תעלת הניקוז



צולמה על ידי דדי גופר בתאריך 05/03/2024

14. חביות משומשות מאוחסנות מחוץ למאצרה ומושלכות מחוץ למאצרה



צולמה על ידי דדי גופר בתאריך 05/03/2024

סיכום

גלישת הדיג'סטט התרחשה בתאריך 28/1/2024. כתוצאה מכך מזהמים זרמו לתעלת הניקוז. 8 ימים לאחר הגלישה ב-5/2/2024 בוצע סיור בו נראה שהעסק לא טיפול בגורמי הזיהום ולא ניקה את תעלת הניקוז והמשטחים התפעוליים. בסיור ביצעתי שיחת וועידה עם מנכ"ל המפעל, יועץ המפעל ועובד במפעל, סוכם שהמפעל יפעל לניקוי של השטחים התפעוליים, לניקוי זבל ותשטיפים שגלשו מהמאצרה, מהמעכל ומהמשטחים התפעוליים. סוכם שתעלת הניקוז תשאב למאגר או למט"ש מיצר. אתמול אחרי הצהריים בתאריך 5/3/2024, חודש לאחר הסיור תיעד דדי גופר תמונות מתוך העסק. בתמונות רואים את תעלת הניקוז המערבית עדין מלאה בתשטיפים. חביות משומשות עדין מאוחסנות מחוץ למאצרה וזרוקות בתעלת הניקוז. דיגסטט שגלש מהמעכל טרם פונה.

הנכם נדרשים לאלתר לנקות את כל הזבל והדיגסטט שגלש ממתקני העסק.
הנכם נדרשים לאלתר שאוב את תעלת הניקוז.
הנכם נדרשים לאלתר לאחסן חביות מלאות ומשומשות במאצרה תיקנית.
הנכם נדרשים להכין תוכנית הנדסית למניעת גלישת זבל ודיגסטט מחוץ משטחים התפעוליים.
הנכם נדרשים להכין תוכנית הנדסית להפרדת נגר עילי למניעת כניסתו משטחי התפעול.
הנכם נדרשים לבצע את התוכניות ההנדסיות עד לחודש אוקטובר 2024.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.



בברכה,

עידו סמילנסקי
מרכז בכיר סביבה
חקלאית

העתקים:

ד"ר סיגל בלומנפלד - מנהלת מחוז צפון, כאן.
צחי סיטבון - ראש תחום תשתיות, כאן.
יעל אורן – רא"ג סביבה חקלאית, י"ם.
רועי ארד – פקח יח"ס רט"ג בצוות ניטור סביבה חקלאית.
- יועץ לאקו אנרגיה גולן.
- מנהל תפעול, ביוגז מיצר.
דדי גופר - מנהל יח"ס גולן.

