



תאריך: ו' תמוז התשפ"ג
25/06/2023
אתר סביבתי: 184656
סימוכין סיור: 100004459

לכבוד

יוסי לוי
מנכ"ל אקו אנרגיה גולן בע"מ
באמצעות דוא"ל: yossi@itb.co.il

הנדון: דוח סיור / דוח ליקויים באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר שנערך בתאריך 17/05/2023.

בתאריך 17/05/2023 נערך סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ ת.ז. / ח.פ. 513743765, ב מיצר להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על רישיונות/היתרים/צווים/חוקים ותקנות

בסיור השתתפו:

נציגי העסק: [REDACTED] - עובד
[REDACTED] - יועץ
נציגי יח"ס / איגוד ערים: דדי גופר - מנהל
נציגי המשרד: עידו סמילנסקי - מרכז בכיר סביבה חקלאית
צחי יצחק סיטבון - מנהל תחום תשתיות

רקע ותיאור כללי

סיור מתואם במפעל הביגוד אקו אנרגיה גולן, יחד עם צוות תשתיות.
נתן לנו סקירה על העסק.
ערכנו סיור לבדיקת תפעול המתקן.
פועלים 4 מעכלים. קיים בלון לאוגר גז.
קולט בוצות ממט"ש מיצר ומט"ש דינור שבגולן.
זרם אורגני ביתי מגיע מופרד במקור מהגולן ומגליל עליון.

ליקויים שנמצאו בסיור הקודם:
חביות שמן מאוחסנות מחוץ למאצרה. מסביב שמן שנזל על המשטח. חביות השמן לא במאצרה, אך אין נזילות שמן.
דלת אולם בטיפול בפסולת האורגנית סגור. הדלת היתה סגורה, הביופילטר טופל.
סביב לבור קליטת פסולת רפת, תשטיפים וזבל שנזלו על המשטח התפעולי. לא נראו זרימות תשטיפים חמורות.



המשרד להגנת הסביבה

1776602 2 נוף הגליל
www.sviva.gov.il

דרך קריית הממשלה
lido@sviva.gov.il



להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק		
אין נגירת תשטיפים אל מחוץ למשטחים התפעוליים האטומים		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
תועדו תשטיפים בתעלת הניקוז המבוטנת המערבית, כתוצאה מזרימה מהמשטח התפעולי שבין המעכלים. ראו תמונה מספר 3.	למנוע זרימת תשטיפים מהמשטח התפעולי לתעלת הניקוז.	01/08/2023

בעל העסק -

- ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il> ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
- לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף ד8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹ מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף ד8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 דינו - מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור)



להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:

1. חצר תפעולית



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

2. מי גבינה זורמים ממיכלית לבור הערבול



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

3. תשטיפים בתעלת הניקוז.



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

4. מאגר דיגיסטט נוזלי



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

5. פגר של כלב שהוצא מבור הערבול



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

6. חביות שמן לא בתוך מאצרה.




צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

7. פסולת מבור הערבות, במאצרה.



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

8. ביופילטר מושקה



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

9. מאגר דיגקסטט נוזלי.



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

10. מאגר דיג'יסטט נוזלי




צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

11. מאגר דיג'סטט נוזלי



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

12. פסולת בתוך חדר הפסולת המעורבת



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 17/05/2023

סיכום

תודה לצחי ולאביתר על שהציגו את המפעל בפני צוות תשתיות. האתר נראה טוב יותר מאשר בסיורים קודמים. כנראה בגלל שזהו ביקור מתואם. מרבית הליקויים שנמצאו בסיורים הקודמים תוקנו. נמצאו ליקויים באחסון חביות שמן, נזילת תשטיפים לתעלת הניקוז המבוטנת שבצד מערב. תודה על הסיור, חל שיפור משמעותי בתפעול, המשיכו כך!

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8ד(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 8ד(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,



עידו סמילנסקי
מרכז בכיר סביבה
חקלאית

העתקים:

ד"ר סיגל בלומנפלד - מנהלת מחוז צפון, כאן.



סאמר סלאח – סגן מנהלת מחוז וראש תחום פיקוח, כאן.
צחי סיטבון - ראש תחום תשתיות, כאן. (נ)
יעל אורן – רא"ג סביבה חקלאית, י"ם.
רועי ארד – פקח יח"ס רט"ג בצוות ניטור סביבה חקלאית.
- יועץ לאקו אנרגיה גולן.
- מנהל תפעול, ביוגז מיצר.
דדי גופר - מנהל יח"ס גולן.





נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
אין ערימות זבל לא מטופל בתחומי האתר	לא נמצאו ערימות פסולת שלא בטיפול.
לא מורגש ריח זבל חריף מחוץ לתחום האתר	
ריח הזבל מחוץ לאתר תקין ולא חריף	לא נמצא ריח חריג.
האם קיים תשתית למניעת מפגע ריח	דלת האולם הייתה סגורה. הביופילטר הושקה. שיפור בהשוואה לביקורים הקודמים בהם לא היה טיפול בביופילטר.
לא מורגש ריח זבל חריף במיוחד בתחום האתר	ריח בעוצמה בינונית מורגש באתר, לרבות בחדר טיפול בפסולת עירונית
ריח הזבל בתוך האתר תקין ולא חריף	

מזיקים והדברה	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
אין דגירה של זבובים בערימות הזבל/קומפוסט	לא נמצאו רימות זבובים בדיג'סטט המוצק.