



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז צפון

תאריך: 24 נובמבר 2014
 ב' כסלו, תשע"ה
 מס' התראה: 14824451
 מס' מפעל: 184656

לכבוד

יוסי לוי

חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ

מספר תאגיד: 513743765

רח' חרמון 1, א.ת. לב השרון (תנובות)

ת.ד. 68, כפר יונה, 4030000.

מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ

א.ת. לב השרון (תנובות)

ת.ד. 68, כפר יונה, 48350.

שלום רב,

הנדון:

א. התראה לפי סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט - 1959

הזרמת שפכים ותשטיפים לתעלת ניקוז

ב. התראה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968

א. התראה לפי סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט - 1959

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט - 1959, הריני נותן בזאת התראה כי במתקן הביוגז במיצר, זוהמו מקורות מים כתוצאה מכך שהוזרמו שפכים ותשטיפים באמצעות צינור לתעלת ניקוז. כמו כן תשטיפים מהמשטח התפעולי התנקזו לתעלת ניקוז.

2. מצב זה מתמשך ומהווה סיכון חמור וחשש לזיהום נחל מיצר, מקורות מים ומי תהום מהסיבות הבאות:

- א. בתאריך 3/11/2014 ביצעו עדו סמילנסקי, מרכז בכיר לסביבה חקלאית ודן אסרף מהיחידה הסביבתית גולן, סיור פתע במפעלך. בסיור תועדה הזרמה מכוונת בצינור של שפכים מבור האגירה שליד הדיגיסטור הצפוני, לתעלת הניקוז.
- ב. כמו כן תועדו תשטיפים בצבע שחור, שהתנקזו מהמשטח התפעולי לתעלת הניקוז, דרך פתח בקורת מאצרה מבטון.
- ג. השפכים, התשטיפים והנגר העילי שבתעלת הניקוז, זרמו מחוץ לשטח המפעל, לתעלת ניקוז חפורה בקרקע ונקו בתוכה.
- ד. נראו סימנים לגלישת מי תסנין לסביבה ממשאבות ומצנרת לטיפול במי תסנין. כתוצאה מכך, נוצר קרום שחור לאורך נתיב הגלישה.

3. לפי העובדות המתוארות לעיל, מבוצעות במקום עבירות לכאורה לפי סעיף 20 ב' (א) ו-(ב) וסעיף 20 ג' לחוק המים, התשי"ט - 1959.

4. בתאריך 5/8/2011, שלחתי לך התראה דומה לאחר שגלשה בוצה לתעלת הניקוז. ממצאי הסיור מצביעים על כך שחוזרים שוב אותם ליקויים בתשתית ובתפעול העסק, כך לדוגמא, בהתראה הקודמת נדרשתם לבצע את הפעולות הבאות:

- א. להפריד את משטחי התפעול מתעלות הניקוז, כך שבוצה ושפכים מהמשטח התפעולי לא ינוקזו לתעלת הניקוז. **בסיור זה תועד פתח בקורת הבטון שמונע זרימת תשטיפים לתעלת הניקוז. הפתח נוצר כתוצאה מניסור פתח בטון. כתוצאה יצירת הפתח בקורת הבטון, תשטיפים התנקזו מהמשטח התפעולי לתעלת הניקוז.**
- ב. לצקת קורת בטון בשולי משטח הבטון עליו מוצבת משאבה ומיכל פיסטור, כך שתיווצר מאצרה לשפכים שנוזלים מהמשאבה ומהמיכלים. על המאצרה שתיבנה להיות מנוקזת אל מיכל (בור) קליטת הבוצה הגולמית. **בסיור זה הוזרמו באמצעות צינור שפכים שבמאצרה לתעלת ניקוז.**

5. הנני להזכירך כי העובר על הוראה מהוראות סימן א' 1 דינו מאסר שנה או קנס של 392,000 ש"ח ואם היתה העבירה נמשכת, מאסר שבעה ימים או קנס נוסף של 25,900 ש"ח לכל יום בו נמשכה העבירה מיום מתן התראה זו בכתב.

6. לפיכך הנכם נדרשים בזאת:

- (א) להפסיק מיד את הזיהום בכל האמצעים שידרשו לכך.
- (ב) בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 10/12/2014, לצקת בטון בכל המשטח התפעולי.
- (ג) בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 10/12/2014, לצקת תלוליות, לחפור תעלות ניקוז, או לבנות סככות, כדי למנוע זרימת נגר עילי לשטח התפעולי.
- (ד) בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 10/12/2014, לצקת קורות בטון במשטח התפעולי, כך שתיווצר מאצרה לשפכים ולתשטיפים, שנוזלים מהמשאבות, המיכלים, וממתקני העיכול. המאצרה תנוקז באופן **אוטומטי** אל מיכל (בור) קליטת הזבל והבוצה. ניקוז המאצרה יבוצע באמצעות משאבה ומצוף, שתחל לפעול כאשר ישנם שפכים/תשטיפים במאצרה, ללא חשש לגלישת המאצרה לתעלת הניקוז.
- (ה) בתוך שבוע ולא יאוחר מתאריך 2/12/2014, לנקות את השפכים והמוצקים שנשארו בתעלת הניקוז הפנימית והחיצונית אליה מתנקזת התעלה הפנימית.
- (ו) באחריותכם לבצע כל פעולה נדרשת על מנת למנוע בעתיד זיהום דומה.
- (ז) לדווח למשרדנו בתוך 30 יום ולא יאוחר מיום 24/12/2014 על כל הפעולות בהן נקטתם לפי הנדרש בהתראה זו.
6. בכוונתנו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא להפסקת הזיהום, לרבות הגשת כתב אישום כנגד האחראים לזיהום.



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה

מחוז צפון

ב. התראה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 (להלן - החוק), הריני מוסר לכם בזה התראה על ניהול עסק תוך הפרת תנאי רישיון העסק.
2. מהות העסק: אקו אנרגיה גולן - הפקת אנרגיה מפסולת חקלאית, זבל בעלי חיים, בוצות מט"שים, פסולת תעשיתית.
3. ביום 19/9/2012 הוצאו לעסק תנאים נוספים מספר 678020/2.
4. בסיום פתע שנערך בעסק בתאריך 3/11/2014 נמצאו חריגות מתנאי רישיון העסק כמפורט להלן:

- א. שפכים ותשטיפים הוזרמו בצינור לתעלת הניקוז – פרק ב' סעיף 4, 4.2: "בעל העסק יקים ויפעיל בעסק מערכות נפרדות לאיסוף והולכת שפכים, תשטיפים, מי תסנין, ונגר עילי"..." תשטיפים ממשטח התפעול שבעסק ינוקזו למערכת הביוב האזורית או לבור קליטת הפסולת". בסיום הפתע נראה עובד בעסק מזרים בצינור שפכים לתעלת הניקוז.
- ב. נגר עילי נקי מהמשטחים שמעל ומסביב לדיג'סטרים ומדרך הגישה לבור האגירה זרמו למשטח התפעולי – פרק ב' סעיף 4.3: "נגר עלי נקי משטחי העסק, לרבות נגר מגגות המבנים, למעט הנגר ממשטחי התפעול, ינוקזו אל מחוץ לשטח העסק למערכת הניקוז האזורית, באופן שלא יבוא במגע עם שפכים, פסולת או בוצה". בסיום אביתר סרוסי, מנהל התפעול במפעל אמר שהנוזל שהעובד הזרים לתעלת הניקוז הוא מים, שהגיעו כנגר מהשטחים שמעל ומסביב לדיג'סטרים ומדרך הגישה לבור האגירה.
- ג. שפכים, תשטיפים, זבל מעוכל ומי תסנין, גלשו והוזרמו לסביבה – פרק ה' סעיפים 5, 7: סעיף 5 - "החומר המעוכל המוצק ייאצר במאצרה או על גבי משטח תפעול ייעודי... מבלי שתשטיפים וחומר יגלשו אל מחוץ למשטח, למעט אל המערכת לקליטת תשטיפים".

סעיף 7 – "בעל העסק יבטיח תחזוקה תקינה של כל מרכיבי המערכות במתקן, כך שלא ייווצרו מפגעים סביבתיים כגון... גלישות שפכים, תשטיפים ומי תסנין באופן בלתי מבוקר לסביבה". בסיום נראו הזרמות שפכים ותשטיפים לתעלת הניקוז. כמו כן תועדה גלישה של זבל מעוכל מהמפרדה אל מחוץ לשטח המאצרה. בנוסף לאלה, תועדו גלישות של מי תסנין לסביבה משאבות ומצנרת לטיפול במי תסנין. גלישות אלו הן תוצאה של תחזוקה לקויה של מתקני העסק.

- ד. אדמה ונגר עילי נקי משדה חקלאי גלשו לתוך מאצרת הזבל המעוכל – פרק ב' סעיפים 4.3, 10.3:

סעיף 4.3: "נגר עלי נקי משטחי העסק... ינוקזו אל מחוץ לשטח העסק למערכת הניקוז האזורית, באופן שלא יבוא במגע עם שפכים, פסולת או בוצה".

סעיף 10.3: "המשטח יהיה מוגן מפני כניסה של נגר עילי לתוכו באמצעות סוללה או תעלה שתמוקם מסביבו ושתפנה את מי הנגר העילי לעבר מערכת הניקוז הטבעית בלא שיבואו במגע עם משטחי התפעול". בסיום תועדה כניסת אדמה ונגר עילי לתוך מאצרת הזבל המעוכל.

ה. הגדר שמסביב לעסק לרבות מסביב למאצרה לפסולת המעוכלת פרוצה – סעיף ב' 1: "בעל העסק יתקין גדר מסביב לשטח העסק למניעת כניסת אנשים ובעלי חיים". בסיור תועדה גדר הרשת שבין המאצרה לפסולת המעוכלת לבין השדה החקלאי פרוצה והרוסה.

ו. יש חשש שמאגר למי התסנין אינו אטום – פרק ב' סעיף 9.1: "המאגר יהיה אטום בפני חלחול, ויותקן בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז – 1997". בסיור תועדה בועה ביריעת האיטום במאגר למי התסנין. צחי גרטלר, יועץ החברה, אמר בסיור שזו יריעה שהתמוטטה ובמקומה הותקנה יריעה חדשה. נדרש להציג למשרדנו, אישור מחברה מוסמכת לכך שהמאגר אטום ושיריעות האיטום לא נפגעו.

ז. דיווח על תקלות בעסק – פרק יב סעיפים 5, 5ג:


סעיף 5: "בעל העסק ידווח באופן מיידי על התקלה לנותן האישור וליח"ס גולן באמצעות מוקד הסביבה, טל': 08-9253321, זמין 24 שעות ביממה."

סעיף 5ג: "סמוך, ככל האפשר, למועד התקלה ולא יאוחר משבוע לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה, הפעולות שננקטו לתיקונה, ולוחות זמנים משוערים לסיומה, לפי העניין". מנהל התפעול בעסק, אביתר סרוסי לא דיווח על התקלה למשרד להגנת הסביבה. יוסי לוי, מנהל העסק, לא דיווח לנותן האישור במשרד להגנת הסביבה, על התקלה ועל הפעולות שננקטו לתיקונה.

5. עפ"י הנתונים שבידינו תנאי הרשיון אינם מקוימים ולפיכך מנוהל העסק באופן המהווה עבירה על החוק.
6. הנכם נדרשים להסדיר את הליקויים המפורטים לעיל, ולעמוד בכל התנאים ברשיון העסק.
7. לאור האמור לעיל, אנו שוקלים נקיטת האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו, לרבות הגשת כתב אישום כנגדכם.
8. לתשומת לבכם, העונש המרבי הקבוע לעבירה על החוק הוא 18 חודשי מאסר או קנס של 75,300 ש"ח, וכן קנס של 1,400 ש"ח לכל יום שבו נמשכת עבירה לאחר מתן התראה זו.

ב ב ר כ ה ,

דורית זיס


מנהלת מחוז צפון

העתקים:

- ד"ר אילן צדיקוב – ראש תחום פרויקטים (תשתיות), ת"א.
- ד"ר סיגל בלומנפלד – ראש תחום תשתיות, כאן.
- עו"ד שהניז מולא חרבגי – יועצת משפטית, כאן.
- מישל מור יוסף – מרכז צוות פיקוח משטרה ירוקה במחוז צפון, כאן.
- עדו סמילנסקי – מרכז סביבה חקלאית, כאן.
- דן אסרף – מפקח היחידה הסביבתית גולן.