

תאריך: ב' אייר תשע"ח
17/04/2018
אתר סביבתי: 184656
סימוכין סיור: 18218104

לכבוד
יוסי לוי
מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ
א.ת. לב השרון (תנובות) ת.ד. 68 כפר יונה, 40350
ת.ד. 68 כפר יונה, 40350

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר שנערך בתאריך 10/04/2018

בתאריך 10/04/2018 סיירתי באקו אנרגיה גולן בע"מ, במיצר להלן "העסק".

מטרת הסיור: פיקוח על תוצאות פיזור מי תסנין (דיג'סטט נוזלי) שלא לפי תוכנית פיזור מאושרת

בסיור השתתפו:
נציגי המשרד:

עדו סמילנסקי – מרכז בכיר סביבה חקלאית

נציג האתר: [REDACTED] מפעיל בעסק.

רקע:

בעקבות דיווח של יאיר כרמי מרשות המים, על גלישת מי תסנין לתעלת ניקוז, מפיזור לקוי. נסעתי להתרשם בעצמי מהפיזור. (בסרטי הווידאו שצילם יאיר כרמי, רואים את הפיזור של מי התסנין בשדה וזרימת מי תסנין לתעלת ניקוז שלאורך כביש המערכת בנ.צ. 740690/269798).

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:

- א. בוצע פיזור מי תסנין (דיג'סטט נוזלי), ביום בו ירד גשם.
- ב. הפיזור בוצע בחלקה חקלאית בעודף, כתוצאה מכך התנקזו מי התסנין לתעלת ניקוז והצטברו בשדה בגובה 40 ס"מ.
- ג. לפני ביצוע הפיזור לא הגשתם תוכנית לפיזור מי התסנין ולכן הפיזור בוצע בניגוד לתנאים ברשיון העסק.
- ד. נפח נאגר מי התסנין מלא. כנראה בוצע הפיזור כדי למנוע גלישה של המאגר.

במהלך הסיור נטלתי דגימת למעבדה ממי התסנין שהצטברו בשדה בו פוזרו, לשלילית עמוקה. טופס נטילה מספר 118465. כלי הדיגום הועברו לבדיקה במעבדת בקטוכס.

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים מכתב זה.

דרישות לביצוע מידי:

- א. להפסיק ביצוע של פיזור מי תסנין, עד להגשת ותכנית פיזור ואישורה.
- ב. להגיש למשרד להגנת הסביבה תוכנית פיזור למי תסנין לאביב, קיץ, סתיו 2018. כנדרש בסעיף ו' 1 בתנאים ברשיון העסק מתאריך 19 לספטמבר 2012.
- ג. להתקן מערכת GPS על טרקטור פיזור מי התסנין ומד ספיקה הכוללת מערכת לאגירת נתוני כמות מי התסנין שמיושמת על כל דונם, מנדרש בסעיף 1.1 לפרק ו' בתנאים ברשיון העסק מתאריך 19 לספטמבר 2012.
- ד. לפזר את מי התסנין בהתאם להוראות תוכנית הפיזור שתוגש ותאושר ובכפוף לסעיפים 1.3, 1.4 לפרק ו' בתנאים ברשיון העסק מתאריך 19 לספטמבר 2012.
- ה. לפעול לגדלת נפח איגום מי התסנין, באמצעות שאיבת מוצקים מהמאגר או בכל דרך אחרת שתאושר ע"י נותן האישור ברשיון העסק.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:

שולית שהצטברה בשדה בו פוזרו מי התסנין.



בדיקת עומק מי התסנין שהצטברו בעודף בשדה.




מאגר מי התסנין מלא



יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,



עדו סמינסקי

מרכז בכיר סביבה חקלאית

העתיקים:

- דורית זיס- מנהלת מחוז צפון, כאן. (נ)
- אבי רדעי – רא"ג סביבה חקלאית, ירושלים. (נ)
- ד"ר סיגל בלומנפלד- ראש תחום תשתיות, כאן. (נ)
- מישל מור יוסף - מרכז צוות פיקוח משטרה ירוקה במחוז צפון, כאן. (נ)
- סאמר סאלח- ראש תחום פיקוח, כאן. (נ)
- דן אסרף – מפקח יחידה סביבתית גולן. (נ)