

תאריך: ט"ז אלול תשע"ט
16/09/2019
אתר סביבתי: 44293
סימוכין סיור: 19606286

לכבוד

מחצבות כפר גלעדי אגש"ח בע"מ
מחצבת עמיעד

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים במחצבת עמיעד, שנערך בתאריך 05/08/2019

בתאריך 05/08/2019 נערך סיור במחצבת עמיעד ת.ז. / ח.פ. 570036392, ב-עמיעד להלן "העסק". מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

משתתפים נוספים:

- מנהל המחצבה

- ממ מנהל המחצבה

עדינה אגמון - מרכזת מניעת רעש ואיכות אויר

רקע ותיאור כללי:

המחצבה הקימה מיתקן גריסה חדש שנמצא בשלבי הרצה, המתקן מסלק אחוז גבוה (??) (חומר טפל, האבן הנקייה מובלת במנהרה למתקן הגריסה הקיים. לתחנת ניטור בכחל אותר מקום אחד בלבד על גג מבנה המזכירות. להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: כל פעולות התדלוק והטיפולים בציד מכני הנדסי יתבצעו על משטח הטיפעול היעודי		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
אין מקום מוגדר ו/או יעודי לצורך טיפולים ברכבים. יש קבלני משנה שמבצעים טיפולים בשטח היכן שנוח להם ולא במקום מוסדר.	התקנת מום מסודר לטיפולים עם מפריד דלקים. להודיע לח"מ, מהי התכנית לעמידה בדרישה עד ל 30.10.2019	28/02/2020

התנאי הנבדק: מכונות קידוח יצויידו באמצעים ליניקה ואיסוף אבק		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
מכונת קידוח עבדה במפלס עליון ללא אמצעי לאיסוף אבק.	עד היום אפשרנו לעבוד בתוך הבור עם כל מתקן קידוח. בהרחבה אין לעבוד עם	31/12/2019

התנאי הנבדק: מכונות קידוח יצוידו באמצעים ליניקה ואיסוף אבק		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	מתקן קידוח ללא שאיבת אבק	

התנאי הנבדק: מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון להצגת התכנית ולו
המתקנים לא פעלו בעת הביקור (שעה 1230), ביום אחר שבקרתי באיזור המתקנים פעלו, ונצפה בכביש המוביל לשוב כחל, אבק רב מהמתקנים	מאחר ומחצבה יש אופק חציבה לפחות ל 5 שנים, יש להערך לשיפור האמצעים למניעת אבק, בין היתר מערכת לדיכוי אבק	31/12/2019

התנאי הנבדק: משטח תיפעול (תידלוק וטיפולים) תשתית נדרשת: יבנו מבטון או אספלט ועמיד בפני פחממני דלק ושמנים; יופרדו משאר משטחי העסק באופן שלא יזרמו תשטיפים מחוץ למשטחי התפעול ינוקז לתעלות ניקוז, למפריד שמנים בגודל 500 ל' לפחות. תשטיפי מפריד הדלקים ירוכזו במיכל אטום.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
משטח בטון ליד מיכל התדלוק מצומצם קיים בלבד. קיים חשש לדליפות עקב תקלות וכיוצ"ב	פתרון לספיגה במקרה נזילות/ התקנת משטח לפי דרישת התנאים לרשיון עסק	01/01/2020

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת adina@sviva.gov.il

2. יגיש מסמכים להוכחת תיקון הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בצירוף הצהרה על כך¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א לחוק האמור).


להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:

אבק מהמחצבה – נלקח בתאריך 2.9 מהכביש המוביל לכחל



מצב הכיכר ביציאה מהמחצבה (משופר) עמדת תדלוק

מתקן הגריסה החדש



מיקום מכשיר ניטור והמקום שימוקם מכשיר ניטור אבק רציף



סיכום:

1-מתקן הגריסה החדש, מאפשר גידול בפוטנציאל התפוקה, ולפיכך פעולות לשידרוג האמצעים למניעת אבק במתקנים הקיימים והתקנת האמצעים הנדרשים למניעת אבק במגרסה החדשה, (במיוחד לאור העובדה שלחברה יש הרשאה ל 5 שנים תמימות), אילו דברים שהחברה צריכה להעמיד בסדר עדיפות גבוה, והמשרד ידאג לאכוף !.

2- אין לעבוד עם מתקן קידוח ללא שאיבת אבק!

3-לסגור ללא דיחוי נוסף את נושא האישורים ותשתית נדרשת להקמת תחנת הניטור בכחל.

4-לתת מענה לנושא מניעת זיהום מים מתדלוק וטיפולים. ולדאוג שגם קבלני המשנה ינקטו בפעולות למניעת זיהום קרקע.

הבהרות לגבי דו"ח זה :

1. הדו"ח מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
3. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכת שנה טובה,

עדינה אגמון

מרכזת מניעת רעש ואיכות אוויר

העתיקים:

דורית זיס -מנהלת מחוז צפון
מנכ"ל מחצבות כפר גלעדי
מחצבות כפר גלעדי
משה שליט- יח' סביבתית אצבע הגליל
סאמר סאלח- מנהל תחום פיקוח- כאן
משתתפים



נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
איכות אוויר	מפעיל מחצבה ינקוט אמצעים למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בלתי סביר הנגרם על ידי תנועת כלי רכב בדרכים פנימיות במחצבה, לרבות אמצעים אלה:	השנה פוזרה תמלחת, המשרד אישר בנוהל החדש
	בעל העסק יבצע ניטור אבק מרחף ושוקע בסביבה, לפי דרישת נותן האישור	התכנית שהוגשה השנה בינואר כלהלן: במהלך השנה: אפריל-יוני (נא להעביר דוחות) בספטמבר-אוקטובר.
כללי	גבולות אזור המיועד לחציבה יסומנו בשטח באמצעות מודד מוסמך ובהתאם לתוכנית החיצוב. הסימון בשטח יעשה באמצעות סימון ברור וממוספר שלא ניתן להזזה בקלות, בולט בשטח ונראה לעין	בוצע
	כל פעילות העסק לרבות אחסון טפל תתבצע אך ורק בתוך גבולות שנקבעו בתוכנית המחצבה המאושרת	מבוצע
	לפני תחילת עבודת חציבה באזור שטרם בוצעו בו פעילות חציבה, תוסר שכבת הכיסוי העליונה (top soil) מפני השטח ותאוחסן באופן נפרד מחומרי גלם וטפל. החומר ישמש לשיקום הנופי לאחר סיום העבודות.	במהלך השנתיים האחרונות בוצעה פעילות של הסרת שכבת כיסוי עליונה.
	סלילת קטעי דרך שניתן לסללם וניקוי דרכים סלולות במחצבה למניעת הצטברות אבק ופיזור	דרך אספלט מהכניסה למחצבה. נקיה וזאת בעקבות פיזור מי מלח בתוך המחצבה
	הרטבת הדרכים שבין מיתקני המחצבה ובינם לבין שטחי החציבה בחומר הגורם לייצוב הקרקע אחת לשנה לפחות, בסוף עונת הגשמים	בשנה אושר פיזור תמלחת בנוהל של המשרד, פיזור מס 2 בוצע בחודש האחרון, ומצב הדרכים משופר
	איסור נסיעה בתחום המחצבה במהירות שעלולה לגרום להתרוממות אבק ולפיזור, והצבת שילוט במחצבה לעניין זה.	המלצה להוסיף שילוט הגבלת מהירות לפחות כל 200 מ
	ינקוט את כל האמצעים למניעת פיזור אבק מערמות של חול מחצבה בין בדרך של שיקוע או קירוי של הערמות באופן שיהיו מוגנות מרוח ובין בדרך של יצירת שכבה אוטמת על הערמה באמצעות הרטבתה;	פעולות: הפעלת ממטרות שטח. מגבלות- מיקום גבוה של המתקנים והערימות