



י"א ניסן תשע"ה
31 מרץ 2015

לכבוד
מר מוסה גרינברג
מנכ"ל מטמנת עברון,

שלום רב,

הנדון : דו"ח סיור באתר פסולת עברון – 23/03/2015

סימוכין : התראה וזימון לשימוע מיום 24.11.2011
סיכום השימוע מיום 20.12.2011

בתאריך 23.03.15 בשעה 12:00 נערך סיור במטמנת עברון עם מפקח המשטרה הירוקה מר חיים אלבו

להלן תמונת המצב כפי שנתגלתה במהלך הסיור:

1. במהלך הסיור נצפו תשטיפים הזורמים מגוף הפסולת אל שטחים לא אטומים לחלחול ואל תעלת ניקוז חיצונית הזורמת אל מחוץ לשטח האתר תוך זיהום מים עיליים ומי תהום. ראוי לציין שהאתר נמצא באזור רגיש הידרולוגית.
2. במקום קיים חשש לזיהום מקורות מים/מי תהום באזור המטמנה מתשטיפי המטמנה הנובעים מגוף הפסולת וזורמים על גבי תאים שנסתיימה בהם ההטמנה, ולאזורים ללא תשתיות איטום מתאימות. מחד : **התשטיפים זורמים על פני השטח אל התעלה ההיקפית שמחוץ לשטח המטמנה!** ומאידך, התשטיפים ניגרים אל תוך בריכת עפר שנמצאת מזרחית לשטח ההטמנה הפעיל. בריכת התשטיפים, שניקזה תשטיפים מזוהמים ומי גשמים גורמת למפגע חמור הכולל ריח חריף שנוסף מהבריכה גם לאחר שעות פעילות האתר.
3. הזיהום המתואר נמשך למרות התראות קודמות של משרדנו בנושא (בתאריכים 10.11.11, 18.7.11, 26.7.11, 24.11.11, 20.12.11) כתוצאה מחלחול המזהמים לקרקע בטווח הארוך, קיימת סכנה לזיהום אקוויפר.
4. מצב זה מתמשך ומהווה סיכון חמור וחשש לזיהום מקורות מים, מהסיבות הבאות: התשטיפים של האתר מכילים ריכוזים גבוהים של מגוון מזהמים כימיים ואורגניים, שעלולים לזהם את מי השתייה.
5. יש מספר אזורים בתאי ההטמנה הפעילים בהם הכיסוי הוא מינימלי ביותר : מדובר באזורים בהם לא מתבצעת הטמנה כרגע - במדרון המזרחי ובדופן הדרום מערבי של האתר כמו כן ההטמנה מתבצעת על שטח גדול שנראה כי אינו מכוסה כלל.
6. בסביבת האתר הורגש ריח חזק ובלתי סביר של פסולת אורגנית.





מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון

רצ"ב תמונות שצולמו ע"י מפקח המשטרה הירוקה מר חיים אלבו בתאריך 09.03.15 בשעה 15:45, באותו מעמד
ניטלה דגימת תשטיפים שממצאיה טרם התקבלו.

תשטיפים הזורמים מגוף הפסולת אל תעלת ניקוז חיצונית הזורמת אל מרחץ לשטח האתר תוך זיהום מים עיליים
ומי תהום.








מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון







ההטמנה מתבצעת על שטח גדול שנראה כי אינו מכוסה כלל.





רצ"ב תמונות מהסיור של היום שצולמו ע"י החתום מטה.

תשטיפים הזורמים מגוף הפסולת אל תעלת ניקוז חיצונית הזורמת אל מוחץ לשטח האתר תוך זיהום מים עיליים ומי תהום.





מדינת ישראל


המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון











מזרחית לשטח ההטמנה הפעיל נוצרה בריכת תשטיפים עקב הגשמים האחרונים, בריכת התשטיפים גורמת למפגע חמור הכולל ריח חריף גם לאחר שעות פעילות האתר.





ההטמנה מתבצעת על שטח גדול שנראה כי אינו מכוסה כלל.



המשרד להגנת הסביבה



לסיכום.

1. לפי העובדות המתוארות לעיל, מבוצעות במקום עבירות לכאורה לפי סעיף 20 ב' (א) ו-(ב) לחוק המים, התשי"ט - 1959.

2. עליך להפסיק מיד את הזיהום ולנקוט באמצעים על מנת למנוע הישנות הזיהום!

הליקויים שנתגלו במהלך הסיור מהווים לכאורה עבירה על החוק וגורמים למטרד ריח לתושבי האזור. (תלונות רבות מגיעות למשרדנו מתושבי הסביבה). הנכם נדרשים לפעול מידית לתיקון הליקויים תוך עמידה בתנאי רישיון עסק.



המשרד להגנת הסביבה



בכוונתנו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא להפסקת הזיהום, לרבות הגשת כתב אישום
כנגד האחראים.

בברכה,
ארז אבני
רכז פסולת מוצקה

העתקים:

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון, כאן
די"ר סיגל בלומנפלד, מנהלת תחום תשתיות, כאן
אבי רדעי, ראש אגף פסולת, ירושלים
צוות פסולת, כאן
עינת ברונשטיין, ממונה מטמונות ותחנות מעבר, ירושלים
מישל מור יוסף, מרכז המשטרה הירוקה, כאן
חיים אלבו, מפקח משטרה ירוקה, כאן
עו"ד שהניז מולא, חרבגי, יועצת משפטית, כאן

