



י"ד אייר תשע"ה
03 מאי 2015

לכבוד
מר מוסה גרינברג
מנכ"ל מטמנת עברון,

שלום רב,

הנדון : דו"ח סיור באתר פסולת עברון – 13/04/2015

סימוכין : התראה וזימון לשימוע מיום 24.11.2011

סיכום השימוע מיום 20.12.2011

סיכום סיור מיום 23.03.2015

בתאריך 13.04.15 בשעה 10:00 נערך סיור במטמנת עברון בנוכחות אבי מנהל האחזקה של המטמנה

להלן תמונת המצב כפי שנתגלתה במהלך הסיור:

1. במהלך הסיור נצפו תשטיפים הזורמים מגוף הפסולת אל שטחים לא אטומים לחלחול ואל תעלת ניקוז חיצונית הזורמת אל מחוץ לשטח האתר תוך זיהום מים עיליים ומי תהום. ראוי לציין שהאתר נמצא באזור רגיש הידרולוגית.
2. במקום קיים חשש לזיהום מקורות מים/מי תהום באזור המטמנה מתשטיפי המטמנה הנובעים מגוף הפסולת וזורמים על גבי תאים שנסתיימה בהם ההטמנה, ולאזורים ללא תשתיות איטום מתאימות. **מחד : התשטיפים זורמים על פני השטח אל התעלה ההיקפית שמחוץ לשטח המטמנה!** ומאידך, התשטיפים ניגרים אל תוך בריכת עפר שנמצאת מזרחית לשטח ההטמנה הפעיל. בריכת התשטיפים, שניקזה תשטיפים מזוהמים ומי גשמים גורמת למפגע חמור הכולל ריח חריף שנודף מהבריכה גם לאחר שעות פעילות האתר.
3. הזיהום המתואר נמשך למרות התראות קודמות של משרדנו בנושא (בתאריכים 10.11.11, 18.7.11, 26.7.11, 24.11.11, 20.12.11, 23.03.2015) כתוצאה מחלחול המזהמים לקרקע בטווח הארוך, קיימת סכנה לזיהום אקוויפר.
4. מצב זה מתמשך ומהווה סיכון חמור וחשש לזיהום מקורות מים, מהסיבות הבאות: התשטיפים של האתר מכילים ריכוזים גבוהים של מגוון מזהמים כימיים ואורגניים, שעלולים לזהם את מי השתייה.
5. יש מספר אזורים בתאי ההטמנה הפעילים בהם הכיסוי הוא מינימלי ביותר : מדובר באזורים בהם לא מתבצעת הטמנה כרגע – כמו כן ההטמנה מתבצעת על שטח גדול שנראה כי אינו מכוסה כלל.
6. בסביבת האתר הורגש ריח חזק ובלתי סביר של פסולת אורגנית.
7. פסולת קלה עפה מחוץ לשטח המטמנה ומזהמת את האזור הקרוב למטמנה.






רצ"ב מפות הממחישות את זרימת התשטיפים משטח האתר אל הסביבה.

אזור המטמנה

זרימת התשטיפים משטח המטמנה
אל תעלת הניקוז חיצונית המתחברת
לנחל בית העמק ומשם ישירות לים
התיכון.





מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון



נקודת דיגום ונשטיפים

זרימת התשטיפים משטח האתר אל הסביבה

* תיקון טעות מהסיכום הקודם בתאריך 23.3.2015: דיגום התשטיפים נעשה בתאריך 10.03.2015 ולא כפי


שצוין בסיכום הסיור בתאריך ה- 09.03.2015







רצ"ב תמונות מהסיור שצולמו ע"י הח"מ.

תשטיפים הזורמים מגוף הפסולת אל תעלת ניקוז חיצונית הזורמת אל מחוץ לשטח האתר תוך זיהום מים עיליים ומי תהום.














מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון



המשרד להגנת הסביבה

9

רח' המלאכה 3 ת"ד 575 נצרת עילית, מיקוד 17105 טל: 04-6059147
פקס: 04-6020590 erezav@sviva.gov.il






מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון



המשרד להגנת הסביבה





מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון










מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

ענף טיפול בפסולת מוצקה ומחזור - מחוז צפון





לסיכום.

1. לפי העובדות המתוארות לעיל, מבוצעות במקום עבירות לכאורה לפי סעיף 11 לחוק מניעת מפגעים,

סעיף 20 כ"א לחוק המים, התשי"ט 1959 וסעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968

2. עליך להפסיק מיד את הזיהום ולנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע הישנות הזיהום!

הליקויים שנתגלו במהלך הסיור מהווים לכאורה עבירה על החוק וגורמים למטרד ריח לתושבי האזור. (תלונות רבות ממשיכות להגיע למשרדנו מתושבי הסביבה). הנכם נדרשים לפעול מידית לתיקון הליקויים תוך עמידה בתנאי רישיון עסק.

בכוונתנו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא להפסקת הזיהום, לרבות הגשת כתב אישום כנגד האחראים.

בברכה,

ארז אבני

רכז פסולת מוצקה

העתיקים:

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון, כאן

יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה, רמלה

די"ר סיגל בלומנפלד, מנהלת תחום תשתיות, כאן

אבי רדעי, ראש אגף פסולת, ירושלים

צוות פסולת, כאן

עינת ברונשטיין, ממונה מטמנות ותחנות מעבר, ירושלים

מישל מור יוסף, מרכז המשטרה הירוקה, כאן

חיים אלבז, מפקח משטרה ירוקה, כאן

עו"ד שהניז מולא, תרבגי, יועצת משפטית, כאן

