

תאריך: כ"ז כסלו תשפ"א
13/12/2020
אתר סביבתי: 156394
סימוכין סיור: 20770484

לכבוד
עברון ת.מ.מ מיחזור
אסי רוטביין - מנהל
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
עברון
עברון 2280800

שלום רב,
הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון שנערך בתאריך 10/11/2020
בתאריך 10/11/2020 נערך סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת ת.ז. / ח.פ 550210199, ב-עברון
עברון להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:
נציגי העסק:
אבי אובנטל - מנהל יוצא- אתר סביבתי
אסי רוטביין - מנהל האתר
מירי עופר - ראש ענף פסולת מוצקה
נציגי המשרד:

רקע ותיאור כללי:
בתאריך 10.11.20 התקיימה פגישה ולאחריה סיור באתר. נכחו בפגישה: אבי אובנטל מנכ"ל המטמנה המסיים את תפקידו, אסי רוטביין- מנכ"ל עברון הנוכחי והח"מ.
בפגישה הוצגו הנושאים הבאים:
* אסי ישמש כמנכ"ל המטמנה מתאריך 1.1.21, אבי אובנטל ינהל את הפרויקט של הקמת מפעל המיון.
* החברה מחכה לאישור המשרד לקול קורא להקמת מפעל המיון.
* מתקן תשטיפים ספרדי- המתקן עתיד לפעול בסוף השנה הנוכחית. חברת טלאור מקימה את המתקן.
* גנרטורים לייצור חשמל- מתבצעת החלפה של גנטור וטיפול בגנרטורים. בחודש 12.20 יהיו 2 גנרטורים חדשים אשר יכנסו לפעולה.
* ניקוז של נוזלים מצינורות איסוף הגז- על מנת לשחרר מים מהצינורות, משאבה תבצע שאיבה של הנוזלים.
* נפח תשטיפים בבריכת התשטיפים- עומד על 2500 קוב.
* תא ד'3- מתבצע כיסוי יומי באמצעות אדמת כורכר. התא עתיד לפעול לתקופה של שנה וחצי. במהלך סיור

זה, נראה כי הפסולת מוטמנת בשטח רחב. עפ"י נציגי המטמנה, הנ"ל מתבצע בשל הצורך ב"ריפוד" תחתית התא החדש. נפח הטמנה נותר של התא- 700,000 טון.

* תאים ד' + 4 ד' -5 הוגשה בקשה להיתר בנייה לתאים אלו.

* כמות פסולת יומית עומדת על 1700-1800 טון ליום.

* גדר מסביב למטמנה על פי מפרט של רט"ג- הגדר הוקמה עפ"י דרישות רט"ג, אך הכסף שהובטח טרם הביצוע אינו שולם.

* תאים א' + ב' אשר עברו שיקום- ישנה תוכנית להקמת פאנלים סולריים ע"ג תאים אלו. במהלך הסיור נראו חריצים ע,ג, התאים, יש לוודא כי החריצים נאטמים.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: הטמנת פסולת מעורבת (ביתית) במוקד אחד בלבד		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
ההטמנה מתבצעת בשטח רחב	הנ"ל הוצג בפני מנכ"ל החברה ונאמר כי הסיבה לכך היא היות והתא הינו חדש ונדרש ריפוד של התחתית בפסולת	30/12/2021

התנאי הנבדק: נצפתה פסולת על הגדרות		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
יש מעט פסולת על הגדר בחלק של האתר באיזור המתקן הספרדי	יש לדאוג לאיסוף הפסולת בסמוך לגדר	31/12/2020

בעל העסק-

- ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il>. ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
- לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 דינו - מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור (סעיף 14א לחוק האמור).

להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:
1. תשטיפים בבריכת התשטיפים



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 10/11/2020

2. תא ד' 3



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 10/11/2020

3. תא ד' 3



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 10/11/2020

4. ערימות עפר



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 10/11/2020

5. תאים משוקמים- חריצים ע"ג התאים



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 10/11/2020

סיכום:

יש לוודא כי פסולת מוטמנת בשטח מצומצם ולא רחב, ומתבצע כיסוי יומי כנדרש.

בהצלחה לאסי בתפקידו החדש.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

מירי עופר

ראש ענף פסולת מוצקה



העתקים:

מנהלת המחוז
יחידה סביבתית
משתתפים



נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו מפגעי אבק	
לא מורגש בשטח האתר ריח של שריפה.	
5.15.2. מניעה וטיפול בשריפה- 5.15.2.1. בעל העסק לא יבעיר פסולת בעסק.	
5.15.1. בעל העסק יפעל למנוע היווצרות של שרפה ובעירה פנימית בעסק, לרבות באמצעות איסור עישון באזור העיסוק בפסולת, הדרכת העובדים בעסק וכדומה.	
לא מורגש באתר ריח של תשטיפים	
12.5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרמו ריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 וזיהום אוויר כהגדרתו בחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.	
מתקיים באתר איסוף של ביוגז.	
קיים איסוף אקטיבי של גז.	
לא נצפו סימני שריפה ופיח שחור על גבי תא הפסולת	
לא מורגש באתר ריח של גז	

כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
4.2. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.2.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ;	

מזיקים והדברה	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו בע"ח משוטטים בשטח האתר	
13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים	

פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
המשאיות מגיעות לאתר כשהן מכוסות	

פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
5.7. בעל העסק יאחסן באתר כמות של חומר כיסוי המספיק לשימוש של שבועיים לפחות	
7.1 בעל העסק יכבוש את הפסולת המוטמנת בעסק שלוש פעמים לפחות לפני כיסויה בחומר כיסוי, באמצעות ציוד מכני כבד ויעודי לטיפול בפסולת	
2.5.... בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.2. אמצעי שקילה לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה ימוקם בכניסה לעסק, יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת;	
2.5... בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק;	
6.4. בעל העסק ישקול כל כלי רכב להובלת פסולת הנכנס לעסק באמצעות אמצעי השקילה כמפורט בסעיף 4.3, בין אם הוא מלא או ריק, וינהל רישום	
6.2. לא תורשה כניסה לעסק של 6.2.1.5 צמיגים	

שפכים	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
9.3.1.3. בעסק תהיה מערכת לאגירה וטיפול תשטיפים	
במידה שיש, כל גלישות התשטיפים נעשות על גבי יריעות אטומות	
יש גלישות תשטיפים בשוחות הבקרה	