



כ"ט טבת תשע"ט
06 נואר 2019
סימוכין: 111/004/19

לכבוד:

מר אלכס מנגולד
מנכ"ל ובעל היתר הרעלים
עלה שרותי אקולוגיה
א.ת. קריית גת

שלום רב,

הנדון: סיכום סיור – עלה שרותי אקולוגיה בע"מ-קרית גת

רקע

למפעל עלה שרותי אקולוגיה בע"מ (להלן: "המפעל") (ח.פ. 511656589), אשר באזור תעשייה בקריית גת, ניתן היתר רעלים מס' 767948 ביום 27/07/2018 ותוקפו עד 29/07/2019, ובו תנאים של המשרד להגנת הסביבה, לרבות תנאים מיוחדים שעניינם תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (להלן: "תנאי היתר הרעלים").

ביום 05/12/2018 בשעה 14:18 לערך, התקבל דיווח במרכז המידע של המשרד להגנת הסביבה, על אירוע שריפה במעורבות חומרים מסוכנים במפעל. הדיווח על התרחשות האירוע הגיע למרכז המידע מתחנת כיבוי אש אשקלון.

ביום 16/12/2018, התקבל במשרדנו דו"ח תחקיר אירוע חומרים מסוכנים, אשר הוכן על ידי המפעל.

בתאריך 19/12/2018 בוצע במפעל תחקיר של האירוע וכן בוצעה ביקורת פתע לרבות סיור פיקוח במהלכו נבדקה עמידת המפעל בתנאי היתר רעלים.

בסיור השתתפו:

מטעם המפעל: מר אלכס מנגולד- מנכ"ל המפעל

מטעם המשרד להגנת הסביבה: גב' אורית אוזן- ממונה פסולת מסוכנת-אגף חומ"ס, גב' לילך פדלון- ממונה חומרים מסוכנים וחירום- מחוז דרום (הח"מ)

להלן הממצאים מיום הסיור:

1. תחקיר האירוע

ממידע שנמסר במהלך סיור הפיקוח וכן מתוך דו"ח התחקיר, עולה כי אירוע השריפה התרחש במעורבות של החומר Potassium phosphite, אשר הגיע ממפעל [REDACTED] על פי גיליון הבטיחות, מדובר בחומר אשר מגיב עם מים.

מדו"ח התחקיר, עולה כי חומר זה מאוחסן בשיגרה באזור הסככה הייעודית, אשר מכוסה במערכת לכיבוי שריפות באמצעות רסס מים (ספרינקלרים). עוד עולה כי, בפועל, עובר לאירוע השריפה, החומר הועבר לאחסון בשטח פתוח באזור הרגיל, בא במגע עם מים, יצר ראקציה כימית, התחמם וגרם לשריפה.



2. כלומר, באופן שגרתי מבוצעת במפעל אחסנה של חומרים שלא על פי ההנחיות המפורטות בגיליון הבטיחות של החומר. כמו כן אירוע השריפה נגרם לאחר שהחומר אוחסן שלא בהתאם לנדרש בגיליון הבטיחות. **ממצאי הסיור**

2.1. במהלך הסיור נמצאה פסולת מסוכנת לרבות פסולת אריזות (המהווה אף היא פסולת מסוכנת), כשהיא מאוחסנת בכמויות גדולות מאוד, בעומס ובצפיפות רבה, ללא מעבר אפשרי לעובדים וכלי שינוע, כפי שנדרש בתנאי היתר הרעלים.

הנ"ל מהווה הפרה לכאורה של סעיף 14. א. בפרק ה': "תנאים לעניין העיסוק ברעלים", חלק ג' "תנאים מיוחדים לעניין הטיפול ברעלים", הקובע כי:

"כלי קיבול המכילים רעלים או פסולת מסוכנת יאוחסנו באופן שיאפשר לעובדים ולכלי שינוע גישה נוחה ובטוחה אליהם."



תמונה מס' 1- פסולת אריזות ממתנה לטיפול. צולם ע"י אורית אוזן



צילום מס' 2- עומס באחסנת פסולת מסוכנת- צולם ע"י אורית אוזן



צילום מס' 3- עומס וצפיפות של פסולת מסוכנת באזור האחסון. צולם ע"י לילך פדלון

2.2. במהלך הסיור נמצאו 3 משטחים של חביות שהכילו פסולת מסוכנת כשהן חלודות לחלוטין. יצוין כי בשל העומס והצפיפות הרבה בתחנת המעבר, לא ניתן היה לגשת אל החביות המדוברות ולבדוק מהו סוג הפסולת המאוחסנת בהן.

הנ"ל מהווה הפרה לכאורה של סעיף 14.ב. בפרק ה': "תנאים לעניין העיסוק ברעלים", חלק ג' "תנאים מיוחדים לעניין הטיפול ברעלים": "רעלים או פסולת מסוכנת יאוחסנו באריזות סגורות ותקינות שאינן דולפות, סדוקות, חלודות או מנופחות".



צילום מס' 4- חביות חלודות של פסולת מסוכנת לא ידועה, אשר לא ניתן לגשת אליה. צולם ע"י לילך פדלון.

2.3. מהמידע שנמסר לנציגות המשרד במהלך סיור הפיקוח על ידי מר מנגולד, עולה כי המפעל החל לבצע פעילות של טיפול באריזות קוביות אשר הכילו פסולת חומרים מסוכנים מוצקים, וזאת ללא קיומו של נוהל עבודה מסודר ופרוטוקול טיפול, כנדרש.

הנ"ל מהווה הפרה לכאורה של סעיף 13.ג. בפרק ה': "תנאים לעניין העיסוק ברעלים", חלק ג' "תנאים מיוחדים לענין הטיפול ברעלים":

"העסק יכין ויפעל על פי נוהל לעריכת שינויים. בנוהל יוגדרו, בין היתר, הנחיות לפעילות הנדרשות בעת עריכת שינויים בעסק"....

2.4. על פי המידע שנמסר לנציגות המשרד להגנת הסביבה, במהלך הסיור שהתקיים בעסק ביום 19/12/2018, ומתוך דו"ח התחקיר, עולה כי החומר אשר גרם לשריפה (Potassium phosphite), אשר הגיע ממפעל [REDACTED] הוא חומר אשר מגיב עם מים, ואשר היה אמור להיות מוצב באזור הסככה הייעודית, אשר מכוסה במערכת לכיבוי שריפות באמצעות רסס מים (ספרינקלרים), כלומר באופן שגרתי מבוצעת אחסנה של חומרים שלא על פי ההנחיות המפורטות בגיליון הבטיחות של החומר.

הנ"ל מהווה הפרה לכאורה של סעיף 4.2. בפרק 4: "אחסון פסולות", בחלק ג': "תנאים מיוחדים לתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים":

"בעל ההיתר יאחסן רעלים ופסולות מסוכנות על פי הנדרש בגיליונות בטיחות (MSDS). או בהתאם לקבוצות ותכונות הסיכון של הפסולת."

2.5. במהלך סיור הפיקוח אשר התקיים במפעל, דווח על ידי מנכ"ל המפעל, מר אלכס מנגולד, כי הקוביה אשר הגיעה ממפעל [REDACTED] ואשר הכילה שאריות של חומר (Potassium phosphite), המגיב עם מים, עברה ניסור וחיתוך וחלקה העליון (ללא שאריות החומר), היתה מיועדת לעבור לטיפול במתקן השטיפה והגריסה במפעל, וזאת על אף שמדובר בחומר המגיב עם מים.

הנ"ל מהווה הפרה לכאורה של סעיף 13.1.2. בפרק 13: "טיפול באריזות ריקות", בחלק ג': "תנאים מיוחדים לתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים":

"אסורה שטיפה וגריסה של אריזות שהכילו חומרים העלולים להגיב עם מים."

3. סיכום

3.1. מן האמור לעיל ניתן להסיק כי העסק מפר את תנאי היתר הרעלים. לידיעתכם, הפרת תנאים שניתנו בהיתר רעלים מהווה עבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק.

הנכם נדרשים לעמוד באופן מיידי בתנאי היתר הרעלים אשר בידכם ולקיימם במלואם. לאור חומרת הממצאים, משרדנו שוקל הפעלת הסמכויות המשפטיות שבידו.



1. באחריותך ובאחריות נושאי המשרה בחברה לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותכם על מנת להפסיק את המפגע ולמנוע הישנותם במפעל זה בעתיד.
2. למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור במכתב זו בכדי לגרוע ולפטור מחובתך לבצע את העבודות, לדאוג לסידורים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים והמתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים, הפרעות מכל סוג שהוא, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים והמתאימים על-מנת למנוע פגיעה במתקנים, במערכות, בעובדים, או בצידוד כתוצאה מביצוע הוראות מכתב זה.
3. למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור במכתב זה בכדי לגרוע ולפטור מחובתך לבצע את הפעולות, העבודות הדרושות להסרת המפגע, כמפורט לעיל, בטיב, באופן הביצוע, התקן, לבצע את הבדיקות שיש לבצע לפני ביצוען, לתאם ולקבל אישור לביצוע העבודות עם כל גורם אשר הדין מחייב.
4. למען הסר ספק יובהר, כי אין בעמידה וקיום הוראות במכתב זה בכדי לגרוע ולפטור מחובתך מלקיים כל דין, ובכלל זה: דיני התכנון והבניה, רישוי עסקים, מניעת מפגעים ואיכות הסביבה, חוקים, חוקי העזר, התקנות, הצווים, תכניות בניין ערים, וכן הוראות של כל רשות מוסמכת החלים לגבי שטח המפעל, ו/או לגבי השימוש בו, ו/או בקשר לביצוע העבודות.

ב ב ר כ ה,

לילך פדלון
ממונה חומרים מסוכנים וחירום

תפוצה: משתתפים

מר ברוך ובר- מנהל המחוז, כאן
גב' רומי אבן דנן- רא"ג חומ"ס, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.

