

07/10/2018

מסמך מס' 1782 מ-י דור מודיעין מרכז
מכתב קודם: 1782 מ-ט דור מודיעין מרכז, 23/05/2016

לכבוד
מר ניסים שביט, חברת דור אלון

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

מספר מניפה 171742

מחוז	כתובת	חברה	שם התחנה	מס' מזהה של התחנה
מרכז	זכריה הנביא פינת החשמונאים, מודיעין	דור	מודיעין	1782

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 11.02.07

המס' המזהה של הבדיקה: 70933

סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת

סוג המיכלים: דופן כפולה חומר הדופן החיצונית: פוליאתילן אמצעי הניטור: תקינים חלקית
נבדקו 3 מיכלים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה לא תקינים.

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 05.09.18

המס' המזהה של הבדיקה: 85524

סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת

סוג הבדיקה: UST

אמצעי הניטור: תקינים רישומי בדיקה חודשיים: קיימים
נבדקו 5 תאי מיכלים מתוך 5 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 02.11.15

המס' המזהה של הבדיקה: 81086

סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת

נבדקו 5 קוים מתוך 5 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 05.11.15

המס' המזהה של הבדיקה: 81067

סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת

נבדקו 4 קוים מתוך 4 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

אישורים שהתקבלו:

- הדופן החיצונית של המיכלים אינה אטומה ולפיכך יש לבצע כדלקמן:

1. ניטור בין הדפנות ימשך במידה ואין הצטברות מים בין הדפנות (בכל מקרה של הצטברות מים בין הדפנות יבוצע ניקוז של המים הללו).

2. בדיקת האטימות הבאה למכל הראשי תבוצע בתדירות של אחת ל-3 שנים (הבדיקה הבאה עד 09.2021).

- לפי הודעת החברה מ-25.02.13 בתחנה הותקנו פיאזומטרים.
- התקבל אישור מ-10.12.17 לתקינותם של גלאיי הנזילות מצנרת.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 02.11.2020

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה

בברכה,



ד"ר אריה פיסטנר

ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

מר שמואל ירושלמי, מחוז מרכז