

מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה

אשכול תעשיות

אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

רח' פל ים 15, חיפה 33095 ☎ 8632277 – 04, פקס 8632288 – 04

ArieP@sviva.gov.il

21/08/2017

מסמך מס' 0471 מ-יד דלק עומרים דרום

מכתב קודם: 0471 מ-יג דלק עומרים דרום, 04/05/2016

לכבוד

מר ניסים צפרוב, חברת דלק

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

זהות תחנת הדלק:

מס' המזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
471	עומרים	דלק	ביציאה לכיוון עומר	דרום

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בדק מישב בע"מ

בתאריך: 12.01.16

המס' המזהה של הבדיקה: 1307

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת __

סוג המיכלים: דופן בודדה

נבדקו 4 מיכלים מתוך 7 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 15.02.16

המס' המזהה של הבדיקה: 81401

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת __

נבדקו 3 קוים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

הערה לבדיקה: לפי דו"ח הבדיקה 79222 מ-07.07.14, מילוי המיכל T1-סולר מבוצע בפריקה ישירה.

בדיקות צנרת הניפוק

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בדק מישב בע"מ

בתאריך: 24.11.15

המס' המזהה של הבדיקה: 1240

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת __

נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

אישורים שהתקבלו:

- לפי מסמך מ-01.2017 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה.
- על פי הודעת החברה מ-21.04.09, שני המיכלים (T3-מים, T4-מים) מבוטלים. מיכל T3-מים נמצא דולף בבדיקה מס' 72514 מ-03.03.09.
- התקבל אישור לניתוקו של מיכל T-98 באופן זמני ב-02.07.17.

הוראות לביצוע:

- בעקבות הכשל בבדיקת צנרת המילוי מס' 78391 (480-מ"ל/ש) יש לנהוג על פי האמור בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) התשנ"ז – 1997 עם דגש על תקנה 13.

מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה

אשכול תעשיות

אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

רח' פל ים 15א', חיפה 33095 ☎ 04 – 8632277, פקס 04 – 8632288

ArieP@sviva.gov.il

הבדיקה התקופתית הבאה עד 24.11.2020

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
בברכה,


ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:
גב' שירה תמיר, מחוז דרום