ח אדר תשפ״ו
25/02/2026
מספר מסמך :1307034

לכבוד

יצרני / יבואני / משווקי פיגומי זקפים

מבצעי בנייה

שלום רב,

הנדון : **<u>פיגומי זקפים ללא הטבעה נדרשת</u>**

לאחרונה מתקבלות במשרדנו אינדיקציות לכך שמופצים פיגומי זקפים אשר חלקיהם לא נושאים סימון של קבע כפי הנדרש. יובהר כי סעיף 34 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ״ח-1988 (להלן : ״תקנות הבטיחות בבניה״), קובע כי פיגומי זקפים נדרשים לעמוד בת״י 1139-1. עוד קובעת התקנה כי ״כל רכיב מרכיבי הפיגום סומן ע״י יצרן הפיגומים בסימון של קבע הכולל את הפרטים האלה : שם היצרן, דגם הפיגום, מועד הייצור״.

נוסף על כך, בתעודת אישור הדגם, המופקת ע״י מכון התקנים, יש התייחסות מפורשת לסימון של הדגם הספציפי, אותו ניתן לראות בחלק ״תאור מורחב של המוצר״.

פיגום זקפים אשר חלקיו לא נושאים סימון של קבע, לא ניתן לדעת בוודאות כי הוא אכן עומד בת״י 1139-1, גם אם מוחזקת לידו תעודת אישור שהפיק מכון התקנים. משכך, התייחסות לפיגום זקפים מעין זה, תהא זהה להתייחסות לפיגום זקפים ללא אישור דגם ועלולה להוביל לנקיטת סנקציות כנגד מבצע הבניה, מנהל עבודה וכיו״ב.

יוזכר כי ת״י 1139-1 הוא תקן מחייב וכי על מבצע הבנייה חלה חובה מפורשת להתקין ולהשתמש בפיגום זקפים המקיים דרישת כל דין.

עוד מוזכר כי סעיף 22 בתקנות הבטיחות בבניה מגדיר כי ״מצא מנהל העבודה בבדיקת הפיגום כי אין הוא מתאים למטרה שלה הוא נועד או שהורכב בניגוד להוראות יצרן הפיגום, או שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה, לא ישתמשו בפיגום כל עוד לא תוקן כראוי, להנחת דעתו של מנהל העבודה״. והרי, סימון של קבע על חלקי הפיגום הוא אחת מדרישות תקנות הבטיחות בבניה.

בכבוד רב

אינג׳ יחזקאל שורצמן
מפקח עבודה ראשי
טל. משרד : 074-7696143
Hezi.Schwartzman@labor.gov.il

מחוז הנהלה מרכזית, כתובת : רח׳ בנק ישראל 7, ת״ד 39255 , ירושלים 9139102 טלפון : 074-7696282 פקס : 074-7696348
דוא״ל : MBP@labor.gov.i אתר האינטרנט : https://employment.molsa.gov.il/sha

העתקים
רן כהן , סגן מפקח עבודה ראשי
נביל עליאן , מנהל תחום בכיר (בטיחות בעבודה)
אמיר סריג , מנהל תחום (בטיחות בבנייה)
תפוצת מפקחי עבודה איזוריים

מחוז הנהלה מרכזית, כתובת: רח' בנק ישראל 7, ת"ד 39255 , ירושלים 9139102 טלפון: 074-7696282 פקס: 074-7696348
דוא"ל: MBP@labor.gov.i אתר האינטרנט: https://employment.molsa.gov.il/sha