

מדינת ישראל



לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה

אגף א' רישוי ופיקוח

טל: 03-5657154

פקס: 03-5613583

כ' אדר א, תשפ"ב

21 בפברואר, 2022

סימוכין: 4000-0408-2022-000467

אל: איגוד שמאי הרכב בישראל, איגוד המוסכים בישראל, איגוד יבואני הרכב

איגוד קציני בטיחות, איגוד מכוני הרישוי, מוסכים לזגגות רכב

הנחיה	מערכות בטיחות לרכב	בתוקף מתאריך 20.08.2020 עדכון 1 מיום 18.11.2020 עדכון 2 מיום 21.02.2022
-------	--------------------	--

1. בהמשך לעדכון מיום 18/11/2020, לעניין החלפת שמשה קדמית לרכב עקב נזק / תאונה, כי תחילה יש לבצע בדיקה למערכות הרכב הרלוונטיות, **למען הסר ספק נבהיר, שמהות הבדיקה היא להבטיח את כיוול מערכת הבטיחות /מצלמה שממוקמת על שמשת הרכב הקדמית.**

2. בכל מקרה מערכת הבטיחות שעל שמשת הרכב הקדמית חייבת להיות מכוילת כאמור בסעיף 5 למכתבנו שבסימוכין מיום 30/8/2020, וזאת על מנת להבטיח החזרת תפקוד מערכות הרכב למצבן המקורי כפי שתוכננו על ידי יצרן הרכב ו/או יצרן המערכת/מצלמה.

3. נסב את תשומת לבכם, כי במקרה קרות נזק / תאונה לרכב, חלה האחריות על המנהל המקצועי של המוסך לתקינות הפעולות שבוצעו ברכב, לפי סעיף 141 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו – 2016 גם למערכות הבטיחות והחיישנים ברכב כגון, כריות אוויר, בקרת סטייה מנתיב, בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום וכו'.

בכבוד רב,

משה קירמאיר

מנהל אגף א' רישוי ופיקוח

העתקים : מהנדס אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה
מהנדסת עינת סגל – מנהלת בכירה אגף הרכב
מר רפי אלישע – ראש תחום שירותי תחזוקה
מחלקת קציני בטיחות
מפקחים/מרכזים מחוזיים