


חנק מגזים רעילים בעת עבודה בתוך שוחת ביוב

מסמך הפקת לקחים לתאונת עבודה

	סוג האירוע:	חנק מגזים רעילים בשוחת ביוב
	גורם לאירוע:	כניסה לשוחת ביוב ללא ציוד מתאים
	סוג מקום העבודה:	שוחת ביוב
	תנאי עבודה:	עבודה בחלל מוקף.

תיאור קצר של האירוע

לצורך ביצוע עבודות שאיבה וניקוי של מערכת ביוב פעילה, ירד עובד אל תחתית שוחת ביוב שעומקה כ- 3 מטרים. עובדים שנמצאו מחוץ לשוחת הבחינו לפתע כי העובד אינו מתקשר. עובד נוסף ירד אל תוך השוחה כדי לחלץ את חברו ואף הוא התמוטט בתוך השוחה. העובדים חולצו מתוך השוחה והובלו במצב קשה לבית החולים כשהם ללא הכרה לאחר ששאפו גזים רעילים.

המלצות למניעת הישנות אירועים מסוג זה

- לצורך עבודה בבור ביוב שהינו חלל מוקף המכיל גזים ואדים רעילים, יש להבטיח:
 - שבכל מהלך העבודה ימצא מחוץ לבור עובד אשר יסייע בפעולות חילוץ במידת הצורך.
 - העובד הנכנס לבור יהיה מצויד במכשיר נשימה מתאים וכן, רתום ברתמת בטיחות וכבל המחובר לחצובה חיצונית מתאימה, וכן מחובר לחבל אשר קצהו מוחזק בידי עובד הנמצא מחוץ לבור.
- יש לתת לעובדים הדרכה לביצוע עבודה בגובה גם בנושא "בתוך מקום מוקף", על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה ולספק לעובדים ציוד מגן אישי והאמצעים הנדרשים לביצוע עבודה זו.
- יש להדריך את העובדים ולמסור להם מידע עדכני בכתב על הסיכונים הכרוכים בביצוע עבודה זו.
-



הערות: מקרה התאונה שתואר לעיל, נבחר להוות דוגמה לתאונות שנגרמו עקב ציוד פגום, ו/או העדר נהלי

עבודה, או נהלי עבודה שאינם תקינים.

לציין, שפרסום מקרה זה אינו בעל עדיפות מיוחדת או מרומזת, ומקרה זה אינו שבהכרח מהווה תופעה אחרונה שהתרחשה. מסמך זה מפורסם לצרכים של לימוד/הסקת מסקנות/הפקת לקחים בלבד ואין בו להוות חוות דעת או עמדה מחייבת של משרד הכלכלה לגבי תיקי חקירה או תיקים המתנהלים בבתי דין. למען הסר ספק יובהר כי מסמך הפקת הלקחים בא להוסיף בלבד על הוראות כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש),

תש"ל – 1970 ותקנותיה.

לציין גם, שהתמונה המתוארת לעיל הינה תמונה להמחשה בלבד ואינה קשורה לאירוע.