

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 12.11.2025 – דיון בבקשות תמיכה שהתקבלו במסגרת מבחנים לתמיכה של משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות בגופים המפעילים מכינות קדם-צבאיות לשיפוצים ושיפור

הבטיחות במתחם המכינה לשנת 2025

תברי הוועדה:

אבי מאיר - מנכ"ל, יו"ר הוועדה
עו"ד ענת אילוז - יועצת משפטית, חברת ועדה
טובי רוזנר – חשבת, חברת ועדה

משתתפים נוספים:

עומר צור- מנהל אגף מכינות קדם צבאיות
נופך שרגאי- מנהלת תחום מכינות קדם צבאיות

רקע

1. ביום 4.9.2025 אישרה ועדת התמיכות את פרסום מבחן התמיכה בגופים המפעילים מכינות קדם-צבאיות לשיפוצים ושיפור הבטיחות במתחם המכינה לשנת 2025.
2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה (המועד הקובע) נקבע ליום 15.10.2025.
3. ביום 28.9.2025, לאור פניות הציבור, החליטה ועדת תמיכות להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה (המועד הקובע) נקבע ליום 19.10.2025.
4. עד למועד האחרון להגשת בקשות, 19.10.2025, הוגשו 55 בקשות לתמיכה (פירוט בנספח המצורף).

החלטות

1. ועדת התמיכות קיבלה סקירה מגורמי המקצוע באגף המכינות לגבי בחינת עמידתם של הגופים המגישים בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בסעיף 5 למבחן התמיכה (הסעיפים והדרישות שאינם הנדסיים).
2. לאור האמור, ועדת התמיכות מאשרת כי כל 55 הבקשות עומדות בתנאי הסף המקצועיים, שאינם הנדסיים.
3. חלוקת התמיכות לבקשות שיאושרו במסגרת מבחן תמיכה זו כפופה לקיומו של תקציב.
4. ועדת התמיכות קיבלה סקירה ממהנדסת וכלכלן חברת פארטו בע"מ, שהיא חברת הבקרה של המשרד, לגבי בחינת עמידתם של הגופים המגישים בתנאים ההנדסיים לקבלת התמיכה המפורטים בסעיף 7 למבחן התמיכה.

5. ועדת התמיכות בחנה כל אחד מרכיבי בקשות התמיכה והחליטה לגבי כל אחד מהם מי עומד בתנאים שנקבעו במבחן ומי אינו עומד, בהתאם לנימוקים המפורטים בנספח לפרוטוקול זה.

6. הבהרה בעניין עבודות או פעולות שבוצעו לאחר פרסום מבחן התמיכה

מבחן התמיכה פורסם ביום 4.9.2025. על כן, פעולות ועבודות שבוצעו לאחר מועד זה נדרשות לעמוד בכלל הדרישות, לרבות המסמכים שהגשתם נדרשת לפי סעיף 7 למבחן. לגבי מכינה שלא צירפה במסגרת בקשת התמיכה את כלל המסמכים הנדרשים כאמור – ועדת התמיכות החליטה כי אין לאשר את התמיכה בבקשתה, כמפורט במסגרת הנספח לפרוטוקול. יחד עם זאת, המכינה רשאית להשלים את המסמכים או ההבהרות שהיא נדרשה בהשלמתם במהלך תקופת הערעור המפורטת להלן.

7. הגשת ערעור על החלטת הוועדה

א. מכינות אשר הגישו בקשות לפרויקטים שנמצא כי אינם עומדים בתנאי סף ונפסלו על פי החלטת ועדת התמיכות, יהיו רשאיות להגיש ערעור על החלטת הוועדה לא יאוחר מיום 18.12.2025 (עד חצות הלילה 23:59).

ב. יחד עם זאת, לאור המועד המאוחר בשנה שבו מפורסם פרוטוקול זה ועל מנת לקדם את חלוקת תקציב התמיכה מוקדם ככל הניתן השנה, נבקש כי מכינה המעוניינת להגיש ערעור – תגיש אותו בהקדם האפשרי על מנת שהוועדה תוכל לרכז את הדיון בכלל הערעורים שיוגשו בהקדם. עוד נבקש, כי מכינה שלא מעוניינת להגיש ערעור על פסילתה – תשלח הודעה בדוא"ל ובה תעדכן כי אין בכוונתה להגיש ערעור.


ג. את התשובה במסגרת הערעור יש לנסח באופן תמציתי וענייני ולהגיש את כלל האסמכתאות הנדרשות. מובהר, כי לא תהיה פניה נוספת או אפשרות נוספת להשלמות טרם ההחלטה הסופית של ועדת התמיכות בערעורים שיוגשו.

ד. את הערעורים/ויתור על ערעור יש לשלוח לדוא"ל: Mechinot@pmo.gov.il וגם לדוא"ל: Olga.T@pareto.co.il


ה. ערעור אשר יוגש לאחר המועד הנקוב - לא יחשב כערעור שהוגש ובהתאם לא יועלה לדיון בוועדת התמיכות.



עו"ד ענת אילון
יועצת משפטית



רו"ח טובי רוזנר
חשבת



מר אבי מאיר
מנכ"ל

נחתם ביום 27.11.2025

מס"ד	שם המכירה	כתובת	תחום	פעולה	לוח"ז לביצוע	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)
1.01	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכירה שאינן מצריכות היתר בנייה	בית המדרש של המכירה נמצא בחלל שאינו מוגש בשל המבנה הישן, אנו מבצעים פעולת הגשה משער הכניסה למכירה ועד דלת בית המדרש שתכלול שביל מוגש לכסא גלגלים לצד גרם מדרגות ומעקה אחיזה חדש. כניסה זו תאפשר גישה נגישה לכלל חלקי חלל המכירה. הכניסה הנגישה תאפשר גישה למטבחון וחדר שיעורים מלבד בית המדרש.	עד סוף 2025	מאושר	
1.02	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכירה הנדרשים מטעמי בטיחות	לפני כשנה עברנו ביקורת כבאות ואנו נדרשים לכלל שינויים במערכת כיבוי האש הכוללת, התקנת גלאים, מערכת כריזה, מפסק חירום, גלגלונים חדשים, הזנת אידרונט 2 צול ועוד... (בכלל הדרישות נכללו גם דרישות ושינויים בחשמל, יופיע בפרק החשמל). דרישות אלה עומדות כבסיס לקבלת אישור כבאות על המבנה ופעולות שאנו מחוייבים לבצע ותקצוב המערכות יועיל לנו מאוד לתהליך.	עד סוף 2025	מאושר	
1.03	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכירה הנדרשים מטעמי בטיחות	כפי האמור וכפי הניתן לראות בתמונות מערכת החשמל במבנה ישנה מאוד. ככלל, החלפנו חלק ממערכות החשמל במבנה אך עדיין מבנה בית המדרש הישן דורש מאיתנו החלפת לוח ושדרוג קוי החשמל הקיימים. דרישות אלה עלו גם ממערך הכבאות על שינויים מסוימים וגם מעריית עכו הבעלים של המבנה אשר נמצא אצלנו בהקצאה.	עד סוף 2025	מאושר	
1.04	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכירה	מטבחון (פינת הקפה) של המכירה נמצא במצב תברואתי שפול. בתמונות ניתן לראות את מצבו הזמני והרע. אנו מבקשים לבצע שדרוג של המטבחון, החלפת הכיורים והתקנת שיש נירוסטה, מיקום מקרר גדול יותר מותאם לצרכים וגם ניקוז ואינסטלציה מתאימים עם מקום מרווח למוצרי קפה מיחם קבוע ומתקן מים קרים.	עד סוף 2025	מאושר לפי 6,000 ₪ למ"ר לפני מע"מ (ולא בהתאם להצעת המחיר שהוגשה במסגרת ההצעה, שהיא גבוהה באופן לא סביר)	
1.05	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה או שדרוג של פתורות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איומים ביטחוניים במתחם המכירה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בנייה	במסגרת כניסתנו למבנה החדש של המכירה הכניסה המיועדת למכירה עוברת בשער חצר ישן ומזוהה, בנוסף, הגדר המקיפה את חצר המכירה היא ישנה והרוסה בחלקים מסוימים ואף נמוכה וניתנת לקפיצה פשוטה פנימה דבר הפוגע בביטחון התלמידים וכידוע אנו נמצאים בסיכונה מעורבת עם עבר מורכב. בהצעה הגשנו בקשה להחלפת שער הכניסה לשער חדש וגדר חדשה עם כניסה מסודרת וקודן כניסה לשימוש התלמידים בלבד ומניעת כניסה של זרים דרך השער ולא דרך הגדר.	עד סוף 2025	מאושר	
1.06	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה או שדרוג פתורות הצללה במתחם המכירה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	בחדר המכירה אנו מעוניינים להקים פרגולה גדולה שתוכל להכיל עד 30-40 איש לטובת ישיבה בחדר. פרגולה כזו תועיל כהצללה מרבה יותר מציליה אשר איננה מחזיקה מעמד הרבה שנים בתנאים קיץ וחורף קיצוניים בסמוך לים. אנו מבקשים פרגולת עץ גדולה שתהווה המקום המוצל היחיד בחדר הגדולה שלנו ותהיה סמוכה לפינת הכושר	עד סוף 2025	מאושר פרגולה ודק בלבד. ספסלים אינם מאושרים שכן אינם נכללים בפעילות הנתמכת (סעיף 4).	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
1.07	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכירה	רכישת מתקן מים קרים תעשייתי ורכישת מתקן מים חמים תעשייתי	עד סוף 2025	מאושר מתקן מים קרים בלבד והובלתו בהתאם לפעילות הנתמכת כהגדרתה בסעיף 4.	
1.08	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מערכת המיזוג במבנה שקיבלנו ישנה מאוד והחלל גדול. מניסיון העבר בחדר האוכל אנחנו מבקשים מערכת מיזוג VRF גדולה וחזקה לטובת חלל בית המדרש	עד סוף 2025	מאושר	
1	אבנר				סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח		
2.01	אדרת	כפר הנוער הדסה נעורים	צביעה וסיווד קירות במתחם המכירה	טיפול בקירות פנים וחוץ של מתחם היחידני במכירה כולל בית המדרש	28/07/2025	מאושר שפכטל וצבע בלבד. חיפוי אקוסטי - לא מאושר מאחר ולא נכלל בפעילות הנתמכת בסעיף 4.	

2.02	אדרת	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה במתחם הפנאי של החניכים	01/08/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
2.03	אדרת	אדרת - נעורים, סילבר, בן שמן	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	התקנת וילונות במתחם בית המדרש והכיתות למניעת שמש וקרינה חזקים	23/10/2025	מאושר	
2.04	אדרת	אדרת סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון רצפת בית מדרש בסילבר כולל התקנת רצפה פרקט	01/08/2025	מאושר	
2.05	אדרת	אדרת נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקונים ברצפת בטון המתחם החינוכי הדסה נעורים	28/10/2025	מאושר	
2.06	אדרת	בן שמן	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת מתחם הצללה המתחם המכינה בסמוך למגורי חניכים	05/10/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה
2.07	אדרת	בן שמן	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	מועדון חניכים - החלפת 8 גופי תאורה שנים בתקרה	14/09/2025	מאושר	
2.08	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלת בשרותים חניכים מתחם חינוכי	28/08/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
2.09	אדרת	בן שמן	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	טיפול והגדלת לוח חשמל במכינה	30/10/2025	מאושר	
2.10	אדרת	עיינות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקונים וטיפול במערכות מים וקירות בדירת צוות	10/08/2025	לא מאושר. לא הועבר פירוט כמויות ומידות בהצעות המחיר ולכן לא עומד בדרישה המפורטת בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה.	
2.11	אדרת	עיינות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	טיפול בקרקע הסמוכה למגורי החניכים	01/06/2025	מאושר	
2.12	אדרת	סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	טיפול בתשתית דירות צוות בסילבר	01/09/2025	מאושר	
2.13	אדרת	סילבר	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	טיפול בתשתית החשמל במגורים	12/10/2025	מאושר	
2.14	אדרת	בן שמן	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	טיפול במזגנים מועדון חניכים	15/09/2025	מאושר	
2.15	אדרת	סילבר	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	אספקה פירוק והתקנה של מזגנים במתחם מגורים וחינוך סילבר	10/09/2025	מאושר	
2.16	אדרת	עיינות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	אספקה והתקנת מזגנים במגורי חניכים	01/09/2025	מאושר	
2.17	אדרת	נעורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	אספקה והתקנה של מזגנים במגורי צוות	15/09/2025	מאושר	
2.18	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	בדיקות חשמלאי בודק	01/07/2025 בוצע	מאושר	
2.19	אדרת	בן שמן, עיינות, נעורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	בדיקות כיבוי אש כולל השלמת חוסרים ותיקון מערכות גילוי	01/07/2025 בוצע	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה.
2.20	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	טיפול והחלפה של דודי שמש וקולטים	27/10/2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ ולכן לא עומד בדרישה המפורטת בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה.	
2.21	אדרת	בן שמן, עיינות, סילבר, נעורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ייעוץ בנושא בטיחות, גרות, תברואה חשמל ואש	15/10/2025 בוצע	מאושר חלקית - חוות דעת יועץ ניתנת לתמיכה בשיעור של עד 10% (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה ולכן מאושר רק חלק של עד 10%.	
2.22	אדרת	בן שמן	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	תיקונים צביעה וסיוד במתחם המגורים	23/10/2025	מאושר	
2.23	אדרת	סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת מטבחון כולל ארונות רקובים במתחם מועדון חניכים	28/10/2025	מאושר	
2.24	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	טיפול בקרקע בחצר מגורי חניכים	26/10/2025	מאושר	
2.25	אדרת	סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	מקלחות מגורי חניכים בסילבר- מחיצות ודלתות	28/10/2025	מאושר	
2	אדרת			סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח			

3.01	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת מנורות, פירוק והרכבה תאורת הצפה, תיקון תשתיות חשמל בחצר, טיפול בלוח חשמל, הוספת שקעים בבית, התקנת טיימר דוד שמש, מכסים לקופסאות חיבורים, קופסת חיבורים פרגולה	15.9.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2) למבחן התמיכה.
3.02	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הוספת שקעים ומתגים, החלפת מנורות, התקנת לוח משנה בגינה לשקעים ותאורה	1.9.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2) למבחן התמיכה.
3.03	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	פירוק מנורות בחצר, תאורת הצפה בחצר, התקנת טיימר דוד שמש	3.9.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
3.04	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	גינון והדברה ב-3 מבני המכינה	2.9.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
3.05	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	גינון והדברה ב-3 מבני המכינה	26.8.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
3.06	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	טיפול מקיף במערכות גילוי וכיבוי אש במכינה, כולל בדיקת והחלפת מערכות כיבוי ידניות, בדיקת מערכות גילוי ותיקון, הוספת גלאים	26.8.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה.
3.07	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	ניקוי וחיטוי מזגנים בשטח המכינה	31.8.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
3.08	אופקים למדע	ישעיהו 23	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הפרדת כיתת לימוד מחדר אוכל ויצירת שני חללים נפרדים	7.9.25	מאושר	
3.09	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוות דעת יועץ בטיחות ותברואה ואישור תקינות מבנה	24.8.25	מאושר	
3.10	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	מבדק בטיחות עבור מבנה	24.8.25	מאושר	
3.11	אופקים למדע	ישעיהו 23 אופקים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הוספת הצללה במרפסת ויולה ישעיהו 23	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3.12	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירמיהו 22 אופקים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת מזגנים במבני המכינה	נוב-25	מאושר	
3.13	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איומים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאיים דורשים היתר בניה	תיקון קירות בממ"ד בירמיהו 22	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3.14	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללה למרפסת וילה בישעיהו 27	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3.15	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	הסדרת בלוני גז ירמיהו 22	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3.16	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	הסדרת בלוני גז ישעיהו 27	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3.17	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת אסלה בירמיהו 22	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3.18	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקון פתח קיר ישעיהו 27	נוב-25	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	
3	אופקים למדע			סה"כ עלות הבקשה 2 בסכום			
4.01	אורות	הרואה טלמון	צביעה וסיוז קירות במתחם המכינה	עד 9.25	מאושר		

4.02	אורות	הרואה טלמון	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	עד 12.25	מאושר	
4.03	אורות	הרואה טלמון	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	עד 12.25	לא מאושר. על פי הבקשה אשר הוגשה בליויי דו"ח מטעם יועץ בטיחות נראה כי מדובר בעבודות שמטרתן פיתוח תשתיות, ולא בעבודות לתיקון ליקויי בטיחות. על כן פעילות זו אינה נכללת במסגרת הפעילויות הנתמכות לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגש פירוט כמויות לביצוע במסגרת הצעת מחיר לפי סעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. זאת ועוד, לא הוגשה תכנית לביצוע העבודות המבוקשות לפי סעיף 7(א)3 במבחן התמיכה.	
4.04	אורות	הרואה טלמון	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	עד 12.25	מאושר	קולר מים
4.05	אורות	הרואה טלמון	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	עד 12.25	מאושר	
4.06	אורות	הרואה טלמון	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את תניי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	יוני-25	מאושר	עבודות בנייה - מכינה בלטמון
4	אורות					סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2
5.01	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן כל המבנים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הדרשים מטעמי בטיחות	כבר בוצע ושולם	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות 5-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	"טלפייר"-תשלום שנתי עבור מערכות גילוי אש
5.02	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	לרכישה מידית כמה שניתן	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות 5-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	"מי הטבע" - קניית 2 קולרים ל2 השלוחות(בית אסף+בית הדס)
5.03	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	לרכישה מידית כמה שניתן	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות 5-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	"אוני מצרי מיזוג אוויר בע"מ-מיזוג אוויר לבית אסף ובית הדס.
5.04	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	23/072025 כבר בוצע ושולם	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות 5-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בנוסף, לא הועבר פירוט כמויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.	"סלים א.מ. שיפוצים בע"מ"-תקרה צפה בכיתת לימוד שלוחת בית הדס- הדסה נעורים(התקרה הייתה לקויה)
5.05	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי בטיחות	כבר בוצע ושולם	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות 5-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט כמויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו. בנוסף, הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 10.9.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	"ישר ולעניין בנייה בע"מ" חש 10058- עבודות חשמל בשלוחת בית הדס בהדסה נעורים, החלפת גופי תאורה ישנים, החלפת שקעים לשקעים בטוחים, סידור ארונות במתחם המכינה+ הוספת פאזה.

5.06	אחד משלנו	מצפה אילן	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	"אסינן איאד עבודות שיפוצים וצבעי"- צביעת חדרי החניכים בשלוחת בית אסף במצפה אילן.	כבר בוצע ושולם 01/09/2025	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט כמותיות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.
5.07	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	"התקנת מערכות חשמל אגבאריה מחמוד" חש 0223- התקנת גופי תאורה במטבח, סידור ארון חשמל בכיתת הלימוד, ארגון כבלי חשמל חיצוניים בשלוחה, התקנת פרוז'קטורים חיצוניים ברחבת המכינה.	כבר בוצע ושולם 02/06/2025	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט כמותיות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.
5.08	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון לקיוי בטיחות במתחם המכינה	"ישר ולעניין בנייה בע"מ" חש 10058- סגירת פחים צדדים-החלפת מרזבים תיקולים בכיתת הלימוד ובמבנה המשרדים הישנים.	כבר בוצע ושולם 10/09/25	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט כמותיות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.
5.09	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון לקיוי בטיחות במתחם המכינה	"ישר ולעניין בנייה בע"מ" חש 10058- תיקון קיר הפסיפס- קיר שנמצא בבית הדס בהדסה נעורים- קיר ישן, חיצוני למבנה משרדים, מחשש להתפרקות חלקים מהקיר נדרש תיקון עם חומרים מחזקים.	10.09.2025	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט כמותיות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.
5.10	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	רכישה והתקנת של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	"מגן דוד אדום בישראל"- מצורפת הצעת מחיר עבור דפיברילטור 1 בסכום 4,700 ₪ שה מלא המצרים הנלווים- נצטרך 2 במחיר של 9400 ₪ . אנחנו צריכים לרכוש 2 דפיברילטורים עבור 2 השלוחות(בית הדס ובית אסף)	לרכישה מידית כמה שניתן	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
5.11	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	כפר הנוער הדסה נעורים	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	לצביעה מיידית	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
5.12	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	כפר הנוער הדסה נעורים	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	לצביעה ותיקון מידי	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).

5.13	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	"חברת שמואל שמעון ושות' בע"מ"- הצללות 2 השלוחות לבית הדסה בהדסה נעורים ולבית אסף במצפה אילן.	להתקנה מידית	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
5.14	אחד משלנו	מצפה אילן	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	"אבישי שירותי חשמל"- סידור חשמל במכולות בשלוחת בית אסף שבמצפה אילן-עבודות התקנה ושיפורים על גבי מכולות.	לטיפול מדי	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
5.15	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	"אורן מתקני משחקים בע"מ"- הקמת מתחם כושר 2 השלוחות, לשלוחת בית אסף שבמצפה אילן על סך 69,856 ₪ ולשלוחת בית הדס שבהדסה נעורים על סך 29,999 ₪ סה"כ - 99,855 ₪	לטיפול מדי	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
5.16	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	"גסטרוליין בע"מ"- כיריים 2 השלוחות בית אסף ובית הדסה (כל אחד במחיר של 22,656.00 ₪)	לטיפול מדי	לא מאושר. באישור היועץ שהוגש אושרה החלפה לכירה חשמלית בלבד. אולם בבקשת התמיכה מבוקש להחליף לכירה גז, שלא נכללה בהמלצת היועץ.
5	אחד משלנו			סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח		
6.01	איתן	מכולות המגורים מכינת איתן גבעת המייסדים מעלה אדומים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג מערכת מיזוג אוויר	הכנה למזגן (הנזה+ניקוז) כולל אספקת והתקנת מזגנים	10/08/25 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.02	איתן	מכולות המגורים מכינת איתן גבעת המייסדים מעלה אדומים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צבע פנים סופרקריל לבן כולל שפכטל ותיקונים	10/08/25 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.03	איתן	מכולות המגורים מכינת איתן גבעת המייסדים מעלה אדומים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקונים על פי דרישת מבקר	15/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.04	איתן	מכולות המגורים מכינת איתן גבעת המייסדים מעלה אדומים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקונים על פי דרישת מבקר	20/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.05	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות ירחו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	ציוד לתיקוני תברואה לפי ד"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית ממן ניהול ופיקוח	24/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.06	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות ירחו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	ציוד לתיקוני תברואה לפי ד"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית ממן ניהול ופיקוח	20/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.07	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות ירחו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הנחה וחיבור תשתיות לצורך תיקוני תברואה, על לפי ד"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית ממן ניהול ופיקוח	19/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.08	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות ירחו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקוני חשמל לפי ד"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית ממן ניהול ופיקוח	15/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.09	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות ירחו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקוני חשמל לפי ד"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית ממן ניהול ופיקוח	15/08/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.

6.10	איתן	מכינת איתן גבעת אדומים מעלה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ביקורת ואישורים מ.ו. מפקחים	31/07/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.11	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות יריחו	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ביקורת ואישורים מ.ו. מפקחים	30/09/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.12	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות יריחו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקוני חשמל לפי ד"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית ממן ניהול ופיקוח	03/09/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6.13	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות יריחו	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	בכנת תוכנית תשתיות חשמל ותברואה ע"י יועץ יואל ממן	11/09/2025 בוצע	לא מאושר. המכולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.
6	איתן				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
7.01	אלישע	נווה צוף	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	קבלנו ד"ח מפורט ממערך הכבאות עם דרישות רבות ומפורטות בכל אזור המכינה. כל הדברים בוצעו וקיבלו את אישור הכבאות. הדרישות מתחלקות לפרטים רבים הנדרשים לטיפול שאת כולם דרש מנהל המבואות. החל מעבודות בטיחות ואישור גז, המשך לדלתות בהלה בכל המתחם, עבודות לבטיחות בחשמל (כרטיסי ניתוק וכו') וכלה בעבודות ממשיות של רכזות, מטפים, גלאים, וכו' וכו'. על גבי החשבונות מופיעות כלל העבודות	בוצע 06/2025 09/2025 מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(3) למבחן התמיכה.
7.02	אלישע	נווה צוף	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	בחודש מרץ 2025 כחלק מחידוש ההכרה במכינה ע"י משרד ההתיישבות נערך ביקור של משרד הבריאות במכינה עם ד"ח ליקויים שהועבר לנו. ביצענו את כל מה שהונח ע"י משרד הבריאות וע"י יועץ המזון אותו נידרשנו לקחת כחלק מניהול הנושא.	בוצע 07/2025 09/2025 מאושר - יועץ ובדיקות. לא מאושר - מקררים - לא נכלל בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
7.03	אלישע	נווה צוף	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	מתחם הכושר המרכזי של המכינה שודרג משמעותי. לצורך כך לאחר עבודות עפר ומילוי בוצעה בו התקנה מלאה של דשא סינטטי ע"ג מצע סומסום 15 ס"מ מתחת לכל המתקנים. בוצע בו שביל מונגש המוביל למתקני הכושר המונגשים.	בוצע עד 4.9.2025 מאושר בכפוף לסכום הקבוע בסעיף 6(ב)(2) למבחן התמיכה	
7.04	אלישע	נווה צוף	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון והחלפת מזגנים ברחבי מתחם המכינה והכנת המתחם לשנה"ל הבאה	בוצע 16/09/2025 מאושר	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.9.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא ציירה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
7.05	אלישע	נווה צוף	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה גדולה ואיכותית בכניסה למכינה אשר תהווה מקום מוצל לפעילות שוטפת ויום יומית	בוצע מאושר	לא מאושר. החשבונות שהוגשו הן עבור רכש עצים ומדידות והן לא מציגות עבודות שנכללות במסגרת אחת מהפעילות הנתמכת בסעיף 4.
7.06	אלישע	נווה צוף	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודרן	שער המכינה, הינו גורם משמעותי ובטחוני. המכינה נמצאת על אם הדרך במקום מאיים מאוד בטחוני. נדרש כל הזמן לתקן ולתחזק אותו	29/06/2025 בוצע מאושר	
7	אלישע				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
8.01	ארזי הלבנון	ציונה תגר 15 תל אביב יפו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכישת מזגן והתקנה	04/09/2025 מאושר	התשלום בכפוף להשלמת חשבונות מס
8.02	ארזי הלבנון	ציונה תגר 15 תל אביב יפו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכישת מזגן והתקנה	12/08/2025 מאושר	
8.03	ארזי הלבנון	ציונה תגר 15 תל אביב יפו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	שיפוץ גג רעפים שנשבר	31/08/2025 מאושר	לא מאושר. לא הועבר פירוט כמיוות ותכולת העבודה.
8	ארזי הלבנון				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	

9.01	באר אורה	באר אורה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכילה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הסדרה	עד 31/12/25	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכילה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בתימית 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכילה.
9	באר אורה				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
10.01	בארי	בית ברל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכילה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	פרגולה בפנינת ישיבה במתחם מגורי חניכים	דצמבר 2025	מאושר
2+109:4	בארי	בית ברל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	השמשות ציוד כיבוי אש וגילוי אש הכולל החלפות וטיפול	בוצע 30/09/2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 30.9.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
10.03	בארי	בית ברל	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי-מנירוסטה) במתחם המכילה	קניה והתקנה של מתקן שתייה במטבחון מגורי חניכים	דצמבר 2025	מאושר
10.04	בארי	בית ברל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכילה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הרחבת פרגולה וסגירה פריקה באזור הישיבה של חדר אוכל חניכים	דצמבר 2025	מאושר רק סעיף הפרגולה. סגירת פתחים באלומיניום אינה מאושרת מכיוון שאינה חלק מהרכיבים הנתמכים על פי סעיף 4(א)(7) שעניינו הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה.
10.05	בארי	בית ברל	צביעה וסידור קירות במתחם המכילה	צבע ותיקוני צבע במטבח וחדר אוכל חניכים	דצמבר 2025	מאושר
10.06	בארי	בית ברל	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכילה שטרם הוצב בו מפעם	רכישה של מכשיר דפיברילטור והתקנה	דצמבר 2025	מאושר
10.07	בארי	בית ברל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	פירוק מזגנים ישנים והתקנת מזגנים חדשים	דצמבר 2025	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכילה.
10.08	בארי	בית ברל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	עבודות חשמל בחדר אוכל חניכים	דצמבר 2025	לא מאושר. לא הוגשה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה וכן לא הוגשה תכנית מתחם המכילה כנדרש בסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
10.09	בארי	בית ברל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכילה	תיקון וטיפול בליקויי תברואתיים בחדר אוכל חניכים	דצמבר 2025	מאושר
10	בארי				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
11.01	בית ישראל	דב גרונר 15 ארמון הנציב	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפה והגדלת לוח חשמל ראשי תואם לצרכי הפעלת המכילה (מטבח תעשייתי, כיתת לימוד, משרד וכו'), כולל נקודות כח לכלל השקעים הרלוונטיים, סלילת קווי חשמל ונקודות חשמל חדשות ע"פ תוכנית, החלפת כלל גופי התאורה והוספת גופים ע"פ תוכנית השיפוץ	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.02	בית ישראל	דב גרונר 15 ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכילה	איטום מחדש לכל מבנה הגג בעקבות נזילות לרשת החשמל ולחדרים במבנה	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.03	בית ישראל	דב גרונר 15 ארמון הנציב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת מערכת כיבוי האש במתחם	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.

11.04	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	סלילת קו ביוב ראשי חיצוני חדש, כולל מניולים והסטת כלל ניקוזי הביוב במבנה לקו הקו, כולל חציבת תעלות וכלל המרכיבים הנדרשים	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.05	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הריסה ובינוי מחדש של חדרי שרותים ע"פ תקן, חזקת מיקום ע"פ תוכנית ובניית תא שרותים חדש	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.06	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	פירוק מטבחון ישן, בניית מטבח תעשייתי בעל 4 מדורים, התאמת תשתיות מטבח - מים וביוב, הסדרתו ע"פ דרישות משרד הבריאות וביולוי יועץ מטבחים מקצועי	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.07	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעת כלל המבנה	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.08	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	הצבת מתקן שתייה - קולר	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.09	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטוחיים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקניה החדרת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	החלפת חלונות, התקנת סורגים ודלת פלדלת חדשה	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.10	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגנים קיימים, רכישה והתקנת 5 מזגנים חדשים	בוצע לאחר 4.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
11.11	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	מתן חוות דעת תברואתית, בטיחותית, חשמל וכו'	בוצע 20/08/2025	מאושר
11.12	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יעצת מטבחים	בוצע 07/08/2025	מאושר
11.13	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	אישור בודק מוסמך (כיבוי אש, בטיחות, תברואה)	בוצע 31/08/2025	מאושר
11.14	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	קנייה והתקנת מפעם (דפיברילטור) במתחם המכינה	עד נובמבר 2025	מאושר
11.15	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	תוכניות הנדסיות לתאורה, חשמל, ביוב וציוד כיבוי אש	בוצע 16/10/2025	מאושר
11.16	בית ישראל	דב גרונר ארמון הנציב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	אספקה והתקנת מטפי כיבוי אש	בוצע 31/08/2025	מאושר
11	בית ישראל				סה"כ עלות הבקשה בסכום 2	

תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה
מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף
7(ז)(3) למבחן התמיכה.

12.01	בית יתיר	מגורים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעה וסידור יסודיים ב-6 דירות תלמידים	01/08/2025	מאושר	
12.02	בית יתיר	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכישה והתקנת מזגנים חדרי התלמידים	01/08/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה.
12.03	בית יתיר	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת הארקות חדשות לפי המלצת בודק	01/12/2025	מאושר	
12.04	בית יתיר	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת לוחות חשמל לפי המלצת בודק	01/12/2025	מאושר	
12.05	בית יתיר	חדר אוכל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת מפסק ראשי למבנה ע"פ המלצת בודק	01/12/2025	מאושר	
12	בית יתיר						
13.01	מכינה עלי	הארז 4 עלי	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הקמת מתחם כושר במתחם המכינה בעלי לרווחת התלמידים בהתאם לתקן	עד סוף שנה 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכון התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ב) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה - השלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכינה.
13.02	מכינה עלי	הארז 4 עלי	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעת פנימיות, בית מדרש וחדר אוכל	01/08/2025	מאושר	
13.03	שלוחת בני ראם דרך אבות	בני ראם רחוב מרווה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתייבוב)	בדיקת חשמל כללית במתחם השלוחה	01/08/2025		לא מאושר. לגבי בני ראם - לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי התימחה) לשכור את הנכס לתקופה ז' עבור פעילות המכינה.
13.04	מעלה אפרים	מעלה אפרים רחוב משואה	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	שעתוק מבנה משרדים לטובת השלוחה	31/08/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה
13.05	מעלה אפרים	מעלה אפרים רחוב משואה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	הוספת מזגנים למבנה בית המדרש במעלה אפרים	09/09/2025		לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה בתאריך 09.09.25 לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא ציפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
13.06	מכינה עלי	הארז 4 עלי	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת מערכת כיבוי אש תקינת בבית המדרש של המכינה בעלי	31/07/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת חשבונית מס מפורטת
13.07	מכינה עלי ומעלה אפרים	הארז 4 עלי ומעלה אפרים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקוני ליקויי חשמל בשלוחה של עלי ובשלוחה של מעלה אפרים בהתאם לחוות הדעת של היועץ חשמל ויועץ בטיחות	31/08/2025	מאושר	
13.08	בני ראם	בני ראם רחוב מרווה	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעת קמפוס בני ראם לאחר התיישנות ובהתאם לשימושים	31/08/2025		לא מאושר. לגבי בני ראם - לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי התימחה) לשכור את הנכס לתקופה ז' עבור פעילות המכינה.
13.09	מעלה אפרים	מעלה אפרים רחוב משואה	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעת קמפוס מעלה אפרים לאחר התיישנות ובהתאם לשימושים	31/08/2025	מאושר	

13.10	מעלה אפרים רחוב משואה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	בניית שתי פרגולות הצללה במתחם המכונה של מעלה אפרים	31/07/2025	מאושר פרגולה ודק בלבד. פנסלים אינם מאושרים שכן אינם נכללים בפעילויות התמכת (סעיף 4).	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(r)(4) למבחן התמיכה
13.11	עלי-שלוחת בני ראם	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת מזגנים בבית המדרש בעקבות התיישנות של המזגנים וחוסר תפוקה	30/09/2025	לא מאושר. לגבי בני ראם - לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוחת עמדת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המכונה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכונה.	
13.12	מכונה עלי	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת מזגנים באולם הראצות בעקבות התיישנות וחוסר תפוקה	30/09/2025	מאושר	
13.13	מכונה עלי	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה	תיקוני ביוב בצנרת המטבח והמשרד בעלי אחרי בלאי של מספר שנים, עבודות הלחמה מורכבות	30/10/2025	מאושר	
13.14	מכונה עלי	הארז 4 עלי	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	30/10/2025	מאושר	
13.15	מכונה עלי+ מכונה דרך אבות	הארז 4 עלי+ בני ראם	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	10/10/2025	מאושר	ייעוץ של מהנדס קירור לטובת מיזוג בדרך אהות ובשלוחה בעלי וכן ייעוץ לגבי חדר קור במטבח ראשי עלי
13.16	מכונה עלי	הארז 4	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	30/11/2025	מאושר	שיקום ושיפוץ חדרי קירור עלי אחרי עשור של שימוש מאסיבי
13.17	מכונה עלי	הארז 4	חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	30/11/2025	מאושר	ייעוץ לשיפוץ ותשתית חשמל בקמפוס המכונה בעלי להסדרת תאורת חוץ ופנים ברחבי הפנימייה ובית המדרש
13	בני דוד				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
14.01	שלוחת אפיקים	קיבוצ אפיקים- מבנה עובדת סוציאלית- כיתות מכונה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	אוקטובר- דצמבר 2025	לא מאושר. לא מדובר במבנה המשרת את המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	ביצוע שיפוץ לאור דוח קונסטרוקטור ויועץ בטיחות המעידים כי יש סכנות ברוח. במבנה כגון גג אסבסט, סדקים, הוספת עמודי פלדה וחזוק המבנה וכן תשתיות חשמל, שבילי גישה ועוד כמפורט בדוח: החלפת מערכת החשמל והתאמתה לדרישות הבטיחות. החלפת גג וקירות מאסבסט ובדיקת יציבות המבנה ע"י קונסטרוקטור. שיפוץ פנימי מלא – ריצוף חדש, החלפת דלתות וחלונות, הנגשה והתקנת ממ"ד תקני. הקמת מערכת אינסטלציה חדשה ושירותים תקינים עם אספקת מים סדירה. שיקום שבילי הגישה למבנה לטובת נגישות ובטיחות.
14.02	שלוחת עמיר	קיבוצ עמיר- מבנה דו קומתי	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	30.9.25	גידור מבנה מגורים בעמיר	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
14.03	שלוחת אפיקים	קיבוצ אפיקים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	12.8.25	ייעוץ בטיחות- אפיקים	מאושר
14.04	שלוחת מטולה	מטולה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	2.7.25	ייעוץ בטיחות- מטולה	מאושר
14.05	שלוחת מטולה	מטולה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	11.8.25	חשמלאי בודק- מטולה	מאושר
14.06	שלוחת עמיר	קיבוצ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3.6.25	חשמלאי בודק- עמיר	מאושר
14.07	שלוחת עמיר	קיבוצ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	18.10.25	תכנון- מבנה לול עמיר	לא מאושר. שיפוץ מתחם הלול בעמיר מתייחס למבנה אשר אינו מוגדר כחלק ממתחם המכונה, ולכן לא עומד בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מכונה", במבחן התמיכה.
14.08	שלוחת עמיר	קיבוצ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	29.6.25	מדידת שטח- קיבוצ עמיר	מאושר

14.09	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל יושלם עד 10% מסכום ההתחייבות)	16.10.25	מאושר	יועץ בטיחות- עמיר
14.10	שלוחת מטולה	מטולה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1.9.25	מאושר	תיקון ליקויי בטיחות בחשמל לפי דוח בטיחות של חשמלאי בודק- מטולה
14.11	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר- מבנה דו קומתי	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	25.9.25	מאושר לפי הצעת המחיר של ש.ע.	התקנת רכזת וגלאי אופטי- קיבוץ עמיר
14.12	שלוחת אפיקים	המבצר	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	אוגוסט- אוקטובר 2025	מאושר	תיקון והחלפת חלונות לפי דוח בטיחות- קיבוץ אפיקים
14.13	שלוחת אפיקים	המבצר	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	1.9.25	מאושר	צביעת מבנה המגורים המבצר- כ-450 מטר מרובע
14.14	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	26.8.25	מאושר	התקנת מזגנים בכיתות ובחדר אוכל
14.15	שלוחת כפר הנשיא ושלוחת עמיר	כפר הנשיא ועמיר	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	אוקטובר- דצמבר 2025	מאושר	צביעה- 1850 מטר
14.16	שלוחת עמיר	לול בקיבוץ עמיר	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	אוקטובר- דצמבר 2025	מאושר	שיפוץ מבנה הלול- קיבוץ עמיר: הריסה, אסבסט וקונסטרוקציה פירוק גג וקירות אסבסט, פינוי לאתר מאושר, הריסת מבנה ישן, בניית קונסטרוקציה פלדה חדשה כולל גג וחיפוי חיפויים ובידוד חיפוי חוץ בפאנלים מבודדים, חיפוי פנים בגבס ורוד עמיד אש תשתיות חשמל, אינסטלציה ואיטום מערכת חשמל חדשה, לוח ראשי, תאורה, אינסטלציה מלאה, כלים סניטריים, ואיטום נקודתי עבודות גמר טיח ושליט צבעוני, ריצוף וחיפויי שירותים, צבע פנים ותקרה אקוסטית אלומיניום, דלתות ושיש אלומיניום, דלתות פנים וכניסה, שיש חלונות, מחיצות שירותים, כיורים וברזים מערכות נוספות
14	גליל עליון			סה"כ עלות הבקשה 2 בספח		
15.01	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	בוצע 30.8.2025	מאושר	תשלום תמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(2) למבחן התמיכה.
15.02	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	בוצע 30.8.2025	מאושר	תשלום תמיכה בכפוף להשלמת חוות דעת יועץ מקצועי לפי סעיף 8(ז)(4) במבחן התמיכה.
15.03	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	בוצע 30.8.2025	מאושר- לא כולל ברזים.	תשלום תמיכה בכפוף להשלמת חוות דעת יועץ מקצועי לפי סעיף 8(ז)(4) במבחן התמיכה.
15.04	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	בוצע 30.8.2025	מאושר	תשלום תמיכה בכפוף להשלמת חוות דעת יועץ מקצועי לפי סעיף 8(ז)(4) במבחן התמיכה.
15.05	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	בוצע 30.8.2025	מאושר	תשלום תמיכה בכפוף להשלמת חוות דעת יועץ מקצועי לפי סעיף 8(ז)(4) במבחן התמיכה.
15.06	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	31.10.25	מאושר	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה
15.07	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	31.10.25	מאושר	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה
15.08	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	31.10.25	מאושר	
15.09	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	31.10.25	מאושר	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה

17.03	הדר-דרך פרת ניר עם	קיבוץ ניר עם	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	התקנת קודנים לשערי ברזל	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	
17.04	הדר-דרך פרת ניר עם	קיבוץ ניר עם	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	קניית קולר למים קרים	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	
17.05	הדר-דרך פרת ניר עם	קיבוץ ניר עם	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	קניית דפיברילטור	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	
17.06	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	קניית קולר למים קרים	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	
17.07	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	קניית דפיברילטור	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. נתמכו בגין רכישת דפיברילטור לשלוחת סופה בשנת 2023 ולכן לא עומד בתכולת סעיף 4(9) למבחן התמיכה.	
17.08	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	קניית קולר למים קרים	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	
17.09	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מיזוג חד"א גדול מטבח חדר מוזיקה חדר כושר משרד מנהלת מגורי צוות כולל התקנה	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה.	
17.10	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	התקנת קודנים	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר מומחר הבקשה לא ברור מיקום התקנת הקודנים, בהתאם למבחן התמיכה ניתן לתמוך רק בקודן עבור שער הכניסה למכינה. על המכינה בהתאם לסעיף 4(א)6 להבהיר את מיקום הקודן המבוקש.	
17.11	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	קניית דפיברילטור	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. נתמכו בגין רכישת דפיברילטור לשלוחת סופה בשנת 2023 ולכן לא עומד בתכולת סעיף 4(9) למבחן התמיכה. לגבי יתר הרכיבים - לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	
17.12	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	מגורי צוות-סניטריה ותשתיות	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה	
17.13	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. פרגולה מפאנלים לא נכללת בפתרונות הצללה הנתמכים לפי סעיף 7(4) למבחן התמיכה לרבות בשל הוראת סעיף 4(ב) למבחן.	
17.14	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכון התקנים המכינה. - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(4) למבחן התמיכה	
17.15	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	בניית כבש לכיסאות גולגלים	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה	
17.16	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	בניית מתקן מתח-שדרוג מתחם כושר	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכון התקנים ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(4) למבחן התמיכה
17.17	הדר-דרך פרת- ניר עם	קיבוץ ניר עם	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	תיקוני צבע וסידור קמפוס+משרדים	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון מיקום העבודות בתוכנית מתחם המכינה.
17.18	הדר-דרך פרת- סופה	קיבוץ סופה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת ברזים כיוור בשירותים, החלפת ברזי מקלחות, החלפת ונטות, תיקוני שפכטל וצבע, צבע מקלחת שירותים מונע עובש.	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה וכן הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה.	

17	הדר	הסדרה ותיקון וליקויי תברואה	התקנת מטבח קומפלט	סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	מאושר
18.01	הירושלמית	גולי קניה 4 ירושלים	התקנת מטבח קומפלט	עד 31/12/25	מאושר
18.02	הירושלמית	גולי קניה 4 ירושלים	התקנת מזגנים קומפלט	עד 31/12/25	מאושר
18.03	הירושלמית	גולי קניה+ ברזיל	תיקוני בטיחות שבוצעו במכנים לפני פתיחת שנה	11.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכניה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 (למבחן התמיכה). בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 (למבחן התמיכה). לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
18.04	הירושלמית	ברזיל 31	החלפת מזגנים תקולים	בוצע לפני 4.9.2025	מאושר
18.05	הירושלמית	ברזיל 31	החלפת מזגנים תקולים	בוצע לפני 4.9.2025	מאושר
18.06	הירושלמית	ברזיל 31	החלפת מזגנים תקולים	בוצע לפני 4.9.2025	מאושר
18.07	הירושלמית	גולי קניה+ ברזיל	יועץ בטיחות	בוצע- מצורפת חשבונות	סכום התמיכה המאושר הינו לפי הנספח אשר הוגש
18.08	הירושלמית	ברזיל 31	קונסטרוקטור	דצמ-25	מאושר
18.09	הירושלמית	ברזיל 31	בניית פרגולה בשטח של 5.5/3.5	דצמ-25	מאושר
18.10	הירושלמית	גולי קניה 4	צביעה וסידור קירות במתחם המכניה	דצמ-25	מאושר
18.11	הירושלמית	גולי קניה+ ברזיל	הסדרה, תיקון או שדרוג חשמל, החשמל במתחם המכניה הנדרשים מטעמי בטיחות	דצמ-25	מאושר
18	הירושלמית			סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
19.01	העמ"ק	כפר רופין	ציוד וצביעה	30.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכניה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 (למבחן התמיכה). לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
19.02	העמ"ק	שלוחות	ציוד וצביעה	31.8.2025	מאושר
19.03	העמ"ק	שלוחות	ציוד וצביעה	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.04	העמ"ק	כפר רופין	ציוד וצביעה	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.05	העמ"ק	שלוחות	מערכת גילוי אש	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.06	העמ"ק	כפר רופין	מערכת גילוי אש	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.07	העמ"ק	כפר רופין	ציוד כיבוי אש	16.10.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכניה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 (למבחן התמיכה). בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 (למבחן התמיכה). לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
19.08	העמ"ק	שלוחות	ציוד כיבוי אש	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר

19.09	העמ"ק	שלוחות	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	מתקן כושר עם אישור ותקן	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.10	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	פתרון הצללה	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.11	העמ"ק	שלוחות	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	פרגולות מרחב וכניסות	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.12	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	פרגולות מרחב וכניסות	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.13	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלתות חוץ	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.14	העמ"ק	שלוחות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלתות חוץ	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.15	העמ"ק	שלוחות וכפר רופין	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יועץ בטיחות	בוצע	מאושר
19.16	העמ"ק	שלוחות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	טיפול באינסטלציה ובחדרי שרתים ומקלחות במגורי החניכים	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.17	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	טיפול באינסטלציה ובחדרי שרתים ומקלחות במגורי החניכים	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.18	העמ"ק	כפר רופין	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מיזוג לכיתות לימוד	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.19	העמ"ק	שלוחות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מיזוג לכיתות לימוד	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.20	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	איטום גג במבנה מגורים	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19.21	העמ"ק	שלוחות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	איטום גג במבנה מגורים	עד לתאריך אשר יאושר ע"י המשרד	מאושר
19	העמ"ק			סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2		
20.01	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 31/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(2)(ר) למבחן התמיכה.
20.02	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 25/08/25	לא מאושר. רכישת עץ אורן קורה לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
20.03	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 25/08/25	לא מאושר. רכישת פנלים לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
20.04	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 14/08/25	לא מאושר. רכישת פנלים לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
20.05	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 30/09/25	לא מאושר. רכישת ציוד בנייה (ברגים, קרשים, פנלים) לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
20.06	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 31/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(2)(ר) למבחן התמיכה.
20.07	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 31/08/25	לא מאושר. רכישת ציוד בנייה (ברגים, מברשות, רשות וכו') לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
20.08	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת חשמל בעקבות דו"ח כב"ה	בוצע 31/08/25	לא מאושר. רכישת מאוור תקרה לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
20.09	השומר החדש	חוות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון ליקויי כב"ה	בוצע 31/07/2025	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(2)(ר) למבחן התמיכה.

20.10	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון ליקויי כב"ה	בוצע 31/07/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת חשבונית מס
20.11	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון ליקויי כב"ה	בוצע 31/07/25	לא מאושר. רכישת אבזור למקלחת לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
20.12	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון ליקויי כב"ה	בוצע 31/07/2025	לא מאושר. רכישת חומרי בניין לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
20.13	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	תיקון ליקויי בטיחות	בוצע 19/08/25	לא מאושר. רכישת חומרי בניין לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
20.14	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	תיקון ליקויי תברואה	בוצע 06/08/2025	לא מאושר. רכישת מכונת שטיפה לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
20.15	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	פתרונות הצללה למכונה	דצמ-25	פרגולה ודק - מאושר. ממקות - לא מאושר - לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה; בהתאם - בוצע קיזוז של עלות המעקות.	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
20.16	השומר החדש	חוות רון - מבואת ערד	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הקמת מתחם כושר גופני	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מוכן התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ג)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
20	השומר החדש				סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח		
21.01	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	שיפוץ שירותי חוץ.	דצמבר 25	מאושר	
21.02	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	הצבת מתקני שתייה- בשני מבנה המכונה ובכיתה.	דצמבר 25	מאושר	
21.03	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת המזגנים הישנים למזגנים תקינים	דצמבר 25	מאושר	
21.04	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הקמת מתקני כושר במתחם המכונה.	דצמבר 25	מאושר	
21.05	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	אישור יועץ הנגשה ותכנון השירותים	אוקטובר 25	מאושר	
21.06	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יועץ תברואה	אוק-25	מאושר	
21	חביבה רייק				סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח		
22.01	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	התקנת מנדף תעשייתי במטבח מעל איזורי הבישול והחימום	31.12.25	מאושר	
22.02	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת הזנת חשמל ללוח ומהלוח למנדף על כל מרכזי לפי הצעת המחיר	31.12.25	מאושר	
22.03	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת דלת מטבח מסוג פנדל לנירוסטה	31.12.25	מאושר	
22.04	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	החלפת 2 דלתות ווטרינה לדלתות יציאת חירום מחדר האוכל על סך המרכיבים פירוק והרכבה לפי הצעת המחיר	31.12.25	מאושר	
22.05	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	התקנת מתקן מים קרים 120 ליטר לקומת בית המדרש	31.12.25	מאושר	
22.06	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת אמבטיית פנימיות המכונה	07/09/2025	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה בתאריך 07.09.25 לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא הגישה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	
22.07	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	עבודת הקרמיקה סביב האמבטיית	18/08/2025	לא מאושר. הוצגה קבלה ולא חשבונית מס מפורטת, כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. עבור שיפוץ אמבטיית - יש לפרט כמויות ומיקום העבודות.	
22.08	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	התקנת שלטי תאורת חירום ויציאה	31.12.25	מאושר	
22.09	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידוק קירות במתחם המכונה	תיקוני קיר, ישור החלקת קירות צביעה וסידוק בית מדרש	31.12.25	מאושר	
22.10	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידוק קירות במתחם המכונה	תיקוני קיר, ישור החלקת קירות צביעה חדר אוכל	31.12.25	מאושר	
22.11	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידוק קירות במתחם המכונה	תיקוני קיר, ישור החלקת קירות צביעה חדרים	31.12.25	מאושר	

22.12	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	תיקוני קיר, ישור החלקת קירות צביעה וסיוד מטבח	31.12.25	מאושר	
22.13	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	תיקוני קיר, ישור החלקת קירות צביעה וסיוד משרדים ומ"ד	31.12.25	מאושר	
22	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל			סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2		
23.01	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, חמדת, 15 מבני מגורי תלמידים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון ליקויי בטיחות, איטומים, מפגעים בחדרים	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
23.02	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, חמדת, 3 בית מדרש, חדר אוכל, מטבח, אולם כנסים, משרדים,	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	סיוד וצביעה 3 כיתות לימוד, בית מדרש, חדר אוכל, מטבח, אולם כנסים, משרדים,	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
23.03	חמדת יהודה	מכינת חמדת, מתחת למשרדים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	גירת מתחם רבייה ודגירה של שפני סלע במתחם המכינה- סכנת ליסמניה	דצמ-25	לא מאושר. היועץ המליץ על גירת/גידור מתחם בטון ובלוקים - עבודות שאינן נכללות בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4(ב) במבחני התמיכה.	
23.04	חמדת יהודה	מכינת חמדת, מתחם מגורי תלמידים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן המדרש של פי ד"ן	הצבת מתקני כושר חיצוניים	ינו-26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
23.05	חמדת יהודה	מכינת חמדת, רחבה מרכזית, מתחם פנימייה, כיתות לימוד	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	רכישת 3 קולרים	דצמ-25	מאושר	
23.06	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, סלילת שבילים מתחם קמפוס צבורי, שבילים ממבני המגורים למתחם הציבורי	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	סלילת שבילי הולכי רגל נגישים לבעלי מוגבלויות במקום השבילים הלא בטוחים כיום	ינואר-פברואר 26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. במסגרת מבחן התמיכה, בנוסף, הבקשה אינה עומדת בתנאי סעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה שכן חסרים מרכיבים רבים בבקשה כמפורט: 1. סימון הרכיבים בתכנית מתחם המכינה. 2. הצעת מחיר אינה מפורטת כנדרש. 3. אין תכנון והתייחסות יועץ רלוונטי.	
23.07	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, רחבה מרכזית	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללת רחבה מרכזית	ינואר-פברואר 26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
23.08	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, בית מדרש ורחבה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת לוח חשמל+השלמת תאורה	דצמ-25	מאושר	
23.09	חמדת יהודה	חדר אוכל, קמפוס צבורי	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון רכזת, תיקוני חיווט, רכש ציוד	דצמ-25	מאושר	
23.10	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, כלל מתחם המכינה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכש מזגנים במקום ישנים ותקולים	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
23.11	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, כלל מתחם המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	גיזום עצי קקטוס מסוכנים בקרבת מעבר הולכי רגל, גיזום עצים בסכנת נפילה/הליד קווי מתח	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
23.12	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, כלל מתחם המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הדברת מתחם המכינה	ינו-26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
23.13	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, רחבה מרכזית	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	הצבת גדר בטיחות עבור הפרשי גובה מסוכנים רחבה מרכזית	ינו-26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
23.14	חמדת יהודה	מכינת חמדת, כלל מתחם המכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תחזוקה שנתית+תיקון	יולי-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(3) למבחן התמיכה.
23.15	חמדת יהודה	מכינת חמדת, בית מדרש, חדר"א, אולם כנסים, כיתות לימוד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקוני חשמל	ינו-יולי 25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(2) למבחן התמיכה.
23.16	חמדת יהודה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתייביות)		חוות דעת יועצים	ספט-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכן התקנים ייועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה - השלמת תכנית מתחם הכושר וסימונו על מתחם המכינה
23	חמדת				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2		

24.01	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	הקמת מתחם כושר	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכון התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ג)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה - השלמת תכנית מתחם הכושר וסימונו על מתחם המכינה
24.02	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	התקנת מכונת מים קרים	31.12.2025	מאושר	
24.03	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בניה	הצללה במתחם המכינה	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
24.04	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת חלונות במסדרונות	31.12.2025	מאושר	
24.05	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	החלפת ויטריות וחלונות בחדרים	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
24.06	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה ותיקוני ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקוני רטיבות וצביעה	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
24.07	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה ותיקוני ליקויי תברואה במתחם המכינה	שיפוץ מקלחות ושירותים	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
24.08	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	התקנת מצלמות אבטחה ברחבי המכינה	31.12.2025	מאושר	
24.09	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	מערכת גילוי אש	31.12.2025	לא מאושר. לא הוגשה תוכנית לביצוע העבודות וסימון הרכיבים לביצוע על גבי התכנית כנדרש בסעיף 7(א)(3)	
24.10	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	מערכת מתזים והחלפת ותוספת עמדות גלגלון	31.12.2025	לא מאושר. לא הוגשה תוכנית לביצוע העבודות. כנדרש בסעיף 7(א)(3)	
24.11	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חו"ל/ייעוץ על נגישות	31.12.2025	מאושר	
24.12	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מזגנים	31.12.2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.	
24.13	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה, תיקון או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	31.8.2025 פעולות שבוצעו	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.	
24.14	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	החלפת דלתות	31.8.2025 פעולות שבוצעו	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - הגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה. - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
24	חמש אצבעות			סה"כ עלות הבקשה בנספח 2			
25.01	חנתון	כיתת לימוד	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון גג כתת לימוד 1	דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
25.02	חנתון	מגורים	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון גגון בניין המכינה	דצמבר 2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	
25.03	חנתון	מגורים	הסדרה ותיקוני ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת דודי חשמל במגורים של המכינה	נובמבר 2025	לא מאושר. נדרשה החלפה של 26 דודים במקום 13 קיימים, מבלי שהוצג הסבר המבהיר את הפקולת מספר הדודים הנדרשים.	
25.04	חנתון	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תכנית תאורה - החלפה ללאדים ותאורה בטיחות	נובמבר 2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	
25.05	חנתון	כיתת לימוד	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	התקנת מערכת מי שתייה במתחם המכינה	דצמבר 2025	מאושר	
25.06	חנתון	מגורים	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלתות בחדרים, שירותים ומקלחות של המכינה	דצמבר 2025	לא מאושר. מדובר בבקשה החוללת מספר לא סביר של דלתות תאי שירותים ביחס למספר התלמידים במכינה, בעלות מאוד גבוהה וכן לא ברור מה הצורך בדלת זכוכית בשירותים.	
25.07	חנתון	מגורים	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת חלונות בחדרי המגורים של המכינה	דצמבר 2025	מאושר	
25.08	חנתון	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכישת התקנת מזגנים חדשים בחדרי המכינה	דצמבר 2025	מאושר	

25.09	חנות	מגורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל יושלם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוות דעת של בודק מוסמך	ספטמבר 2025	מאושר	
25.10	חנות	מגורים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעת קירות חדרי מגורי חניכים 2~340 מ"ר ותיקון דלתות	יולי 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת חשבונית מס מפורטת
25.11	חנות	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	התקנת סולם ומעקה קומה 2	אוגוסט 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
25.12	חנות	מטבח	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	רכישת מקפיא חדש למטבח מינה	יולי 2025	לא מאושר. רכישת מקפיא לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
25.13	חנות	חדר אוכל	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	התקנת מערכת הפעלת מעלית בשבת	28/09/2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה.	
25.14	חנות	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון בוסטר, משאבה וברז ראשי	יולי 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
25.15	חנות	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	עבודות גילוי אש, כיבוי אש וחשמל	24/09/2025	לא מאושר. הפעולה בינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 24.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. וכן לא הוגשה חוות דעת יועץ בהתאם לסעיף 7(א)(1). לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	
25.16	חנות	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון גילוי אש	21/07/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
25.17	חנות	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקונים עבור מזגנים בחדרי המכינה	יולי 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - הגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. - הצגת חשבונית מס מפורטת.
25	חנות					סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	
26.01	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	גידור מתחם המכינה בניית שער לכניסת רכבים ושער להולכי רגל	עד 30.12.2025	מאושר	
26.02	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	ישור השטח תאורה ניקוזים וכו	30.12.2025	לא מאושר. בניית מגרש ספורט וביצוע פעולות בינוי (עבודות עפר, ניקוזים וכו') בתוך כך לא נכללות בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
26.03	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	בניית תעלות ניקוז	30.12.2025	מאושר	
26.04	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	ישור חצר עליונה, דשה, ובניית מדרגות לירידה לחצר התחתונה	30.12.2025	לא מאושר. לא הוגש פירוט כמויות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.	
26.05	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	בניית מדרגות מתחם המכינה לירידה למקלט	30.12.2025	לא מאושר. בהתאם להבהרת המכינה, המקלט לא יוקצה לשימוש חניכי המכינה (או לא רק לחניכי המכינה) ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
26.06	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	בניית מבואה חדשה	30.12.2025	לא מאושר. לא הוגשה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה וכן אין התאמה של רכיבי הבקשה לפעילות הנתמכת לפי סעיף 4(א)(6) למבחן התמיכה	
26.07	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	פרגות עץ פית ישיבה בכניסה למועדון	30.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה
26.08	ידידה	אבא נעמת בית שמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	השמשמת המערכת לאחר שיפוצים בפנימיה	30.12.2025	מאושר	

26.09	ידידיה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	מזגנים תיקון והתקנה	בועז 15/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 15.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צויפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
26.10	ידידיה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	יעוץ בטיחות	בועז 25/09/25	מאושר
26	ידידיה				סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	
27.01	יונתן-עלומים	קניבוע עלומים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	בשלוחת עלומים יש דוד מים אחד גדול אשר מתחמם רק ע"י חשמל כדי להפחית את הוצאות החשמל של המכונה נדרש להתקין 12 קולטי שמש ומשאבת סחרור חדשה (הישנה הייתה מקולקלת)	10/10/2025	מאושר
27.02	יונתן-סעד	קניבוע סעד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	בשלוחת סעד -יש מערכות של דודים עם קולטי שמש אך הם לא מספיקים לכל החדרים ובכל יום מפעילים חשמל למשך 5-6 שעות ולכן מוצע להוסיף עוד 2 מערכות של דודים עם קולטי שמש להפחית את השימוש בחשמל	נוב-25	מאושר
27.03	יונתן-עלומים	קניבוע עלומים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	בשלוחת עלומים נדרש לתקן את כל קווי המים אשר יוצאים מהשירותים בקומת המגורים העליונה (סה"כ 7 קווים) עקב שיפוע הפוך ולא תקין. מה שאורם לפסולת ולמים לחזור בחזרה לשירותים מה שאורם סתימות מברכות והצפה ונדירות עקב פסולת ומים שעומדים ולא יורדים לביוב המצב הוא מפגע תברואתי חמור ונדרש מיד לתקנו (השיפועים הלא תקינים נגרמו עקב תזוזות של המבנה מהדי המלחמה ו/או בלאי של המבנה ו/או שיפוע של המקלחות והשיפועים החדשים לא מתאימים לקווי המים הישנים)	אוק-25	מאושר
27.04	יונתן-עלומים	קניבוע עלומים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	בשלוחת עלומים יש 2 מקומות שדרש בהם הצללה : אחד-בדשא של מתחם המכונה. החניכים עושים פעילויות של המכונה על מחציתו גם בשמש וגם בגשם. שתיים-בקומה התחתונה של מגורי החניכים נדרש פרגולה כיין שהחדרים בקומת קרקע לא מקבלים פרטיות מספיק גם מבחינת חניכים אחרים שעוברים מבחוץ וגם מבחינת גשם ושמש	נוב-25	מאושר
27.05	יונתן-סעד	קניבוע סעד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	בשלוחת סעד -נדרש פרגולה בדשא של המכונה מיד ביציאה מחדר מועדון (המועדון שמשם לבישול ואכילה של ארוחות בוקר וערב משותפות כרגע המועדון לא מכיל 45 חניכים בחד ולכן החניכים בדרך כלל יוצאים לדשא הסמוך כקבוצה או כבודדים לאכול שם ולכן נדרש לפרגולה שתשמש לפעילויות ואכילה משותפת של כל החניכים בחד)	נוב-25	מאושר פרגולה ודק בלבד. שולחנות ק"ל אינם מאושרים שכן אינם נכללים בפעילות הנמתכת (סעיף 4).
27.06	יונתן-סעד	קניבוע סעד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	בשלוחת סעד נדרש למלא גז ב 2 מזגנים בנספח נדרש לשנות מקום ל-2 מזגנים בגלל התקנת תקרה אקוסטית , ובנספח נדרש לרכוש מזגן נוסף לכיתת לימוד כולל התקנה.	2/9/25 עד 21/9/25	מאושר
27	יונתן				סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	
28.01	ימין אורד	שד הרב עזיזי דיעי 8, חצור הגלילית	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	פירוק וקיצור עמודי תאורה ברחבה הראשית (6 יח'). החלפת גופי תאורה, אספקה והתקנה. תיקון והחלפה חיבורי חשמל+ גופי תאורה במעברי חירום.	עד חודשיים ממועד אישור ההזמנה.	מאושר
28.02	ימין אורד	שד הרב עזיזי דיעי 8, חצור הגלילית	צביעה וסידוק קירות במתחם המכונה	איטום וצביעה אזורי רטיבות בקירות מסדרונות חוץ, תקרה וקרניז חלל רב תכליתי. צביעת פנים מסדרונות.	עד חודשיים ממועד אישור ההזמנה.	מאושר
28.03	ימין אורד	שד הרב עזיזי דיעי 8, חצור הגלילית	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	איטום נדירות בגג המבנה, איטום חדירת מים מקירות המבנה, איטום אדניות בטון ברחבה העליונה של המבנה-ע"פ פירוט נרחב במסמך פירוט העבודות	עד חודשיים ממועד אישור ההזמנה.	לא מאושר. הבקשה אינה עומדת בדרישות סעיפים 7(א)(1), 7(א)(2) ו- 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יעוץ איטום וחסר פירוט כנדרש של הליקויים והתיקונים על גבי סקיצה של מתחם המכונה.
28.04	ימין אורד	שד הרב עזיזי דיעי 8, חצור הגלילית	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יעוץ ואישור לביצוע קונסטרוקטור מוסמך- חיזוקי יציקות בטון והרולקות	במהלך ובתום ביצוע עבודות האיטום	מאושר
28.05	ימין אורד	שד הרב עזיזי דיעי 8, חצור הגלילית	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יעוץ ואישור לביצוע מושלם יעוץ בטיחות מוסמך	בתום ביצוע העבודות	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
28	ימין אורד				סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	

29.01	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת מערך תאורה עבור ולקוי בתאורת לד תקינה ואישור תקינות חשמל למבנה, תיקון שקעי חשמל	בועז 28/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.02	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	סידור מבנה המכונה ללא משרדים וממ"ד	בועז 28/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.03	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	החלפת שיש עבור, פירוק רצפות וקרימיקה מסוכנת, פינוי דלפק עבור	בועז 28/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.04	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	התקנת רשתות בחלונות, החלפת תקרה עם עובש, החלפת ראשי מקלחת עם עובש, טיפול בבעיות אינסטלציה	בועז 28/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.05	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת שני מזגנים חדשים ותיקון מזגנים קיימים	בועז 28/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.06	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	תיקון סדקים במבנה המגורים	31.8.2025	לא מאושר. הגושה חשבונית לא מפורטת, ובנוסף לא הוגשה חשבונית מס, כנדרש בסעיף 7(א)(4).
29.07	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת גבס רקוב וחיזוק רובה במקלחת למניעת נזילות ועובש	31.8.2025	לא מאושר. הגושה חשבונית לא מפורטת, ובנוסף לא הוגשה חשבונית מס, כנדרש בסעיף 7(א)(4).
29.08	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	בניית פרגולה במתחם הסדאנות	30.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.09	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת ארבעה מזגנים עיליים חדשים	טרם בועז	מאושר
29.10	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן משרד	בועז	לפי הבהרת המכונה סעיף זה נרשם בטעות ולכן לא נדרשת לגבי תתיחסות הוועדה.
29.11	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ן	הקמת מתחם כושר	טרם בועז	מאושר
29.12	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	סידור כלל מבנה מתחם המגורים המכונה+ משרדים וכיתות פעילות	טרם בועז	מאושר
29.13	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	סידור ממד ומשרד	טרם בועז	מאושר
29.14	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת 8 מזגנים עיליים חדשים	טרם בועז	מאושר
29.15	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגן תעשייתי בנגריית המכונה ותיקון מזגן קיים	טרם בועז	מאושר
29.16	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	טיפול בכלל המזנים במבנה החניכים	טרם בועז	מאושר
29.17	יפתח שלוחת לחמ"י הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמ"י הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	תיקון אינסטלציה ונזילות	29.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.18	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכונה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת שנתי מערכת גילוי אש - כיתות	20.08.25	מאושר

29.19	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	רכישת מטפים	10.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.20	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	טרם בוצע	מאושר	
29.21	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	רכישה והתקנה של דפיברילטור במתחם	טרם בוצע	לא מאושר. נתמכו בגין רכישת דפיברילטור לשלוחת רביד בשנת 2023 ולכן לא עומד בתכולת סעיף 9(4) למבחן התמיכה. לגבי ארון אזעקה - לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.
29.22	יפתח שלוחת לחמני הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמני הגטאות	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	רכישה והתקנה של דפיברילטור במתחם	טרם בוצע	מאושר
29.23	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	רכישת קולר תעשייתי	09.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.24	יפתח שלוחת לחמני הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמני הגטאות	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	רכישת קולר תעשייתי	09.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.25	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	שטיפת קו ביוב ראשי	21.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.26	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	תיקוני דלתות לא תקינות	30.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
29.27	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן בנגריה	24.08.25	מאושר
29.28	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקוני אינסטלציה	20.08.25	מאושר
29.29	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן	05.08.25	מאושר
29.30	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון חשמל	26.08.25	מאושר
29.31	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן	03.07.25	מאושר
29.32	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	פירוק שירותים שבורים - מסוכנים	25.06.25	מאושר
29.33	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן	10.06.25	מאושר
29.34	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הדברה	טרם בוצע	מאושר
29.35	יפתח שלוחת לחמני הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמני הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הדברה	טרם בוצע	מאושר
29.36	יפתח שלוחת לחמני הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמני הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	איטום ומניעת רטיבות ועובש	טרם בוצע	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה.
29.37	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקנה הדרושה על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	איטום ממ"ד	טרם בוצע	מאושר
29.38	יפתח שלוחת לחמני הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמני הגטאות	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקנה הדרושה על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	איטום ממ"ד	טרם בוצע	מאושר
29.39	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	רכת גילוי עשן במבנה מגורים	טרם בוצע	מאושר

29.40	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	שטיפה וניקוי מזגנים	טרם בוצע	מאושר	
29.41	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת תרמוסטט למערכת חימום מים	09.10.25	לא מאושר. הפעולה בינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. במסוף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	
29.42	יפתח שלוחת לחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	גידום צמחיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות	טרם בוצע	מאושר	
29.43	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	קודנים לדלתות	טרם בוצע	לא מאושר. בהתאם לסעיף 4(6) למבחן התמיכה ניתן לאשר רק קודנים לשער הכניסה למתחם המכינה ולא למבנים/כיתות.	
29.44	יפתח שלוחת לחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	קודנים לדלתות	טרם בוצע	לא מאושר. בהתאם לסעיף 4(6) למבחן התמיכה ניתן לאשר רק קודנים לשער הכניסה למתחם המכינה ולא למבנים/כיתות.	
29.45	יפתח שלוחת לחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלתות פנים מסוכנות	טרם בוצע	מאושר	
29.46	יפתח שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון חלון שבור	טרם בוצע	מאושר	
29.47	יפתח שלוחת לחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	יישור קרקע כניסה למבנה ותיקון ריצוף	טרם בוצע	מאושר	
29	יפתח			סה"כ עלות הבקשה 2 בספט			
30.01	כרם אל	בית יד לבנים הדרוזים, דאלית אל-כרמל. חדרי המגורים של החניכים וחדרי הציוד. תאורה היקפית במתחם החיצוני מסביב למכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	יהחלפת שקעים/ מפסקים חשמל בחדרי המגורים של החניכים והציוד. ייסדרת התאורה היקפית במבנה המכינה והחצר האחורית.	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.02	כרם אל	לוח חשמל ראשי	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	עבודות תיקון ואחזקה ללוח החשמל הראשי של המכינה	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.03	כרם אל	מטבח, מגורים, חדר אוכל ומשרדי ההנהלה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	התקנת גגונים למניעת כניסת המים במתקנים השונים	סוף דצמבר 2025	לא מאושר. ביצוע גגונים למניעת כניסת גשם- אינו נכלל בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
30.04	כרם אל	פינת הזיכרון לזכר סא"ל סלמאן תבקה ז"ל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	התקנת הצללה מעץ בפנינת הזיכרון	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.05	כרם אל	מתחם דשא חיצוני	הקמת או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הקמת מתקני כושר וספורט חיצוניים וכיבוי גידור היקפי לטובת אימוני הכושר לחניכים המכינה	סוף דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מוכן התקנים (סעיף 6(ב)2(ב)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 4(ר)8 למבחן התמיכה
30.06	כרם אל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	ביצוע בדיקה ותיקון כלל הליקויים במערך כיבוי האש במכינה בהתאם לחוות הדעת של היועץ	בוצע בחודש אוגוסט	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר)3 למבחן התמיכה.
30.07	כרם אל	מטבח המכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפה/ שדרוג המנדף הקיים במטבח המכינה	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.08	כרם אל	חדר המדרגות ובמשרדי המדריכים בכיתת הלימוד ומועדון החניכים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	ביצוע עבודות איטום, תיקון סדקים וצביעה לכלל המתקנים יצביעת מעקות ומתקנים חיצוניים במתחם	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.09	כרם אל	רחבת חדר האוכל של המכינה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/ מינירוסט) במתחם המכינה	רכישת מתקן שתייה חיצוני והתקנתו ברחבת החדר אוכל של המכינה	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.10	כרם אל	קומת הקרקע במבנה המיגורים של החניכים	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	מיגון החלונות והדלתות בקומת הקרקע של חדרי החניכים ומשרדי הציוד ע"פ המלצת היועץ	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.11	כרם אל	שבנה המגורים של החניכים	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	גידור הכניסה למבנה המגורים של החניכים	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.12	כרם אל	כניסה למכינה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	ביצוע עבודות תיקון והחזקה שותפת לשערי הכניסה למכינה	סוף דצמבר 2025	לא מאושר. תחזוקה שוטפת איננה נכללת במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
30.13	כרם אל	מתחם חיצוני מסביב למכינה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	גידור היקפי למתחם ע"פ המלצת היועץ	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.14	כרם אל	חדר מדרגות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	נדרש התקנת פסי החלקה/ חספוס למדרגות	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.15	כרם אל	מתחם המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	שדרוג מערכת הכרזה במתחם המכינה	סוף דצמבר 2025	מאושר	
30.16	כרם אל	מתחם דשא חיצוני	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	גידור מתקני הספורט החיצוניים	סוף דצמבר 2025	לא מאושר. גידור מתקני ספורט חיצוניים לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
30.17	כרם אל	מתחם המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הקמת מתקן חיצוני למחזור ודחיית קרטונים	סוף דצמבר 2025	לא מאושר. מתקן מחזור לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
30.18	כרם אל	חדרי מגורי חניכים, אוכל, ומטבח המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	ביצוע הדברה מקצועית לחדרים, חדר אוכל, מחסנים ומטבח המכינה	סוף דצמבר 2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה	

30.19	כרם אל		הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	רכישת עגלות אשפה ופחים למטבח ולמתחם	סוף דצמבר 2025	לא מאושר. עגלות אשפה ופחים לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
30.20	כרם אל		הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	התקנת מזגנים חדשים בכיתת הלימוד ובמשרדי המדריכים. ביצוע עבודות ניקוח למזגנים הקיימים במגורי החניכים	סוף דצמבר 2025	מאושר
30.21	כרם אל		חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	שכר יועצי הבטיחות/חשמל כולל ליווי העבודות		מאושר חלקית - חוות דעת יועץ ניתנת לתמיכה בשיעור של עד 10% (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה
30	כרם אל					סה"כ עלות הבקשה 2 בספח
31.01	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התאמת מערכת הכריזה וגילוי אש לתקן 1200/3	16-23.12.25	לא מאושר. הבקשה לא עומדת בדרישות סעיפים 7(א)(1), 7(א)(4), ו-6(ב)(1) במבחן התמיכה: לא צורפה המלצת יועץ, לא צורפה תכנית מתחם המכינה עם פירוט הרכיבים, לא צורפה הצהרת גיל המבנים.
31.02	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעה וסידור מתחם הלינה במכינה הכולל שמונה קראוונים	16-18.12.25	מאושר
31.03	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגן מטבח מכינה ובדיקה ותיקון כלל מזגנים במכינה לקראת שנה"ל	אוג-25	מאושר
31.04	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	אפיון מערכת נזמים ע"י מהנדס	1-3.12.25	מאושר חלקית - חוות דעת יועץ ניתנת לתמיכה בשיעור של עד 10% (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה (יחד עם סעיף 31.05)
31.05	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	בדיקה שנתית ואספקת ציוד	יול-25	מאושר חוות דעת יועץ ניתנת לתמיכה בשיעור של עד 10% (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה, ושיעור זה כבר מוצג בסעיף 31.04
31.06	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגן חדש בבית המדרש ובחדר שינה בפנימיה	עם אישור התמיכה	מאושר
31.07	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הדברה במתחם המכינה	16.12.25	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה
31.08	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	התקנת קודנים בשערי המכינה	16.12.25	לא מאושר. לא צורפו שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה
31.09	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת תאורת חוץ במתחם המכינה	מאי-25	לא מאושר. בהתאם לסעיף 14 למבחן התמיכה, תחולתו היא מיום 1.6.2025 ולכן לא ניתן לאשר פעולה שבוועדה לפני תחולת המבחן.
31.10	לפידות אמונה	מצפה די ד"נ מעלה מכמש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	ליווי תברואתי שנתי למטבח המכינה	שנתי	לא מאושר. ליווי שוטף איננו נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
31	לפידות					סה"כ עלות הבקשה 2 בספח
32.01	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הוספת רצפת אימון תקינת למתחם כושר	11-12.2025	לא מאושר. בהתאם למגבלת התמיכה לפי סעיף 6(ב)(2) למבחן התמיכה, התקציב עבור מתחמי כושר מומש במלואו בסעיף 32.27
32.02	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	הצבת קולר מים במתחם הכושר	11-12.2025	מאושר
32.03	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת כיבוי אש למנדף	11-12.2025	מאושר

32.04	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מיזוג מחדש של כיתת הגג במכינה	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
32.05	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	הגדלת לוח חשמל, תיקון והוספת שקעים חדר אוכל מכינה+הגדלת לוח חשמל ותיקונים בחדר מלונגים.	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
32.06	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקון ניקוזים ואינסטלציה במטבח ובחדר הכביסה	11-12-2025	לא מאושר. החלפת ברזים לא נכללת במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
32.07	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון עמדת כיבוי אש	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. כמו כן, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה.
32.08	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון משתנה שבורה	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
32.09	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת מקלחון שבור	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
32.10	מדלור בית ברל + נווה הדסה	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 + תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	תיקון דלתות והתקנת קודנים בדלת קדמית ואחורית	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה בנוסף, וממילא אינו עומד בתנאי סעיף 4(ב)(6) למבחן התמיכה המאפשר תמיכה בקודן רק לשער הכניסה למכינה.
32.11	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלתות וצירים של ארונות ומגירות המטבח	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
32.12	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעה ותיקון צבע בפנים המבנה כ-300 מ"ר	11-12-2025	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.
32.13	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	צביעת יריעות איטום הגג	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף. יש א' התאמה בין הסכום הסופי לסכום השרות.
32.14	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת חלון גיליוטינה במשרד פנימי לחלון הזהה תקני	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.15	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון שיפוע גג המכינה למניעת רטיבויות ולשיפור הבטיחות	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.16	מדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	הסדרת השיפועים ברצפת המקלחות	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.

32.17	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקוני ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקוני טיח וצבע בחדר המקררים	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.18	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	תיקוני טיח וסדקים בקירות המכינה החיצוניים	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.19	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	סידור וצביעת פנים המבנה	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.20	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודון	יישור ותיקון מסגרת של שער המתחם	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.21	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	יישור קרקע בפנינת הישיבה החיצונית של המכינה	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.22	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התאמת נקודת חשמל חדשה למכונת כביסה	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.23	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	כיסוי במבוק לגדר יחידת מדריכות	בוצע	לא מאושר. גדרות במבוק לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
32.24	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה בחצר שלוחת הבנות	בוצע	לא מאושר. רכש עצים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
32.25	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקוני שיפועים ואיטומי רצפה במקלחות	12.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
32.26	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	יישור הקרקע והצבת דשא סינטטי בחצר של שלוחת הבנות	11-12.2025	לא מאושר. ההתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה, מאחר והועברה הצעת מחיר אחת בלבד.
32.27	מגדלור בית ברל + נווה הדסה	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 + תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הרכבת מתקני כושר בשתי השלוחות במתחם ייעודי	11-12.2025	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכון התקנים (סעיף 6(ב)2) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)4 למבחן התמיכה - השלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכינה.
32	מגדלור					סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח 2
33.01	מגן שאול	נוקדים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יעוץ בטיחות עבור מתחם המכינה	20/10/2025	מאושר

33.02	מגן שאול	נוקדים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון נקודות חשמל, 24, בתי תקע-32, חשמל לדוד, 7, נקודות למזגן-7, החלפת לחותות-7 מאזים אופיים-84 מאמתי"ם-7	01/12/2025	מאושר	
33.03	מגן שאול	נוקדים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת פתח מילוט בבית מדרש	31/12/2025	מאושר	
33.04	מגן שאול	נוקדים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	איטום גגות של 23 קראונים	31/12/2025	מאושר	
33.05	מגן שאול	נוקדים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	שיפוץ ליקויי בטיחות בחדרים	31/12/2025	לא מאושר. לא מדובר במבנים שאושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
33.06	מגן שאול	נוקדים	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	צביעה וסידור שח 23 קראונים המשמשים את חניכי המכונה וכן כיתות לימוד	31/12/2025	מאושר	
33.07	מגן שאול	נוקדים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפה/התקנה של 20 מזגנים	31/12/2025	מאושר	
33.08	מגן שאול	נוקדים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	רכישת מוצרי חשמל החרכיים למטבח ע"פ דרישת משרד הבריאות	31/12/2025	לא מאושר. מוצרי חשמל לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
33.09	מגן שאול	נוקדים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	הובלה של 5 יבילים חדשים מבית אל למכונה והחלפה בין מבנים בשטח המכונה	14/08/25 31/08/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה
33.10	מגן שאול	נוקדים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	טיפול והחלפה של ציוד פגום וחסר	31/12/2025	מאושר	
33.11	מגן שאול	נוקדים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	בדיקת מערכת גילוי וכריזה ומערכת והשלמת חסרים	31/12/2025	מאושר	
33	מגן שאול			סה"כ עלות הבקשה בסכום 2			
34.01	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקוני רכזת גילוי אש, תיקון חיווט תקשורת לרכזת, רכישת ציוד כיבוי הכרחי	דצמבר 25- ינואר 26	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.02	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללת רחבה מרכזית במתחם המכונה	דצמבר 25- ינואר 26	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.03	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	הדברה כללית בכל מתחמי המכונה	דצמבר 25- ינואר 26	לא מאושר. יאושר בכפוף לאישור יועץ, וכן הסבר בדבר הצורך בהדברה נוספת של מתחם המכונה. במידה ויאושר יש לביצע בשנת 2025.	
34.04	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/מיניוסטה) במתחם המכונה	רכישת מתקני שתייה למכונה	דצמבר 25- ינואר 26	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.05	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכישת מזגנים חדשים במקום מזגנים ישנים ותקולים	דצמבר 25- ינואר 26	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.06	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	העברת מבני המכונה ליעדם החדש במתחם צומת אליעד ברמת הגולן	פברואר 26.	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
34.07	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	הקמת מתחם כושר חיצוני	דצמבר 25- ינואר 26	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.08	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	סידור וצביעת כל מתחם המכונה	פברואר 26.	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
34.09	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקונים במערכות ולחות החשמל במכונה	נובמבר- דצמבר 25	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.10	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	ניתוק מבנים מחיבורי חשמל, ביוב ומים	פברואר 26.	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	
34.11	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תחזוקה שנתית	יוני 25.	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	
34.12	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	תשלום חשבונית הדברה קודמת	אוגוסט- ספטמבר 25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ר)8 למבחן התמיכה.
34.13	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוות דעת יועצים	ספטמבר 25.	לא מאושר. לא מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכונה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכונה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	

34	מדרשת השילוב נטור			סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח		
35.01	מיצר	מטבח המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקון חדר הקפאה לשמירה על תקינות מזון	אוגוסט 2025	מאושר
35.02	מיצר	מטבח המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקון זילה בחדר הקפאה לשמירה על תקינות מזון	אוגוסט 2025	מאושר
35.03	מיצר	כלל מבני המכינה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	דוח יועץ בטיחות	אוגוסט 2025	מאושר
35.04	מיצר	בור שומן במערכת הביוב של המטבח	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	שאיבת בור שומן	אוגוסט 2025	מאושר
35.05	מיצר	מרחבים מוגנים מוסדיים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	החלפת הקרקע למיקום מרחבים מוגנים מוסדיים יבילים	אוגוסט 2025	לא מאושר. פעולות החלפת קרקע וביסוס ממ"מים לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
35.06	מיצר	כלל מבני המכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	רכישת מטפי כיבוי אש וביקורת בטיחות באש	אוגוסט 2025	מאושר
35.07	מיצר	כלל מבני המכינה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ייעוץ ושרטוטים של אדריכל	ספטמבר 2025	מאושר
35.08	מיצר	כלל שטח המכינה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	מדידת שטח ומבנים	ספטמבר 2025	מאושר
35.09	מיצר	מרחבים מוגנים מוסדיים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת 2 מזגני 2.5 כ"ס למרחבים המוגנים וחיבור לחשמל	נובמבר 2025	מאושר
35.10	מיצר	מרחבים מוגנים מוסדיים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	הכנת 2 רמפות נגישות למרחבים מוגנים ותיקון שבילי בטון שבורים	נובמבר 2025	מאושר
35.11	מיצר	מתחם כושר	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללה למתחם כושר	נובמבר 2025	מאושר
35.12	מיצר	שטח המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	גיזום ענפים כבדים העלולים להשבר ברוחות חזקות	נובמבר 2025	מאושר
35.13	מיצר	כלל מבני המכינה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	דוח חשמלאי בודק	נובמבר 2025	מאושר
35.14	מיצר	חצר אחורית מטבח המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הקמת פינת פינוי אישפה וגזם	נובמבר 2025	מאושר
35.15	מיצר	חדר אוכל מכינה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי-מנירוסטה) במתחם המכינה	מתקן שתייה למים קרים בחדר אוכל	נובמבר 2025	מאושר
35.16	מיצר	חדר אוכל מכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת ברזים דולפים	נובמבר 2025	לא מאושר. החלפת ברזים לא נכללת במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
35.17	מיצר	חדר קירור	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת רצפה בחדר קירור	נובמבר 2025	מאושר
35.18	מיצר	חדר אוכל מכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת מקרר בחדר האוכל	נובמבר 2025	לא מאושר. רכש מקרר לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
35.19	מיצר	חדרי מגורים של החניכים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת מזגנים מקולקלים	נובמבר 2025	מאושר
35.20	מיצר	מטבח המכינה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגן תקני מאוורר למטבח המכינה	דצמבר 2025	מאושר
35.21	מיצר	מטבח המכינה מחסן מזון יבש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגן למחסן מזון יבש	דצמבר 2025	מאושר
35.22	מיצר	מטבח המכינה אזור בישול	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת מינדף במטבח	דצמבר 2025	מאושר
35.23	מיצר	מטבח המכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת תאורה תקינה וממוגנת מים במטבח	דצמבר 2025	מאושר
35.24	מיצר	מבני מגורים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	תיקון שבר טייח וצביעה חיצונית של חדרי מגורים	דצמבר 2025	לא מאושר. הגושן שתי הצעות מחיר שכל אחד מתייחסת לעבודות אחרות, ולכן למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת ולא שתיים כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. כמו כן, יש לוודא שהצעות המחיר תהיינה מפורטות, כולל כמויות ולסמן על גבי התכנית את המקומות המיועדים לשיפוץ.

35.25	מיצר	מטבח המכונה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת קו ביוב במטבח	דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
35.26	מיצר	קמפוס מגורים במכונה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת 2 אזורים מוצלים לישיבה ולמידה	דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
35.27	מיצר	פאה צפופה של המכונה ואיזור תפעולי	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	הסדרת גדר כגבול בטיחות של המכונה	דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
35.28	מיצר	מבני מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	תיקון צנרת חלודה	דצמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת תכנית/סקיצה לגידור
35.29	מיצר	מתחם כושר	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הדרוש על פי ד"ן	משטח בטון 10X10 למתחם כושר	דצמבר 2025	מאושר (יחד סעיף 35.31 שמתייחס גם למתקני כושר) במגבלת גובה התמיכה המפורטת בסעיף 6(ב)(2) למבחן התמיכה.	
35.30	מיצר	מגורי חניכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	החלפת צנרת דודים	דצמבר 2025	מאושר	
35.31	מיצר	מתחם כושר	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	ציפי גומי למתחם כושר	דצמבר 2025	מאושר	
35.32	מיצר	חדרי חניכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	החלפת מקררים פגומים בחדרי החניכים	דצמבר 2025	לא מאושר. רכש מקרר לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
35.33	מיצר	רחבי המכונה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרושים מטעמי בטיחות	תיקון ליקויי חשמל לפי דוח חשמלאי בודק	נובמבר 2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת חשבונית מס מפורטת
35	מיצר					סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח	
36.01	מיתרים לכיש בית גוברין	כיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	1 מזגן	ספט-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה. וכן, בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
36.02	מיתרים לכיש- גבים	חדרי מגורים, חדר אוכל וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	6 מזגנים	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
36.03	מיתרים לכיש- דורות	חדרי מגורים, חדר אוכל וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	4 מזגנים	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
36.04	מיתרים לכיש בית גוברין	חדרי מגורים, מליאה וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	3 מזגנים+העברה של מזגן	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
36.05	מיתרים לכיש- נחל עוז	חדרי מגורים, חדר אוכל וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	12 מזגנים	31.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
36.06	מיתרים לכיש- בית גוברין	מגורים ומליאה (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	2 קולרים	31.12.2025	מאושר	
36.07	מיתרים לכיש- גבים	מגורים וליד כיתת לימוד (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	2 קולרים	31.12.2025	מאושר	
36.08	מיתרים לכיש- דורות	מגורים וליד כיתת לימוד (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	2 קולרים	31.12.2025	מאושר	
36.09	מיתרים לכיש- נחל עוז	מגורים וליד כיתת לימוד (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	2 קולרים	31.12.2025	מאושר	
36.10	מיתרים לכיש- בית גוברין	מטבח.	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	מעבר מכירת גז לכירה חשמלית	31.12.2025	מאושר	
36.11	מיתרים לכיש- גבים	מטבח	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	מעבר מכירת גז לכירה חשמלית	31.12.2025	לא מאושר. נמנכו בגין רכיב זה (החלפה לכירת גז חדשה) במבחן תמיכה במכונות חבל תקומה 2024 ועל כן לא עומד בתנאי התקן המפורט בסעיף 4(5) למבחן התמיכה.	

37.08	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	מצפה שלם + מליאה + מטבח + חדר חניכים.	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפה והוספת מזגנים בקיבוץ מצפה שלם. בכירת המליאה החלל מאוד גדול ומשמש את החניכים ברוב שעות היום. כרגע יש שם חוסר של מזגן. בנוסף בחלל המטבח (חלל סגור) ישנם שני מזגנים ישנים מאוד ותקולים שיש להחליפם. חדר חניכים עליום להחליף מזגן אחד. החדר ללא מזגן כלל ומפאת כמות חניכים עליום להלין שם 5 מהם. מכירים שאנו ממוקמים באזור אקלימי קשה ואין אפשרות לשהות בשום מרחב ללא מיזוג.	30.12.2025	מאושר	
37.09	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	מצפה שלם - ליד מגרש הספורט בסמוך למליאת המכינה.	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי ד"ן	הקמת מתקני כושר חיצוניים, הוספה של מתחם כושר למכירת הבנים במצפה שלם אשר ישלים את מערך האימונים גופני שיש לנו במכינה.	30.12.2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכוון התקנים ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז4) למבחן התמיכה
37	מלח הארץ				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח		
38.01	מעוז	אקסודוס 2, לוד	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	שיקום וטיח מבנה מגורים וחדר האוכל- מבנה הגדול במכינה בו שוכן חדר האוכל ועוד חדרים שונים הינו תיק מדד ושכבת הטיח החיצוני מתקלפת ורטובה, דבר היוצר חישה ברזלי הקיר ועוד מפגעים בטיחותיים. אנו רוצים לבצע טיח ושיקום של כל הקיר החיצוני של המבנה.	15/12/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.
38.02	מעוז	אקסודוס 2, לוד	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	הסדרת מעטפות לעצים במרכז המכינה. במתחם החצר המרכזית ישנם 4 עצים נוי שמעטפת הבטון של חלקם קרסה. אנו דרשים לעשות מחדש את המעטפת.	15/12/2025	מאושר	
38.03	מעוז	אקסודוס 2, לוד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	מערכת החשמל של המכינה החדשה שלפני שנים רבות החשמל בו היא מחוברת ללוח איינו עומד בתקן הדרוש ובעומסים עקב גדילת המכינה. אנו רוצים לבצע חיווט וסידור כל נשאר החשמל של דודי השמש על מנת שיפעלו באופן תקין	15/12/2025	מאושר	
38.04	מעוז	אקסודוס 2, לוד	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	ביצוע תיקונים וצביעה יסודית של כלל חדר אוכל מתחם המכינה כולל בית המדרש, חדרים, חדר אוכל	15/12/2025	מאושר	
38.05	מעוז	אקסודוס 2, לוד	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מירוסטה) במתחם המכינה	התקנת מערכת שתייה	29/09/2025	מאושר	
38.06	מעוז	אקסודוס 2, לוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג מערכת מיזוג אוויר	בבית המדרש של המכינה וגם בחדר האוכל ישנם מערכות מיזוג מרכזיות ישנות. לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לתקן את המערכות ולטפל בהן אנו מבינים שאנחנו לעשות מערכות חדשות של מזגנים עיליים שיתנו מענה כמו שצריך עם מינימום של תקלות.	15/12/2025	מאושר	לא מאושר. נדרשת הבהרה לגבי ההתאמה בין 53 מזגנים ועוד 12 יחידות קצה של מיזוג מרכזי, כאשר לפי דוח היועץ יש רק 4 כיתות. וכן נדרש להשלים סימון הרכיבים לביצוע על גבי תכנית מתחם המכינה.
38	מעוז				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח		
39.01	משכיות	מתחם פעילות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	פרוק מערכות חשמל לא תקינות וביצוע קוי הולכה חדשים תיקונים, כולל החלפת תאורה פנימית ותאורת חוץ וביצוע נקודת חשמל לקולר מים	01/11/2025	מאושר	
39.02	משכיות	מתחם חדרי המגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת תאורת החוץ הלא תקינה ומיושנת במתחם חדרי המגורים	01/11/2025	מאושר	
39.03	משכיות	חדרי המגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת שקעים, מתגים וגופי תאורה לא תקינים בחדרי המגורים	01/11/2025	מאושר	
39.04	משכיות	מתחם פעילות	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	תוספת עמדת כיבוי אש בסמוך למתחם הפעילות לפי ח"ד יועץ בטיחות (מצ"ב)	01/11/2025	מאושר	
39.05	משכיות	מתחם פעילות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	פירוק גגות רעועים ואספקה והתקנת גג מפנל מבודד, בניית תקרה, תאורה, החלפת אריחים שבורים ותיקון מדרכה שבורה	01/12/2025	מאושר	

39.06	משכיות	שרותי נשים, מטבח	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	שיפוץ שירותי נשים-דלתות, אסלות, אריחים מטבח - החלפת דלת למטבח, החלפת מנגנון בדלתות מעבר, פירוק תקרה רעועה ואספקה והתקנה של תקרה חדשה (לפי חו"ד יועץ בטיחות)	01/12/2025	מאושר	
39.07	משכיות	מטבח, חדר אוכל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	הוספת נקודות חשמל במטבח, והחלפת שקעים, (בהתאם לחו"ד בודק חשמל)	01/09/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2)
39.08	משכיות	מתחם פעילות, רחבת המתנה בין בית המדרש לחדר האוכל, רחבה מול המשרדים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת הצללות בשלשה מוקדים	01/12/2025	מאושר	
39.09	משכיות	במתחם הפעילות	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	אספקה והתקנה של מתקני כושר גופני חיצוני	01/12/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מוכן התקנים (סעיף 6(ב)2(ג) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה
39.10	משכיות	מתחם פעילות	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	אספקה והתקנה של קולר מנירוסטה 6 ליטר	01/11/2025	מאושר	
39.11	משכיות	מכונה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יועץ בטיחות	31/08/2025	מאושר	
39.12	משכיות	מכונה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	בודק חשמל	16/10/2025	מאושר	
39	משכיות			סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2			
40.01	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת תחזוקה למערכת גילוי אש ועשן על פי תקן 1220 חלק 11	בוצע 21/08/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה. וכן, בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
40.02	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת תחזוקה כיבוי בלוחות חשמל - לפי תקן ישראלי ת"י 5210	בוצע 21/08/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה
40.03	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	אישור תקינות ציוד כיבוי - תחזוקה מטפים מיטלטלים - לפי ת"י 129 חלק 1/2	בוצע 21/08/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה
40.04	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת תקינות ציוד כיבוי גלגולנים - לפי ת"י 2206 חלק 2	בוצע 21/08/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה
40.05	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת מערכת כריזת חירום על פי תקן 160	בוצע 21/08/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה
40.06	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	העברת תשתית חיווט בצנרת למערכת גילוי אש בצנרת לתחנות בקומות	בוצע 16/09/25	מאושר	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.09.2025 כלומר לאחר מועד פרום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.07	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	התקנת כרטיס מזווד טלפיר, התראות לברז הזנה ורגש זרימה	בוצע 16/09/25	מאושר	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.09.2025 כלומר לאחר מועד פרום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.08	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	חיבור לרכזת גילוי תכנות והפעלה	בוצע 16/09/25	מאושר	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.09.2025 כלומר לאחר מועד פרום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.09	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת תחזוקה מערכת כריזה ע"פי תקן 1220. טופס 6 כבאות	בוצע 12/10/25	מאושר	

40.10	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	פרוק מגבר כריזה וחיווט ומסירה לבדיקת מעבדה מוסמכת	בועז 12/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.11	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון ספק כח ראשי ומטען מצברים	בועז 12/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.12	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנה חוזרת של המגבר חיווט והפעלה	בועז 12/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.13	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת מצברים נטענים 12 אמפ	בועז 12/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.14	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	העברת דוד שמש על הגג + קולט + מעמד + הגברת לחץ מים ל 4 דודים	בועז 12/06/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2)
40.15	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מילוי גז	בועז 11/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
40.16	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	ניקוי סוללות מאצ'ים ופילטרים	בועז 11/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
40.17	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	בדיקת לחץ גז מזגן 1	בועז 11/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
40.18	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	בדיקת לחץ גז מזגן 2	בועז 11/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
40.19	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	בדיקת לחץ גז מזגן 3	בועז 11/08/25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
40.20	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	הספקה פרוק חיווט 3 גופי תאורה מפלוראסט T5 ללדים כולל נורות	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.21	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכילה	התקנת זכוכית	בועז 28/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.22	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	פירוק מכלול מזגן "סאגה" פתיחת סתימה בניקוז כולל ניקוי סוללה ומאץ עם חומר	בועז 27/09/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 27.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.23	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	שנתקן של מבנים יבילים (ארימים) המצויים במתחם המכילה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכילה או שנתקן של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכילה	הובלה של ציוד משובל ושדרות למקווה ישראל	בועז 25/08/25	לא מאושר. עלויות הובלת ציוד לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
40.24	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל, קיבוץ שובל, שדרות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	בדיקת מוצרי חשמל הקיימים במכילה	בועז 09/09/25	מקווה ישראל ושדרות- מאושר לגבי השלוחה בשובל - לא מאושר, מכיוון שלא הוצגו אמצעות על פי סעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה.

40.25	נחשון	מכינת נחשון קיבוץ שובל	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	תיקוני גמר ל 5 חדרי רחצה צבע + גבס	בוע 2/09/25	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף 5(6) ולפיו למוסד זכות שימוש/שכירות לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכך על פי הנוהלים בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
40.26	נחשון	מכינת נחשון קיבוץ שובל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	שולחן כיור כפול 180	בוע 21/09/25	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף 5(6) ולפיו למוסד זכות שימוש/שכירות לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכך על פי הנוהלים בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
40.27	נחשון	מכינת נחשון קיבוץ שובל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	פירוק כיור כפול, הרכבת ברז, הרכבת 2 סיפונים	בוע 15/10/2025	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף 5(6) ולפיו למוסד זכות שימוש/שכירות לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכך על פי הנוהלים בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
40.28	נחשון	מכינת נחשון להבים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	רכישת ספסלי ישיבה מתקפלים לחדרי אוכל	בוע 26/08/25	לא מאושר. רכש ספסלים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
40.29	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	פירוק 2 תאי שירותים הכוללים אסלות, כיור ומחיצות טרמפה	בוע 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.30	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	פירוק מטבחון כולל משטח שיש, כיור וחציפי קיים	בוע 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.31	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	מערכת קיר למקלחון אינטרפון	בוע 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.32	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	בניית תאי שירותים ומקלחות כולל דלתות ממחיצות טרמפה דגם אמבין	בוע 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.33	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	דלתות פנים לחדרי רחצה	בוע 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.

40.34	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	נקודות מים וביווב לכיורים	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.35	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	התקנת תעלות ניקוז נירוסטה	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.36	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	הסבה לחדרי מגורים למדריכים - חשל, אינסטלציה, הקמת שירותים ומקלחות	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.37	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	תיקוני גמר צבע וגבס חדרי מגורים וכיתות לימוד 350 מ"ר	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.38	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	התקנת 9 שקעים כפולים	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.39	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	התקנת 10 יחידות תאורה פלורוסנט	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.40	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	פירוק דלתות ישנות אספקה והתקנת חדשות מגורי חניכים מגורי מדריכים וכיתות לימוד	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.41	נחשון	קיבוץ שובל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	שיפוץ 2 מקלחות כולל אינסטלציה קרמיקה וגמר צבע וגבס	בועז 19/10/25	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף (6) ולפיו למוסד זכות שימוש/שכירות לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכך על פי הנדרש בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הונס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.

40.42	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	שינוי חשמל בגלל שינוי מיקום חדרים רטובים והוצאת קופסאות חשמל שקעים מתאים וגופי תאורה	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא ציפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ נכדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40.43	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת מזגנים 10 יחידות	בועז 19/10/25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא ציפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
40	נחשון				סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	
41.01	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	חדר אוכל: 1. מערכת החשמל הינה בלוח ישן ואינה מותאמת לצרכים העכשוויים של המכינה. 2. נדרש התאמת המערכת מהלוח הראשי לחדר האוכל והסדרת מערכת החשמל בחדר האוכל. 3. ההתאמה תכלול חשמל תואם מיקום לאמנעי חימום למדודות הגשה. מטבח: 1. מערכת החשמל בחדר האוכל מותאמת לצרכים העכשוויים של המכינה. 2. נדרש התאמת המערכת מהלוח הראשי למטבח והסדרת מערכת החשמל במטבח. 3. האמור כולל הכנות למכשירי הבישול/חימום בתוך המטבח כמופייע בהצעת הפתרון.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ נכדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. כמו כן, יש לסמן על גבי התכנית של מתחם המכינה את רכיבי הבקשה.
41.02	עז שלמה	מרכז שפירא	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	1. מערכות המיזוג במכינה הינם ישנות. 2. נבקש לשדרג את מערכות המיזוג על מנת שיתאימו לצרכים. 3. האמור כולל: א. מערכת מיזוג למטבח המכינה. ב. מערכת מיזוג לבית המדרש. ג. 12 מזגנים לחדרי המכינה.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	מאושר
41.03	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	כחלק מהאמור נדרש לשדרג את מערך גילוי אש: 1. יש להוסיף מערכת גילוי אש לבית המדרש, חדר האוכל והמטבח (הם צמודים). 2. המערכת תהיה בנוסף למערכת הראשית הנמצאת בפנימיה. 3. המערכת תכלול: א. מערך גילוי אש לבית המדרש, מטבח וחדר אוכל. ב. מערך כריזה. ג. פנל ופנל משנה. ד. מערך כיבוי אוטומטי לעמדת הגז. ה. מערך כיבוי לארון החשמל.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ נכדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה
41.04	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	1. עמדת הפחים במכינה זקוקה לטיפול מקיף. 2. הטיפול כולל הסדרת עמדת הפחים. 3. הסדרת שביל גישה ומשטח אספלט למתחם עמדת הפחים.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ נכדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה
41.05	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	1. מחם הכושר של המכינה הינו מתחם חיצוני. 2. נבקש להציל את המתקן על מנת שהתלמידים יוכלו להתאמן גם בשעות השמש. 3. להלן הצעה להצללה של 15 על 15 מטר של המתחם.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	מאושר
41.06	עז שלמה	מרכז שפירא	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	1. המכינה כגוף המכין תלמידים לשירות צבאי משמעותי זקוק למתחמי כושר. 2. אין לנו חדר כושר סגור ולכן נדרשים תגבור מסיבי של מתקני הכושר החיצוני. 3. להלן הצעה מתקני הכושר שהומלצו למכינה.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	מאושר
41.07	עז שלמה	מרכז שפירא	רכישה והתקנת של מפעם (דפברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	1. מידי שנה מספר התלמידים במכינה הוא עומד על כ- 90 תלמידים. 2. למכינה דפברילטור אחד הנמצא באזור המשרדים בשטח הפתוח. 3. נבקש דפברילטור שיוצב בפנימיה.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	מאושר
41.08	עז שלמה	מרכז שפירא	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	1. מתחם המכינה שופץ לפני שנים רבות. 2. מאז הסידוק מתבצע על ידי תלמידי המכינה מידי סיום שנה. 3. נבקש לבצע סידוק וצביעה מקצועיים למכינה והתחזוקה התבצע על ידי תלמידי המכינה. האמור נדרש: א. פנימיה. ב. חדר אוכל ומטבח. ג. בית המדרש. ד. משרדים.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	מאושר
41.09	עז שלמה	מרכז שפירא	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	נבקש להציב מתקן שתייה מים קרים אחד במתחם הקרוב למתקני הכושר.	מקבלת אישור ההקצבה ועד 31.12.25	מאושר
41	עז שלמה				סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	

42.01	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטוחות	• החלפת שקעים, תיקון כבלים ותאורה • חידוש לוח חשמל ראשי • תשתיות חשמל חדשות	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.02	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטוחות	• התקנת חיישני גילוי אש • התקנת גלגלון ומטפים • ציוד כיבוי אש תקני	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.03	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה ותיקון ליקויי בטוחות במתחם המכונה	• ריצוף חוץ בכניסה לחדרים • שיפור מדרגות הכניסה • התקנה והחלפת מעקות בחצר • שיפור תשתית חשמל ותאורה בסמ"ם • שיפוץ והחלפת דלתות • שיפוץ גג הפנימיות • ריצוף פנים הפנימיות • פינוי והורדת דודים ישנים	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.04	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת כוורים וניוב בכניסה • החלפת כוורים בפנימיות • שיפור ניקוז במרחבים ובחלונות • תיקון חילות מים • צביעה, חידוש והחלפת מיטות • החלפת ארונות חלודים ותקולים	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.05	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	שני קודנים מכניים חדשים לחדרי הכניסה – קידוד מחדש	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.06	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	התקנת הצללה בפנינת ישיבה	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.07	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	צביעה וסידוק קירות במתחם המכונה	נושא התמיכה: טיח צביעה וסידוק קירות במתחם החדרים.	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.08	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/ מינירוסטה) במתחם המכונה	נושא התמיכה: הצבת מתקני שתייה (קולר ירוסטה תעשייתי) במתחם המכונה.	יא טבת תשפ"ו	מאושר סכום של 10 אלף ₪ שכן הצעות המחיר שהוגשו גבוהות באופן לא סביר.
42.09	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכונה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי ד"ן, ושיאנם דורשים היתר בניה	חיזוק חלונות ומיגון והתקנת דלתות פלדלת ביטחוניות. נושא התמיכה: הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים, בהתאם לתקינה	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42.10	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	נושא התמיכה: תיקונים במערכת מיזוג האוויר, כולל רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג.	יא טבת תשפ"ו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 (למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה בהתאם לסעיף 7(א)4.

42.11	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	נושא התמיכה: חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (עד 10% מהתמיכה). הצדקה: בקרה מקצועית על איכות ובטיחות העבודות.	יא טבת תשפו	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 5(6) למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכילה בהתאם לסעיף 7(א)4.
42	עטרת ירושלים				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2	
43.01	עין פרת	כפר אדומים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני בתקן הדרוש על פי דין	הקמת מתחם כושר גופני חדש העומד בתקן	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר - יציקת בטון ומתקן הכושר. לא מאושר - מוצרי כושר נלווים, שהם רכש שאינו נכלל בתכנית סעיף 7(א)8 במבחן התמיכה (העוסק במתחמי כושר).
43.02	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכילה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללה אזור ישיבה חיצוני של בית מדרש שנה"ב (בית מיכאל)	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר
43.03	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכילה ובכלל זה התקנת קוד"ן	הזזה של שער כניסה חשמלי סמוך יותר לשער הקיים-אפשרי לקבל הצעת מחיר אך ורק מהחברה שהתקינה את השער, כך שקיימת הצעת מחיר אחת בלבד.	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר
43.04	עין פרת	כפר אדומים	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/מנירוסטה) במתחם המכילה	קניית קולרים למים קרים	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר
43.05	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכילה שאינן מצריכות היתר בנייה	שיפוץ בית בוץ	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. מדובר במבנה מאולתר ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכילה" וסעיף 3 במבחן התמיכה.
43.06	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכילה שאינן מצריכות היתר בנייה	שיפוץ קראוון	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. אינו עומד בתנאי סעיף 7(א)4 במבחן התמיכה הדורש פירוט כמותי בהצעת המחיר וכן הגשת תכנית שיפוץ (לא ברור האם התכנית שהועברה רלוונטית שכן היא מתייחסת להרחבת מבנה בבניה קלה).
43.07	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכילה שאינן מצריכות היתר בנייה	בניית פרוגולה ודק מתחם אירוח(ירוסים)	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר
43.08	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכילה שאינן מצריכות היתר בנייה	תיקוני צבע קראוונים	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר (למעט הדלת) בכפוף לסימון המבנים על גבי תוכנית מתחם המכילה. דלת - לא מאושרת - מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה ובהתאם קודד סר של 3,000 ₪
43.09	עין פרת	נופי פרת	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכילה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללה מחוץ לבית המדרש	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות. לתקופה של 5 שנים, משלא הוגשה אסכמתא לפי סעיף 7(א)8 להסכם כאמור - לא עומד בתנאי סף 5(6) למבחן התמיכה. באפשרות המכילה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכילה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).
43.10	עין פרת	נופי פרת	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכילה שאינן מצריכות היתר בנייה	דק לבית מדרש+מדרגות	נובמבר- דצמבר 2025	דק - מאושר. מדרגות - לא מאושר מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה

43.11	עין פרת	כפר אדומים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	הזזת קראונון+הצללה-פרגולות	נובמבר- דצמבר 2025	מאושר	
43.12	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	ייקת שביל בטון-שביל גישה לקרוואנים החדשים (המחיר כולל מע"מ-לכן לא תואם את המחיר בהצעת מחיר)	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. אין המלצת יועץ ותכנון בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. בנוסף, נדרשת הבהרה של המכינה לגבי המתחם בו מתוכננת העבודות.	
43.13	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	שביל אבני מדרג לירותים	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. ביצוע שבילים לירותים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
43.14	עין פרת	כפר אדומים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	תיקוני צבע 7 קראוונים	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר - כפל עם סעיף 43.08	
43.15	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה ותיקוני ליקויי בטיחות במתחם המכינה	שיפוץ מקלחות בקראוונים, כולל ריצוף, תיקון אינסטלציה, החלפת כיורים, ריצוף וכי+החלפת דלת כניסה 4 קראוונים	נובמבר- דצמבר 2025	לא מאושר. מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה ואין פירוט כמות וסקיצות לשיפוץ כנדרשים בסעיפים 7(א)(3)-(4) למבחן התמיכה.	
43	עין פרת					סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	
44.01	עמיחי	חדר אוכל ומבני מגורים בשלוחת כרמים	חדר אוכל ומבני מגורים בשלוחת כרמים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	דצמ-25	מאושר	החלפת 12 מזגנים ישנים במתחם המכינה בכרמים
44.02	עמיחי	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי-מנירוסטה) במתחם המכינה	דצמ-25	מאושר	רכישה והתקנת קולר מים
44.03	עמיחי	מבנה משרדים, שלוחת כרמים	מבנה משרדים, שלוחת כרמים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	ספט-25	מאושר	הסדרה וחיידוש ארון חשמל, וכבלים במבנה המשרדים
44.04	עמיחי	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	דצמ-25	מאושר	רכישה והתקנת עמודי תאורה במתחם המכינה
44.05	עמיחי	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	דצמ-25	מאושר - פרגולות דק - לא מאושר מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיים העבודות כנדרש בסעיף 7(ז)(4) למבחן התמיכה
44.06	עמיחי	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	ספט-25	מאושר	הסדרת שביל כניסה למכינה לצורך הנגשת החנייה עם מבני המגורים, חדר האוכל והמשרדים
44	עמיחי					סה"כ עלות הבקשה בנספח 2	
45.01	עצם	נווה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי-מנירוסטה) במתחם המכינה	רכישה והתקנת של מתקן מים שיהיה תואם את כמות המשתמשים בו למים קרים עם מנגנון	אוג-נוב' 2025	מאושר	
45.02	עצם	נווה	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	עבודות שפכטל וצבע ב- 10 דירות	26.10.25		לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 26.10.25 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.03	עצם	נווה	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושיאנם דורשים היתר בניה	5 מקלטים שצריכים סידור ושדרוג בשביל בטחון הבהורים	26.10.25		לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.

45.04	עצם	נווה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	מזגנים ל- 10 דירות כולל חדרי שיעורים וכתיות	26.10.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.05	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	שיפוץ קומפלט של חדרי מקלחות בפנימיות ב 10 דירות כולל פירוקי כלים סניטרים, ברזים, חיפוי קירות וריצוף. ביצוע מערכת דלוחין וצינורות הספקת מים חדשים ביצוע ריצוף וחיפוי עד התקרה. הרכבת כיור עם ברז מיקסומט פרח, הרכבת אינטרפונץ 4 דרך עם ראש דוש ונקודת מיסלמקלחת, אגנית, ואסלה עם ניאגרה פלסון הרכבת מראה מעל הכיור, מתלה לבגדים ומגבות מתקן כרום במקלחת	26.10.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.06	עצם	נווה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת גופי תאורה לדים. בפנימיה כולל אביזרי חשמל. הדלקות שקעים תאורה צמוד תקרה. כולל מוגני מים במקלחות.	26.10.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.07	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	החלפת דלתות שבורות וחלודות	26.10.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.08	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון ליקויים בריצוף בחדר האוכל בעקבות התפרקות השיש הקיים וסכנת החלקה. העבודה כוללת פירוק ריצוף ישן חומר שחור ולבן ועבודה. ופינוי כלל הפסולת לאתר מורשה.	26.10.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.09	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקון והחלפה של דלתות לא בטיחותיות בדלתות פנים ודלתות חוץ במכינה שיאפשרו נעילה ושמירה על בטחון התלמידים	26.10.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
45.10	עצם	נווה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך לביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוות דעת יועץ בטיחות	26.10.25	מאושר
45	עצם					סה"כ עלות הבקשה 2 בסכום
46.01	שלוחת פארן	מושב פארן	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	הובלה, הנחה וחיבור מממ יביל	01/12/2025	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המכינה כנדרש בסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
46.02	שלוחת צופר	מושב צופר	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	הובלה, הנחה וחיבור מממ יביל	01/12/2025	מאושר
46.03	שלוחת עין יהב	מושב עין יהב	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	הובלה, הנחה וחיבור מממ יביל	01/12/2025	מאושר
46.04	שלוחת חצבה	מושב חצבה	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	הובלה, הנחה וחיבור מממ יביל	01/12/2025	מאושר
						ככל והתמיכה תאושר תשלומה כפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה
						תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה
						תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה

46.05	שלוחות עין יב, חצבה וזפור	חצבה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת + יועץ + תיקון ושדרוג מערך קיים	01/08/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(r)(3) למבחן התמיכה.
46	ערבה						סה"כ עלות הבקשה 2 בספח
47.01	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	בדיקה שנתית של לוחות החשמל במכונה	בוצע ב25/9/25	מאושר	
47.02	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון לוחות החשמל בהתאם לדוח הבודק	עד סוף 2025	מאושר	
47.03	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	ביקורת שנתית - בדיקת ציוד כיבוי אש	בוצע 1.7.25	מאושר	
47.04	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון ליקויים בעקבות ביקורת שנתית	בוצע 15.7.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(r)(3) למבחן התמיכה.
47.05	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת מערכת גילוי אש ישנה במתחם המכונה - בבניין הראשי (חדרי פנימיה, כיתות, חדרי צוות, מטבח וחדר אוכל של אחת הקבוצות)	בוצע ב13/8/25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(r)(3) למבחן התמיכה.
47.06	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת מערכת גילוי אש במתחם הקארוונים של המכונה (כיתת לימוד, מטבח וחדר אוכל)	בוצע ב12.10.25	מאושר	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025. לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025), מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צרפה לבקשת שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. במסוף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
47.07	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת חלונות תקולים ושישים מאוד כולל רשתות, שלא נסגרים ונפתחים בצורה תקינה, בחדרי הפנימיה של החניכות: יש 24 חדרים, בכל חדר יש חלון אחד עם 2 כנפיים ועוד חלון צר וארוך עם 4 כנפיים.	עד סוף 2025	מאושר	
47.08	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	החלפת 8 חלונות חיצוניים גדולים במסדרות המבנה הראשי שאינם ניתנים לסגירה ולכן המבנה למעשה פרוץ גם כשנועלים את הדלתות. ההצעה היא להחליף חלונות אלה בחלונות שלא ניתנים לפתיחה וסגירה - במסגרת החלפת חלונות הפנימיה לעיל	עד סוף 2025	מאושר	
47.09	צהלי - שלוחות קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת 4 חלונות מטבח (שישים, מעץ, שלא נסגרים כמו שצריך) בחלונות אלומיניום תקינים	עד סוף 2025	מאושר	
47.10	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	התקנת קודן בלדת כניסה למכונה שאינה דלת חירום	עד סוף 2025	מאושר	
47.11	צהלי - שלוחות עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה או שדרוג פתונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	בניית פרגולה בגודל של עד 50 מ"ר בשטח פעילות פתוח של החניכות מחוץ לכיתה, מטבח וחד"א, שאין בו צל או ריצוף (קרקע חשופה)	עד סוף 2025	מאושר	ספסלים וחיפוי גג - לא מאושר כי הם לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. דק - לא מאושר מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה
47.12	צהלי - שלוחות קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה או שדרוג פתונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	החלפת פרגולה קטנה וישנה (ומחוררת בגג) בפרגולה עד 50 מ"ר שיוכלה להכיל את כל החניכות, מחוץ לבניין המכונה - במקום בו אין מקור צל אחר + תוספת דק כדי לאחד בין סוגי המשטחים על הקרקע וספסלי ישיבה שחלקם מייצבים את המבנה	בניית בימים אלה	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה. - קבלת אישור קונסטרוקטור בסיום העבודות (יועץ מקצועי) כנדרש בסעיף 8(r)(4) למבחן התמיכה
47.13	צהלי - שלוחות קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה או שדרוג פתונות הצללה במתחם המכונה	צביעה על מספר חדרי שינה וחדרי צוות במכונה	בוצע ב6.9.25	מאושר	
47.14	צהלי - שלוחות קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	הדברה נגד תיקנים ומכרסמים במתחם המכונה (חדרים, מטבח, חדרי שירותים ומקלחת)	בוצע ב25.8.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(r)(4) למבחן התמיכה.
47.15	צהלי - שלוחות קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון 3 מזגנים במכונה	בוצע ב5.9.25	מאושר	

47.16	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוצ עין צורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת 2 מזגנים במכונה	בוצע 7.7.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(r)(4) למבחן התמיכה.
47.17	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוצ עין צורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת 14 מזגנים בחדרי הפנימיה בגודל 1.5 כ"ס, ועוד 6 מזגנים בכיתות וחדרי צוות בגודל 2.5-3.5 כ"ס	עד סוף 2025	מאושר	
47.18	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוצ קבוצת יבנה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת 3 מזגנים 1.5 כ"ס בחדרי הפנימיה	עד סוף 2025	מאושר	
47.19	צהלי - 2 השלוחות	קיבוצ עין צורים + קיבוצ קבוצת יבנה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך חוות דעת, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חו"ד יועץ בטיחות	בוצע 16.10.25	מאושר	
47	צהלי			סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2			
48.01	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- חד"א ובית מדרש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	פירוק לוחות ישנים, כולל ניתוקים, התקנת חדשים, מגעים, לחצני בטיחות נדרשים ועוד	01/02/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
48.02	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- חד"א ובית מדרש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	פרוק והחלפת שקעים, חיבורי חשמל מפסקים, למזגנים, החלפת גופי תאורה, מפסקים, תאורת חוץ ועוד	01/02/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
48.03	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- בית מדרש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	שדרוג מערכת גילוי אש ועשן, החלפת רכזת, הוספת והחלפת גלאים, כולל בדיקה ע"י מכוני התקנים	01/02/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
48.04	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה, בית מדרש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	עבודות אינסטלציה: החלפת צנרת ישנה, קופסאות ניקוז, איטום מקלחות וחדרים רטובים, החלפת חיפויים, התקנת אסלות חדשות ועוד	31/12/2025	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
48.05	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה וחד"א	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/ מינירוסטה) במתחם המכונה	אספקה והתקנה חיבור למתקן מים, כולל חיבור למערכת מים וניקוז	01/03/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
48.06	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה, בית מדרש	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	תיקון והחלפת דלתות בהלה, רשתות קרועות, חלונות שבורים וכד'	31/12/2025	מאושר	
48.07	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה, בית מדרש	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכונה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי ד"ן, ושאנם דורשים היתר בניה	שדרוג והחלפת חלונות ודלתות ממ"ד, בדיקות איטום ועוד	01/02/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
48.08	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה, כיתות, משרדים, חד"א, בית מדרש	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	איטום סביב חלונות ודלתות, איטום סדקים בקירות חוץ למניעת רטיבויות	01/03/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
48.09	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה, כיתות, חד"א, בית מדרש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	שדרוג והחלפת מערכות מיזוג אוויר לקויים, כולל כל העבודות הנדרשות פירוק פינ"ו, התקנת חדשים ועוד	31/12/2025		לא מאושר. לא הוגש פירוט נדרש בתנאי סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה
48.10	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה, כיתות, חד"א, בית מדרש ומשרדים	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	עבודות איטום סדקים וצבע במבני המכונה: חד"א, בית מדרש, פנימיה, כיתות ומשרדים.	01/03/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.
48.11	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכונה שאינו מצריכות היתר בניה	עבודות בניה ובטון לצורך בניית בית למעלית כולל כל הנדרש לצורך הנגשה בפנימיה	01/02/2026		לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.

48.12	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכילה שאינן מצריכות היתר בניה	מעלית נוסעים לצורך הנגשה	01/02/2026	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.
48.13	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימיה וחד"א	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכילה	החלפת קווי ביוב שבורים וצרים, אספקה והתקנה שוחות חדשות, התחברות לקו קיים	01/03/2026	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.
48	קשת יהודה				סה"כ עלות הבקשה 2 בספח	
49.01	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.02	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכילה	תיקון דלתות לא בטיחותיות ואריחי תקרה אקוסטית	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.03	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	צביעה וסידור קירות במתחם המכילה	צביעה	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.04	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכילה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	הסדרת דלת מרחב מוגן	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.05	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון שקעי חשמל	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2) למבחן התמיכה.
49.06	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.07	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכילה	תיקון דלתות וחלון	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.08	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן	בוצע 15.8.25	מאושר תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.
49.09	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכילה	תיקון ליקויי בטיחות	31.10.25	מאושר
49.10	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון גוף תאורה ושקעים	31.10.25	מאושר
49.11	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכילה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	התקנת גופי תאורה וצביעה	31.10.25	מאושר
49.12	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכילה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת מטפים וגלגלון כיבוי	31.10.25	מאושר
49.13	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכילה	תיקון ליקויי תברואה מוגזים	31.10.25	מאושר (למעט מדפי נירוסטה). מדפי נירוסטה - לא מאושר - רכש זה לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.
49.14	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	צביעה וסידור קירות במתחם המכילה	צביעת פרגולה, קירות ותקרה בגרם מדרגות, מעקה, משרדים	31.10.25	מאושר (למעט צביעת מעקה מדרגות). צביעת מעקה מדרגות - לא מאושר - פעילות שלא נכללת במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בוצע קיזוז בהתאם בסכום התמיכה המאושר.

49.15	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	החלפת שער כניסה, תאורה וקודן	31.10.25	מאושר	
49.16	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צבע	15.7.25	מאושר (למעט סף עץ). סף עץ - לא מאושר - לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בוצע קיזוז בהתאם בסכום התמיכה המאושר.	
49.17	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקוני בטיחות	15.7.25	מאושר	
49.18	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	תיקון ביובים והוספת ונטה למטבח	15.7.25	מאושר	
49.19	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	הנגשת מקלחות, דלתות וסילת דרך נגישה	31.10.25	מאושר	
49.20	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	הסדרת שערי כניסה	31.10.25	מאושר	
49.21	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת מזגן	31.10.25	מאושר	
49.22	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה	31.10.25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
49.23	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	הקמת מתקן כושר	31.10.25	מאושר בהתאם למגבלות גובה התמיכה ברכיב זה לפי סעיף 6(ב)(2) למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכון התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ב)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
49.24	מכינת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/מנירוסטה) במתחם המכינה	הצבת קולר מים	31.10.25	מאושר	
49.25	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	בניית גדר	31.10.25	מאושר	
49.26	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	צביעה במכינה	31.10.25	מאושר (למעט צביעת גדרות). צביעת גדרות - לא מאושרת - לא נכללת במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בוצע קיזוז בהתאם בסכום התמיכה המאושר.	
49.27	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגנים	31.10.25	מאושר	
49.28	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	התקנת מידוף	31.10.25	מאושר. לא מאושר. רכש מדפים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
49.29	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הקמת פרגולה	31.10.25	מאושר. לא פורטו מידות וסקיצה לפרגולה כולל מפרט לביצוע ומדוע היא לא ביסוס בהתאם לסעיף 7(א)(1)	ככל ותאושר התמיכה תשלמה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
49.30	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	הקמת מתקן כושר	31.10.25	מאושר בהתאם למגבלות גובה התמיכה ברכיב זה לפי סעיף 6(ב)(2)(ב) למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכון התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ב)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה
49.31	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/מנירוסטה) במתחם המכינה	הצבת קולר מים	31.10.25	מאושר	
49.32	מכינת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	יועצת מטבחים	31.10.25	מאושר. לא מאושר. הבקשה אינה תואמת את הרכיבים לגביהם מבוקשת הנתמכת אך לא הוגשה בקשה בהתאם לאישור היועץ	
49.33	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/מנירוסטה) במתחם המכינה	הצבת קולר מים	31.10.25	מאושר	
49.34	מכינת רבין	כללי	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ייעוץ לקראת שיפוצים	1.10.25	מאושר	
49.35	מכינת רבין	כללי	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ייעוץ בטיחות לקראת שיפוצים	1.10.25	מאושר	
49	רבין			סה"כ עלות הבקשה 2 בסופה			

50.01	רוח השדה	בארות יצחק	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	שינוע מבנים	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה
50.02	רוח השדה	בארות יצחק	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הדרש על פי דין רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכונה שטרם הוצב בו מפעם	הקמת מתחם מתקני כושר	דצמ-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.
50.03	רוח השדה	בארות יצחק	צביעה וסיוד קירות במתחם המכונה	רכישת דפיברילטור וארון יעודי	דצמ-25	מאושר	
50.04	רוח השדה	בארות יצחק	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	צביעה מבנים + תיקונים	דצמ-25	מאושר	
50.05	רוח השדה	בארות יצחק	הקמת מתקני שתייה במתחם מתקני הכושר		דצמ-25	מאושר	
50	רוח השדה						סה"כ עלות הבקשה 2 בנספח
51.01	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	העברת 2 מבנים יבילים למתחם המכונה	יול-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה
51.02	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	העברת מבנה יביל למתחם המכונה	יוני-25	מאושר	תשלום התמיכה כפוף להשלמת אישור הצבה ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש.
51.03	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	העברה של 3 מבנים בתוך הישוב לתוך מתחם המכונה - 2 קראונים ישראלי וקראון אמריקאי	31/10/25	מאושר	
51.04	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	מדידה וסימון טופוגרפי	ספט-25	לא מאושר. פעולות מדידה וסימון טופוגרפי לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	
51.05	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	הסדרת שבילים והנגשה בטוחה ע"פ חוות דעת יועץ	אוק-25	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת תכנית ביצוע של השבילים.
51.06	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	פינוי בורות ומכשולים מסוכנים בשטח המגורים ע"פ חוות הדעת	אוק-25	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שהמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	
51.07	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	טיפול בניקוז ומניעת הצפות במתחם המגורים ע"פ חוות דעת תברואן	אוק-25	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שהמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	
51.08	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	הכנת תשתית קרקע בטוחה, יציבה וחזקה להצבת מבנים יבילים ישנים ע"פ דרישת יועץ הבטיחות	אוק-25	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שהמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	
51.09	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	בסיס למגורי בניס לצורך יציבות ובטיחות המבנה ע"פ דרישת יועץ בטיחות	אוק-25	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שהמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	
51.10	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	בסיס למגורי בניס, לצורך יציבות ובטיחות המבנה ע"פ דרישת יועץ בטיחות	אוק-25	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שהמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	
51.11	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	בסיס למגורי בנות לצורך יציבות ובטיחות המבנה ע"פ דרישת יועץ בטיחות	אוק-25	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שהמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	
51.12	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	תשתיות ביוב תקינות וטובות ע"פ חוות דעת תברואן	נוב-25	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המכונה כנדרש בסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.	

51.13	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת מערכת חשמל במתחם המגורים ע"פ ייעוץ בודק חשמל	אוק-25	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המכונה כנדרש בסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
51.14	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרת מערך כיבוי האש במתחם המגורים ע"פ ייעוץ הבטיחות	נוב-25	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המכונה כנדרש בסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
51.15	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הרכבת מבנה הצללה במכונה	נוב-25	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המכונה כנדרש בסעיף 7(א)(3) למבחן התמיכה.
51.16	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	התקנת מזגנים בחדרים לא ממוזגים	נוב-25	מאושר
51.17	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	מערכת מים מרכזית למתחם ע"פ ייעוץ תברואה	נוב-25	מאושר
51.18	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	שיפוץ מקלחת ישנה	נוב-25	מאושר
51.19	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוות דעת יועץ בטיחות ותברואן		מאושר
51.20	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוות דעת יועץ חשמל		מאושר
51	רוח נכון					סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2
52.01	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	ניקיון המרפסת והתקנת רשת נגד כניסת בעלי כנף	אוג-25	מאושר
52.02	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	הדברה במכונה	אוג-25	מאושר
52.03	רקיע	חריש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	ניקוי ומילוי גז במזגן	ספט-25	מאושר
52.04	רקיע	חריש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת שקע ותקע כח למזגן	אוג-25	מאושר
52.05	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	החלפת ברזים דולפים	ספט-25	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המכונה כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה.
52.06	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	פתיחת סתימה	אוג-25	מאושר
52.07	רקיע	חריש	צביעה וסיוז קירות במתחם המכונה	סיוז וצביעה במתחם המכונה 400 מ"ר	יוני-25	מאושר
52.08	רקיע	חריש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	בדיקת תקינות מערכת חשמל	אוג-25	מאושר
52.09	רקיע	חריש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	הסדרה של תשתית חשמל בשטח החוץ של המכונה והתקנת תאורה מסודרת ותקינת	דצמ-25	מאושר
52.10	רקיע	חריש	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי/ מינירוטס) במתחם המכונה	התקנת קולר במתחם המכונה	דצמ-25	מאושר
52.11	רקיע	חריש	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	התקנת מתקן כושר רב פעולות ל-13 מתאמנים בזמנית	דצמ-25	מאושר
52	רקיע					סה"כ עלות הבקשה 2 בספח 2
53.01	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפה של מערכת התאורה ברחבי המכונה-	12.12.25	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה.
53.02	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפה של מערכת השקעים ברחבי המכונה- 8000	12.12.25	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.
53.03	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	הסדרה שער המכונה	30.12.25	מאושר

53.04	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת המטבח- כיורים, משטחי עבודה וברזים	1.1.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.
53.05	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	מרחב הכניסה למכינה	2.2.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה.
53.06	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרש על פי דין	מתחם ספורט תקני לרווחת התלמידים, סלים ושערי כדורגל	3.2.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה. עבודות לקמת גרש לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה ובפרט לפי סעיף 4(ב).
53.07	שובו אחים	יום הכיפורים 26	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	סידור רחבי המכינה, הכולל איטום הצבע בחדרי השירותים והמקלחות	1.1.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
53.08	שובו אחים	יום הכיפורים 26	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	החלפת שבעה מזגנים בכיתות וחדרי הלימוד והחלפת המזגן בבית המדרש וחדר האוכל	1.4.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
53.09	שובו אחים	יום הכיפורים 26	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	בודק בטיחות, בודק תברואה, קונסטרוקטור	1.1.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
53.10	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	החלפת 12 חדרי שירותים כולל ריצוף תיקני	1.1.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.
53.11	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	תיקרת בית המדרש במכינה שניזוקה מתקלה מתמשכת בגג המכינה	2.2.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.
53.12	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי בטיחות	נקי מזג אוויר במערכת החשמל בבית מדרש	3.3.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.
53.13	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	הנגשה של חדרי המכינה לתלמיד עם נכות	3.3.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.
53.14	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	הצללה של חצר המכינה על ידי יריעות אטימות לשמש.	3.3.25	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו מיום 1.6.2025 ועד 31.12.2025 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.
53.15	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איזמים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הדרושה על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	התקנה והחלפה של דלתות כניסת חדרי התלמידים לדלתות רב בריח. החלפת חלונות המכינה לתקינים	1.4.26	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמויות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה. נדרשים לסמן את העבודות על תכנית מתחם המכינה
53	שובו אחים					סה"כ עלות הבקשה 2 בספח

54.01	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג משותף החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	החלפת שקעים מעל כוירים במטבח, החלפת לוח חשמל במקלט, התקנת מפקקים והשלמת מסכים לתעלות, התקנת גופי תאורה, חיזוק שקעים, סידור ונטה במקלחות	28.09.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
54.02	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	התקנת מערכת כיבוי למנדף	31/12/2025	מאושר
54.03	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה או שדרוג פתוחות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בניה	הצללת רחבה אחורית	31/12/2025	מאושר
54.04	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	הדלת הקיימת עשויה מאלומיניום ונמצאת במצב של שחיקה. מדובר בדלת ישנה אשר סובלת מנזלי מצטבר, גורמת לתלקות חוזרות ונדרשות עבודות תחזוקה שוטפות על מנת להשאיר אותה בשימוש תקין.	31/12/2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה.
54.05	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	טיח וצביעה יסודית של חלל המכונה, כולל הוספת קרמיקה בחזר אוכל לשמירה על הקירות	בוצע	מאושר עבור העבודות שבוצעו עד לתאריך 04.09.2025. יתר הפעולות אינן מאושרות מכיון שהן בוצעו לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולות בוצעו לאחר פרסום המבחן - חלות עליהן כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
54.06	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	צביעת אבני שפה שביל עליה וחיניית נכים	30/11/2025	מאושר
54.07	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	ה"מ החלפת מזגן במקלט	31/12/2025	מאושר
54.08	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	תיקון מערכת הכריזה במכונה בהתאם לדרישות כיבוי אש	31/12/2025	מאושר
54.09	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	תיקון מזגן כיתת חרמון וניקוי פילטרים	07.09.25	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
54.10	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	החלפת קודים וטיפול בקודנים קיימים מבנה מרכזי	30.9.2025	לא מאושר. מאושר התקנת קודנים בשער המכונה בלבד.
54.11	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	החלפת צילינדרים בדלתות	17.9.2025	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.
54.12	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	צביעת אבני שפה וחיניית נכים	31/12/2025	הוגש בכפל. מופיע בסעיף 54.06 לעיל
54.13	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	החלפת דשא סינטטי	31/12/2025	מאושר תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכון התקנים ויועץ בטיחות למתחם מתקני הנושר בהתאם לסעיף 7(א)8 למבחן התמיכה - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה
54.14	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	מתחת למתחם הסדרת משטח כמשטח סופג נפילה	31/12/2025	מאושר
54.15	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	חוו"ד יועץ בטיחות	31/12/2025	מאושר
54.16	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	הוספת קווי חשמל מטבח ופרוזדור כדי למנוע שימוש בכסלים מאריכים לא בטוחות	31/12/2025	מאושר
54.17	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג משותף החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	המבנה חשוך בלילה, הוספת נקודות תאורה	31/12/2025	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה.
54.18	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	הוספת מפקקי און אוף למזגנים שיעזרו לשמור על המזגן ועל שימוש נאות	31/12/2025	מאושר
54.19	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	צביעת ושיפוץ קיר חיצוני של המבנה, אוויר נבלאי שוטף	31/12/2025	מאושר
54.20	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	רכישת מזגן מרכזי לחלל מרכזי של מתחם המכונה	31/12/2025	מאושר
54.21	תבור נוף הגליל	רחוב התאנה נוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	צביעה וטיח במקלט, צביעת ארון חשמל, טיח וסידור קיר חיצוני, צביעת משקופים	31/12/2025	לא מאושר. לא הוגש פירוט הכמויות כנדרש בסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה.
54	תבור			סה"כ עלות הבקשה 2		

	מאושר	14/12/2025	החלפת ארון חשמל ראשי	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.01
	מאושר	14/12/2025	שדרוג ארונות כיבוי וחיידוש ציוד כיבוי אש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.02
	מאושר	14/12/2025	שיפוץ בית מדרש, הסדרת תקרה, חלונות ודלתות. הסדרת גדר היקפית	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.03
	מאושר	14/12/2025	שיפוץ חדרי שירותים ורחצה מגורי תלמידים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.04
	לא מאושר. לא הוגש פירוט הכמויות נדרש בסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה.	14/12/2025	הסדרת דרך נגישה בית החדר אוכל לבית מדרש	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכונה שאינן מצריכות היתר בנייה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.05
	המכונה ביקשה לבטל את סעיף זה	14/12/2025	הסדרת גדר בטיחות בחזית שער המכונה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קולר	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.06
	מאושר	14/12/2025	הוספת מתחמי הצללה במתחם המגורים ובסמוך לחדא	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.07
	מאושר	14/12/2025	הוספת מס' מתקני כושר במתחם המגורי תלמידים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.08
	מאושר	14/12/2025	תיקון קירות וצביעה של חדרי מגורי התלמידים וצביעה של המקלט	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.09
	מאושר	14/12/2025	הוספת מתקן שתיית מים קרים במתחם המגורים	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.10
	מאושר	14/12/2025	הסדרה של דלתות פנים וכניסה ב-2 מבני מגורים	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איומים ביטחוניים במתחם המכונה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.11
	מאושר	14/12/2025	העברת מיגונות סמוך למתחם המגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.12
	מאושר	14/12/2025	החלפת מזגנים תקולים ותחזוקה שוטפת לשמזגנים התקינים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.13
	מאושר	14/12/2025	אישור יועץ נגישות, אישור יועץ ומפקח תברואה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	ר' קצרון, רח' אוליפנט 1	תמיר	55.14
		סה"כ עלות הבקשה 2 בספח				תמיר	55