

מס"ד	שם המכינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
1.01	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בניה	₪ 57,997	שביל נגיש, מעקה, מדרגות ודלת כניסה חדשה מוגשת	₪ 52,197	90%	מאושר		המכינה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 03.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.		₪ 57,997	₪ 52,197	90%
1.02	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה החדשים מטעמי בטיחות	₪ 63,838	התקנת גלאים, מערכת כריזה, מפקק חירום, גלגלונים חדשים, הזנת אידרנט 2 צול, מטפים ועוד	₪ 57,454	90%	מאושר				₪ 63,838	₪ 57,454	90%
1.03	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה החדשים מטעמי בטיחות	₪ 79,201	לוח חשמל חדש, חיווט חוטים, אביזרי חשמל, חיצוב בקירות, מפסקים מתגים ועוד	₪ 71,280	90%	מאושר				₪ 79,201	₪ 71,280	90%
1.04	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 86,848	מטבחון חדש, אינטליציה, ריצוף, מטבח ארונות ועוד	₪ 78,163	90%	מאושר לפי 6,000 ₪ ל"ר לפני מע"מ (ולא בהתאם להצעת המחיר שהוגשה במסגרת ההצעה, שהוא בהתאם לחוות הדעת המקצועית שקיבלה הוועדה גבוהה באופן בלתי סביר).				₪ 70,800	₪ 63,720	90%
1.05	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה החדשה על פי ד"ן, ושיאנם דורשים היתר בניה	₪ 60,416	גדר כ-60 מטר שער כניסה חדש וקודנים	₪ 54,374	90%	מאושר				₪ 60,416	₪ 54,374	90%
1.06	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בניה	₪ 118,708	פירגולה מעץ המורכבת גם מהגבהה מעץ ומקומות ישיבה	₪ 106,837	90%	מאושר פירגולה ודק בלבד. ספסלים אינם מאושרים שכן אינם נכללים בפעילות התמכת (סעיף 4).	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיים העבודות כנדרש בסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה	לא אושר ערעור על סעיף זה		₪ 86,848	₪ 78,163	90%
1.07	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתיים מנירוסט) במתחם המכינה	₪ 22,414	מתקן מים קרים ומתקן מים חמים	₪ 20,172	90%	מאושר מתקן מים קרים בלבד והובלתו בהתאם לפעילות התמכת כהגדרתה בסעיף 4.				₪ 6,219	₪ 5,597	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>למשל התמיכה</b> (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
1.08	אבנר	ז'בוטינסקי 24 עכו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	98,648 ₪	יחידת מזגן חדשה ועבודות נלוות 2	88,783 ₪	90%	מאושר				98,648 ₪	88,783 ₪	90%
1	אבנר			588,070 ₪		529,260 ₪	90%					523,967 ₪	471,568 ₪	90%
2.01	אדרת	כפר הנוער חדסה נעורים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	61,950 ₪	ביצוע תיקונים לקירות ותקרה כולל צביעה סידור וחיפוי חלק (150 מ"ר) במתחם בית המדרש והמתחם היחיני.	55,755 ₪	90%	מאושר שפכטל וצבע בלבד. חיפוי אקוסיטי - לא מאושר מאחר ולא נכלל בפעילות התמכת בסעיף 4.	הוגשו שתי "התייחסויות יועץ" למכינה זו למתחמים השונים. מסמכים אלו הוגשו מטעם פרופ' יצחק הכהן שרשם כי הונח: -ממנדט אקוסיטיקה. -מתונה ביטוח והותח. -צמחת ליקויי גביית מסמך. -מפקח גבייה ופרויקטים. -יועץ ממונה ביטוח ובטיחות אש. -חשמלאי בודק. -ממנדט ביטוח ובטיחות אש.	חיפוי אקוסיטי: הפעילות נצרכת בשל היבטי רעש ולא ביטוח ועל כן אינה נכללת בסעיף 4 למבחני התמיכה.		7,434 ₪	6,691 ₪	90%
2.02	אדרת	כפר הנוער חדסה נעורים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה	27,966 ₪	הקמת פרגולה במתחם החניכים בנינת המכינה בגודל של 7.5 מטר על 5.5 מטר כולל קירוי מפני שמש וגשם.	25,169 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.		27,966 ₪	25,169 ₪	90%	
2.03	אדרת - נעורים, סילבר, בן ששן	אדרת - נעורים, סילבר, בן ששן	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	46,414 ₪	התקנת וילונות בגדלים שונים להצללה של בית המדרש והכיתות במתחם היחיני בסילבר, נעורים וכן ששן בגודל	41,773 ₪	90%	מאושר				46,414 ₪	41,773 ₪	90%
2.04	אדרת	אדרת סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	22,500 ₪	טיפול ברצפה ע"י תיקון והתקנת פרקט שבורה בחלקה אריחים שבורים ורעועים בחלקם, לצורך מניעת מעידות ונפילות של חניכים וצוות. בגודל של 90 מ"ר	20,250 ₪	90%	מאושר				22,500 ₪	20,250 ₪	90%
2.05	אדרת	אדרת נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	45,902 ₪	רצפת בטון שנה מאד שבורה ולא מפולסת, בגודל של כ 120 מ"ר - מניעת מעידות ונפילות של חניכים וצוות	41,311 ₪	90%	מאושר				45,902 ₪	41,311 ₪	90%
2.06	אדרת	בן ששן	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	26,668 ₪	הקמת 2 פרגולות לצורך הצללה במתחם מגורי החניכים כולל טיפול בקרקע פינוי גנות סמוכים (עבודה בגובה) בגודל 20 מ"ר ועוד 16 מ"ר.	24,001 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קאנסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה		26,668 ₪	24,001 ₪	90%	
2.07	אדרת	בן ששן	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי ביטוח	4,944 ₪	החלפת גופי תאורה במסגרת החניכים - חלקם הגדול תקולים וישנם מאד, טיפול בחוטי חשמל כולל פירוק והתקנה.	4,450 ₪	90%	מאושר				4,944 ₪	4,450 ₪	90%
2.08	אדרת	בן ששן	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	1,800 ₪	החלפת דלת שבורה כולל צילינדר ומנעול במתחם היחיני	1,620 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.		1,800 ₪	1,620 ₪	90%	
2.09	אדרת	בן ששן	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי ביטוח	32,000 ₪	טיפול בלוח חשמל המספק למגורים ולמועדון, התקנת 8 שקעים מוגני מים במתחם החיצוני של החניכים, התקנת 10 גופי תאורה חיצוניים מוגני מים למתחם החיצוני של החניכים, טיפול בכ- 10 שקעים קיימים חיזוק והחלפת כיסויים - מחייב טיפול בשל עומס, בשל נפילות רבות במהלך היום	28,800 ₪	90%	מאושר				32,000 ₪	28,800 ₪	90%
2.10	אדרת	עינות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	35,400 ₪	תיקונים במקלחת חדרים, החלפת דלתות במקלחות ושירותים קרובות, החלפת מטבחון והתקנת מקלחון, טיפול בתשתיות שירותים מקלחת ומטבח.	31,860 ₪	90%	לא מאושר. ולכן לא עומד בדרישה המפורטת בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה.	הועבר פירוט כמותי בהצעת מחיר	הבקשה מאושרת		35,400 ₪	31,860 ₪	90%
2.11	אדרת	עינות	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	35,000 ₪	טיפול בקרקע הסמוכה למגורי החניכים בורות רבים וצמחיה גדולה, למניעת מזיקים מפני הגעה למגורי החניכים בגודל של 120 מ"ר	31,500 ₪	90%	מאושר				35,000 ₪	31,500 ₪	90%
2.12	אדרת	סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	56,111 ₪	טיפול במתחם דירות צוות כולל אזור המשרדים - קירות עם נפיחות בשל מערכת מים שדרושה טיפול החלפת חלק מהדלתות שרוקבות, טיפול במערכת המים הנוצרת, ארומת מטבח מעץ שינים ורוקבים - החלפה כלי כיינים, התקנת מקלחון, שילב בטון לצורך מעבר בטוח.	50,500 ₪	90%	מאושר				56,111 ₪	50,500 ₪	90%
2.13	אדרת	סילבר	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי ביטוח	35,518 ₪	טיפול כולל בלוח החשמל הראשי של מבנה המכינה, בדיקה והחלפה של חוטי חשמל במידת הצורך, חיידוש הארקה, שינוי מיקום של ונטות במקלחות, בדיקות חשמלאי בודק ומסמך.	31,966 ₪	90%	מאושר				35,518 ₪	31,966 ₪	90%
2.14	אדרת	בן ששן	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	12,272 ₪	החלפת מזגן תקול במסגרת חניכים בגודל של 3 כ"ס כולל פירוק והתקנה, פירוק והתקנת 2 מזגנים 2 כ"ס במתחם חניכי כיתת צוותים	11,045 ₪	90%	מאושר				12,272 ₪	11,045 ₪	90%
2.15	אדרת	סילבר	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	32,804 ₪	פירוק והתקנה של 4 מזגנים ישנים ותקולים במגורים הבגודל 1.5 כ"ס, פירוק אספקה והתקנת 2 מזגנים בגודל של 3 כ"ס בבית המדרש.	29,524 ₪	90%	מאושר				32,804 ₪	29,524 ₪	90%
2.16	אדרת	עינות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	9,794 ₪	פירוק אספקה והתקנה של 2 מזגנים בגודל של 1.5 כ"ס בדירות צוות	8,815 ₪	90%	מאושר				9,794 ₪	8,815 ₪	90%
2.17	אדרת	נעורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	13,688 ₪	פירוק אספקה והתקנה של מזגן 1.5 כ"ס במגורי צוות. פירוק והתקנת 4 מזגנים במגורי חניכים.	12,319 ₪	90%	מאושר				13,688 ₪	12,319 ₪	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכה ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכה ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכה ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
2.18	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	2,124 ₪	בדיקת חשמלאי בודק למערכות החשמל במתחם המגורים	1,912 ₪	90%	מאושר				2,124 ₪	1,912 ₪	90%
2.19	אדרת	בן שמן, עינות נעורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אשא במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	5,376 ₪	ביצוע בדיקות ציוד מערכת גילוי אש במתחמי המכינה כולל אישורים נדרשים וטיפול בוצע ובכריות גילוי	4,838 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה.			5,376 ₪	4,838 ₪	90%
2.20	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	22,000 ₪	בדיקה טיפול ותיקון של 4 דודי שמש וקולטים במגורי חממים והתקנת 4 דושים מספים, בשל בעיות מים חמים בימי החורף	19,800 ₪	90%	לא מאושר - המפורט בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	
2.21	אדרת	בן שמן, עינות סילבר, נעורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	55,000 ₪	חוות דעת ייעוץ ובדיקות בטיחות תברואה חשמל בטיחות ואש בכלל השלוחות כולל מתן אישורים ובקרת עבודה היכן שדרוש.	49,500 ₪	90%	מאושר חלקית - חוות דעת ייעוץ ניתנת לתמיכה במשך 10% מסכום הבקשות המאושרות בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה וליכן מאושר רק חלק של עד 10%.				56,571 ₪	50,914 ₪	90%
2.22	אדרת	בן שמן	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	33,000 ₪	תיקוני גבס בקירות מתחם מגורי חממים כולל תיקוני טיח קירות משקופים ודלתות בגודל של כ-220 מ"ר	29,700 ₪	90%	מאושר				33,000 ₪	29,700 ₪	90%
2.23	אדרת	סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	12,500 ₪	פירוק מטבחון כולל שיש ויצירת חדלת, התקנת מטבחון בגודל 2.5 מטר כולל ארונות תחתונים ועלוניס והתקנת ברז יצירת.	11,250 ₪	90%	מאושר				12,500 ₪	11,250 ₪	90%
2.24	אדרת	בן שמן	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	54,000 ₪	חישוב גיזום וניקוי ופניו פסולת וצמחיה כולל עשבייה במתחם האחור של מגורי חממים יישור הקרקע הוצאת אדמה בגובה 20 ס"מ, הוספת מעט הרדוק והתקנת דשא סינטטי בגודל של כ-180 מ"ר.	48,600 ₪	90%	מאושר				54,000 ₪	48,600 ₪	90%
2.25	אדרת	סילבר	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	12,500 ₪	מקלחות מגורי חממים בסילבר- מחיצות ודלתות	11,250 ₪	90%	מאושר				12,500 ₪	11,250 ₪	90%
<b>2</b>	<b>אדרת</b>			<b>697,231 ₪</b>		<b>627,507 ₪</b>	<b>90%</b>					<b>622,286 ₪</b>	<b>560,057 ₪</b>	<b>90%</b>
3.01	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	10,381 ₪	יש פירוט בחשבונית המצורפת	9,343 ₪	90%	מאושר				10,381 ₪	9,343 ₪	90%
3.02	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	8,791 ₪	יש פירוט בחשבונית המצורפת	7,911 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2) למבחן התמיכה.			8,791 ₪	7,911 ₪	90%
3.03	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1,486 ₪	יש פירוט בחשבונית המצורפת	1,337 ₪	90%	מאושר				1,486 ₪	1,337 ₪	90%
3.04	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ירמיהו 23 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	7,710 ₪	גיזום בשלש חצרות המבנים - גיזום, פניו גזם, עישוב, עקירת צמחים, הדברה בשלש החצרות	6,939 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור ייעוץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.			7,710 ₪	6,939 ₪	90%
3.05	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ירמיהו 23 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	3,500 ₪	גיזום בשלש חצרות המבנים - גיזום, פניו גזם, עישוב, עקירת צמחים, הדברה בשלש החצרות	3,150 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור ייעוץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.			3,500 ₪	3,150 ₪	90%
3.06	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ירמיהו 23 אופקים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אשא במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	10,880 ₪	יש פירוט בחשבונית המצורפת	9,792 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה.			10,880 ₪	9,792 ₪	90%
3.07	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ירמיהו 23 אופקים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליגור רכישת מזון חדש או מערכת מיזוג אוויר	4,635 ₪	ניקוי וחיטוי עמקול ל 13 מזגנים, כולל ניקוי פילטר	4,171 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור ייעוץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה.			4,635 ₪	4,171 ₪	90%
3.08	אופקים למדע	ישעיהו 23 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	14,998 ₪	בניית זוג קירות גבס, פירוק חיפוי זכוכית מעמוד, העתקת מפסק תאורה וגלאי נפח, הכנת קונסטרוקציה לדלת, הספקת דלת והתקנתה	13,498 ₪	90%	מאושר				14,998 ₪	13,498 ₪	90%
3.09	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ירמיהו 23 אופקים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	8,024 ₪	חוות דעת ייעוץ בטיחות תברואה ואישור תיקנות מבנה	7,221 ₪	90%	מאושר				8,024 ₪	7,221 ₪	90%
3.10	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ירמיהו 23 אופקים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,186 ₪	מבדק בטיחות מקיף עבור 3 מבני המכינה	2,867 ₪	90%	מאושר				3,186 ₪	2,867 ₪	90%
3.11	אופקים למדע	ישעיהו 23 אופקים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה היתר במינה	19,500 ₪	התקנת צליליה 60 מ"ר כולל קונסטרוקציה ברזל	17,550 ₪	90%	לא מאושר - מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	לא הגוש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
3.12	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים, ישעיהו 23 אופקים, ירימיהו 22 אופקים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבוב רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	15,930 ₪	החלפת 4 מזגנים, סולל פירוק, הרכבה, צנרת, מזגן חדש	14,337 ₪	90%	מאושר				15,930 ₪	14,337 ₪	90%
3.13	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני איומים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאנם דורשים היתר בנייה	10,200 ₪	הוספת פלטות גבס כולל שפכטל וצבע	9,180 ₪	90%	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	
3.14	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	11,300 ₪	התקנת צליה כולל קונסטרוקציה ברזל	10,170 ₪	90%	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	
3.15	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	3,800 ₪	התקנת כלוב גז כולל הובלה והרכבה	3,420 ₪	90%	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	הועברו 2 הצעות מחיר.	הבקשה מאושרת		3,800 ₪	3,420 ₪	90%
3.16	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	9,400 ₪	כלוב גז כולל שיערים וכולל הובלה והרכבה	8,460 ₪	90%	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	הועברו 2 הצעות מחיר.	הבקשה מאושרת		9,400 ₪	8,460 ₪	90%
3.17	אופקים למדע	ירמיהו 22 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	2,000 ₪	החלפת ניאגרה ושיתות	1,800 ₪	90%	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	
3.18	אופקים למדע	ישעיהו 27 אופקים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	600 ₪	תיקון פתח בתקרה	540 ₪	90%	לא מאושר. מכיוון שלא ניתן להסתמך על הצעת המחיר של הספק "חיות בסרט" (לא מדובר בעבודות שהן בתחום עיסוקו של הספק), למעשה הוגשה רק הצעת מחיר אחת, בניגוד לדרישת סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	
3	אופקים למדע			146,321 ₪		131,686 ₪	90%					102,721 ₪	92,446 ₪	90%
4.01	אורות	הרואה טלמון	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	120,000 ₪	שפכטל, סיד, ותיקון צבע לכלל המבנים	108,000 ₪	90%	מאושר				120,000 ₪	108,000 ₪	90%
4.02	אורות	הרואה טלמון	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	250,000 ₪	הצללה של הרחבה המרכזית ושל רחבת חדר האוכל	225,000 ₪	90%	מאושר				150,568 ₪	135,511 ₪	90%
4.03	אורות	הרואה טלמון	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	350,000 ₪	הסדרת השטח שבין הקראוילים כולל חיפוי, יישור, מעמס, דשא סנטטי	315,000 ₪	90%	לא מאושר. על פי הבקשה אשר הוגשה בליווי ד"ח מטעם יועץ ביטוחות נראה כי מדובר בעבודות שמטרתן ניתוח תשתיות, ולא בעבודות לתיקון ליקויי ביטוח. על כן פעולת זו אינה נכללת במסגרת הפעילויות הנמכות לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגש פירוט כמותי לביצוע במסגרת הצעת מחיר לפי סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. זאת ועוד, לא הוגשה תכנית לביצוע העבודות המבוקשות לפי סעיף 7(א)(3) במבחן התמיכה.	המינה ערכה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 01.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור			0 ₪	0 ₪	
4.04	אורות	הרואה טלמון	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	7,849 ₪	קולר מים קיים עד 200 ליטר לשעה	7,064 ₪	90%	מאושר				7,849 ₪	7,064 ₪	90%
4.05	אורות	הרואה טלמון	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבוב רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	25,000 ₪	תיקון 10 מזגנים קיימים, והתקנת 3 מזגנים חדשים	22,500 ₪	90%	מאושר				25,000 ₪	22,500 ₪	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
4.06	אורות	הרואה טלמון	שנתון של מבנים יבילים (ארעיים) המזיזים במתחם המכינה והעברתם לידן יאחר בו שעמשו את תוכי המכינה או שנתון של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	115,278 ₪	שנתון 2 מבנים קראוילה וקראון כולל הכנה, העברה, השתיית וכו'	103,750 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 7(א) למבחן התמיכה			115,278 ₪	103,750 ₪	90%
4	אורות			868,127 ₪		781,314 ₪	90%					418,695 ₪	376,825 ₪	90%
5.01	אחד משלנו	כפר הנוער דהסה נעורים ומצפה אילן כל המבנים	כפר הנוער דהסה הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	4,000 ₪	הקמה ושירות מערכת גילוי אש 4000 ש"ח	3,600 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות כוונות של בעל הנכס כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (4 סופו). כפר הנוער דהסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (4 סופו). כפר הנוער דהסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	מצפה אילן: מאושר. דהסה נעורים: לא מאושר, מאחר והמכינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה. על כן, קוזזו 50%	4,000 ₪	3,600 ₪	90%
5.02	אחד משלנו	כפר הנוער דהסה נעורים ומצפה אילן	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשיית מנירוסטה) במתחם המכינה	4,224 ₪	קניית קולרים למבני המכינה עבור החניכות והחניכים	3,802 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות כוונות של בעל הנכס כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (4 סופו). כפר הנוער דהסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (4 סופו). כפר הנוער דהסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	דהסה נעורים: לא מאושר, מאחר והמכינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה. על כן, קוזזו 50%	2,112 ₪	1,901 ₪	90%
5.03	אחד משלנו	כפר הנוער דהסה נעורים ומצפה אילן	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	55,979 ₪	החלפת מזגנים שאינם תקינים	50,381 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (4 סופו). כפר הנוער דהסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (4 סופו). כפר הנוער דהסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	מצפה אילן: מאושר. דהסה נעורים: לא מאושר, מאחר והמכינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה. אישור התקניב בהתאם להצהרת ראש המכינה.	22,392 ₪	20,152 ₪	90%
5.04	אחד משלנו	כפר הנוער דהסה נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם	14,160 ₪	תיקור צפה בכיתת לימוד	12,744 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט ממויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
5.05	אחד משלנו	כפר הנוער דהסה נעורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	11,564 ₪	ארגון כבלי חשמל חיצוניים בשלוחה, החלפת גופי תאורה ישנים, החלפת שקעים ולקטנים בטוחים, סידור ארונות חשמל+ חספת פזא.	10,408 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב). בנוסף, לא הועבר פירוט ממויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו. בנוסף, הפעולה ביצעה מחוקשת תמיכה בועה ביום 10.9.2025 בלומר לאחר מועד פריסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בועה לאחר פריסום המבחן - חלית עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בן היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה תמקש	החלטת ועדת המיכיות ביחס לעמידת הבקשה בענאי ספ	החלטת ועדת המיכיות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכיות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
5.06	אחד משלנו	מצפה אילן	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	29,500 ₪	צביעת חדרי המיכיות בשלוחת בית אסף במצפה אילן	26,550 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6.15. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6.16. בנוסף, לא הועבר פירוט כמויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
5.07	אחד משלנו	כפר נוער הדסה נעורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	16,520 ₪	התקנת גופי תאורה במטבח, סידור ארון חשמל בכיתה הלימוד, ארון כבלי חשמל חיצוניים בשלוחה, התקנת פוז'טוריום חיצוניים ברובת המכינה בשלוחת בית הדס בהדסה נעורים.	14,868 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6.15. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6.16. בנוסף, לא הועבר פירוט כמויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
5.08	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	9,440 ₪	סגירת פחים צדדים-החלפת מרזבים תקולים בכיתה הלימוד ובמבנה המשדרים השנים.	8,496 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6.15. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6.16. בנוסף, לא הועבר פירוט כמויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
5.09	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	10,620 ₪	תיקון קיר הפסיפס- קיר שנמצא בבית הדס בהדסה נעורים, קיר ישר, חיצוני למבנה משרדים, מחשש להתפרקות חלקים מהקיר נדרש תיקון עם חומרים מוזקקים.	9,558 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6.15. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6.16. בנוסף, לא הועבר פירוט כמויות ותכולת העבודה ולכן לא ניתן לבחון בקשה זו.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
5.10	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	9,400 ₪	דפיברילטור 1 עולה 3150 ₪ + 80 ₪ משלוח+450 ₪ ארון אחסון+ 260 ₪ אלקטרודות לשימוש במבוגר וילד+ 760 ₪ סוללה. סה"כ 4700 ₪ + 2* 9400 ₪	8,460 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6.15. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6.16.	הועברה הצהרת כוונת של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מספק המעדי על גיל המבנים (סנסו 4). כפר הנוער הדסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא משימים את ההסכם איננו אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאליו נעבר". בנוסף, הועברה הצהרה על גיל המבנים מעל 5 שנים.	מצפה אילן: מאושר. הדסה נעורים: לא מאושר. מאחר והמכינה צפויה לעבור מקום הדרסה נעורים - לא מאושר. מאחר והמכינה צפויה לעבור מקום ונ"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6.15. למבחן התמיכה. לא ניתן להפריד לפי הצעת מחיר בין שתי השלוחות, אין מידע לאחר ההתקנה בהצעת מחיר - נעשתה חלוקה לפי 50%.	4,700 ₪	4,230 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיניות ביחס לעמידת הבקשה בנתיבי סף	החלטת ועדת המיניות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיניות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
5.11	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	צביעה וסיוד קירות במתחם המינה	21,240 ₪	עבודות צבע מחוץ לבנין וולני הקירות מסביב לבנין. צביעת פרייזר וסופרקריל מד לחוץ.	19,116 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתומי 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (סופס 4). כפר הנוער הדסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	הדסה נעורים: לא מאושר. מאחר והמינה צפיה לעבור מקום הדסה נעורים - לא מאושר. מאחר והמינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה.	0 ₪	0 ₪	0 ₪	
5.12	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	צביעה וסיוד קירות במתחם המינה	50,704 ₪	צביעת חדרים ופרוסדורים, שירותים, מקלחות, מטבחים ומשרדים בתוך כל הבניין, לתקן מדרגות מזוויחה שבורה.	45,634 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתומי 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (סופס 4). כפר הנוער הדסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור". הועברה הצהרה על גיל מבנים מעל 5 שנים.	הדסה נעורים: לא מאושר. מאחר והמינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה.	0 ₪	0 ₪	0 ₪	
5.13	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	89,491 ₪	הצלות ל-2 השלוחות	80,541 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתומי 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (סופס 4). כפר הנוער הדסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור".	מצפה אילן: מאושר. הדסה נעורים: לא מאושר. מאחר והמינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה.	21,813 ₪	24,237 ₪	90%	
5.14	אחד משלנו	מצפה אילן	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	5,664 ₪	סידור חשמל במבולות בשלוחת בית אסף שבמצפה אילן ועבודות התקנה ושיפורים על גבי מבולות.	5,097 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתומי 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (סופס 4).	הבקשה מאושרת	5,664 ₪	5,097 ₪	90%	
5.15	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים ומצפה אילן	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המינה, העומדים בהתקן הדרוש על פי דין	99,855 ₪	הקמת מתחם כושר ל-2 השלוחות, לשלוחת בית אסף שבמצפה אילן על כ-69,856 ₪ ולשלוחת בית הדס שבדסה נעורים על כ-29,999 ₪ סה"כ 99855 - ₪	89,869 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונות של העמותה (בחתומי 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועברה הצהרת כוונות של בעל הנכס (היישוב מצפה אילן) ושל העמותה להארכת שהות השלוחה ביישוב ל-5 שנים נוספות לפחות וכן מסמך המעיד על גיל המבנים (סופס 4). כפר הנוער הדסה: הועברה הצהרה כי "במידה ואנו לא ממשיכים את ההסכם איתם אנו לוקחים את הציוד שנרכש מקול הקורא למקום שאילו נעבור".	מצפה אילן: מאושר. הדסה נעורים: מאחר והמינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה.	62,870 ₪	69,856 ₪	90%	
5.16	אחד משלנו	כפר הנוער הדסה נעורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	45,312 ₪	החלפת כרייזם שלא ניתנים לשימוש	40,780 ₪	90%	לא מאושר. באישור היועץ שהוגש אושרה החלפה לכירה חשמלית בלבד. אולם בבקשת התמיכה מבוקש להחליף לכירה גז, שלא נכללה בהמלצת היועץ.	הועברה הצעת מחיר לכרייזם חשמליים על כ-38,940 ₪ כולל מע"מ.	לא מאושר מאחר והמינה צפיה לעבור מקום וע"כ אינה עומדת בתנאי סעיף 6(5) למבחני התמיכה.	0 ₪	0 ₪	0 ₪	
5	אחד משלנו			477,673 ₪		429,903 ₪	90%					132,961 ₪	119,664 ₪	90%
6.01	איתן		מילות המגורים מכינת איתן גבעת המיסודים מעלה אדמים	84,370 ₪	22 מזגנים על פי פירוט המוצר	75,933 ₪	90%	לא מאושר. המפולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בגיל פעילות שהיא אינה במתחם המינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	המפולות הן חלק ממתחם המינה כבר שנים. הועברה תנ"א עם פירוט 11 מפולות שנמצאות במכינה לשבת מגורים.	מאושר. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר בניה/אישור הצבה ואולם של מפולות אלו.	84,370 ₪	75,933 ₪	90%	
6.02	איתן		מילות המגורים מכינת איתן גבעת המיסודים מעלה אדמים	94,453 ₪	צבע ותיקונים של 2298 מ"ר ע"פ הצעת מחיר מפורטת המוצר	85,008 ₪	90%	לא מאושר. המפולות אינן מוגדרות כחלק ממתחם המינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מינה", על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	המפולות הן חלק ממתחם המינה כבר שנים. הועברה תנ"א עם פירוט 11 מפולות שנמצאות במכינה לשבת מגורים.	מאושר חלקית, ב-11 מפולות מגורים יש כ- 1,100 מ"ר צבע, ואילו בהצעת מחיר נכתב 2,298 מ"ר. סה"כ עלות מומלצת לאישור: 45,391 ש"ח. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר בניה/אישור הצבה ואולם של מפולות אלו.	45,391 ₪	40,852 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכה ביחס לעמידת הבקשה בטנאי סף	החלטת ועדת התמיכה ביחס לתנאים מיוחדים לחישוב התמיכה (מכליל לרצוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכה ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
6.03	איתן	מכלול המגורים מכנת איתן גבעת המיסודים מעלה אדומים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכניה	₪ 518,787	תיקוני ביטוח על פי דו"ח ליקויים וביקורת מ.ו. מפקחים ותברואה (סעיפים בדו"ח: 3,4,7,12), ע"פ הצעת מחיר מפורטת המצורפת	₪ 466,908	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	המפולת הן חלק ממתחם המכניה כבר שנים. הועברה תצ"א עם פירוט 11 מולות שנמצאות במכניה לטובת מגורים.	מאשר בקיצוץ עלות ביצוע תקרה אקוסטית (75,500 ₪ לפני מע"מ). כי אין המלצת יועץ לביצוע תקרה אקוסטית. סכ"כ עלות מומלצת לאישור 429,697 ש"ח. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר בניה/אישור הצבה ואלו של מולות אלו.	₪ 429,697	₪ 386,727	90%	
6.04	איתן	מכלול המגורים מכנת איתן גבעת המיסודים מעלה אדומים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכניה	₪ 268,450	תיקוני ביטוח על פי דו"ח ליקויים וביקורת מ.ו. מפקחים ותברואה (סעיפים בדו"ח: 7,12,13), ע"פ הצעת מחיר מפורטת המצורפת	₪ 241,605	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	המפולת הן חלק ממתחם המכניה כבר שנים. הועברה תצ"א עם פירוט 11 מולות שנמצאות במכניה לטובת מגורים.	מאשר. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר בניה/אישור הצבה ואלו של מולות אלו.	₪ 268,450	₪ 241,605	90%	
6.05	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכניה	₪ 49,754	ציוד לתיקוני תברואה לפי דו"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית מנן ניהול ופיקוח	₪ 44,779	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	הבקשה לשלוחה במבואות יריחו אינה כוללת כל בקשה לישיפוע מולות, ונפועל אינה מתייחסת כלל לתבנים מסוג זה. לפיכך, אין קשר בין נימוק הדחייה לבין מהות הבקשה.	מאשר בכפוף להמלצת יועץ לביצוע עבודות ביוב.	₪ 0	₪ 0	90%	
6.06	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכניה	₪ 22,199	ציוד לתיקוני תברואה לפי דו"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית מנן ניהול ופיקוח	₪ 19,979	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	הבקשה לשלוחה במבואות יריחו אינה כוללת כל בקשה לישיפוע מולות, ונפועל אינה מתייחסת כלל לתבנים מסוג זה. לפיכך, אין קשר בין נימוק הדחייה לבין מהות הבקשה.	מאשר בכפוף להמלצת יועץ לביצוע עבודות ביוב.	₪ 0	₪ 0	90%	
6.07	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכניה	₪ 153,400	הנחה וחוביור תשתיות לטורר תיקוני תברואה, על לפי דו"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית מנן ניהול ופיקוח	₪ 138,060	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	הבקשה לשלוחה במבואות יריחו אינה כוללת כל בקשה לישיפוע מולות, ונפועל אינה מתייחסת כלל לתבנים מסוג זה. לפיכך, אין קשר בין נימוק הדחייה לבין מהות הבקשה.	מאשר בכפוף להגשת אלו: - הצגת תכנית הנדסית מפורטת. - אישור יועץ/מתכנן עבור העבודות שבוצעו. - סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכניה המאושר. - פירוט כמותי לביצוע העבודות ודגש שאישור לתשלום רק עבודות בגבולות מתחם המכניה.	₪ 153,400	₪ 138,060	90%	
6.08	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכניה הנדרשים מטעמי ביטוח	₪ 33,700	תיקוני חשמל לפי דו"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית מנן ניהול ופיקוח	₪ 30,330	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	הבקשה לשלוחה במבואות יריחו אינה כוללת כל בקשה לישיפוע מולות, ונפועל אינה מתייחסת כלל לתבנים מסוג זה. לפיכך, אין קשר בין נימוק הדחייה לבין מהות הבקשה.	מאשר בכפוף להגשת אלו: - הצגת תכנית הנדסית מפורטת. - אישור יועץ/מתכנן עבור העבודות שבוצעו. - סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכניה המאושר. - פירוט כמותי לביצוע העבודות ודגש שאישור לתשלום רק עבודות בגבולות מתחם המכניה.	₪ 33,700	₪ 30,330	90%	
6.09	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכניה הנדרשים מטעמי ביטוח	₪ 25,000	תיקוני חשמל לפי דו"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית מנן ניהול ופיקוח	₪ 22,500	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	הבקשה לשלוחה במבואות יריחו אינה כוללת כל בקשה לישיפוע מולות, ונפועל אינה מתייחסת כלל לתבנים מסוג זה. לפיכך, אין קשר בין נימוק הדחייה לבין מהות הבקשה.	מאשר בכפוף להגשת אלו: - הצגת תכנית הנדסית מפורטת. - אישור יועץ/מתכנן עבור העבודות שבוצעו. - סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכניה המאושר. - פירוט כמותי לביצוע העבודות ודגש שאישור לתשלום רק עבודות בגבולות מתחם המכניה.	₪ 25,000	₪ 22,500	90%	
6.10	איתן	מכנת איתן גבעת המיסודים מעלה אדומים	חות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא עלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 6,490	ביקורת ואישורים מ.ו. מפקחים	₪ 5,841	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	המפולות מהות חלק בלתי נפרד ממתחם המכניה בגבעת המיסודים (מעלה אדומים).	הבקשה מאושרת	₪ 6,490	₪ 5,841	90%	
6.11	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	חות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא עלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,776	ביקורת ואישורים מ.ו. מפקחים	₪ 3,398	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	אין קשר בין נימוק הדחייה למהות הבקשה. לטענתם אין קשר בין 11 מולות לעבודות המבוקשות במבואות יריחו.	הבקשה מאושרת	₪ 3,776	₪ 3,398	90%	
6.12	איתן	שולחת מכינת איתן במבואות יריחו	חות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא עלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 7,493	תיקוני חשמל לפי דו"ח מ.ו. מפקחים, ולפי תוכנית מנן ניהול ופיקוח	₪ 6,744	90%	לא מאושר. המפולת אין מוגדרות כחלק ממתחם המכניה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות). הגדרת "מתחם מכינה" על פי מבחן התמיכה. בהתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכניה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	אין קשר בין נימוק הדחייה למהות הבקשה. לטענתם אין קשר בין 11 מולות לעבודות המבוקשות במבואות יריחו.	הבקשה מאושרת. התשלום יבצע בכפוף להשלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכניה ואישור יועץ רלוונטי.	₪ 7,493	₪ 6,744	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מכליל לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
6.13	איתן	שלוחת מכינת איתן במבואות יריחו	חנות דעת או אישור בודק מסופר בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	13,689 ₪	הכנת תוכנית תשתית חשמל ותברואה על יועץ יאלו ממן	12,320 ₪	90%	לא מאושר - המכולת אינו מוגדרת כחלק ממתחם המכינה, ולכן אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), ההתאם, לא ניתן לתמוך בכל פעילות שהיא אינה במתחם המכינה לפי סעיף 4(א) למבחן התמיכה.	אין קשר בין נימוק הדחייה למהות הבקשה. לטענת אין קשר בין 11 מכולות לעבודות המבוקשות במבואות יריחו.	לא מאושר - בחינת המסמכים שהוגשו מעלים כי מדובר בבקשת תמיכה לפעולות תכנון ולא המלצת יועץ, ועל כן לא נכללות בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.		0 ₪	0 ₪	
6	איתן			1,281,561 ₪		1,153,405 ₪	90%					1,057,767 ₪	951,990 ₪	90%
7.01	אלישע	נווה צף	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה החדשים מטעמי בטיחות	104,858 ₪	דגן עבודות מבנה כלליות חשבונית 10291 - תיקוני זלזות בהליך - 9,558 ₪ אריזה סיר - חשבונות 50020 - עבודות חשמל עבור כיבוי אש - 12,686 ₪ לוחד אש חשבונית 125000097 - מרכיבי כיבוי אש - 64,695 ₪ בטיחות בגז עבור כיבוי אש - 17,920.5 ₪ : 2 חשבונות אריאל רוז סכנאי גז 1,770 6608 ש"ח + שמעון גרשון סכנאי גז 16,151 40009 ש"ח	94,372 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בהתאם לסעיף 8(ז)3 למבחן התמיכה.			104,858 ₪	94,372 ₪	90%
7.02	אלישע	נווה צף	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	77,332 ₪	יועץ בטיחות - 2,625 ₪. בריקה לניגולה והכלרה חוזרת - 10,384 ₪. רש של מקיפים לטטבה ועגלות הגשה להוד"א לפי חדרישות - 64,322 ₪.	69,598 ₪	90%	מאושר - יועץ ובדיקות. לא מאושר - מקיפים - לא צוין במפורש בהמלצת יועץ תברואה.	"המינה נדרשה וקנתה את המקיפים בעקבות ההמלצה הברורה של שמואל מלחובן התברואן המוסמך שהגיע אלינו בעקבות דרישה של משרד הבריאות".	מאושר - יועץ ובדיקות. רכישת ציוד ומקיפים - לא מאושר, מאחר ולא צוין במפורש בהמלצת יועץ תברואה וזאת אף בעיון שני.		13,010 ₪	11,709 ₪	90%
7.03	אלישע	נווה צף	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	103,797 ₪	פירוט חשבונות ביצוע הפרויקט יעקב גוטמן - 56,350 ₪ ריצוף לשביל מנגש - 6,678 ₪ פיזור סומסום על משאבה - 7,858 ₪ דשא סינטיטי - עגיב - 32,910 ₪ (28.7.25)	90,000 ₪	87%	מאושר בכפוף לסכום הקבוע בסעיף 6(ב)2 למבחן התמיכה				100,000 ₪	90,000 ₪	90%
7.04	אלישע	נווה צף	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	15,678 ₪	תשלום עבור רכישת מזגנים ועבור עבודות מיזוג - 15,678 ₪	14,110 ₪	90%	לא מאושר - הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.9.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	החשבונות שצופרה לא הייתה מפורטת נדרש באתר סעיף ולכן לא עומדת בתנאי לתשלום (ככל שתושלם ההגשה של הצעות המחיר והיא תמצא תקינה).	הבקשה מאושרת בהתאם לחשבונות שהוגשה על סך 11,300 ₪		10,170 ₪	11,300 ₪	90%
7.05	אלישע	נווה צף	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	39,884 ₪	צמרת - עצים עבור הפרגולה - 34,928 ₪ גרניוול - מדריה - 4,956 ₪	35,896 ₪	90%	לא מאושר - החשבונות שהוגשו הן עבור רכש עצים ומדידות והן לא מציגות עבודות שנכללות במסגרת אתח מהפעילות הנתמכת בסעיף 4.	במבחן התמיכה בסעיף 7(4) מופיעה תמיכה בשדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה. המכינה בנתה פרטולה גדולה ומשמעותית כפי שמופיע בתמונות. ניתן לראות בקלות שהעצים ששילטו עליהם הם העצים של הסיכר בפרגולה, בהובח 10 ס"מ על 10 ס"מ. נא לאשר "את החשבונות של העצים	ההחלטה נותרת בעינה - מדובר ברכש עצים שאינם נכללו בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה		0 ₪	0 ₪	
7.06	אלישע	נווה צף	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	1,404 ₪	פנחס היישריק שערם	1,264 ₪	90%	מאושר				1,404 ₪	1,264 ₪	90%
7	אלישע			342,953 ₪		305,240 ₪	89%					230,572 ₪	207,515 ₪	90%
8.01	אריזי הלבטן	צינה תגר 15 תל אביב יפו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	5,100 ₪	עלות המזגן והתקנה	4,590 ₪	90%	מאושר	התשלום בכפוף להשלמת חשבונות מס			5,100 ₪	0 ₪	0%
8.02	אריזי הלבטן	צינה תגר 15 תל אביב יפו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	5,800 ₪	עלות המזגן והתקנה	5,220 ₪	90%	מאושר				5,800 ₪	5,220 ₪	90%
8.03	אריזי הלבטן	צינה תגר 15 תל אביב יפו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	16,520 ₪	עלות תיקון גג הרעפים עבודה + חומר	14,868 ₪	90%	לא מאושר - להועבר פירוט כמותי ותכולת העבודה.	הועבר פירוט כמותי ותכולת עבודה ביחס לחשבונות.	הבקשה מאושרת. נותר להשלים חשבונות מס.		16,520 ₪	14,868 ₪	90%
8	אריזי הלבטן			27,420 ₪		24,678 ₪	90%					27,420 ₪	20,088 ₪	73%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש בתכנון התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
9.01	באר אורה	באר אורה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 517,000	סככות צל מכלל מסגרות ברזל, מסגרות עץ, גגות קלים מפנאל מבודד. כולל תכנון פיקוח, אישור קונסטרוקטור.	₪ 465,300	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות לצורך הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה להשלים השתתפות כוונות של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצגת כוונות של העמותה (בתחומים 2 מורשי החימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה.		הועבר הסכם שכירות מול המועצה האזורית חבל אילות עד לתאריך 31.12.2030.	הבקשה מאושרת.	₪ 517,000	₪ 465,300	
9	באר אורה			₪ 517,000		₪ 465,300	90%					₪ 517,000	₪ 465,300	90%
10.01	בארי	בית ברל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 17,794	פרגולה מעץ עם כיסוי סנטיף 25 מר. ריצוף וניקיון משטח מרצפות ישן	₪ 16,000	89.9%	מאושר				₪ 17,794	₪ 16,015	90%
10.02	בארי	בית ברל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 12,579	הרכבת גלאים כולל תשתית וחיווט, 6 מטפים, בדיקת ציוד ומערכת גילוי אש	₪ 11,321	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 30.9.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרשת בסעיף 7(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפי העבודה בוצעה בתאריך 01.09.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 12,579	₪ 11,321	90%
10.03	בארי	בית ברל	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתיים/מנירוסטה) במתחם המינה	₪ 6,490	בנק מים 250 ליטר ב-2 ברים	₪ 5,841	90%	מאושר				₪ 6,490	₪ 5,841	90%
10.04	בארי	בית ברל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 84,960	פרגולה מעץ עם כיסוי סנטיף 35 מ"ר. סגירת אלומיניום פרוק שרת וזכוכית	₪ 76,464	90%	מאושר רק שיפור הפרגולה. סגירת פתחים באלומיניום אינה מאושרת מכיוון שאיננה חלק מהרכיבים הנחשבים על פי סעיף 7(א)4 (7) שאיננה הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה.		ערעור: "הקבלן שנתן את הצעה הזולה חזר בו ואינו מוכן לבצע את העבודה בסכום שהציע. ביקשתי מהקבלן שנתן את הצעה הגבוהה יותר לבוא לקראתנו והוא הסכים. ברגע שישלח לי הצעה כתובה אעביר אותה".	אין שינוי בהחלטה וזאת מאחר שהערעור שהוגש אינו מתייחס לשאלת הפסילה - מאושר סעיף הפרגולה בלבד	₪ 84,960	₪ 28,674	90%
10.05	בארי	בית ברל	צביעה וסידוק קירות במתחם המינה	₪ 11,800	צביעת משטח וחדר אולטראסונים	₪ 10,620	90%	מאושר				₪ 11,800	₪ 10,620	90%
10.06	בארי	בית ברל	ריכשה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 7,180	מכשיר דפיברילטור פיליפס H1 כולל מכשיר החיאה והתקנה	₪ 6,462	90%	מאושר				₪ 7,180	₪ 6,462	90%
10.07	בארי	בית ברל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבנת רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 53,690	פירוק מזגנים ישנים והתקנת 10 מזגנים חדשים	₪ 48,321	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המינה.			₪ 53,690	₪ 48,321	90%
10.08	בארי	בית ברל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 14,160	תיקון חשמל פנים, החלפת מפסקים תקולים והזזת נקודות חשמל לפי הצורך	₪ 12,744	90%	לא מאושר. לא הוגשה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)1 (1) למבחן התמיכה וכן לא הוגשה תכנית מתחם המינה נדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		₪ 0	₪ 0	
10.09	בארי	בית ברל	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המינה	₪ 51,980	הזזת דלת כניסה למטבח, פתיחת חלון הגשה כולל משטח, תיקון חלונות שבורים, החלפת חלונות ישנים מעץ, משטח פניו. סי. נגד החלקה וקול לניקוי	₪ 46,728	90%	מאושר				₪ 51,980	₪ 46,782	90%
10	בארי			₪ 260,633		₪ 234,501	90%					₪ 193,373	₪ 174,036	90%
11.01	בית ישראל	דב גורן 15 הציב	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 62,900	מערכת החשמל הינה במצב ירוד ביותר - חוטים חשופים, לוחות חלשים, קצרים חוזרים ונשנים, שקעים רופפים, ישנה סכנת התחשמלות ודליקה במקום, כמו כן רשת החשמל אינה תואמת את צרכי פעילות מינה קדם צבאית. העבודה כללה: ייצור לוח ראשי, מפסקים, הארקה, הגנת סלילת קווי חשמל חדשים, החלפת כלל החוטים (2.5 מ"מ), החלפת כלל נ"ן החשמל הישנות, סיסטם וסלילת נ"ן חדשות, 40 גופי תאורה חדשים בכלל המבנה, כולל פירוק ישנים, הוספת נקודות תאורה והתקנת גופים חדשים ובהתאמה לצרכי המינה	₪ 56,610	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 (1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בתאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 62,900	₪ 56,610	90%
11.02	בית ישראל	דב גורן 15 הציב	הסדרה ותיקון לקיוי בטיחות במתחם המינה	₪ 28,800	גג המבנה סובל מליקויי איטום נרחבים - וריעות בליות, סדקים בשטח וחדירת מי גשמים לחללי הפנים. העבודה כללה: קילוף איטום ישן, התקנת וריעות ביטומיות, טיפול בניקויים ובמזרבים.	₪ 25,920	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1 (1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בתאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 28,800	₪ 25,920	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיכיות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת המיכיות ביחס לתנאים מיוחדים ליתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכיות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
11.03	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מסעמי בטחונות	₪ 8,300	במתחם המכינה נמצאו ליקויים מהותיים במערך כיבוי האש - ארון כיבוי שאינם מחובר למקר מים, מכסים חסרי תוקף, אין מערכת גילוי אש, העבודה כללה: סילת קו מים תקני וחובר לארון כיבוי אש, התקנת אמצעי כיבוי (גלגל כיבוי, דונוק, צינורות)	₪ 7,470	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטחונות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 8,300	₪ 7,470	90%	
11.04	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 42,400	מערכת הביוב הנה פגומה, ישנה, סדוקה ומרובת פגמים וסדוקות עד כדי הימצאות מזיקים וריחות חריפים. העבודה כללה: חציבת תעלה חיצונית לבעבר, התקנת קו ביוב חדש באורך 50 מטר 5, מונחים שדמים חיצונים, סילב נבודות אינסטלציה והוסת כלל קווי הביוב במתחם לקו החדש (שרותים, מנבחים וכו')	₪ 38,160	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטחונות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 42,400	₪ 38,160	90%	
11.05	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 38,700	תאי השרותים במצב ירוד שאינם מאפשר שימוש - צורת פנימית ישנה ומוזלת, מערכת ניקוז סתומה וגורמת להצפת חדרות, קרימיקה סדוקה וחסרה. העבודה כללה: פירוק שרתים תקולים ובניית 3 תאי שרותים 2x2 מיקומים שונים - ע"פ תוכנית, כולל כל הסניטריה - כורים, אסלות, בריזים, ונוטות, דלתות, ריצופים וכו', כולל חיבור לקו ביוב חיצוני.	₪ 34,830	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטחונות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 38,700	₪ 34,830	90%	
11.06	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 231,000	שכירת קירות טרומיים ע"פ תוכנית כולל פינוי, בניית קירות בלוקים, הקמת 4 מדורים, ריצוף תקני נגד החליקה, חיפוי כולל הקירות בגובה 1.8 מטר ע"פ תקן, 3 תעלות ניקוז ניורטה תקינות, דלתות, חלונות, נק' מים ואינסטלציה ע"פ תכנית אדריכלית והחיות משרד הבריאות	₪ 207,900	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטחונות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 231,000	₪ 207,900	90%	
11.07	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	₪ 24,120	קירות הפנים במצב ירוד ומתקלף - סימני רטיבות, חילת וכתמי עובש, העבודה כללה: ניקוי סידור של הקירות, כולל תיקון סדקים וקולופים, עובש ורטיבות, כולל שכבת סידור ושלוש ידיים של צבע נמוס סופרפריילי - כולל טיח בקומות בהם נדרש. (סה"כ 280 מ"ר)	₪ 21,708	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 24,120	₪ 21,708	90%	
11.08	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מניורטה) במתחם המכינה	₪ 2,800	הספקה והתקנת מתקני שתייה, כולל נק' מים וניקוז	₪ 2,520	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 2,800	₪ 2,520	90%	
11.09	בית ישראל	דב גורנר 15 ארמון הנציב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דן, ושאונם דורשים היתר בניה	₪ 19,200	במבנה המכינה נמצאה דלת בלחיה שאינה תואמת את דרישות הבטחון, זכוכיות רופפות וחלונות שאינם נפתחים. בנוסף סורגים חסרי חלונות החיצוניים. העבודה כללה: אספקה והתקנה של דלת פלדת, 5 חלונות אלומיניום עם נעילה, התקנת 5 סורגים תקינים	₪ 17,280	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטחונות בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	₪ 19,200	₪ 17,280	90%	

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
11.10	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	23,000 ₪	חוסר במזגנים ובמערכות אורזר שאינה מאפשרת פעילות לימודית יומיומית של חניכי מינה, לצד מעט מזגנים שאינם תקינים. העבודה כללה: אספקה והקנת 3 מזגנים 2.5 כ"ס, 2 מזגנים 1.25 כ"ס, מילוי גז במזגן 1 כ"ס	20,700 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פירסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה ל"בקשה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א) (4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א) (1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלת החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפי העבודה בוצעה בחודש אוגוסט 2025, בין התאריכים 5-31.8.2025.	הבקשה מאושרת	23,000 ₪	20,700 ₪	90%	
11.11	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,776 ₪	מ.ו. מפקחים ותברואה	3,398 ₪	90%	מאושר				3,776 ₪	3,398 ₪	90%
11.12	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	16,756 ₪	B.C.R. Pro - ביוקאר רישוי ובטיחות במזון	15,080 ₪	90%	מאושר				16,756 ₪	15,080 ₪	90%
11.13	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	7,198 ₪	מ.ו. מפקחים ותברואה	6,478 ₪	90%	מאושר				4,798 ₪	4,318 ₪	90%
11.14	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	ריכשה והתקנה של מפעם (דיפברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	4,500 ₪	רכישת מפעם + התקנה	4,050 ₪	90%	מאושר				4,500 ₪	4,050 ₪	90%
11.15	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל; בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,894 ₪	מ.ו. מפקחים ותברואה	3,505 ₪	90%	מאושר				3,894 ₪	3,505 ₪	90%
11.16	בית ישראל	דב גרנר 15 ארמון הנציב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1,817 ₪	מ.ו. מפקחים ותברואה	1,635 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז) (3) למבחן התמיכה.			1,817 ₪	1,635 ₪	90%
11	בית ישראל			519,161 ₪		467,244 ₪	90%					516,761 ₪	465,085 ₪	90%
12.01	בית יתיר	מגורים	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	139,830 ₪	מרק (שפנטל) בשכבה אחת והחלקתו מעל טיח לאחר גירוד הצבע הקיים ( 690 מ"ר * 50 שח למ"ר). צביעת קירות בצבע "סופרקור" 2000 או שו"ע על טיח פנים ב 3 שכבות (690 מ"ר * 50 למ"ר). סידור התקרה (330 מ"ר*150" למ"ר)	125,847 ₪	90%	מאושר	המינה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 02.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.			139,830 ₪	125,847 ₪	90%
12.02	בית יתיר	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	66,269 ₪	התקנת 24 מזגנים בחדרי התלמידים והתקנת כללה יציבת והתקנת תשתיות למזגנים והתקנת המזגנים עצמם כולל צנרת, חיוט, תעלות ועוד	59,642 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז) (4) למבחן התמיכה.			66,269 ₪	59,642 ₪	90%
12.03	בית יתיר	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	51,920 ₪	ערכי הארקה במספר מבנים הינם גבוליים דורשים התקנת הארקה חדשה לכל אחד מהמבנים (אלקטרוורה + גיד 25) וחיוט ללוח החשמל.	46,728 ₪	90%	מאושר				51,920 ₪	46,728 ₪	90%
12.04	בית יתיר	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	162,958 ₪	לחות חשמל בדירות המגורים – המלץ להחליף בהקדם את לחות החשמל בכלל דירות המגורים וזאת בשל ריבוי חיבורים לא תקינים הן באחורי הלוח והן בחזיתו דבר שעלול לגרום בהמשך לקצרים ולהוות גורם סיכון.	146,662 ₪	90%	מאושר				162,958 ₪	146,662 ₪	90%
12.05	בית יתיר	חדר אוכל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	3,540 ₪	בחדר האוכל נדרשה החלפת מפסק ראשי על מנת שיתאים לשיטת החתך של כבל החזנה הראשי שמגיע למבנה וזאת על מנת לעמוד בסטנדרט בטיחותי.	3,186 ₪	90%	מאושר				3,540 ₪	3,186 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לרעוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
12	בית יתיר			424,517 ₪		382,065 ₪	90%					424,517 ₪	382,065 ₪	90%
13.01	בני דוד	הארז 4 עלי	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוי במתחם המינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	90,000 ₪	מתקן כושר בהתאם לתקן. פירוט העלויות מופיע בהצעת מחיר של לוח	81,000 ₪	90%	<b>מאושר</b>	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מוכן התקנים (סעיף 6(ב)2) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(4) למבחן התמיכה - השלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המינה.		90,000 ₪	81,000 ₪	90%	
13.02	בני דוד	הארז 4 עלי	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	128,620 ₪	צביעת פנימיות, בית מדרש וחדר אכלי, פירוט העלויות מופיע בהצעת מחיר לגור בכפר	115,758 ₪	90%	<b>מאושר</b>				128,620 ₪	115,758 ₪	90%
13.03	בני דוד	בני ראם רחוב מרוה	חנות דעות או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המכלול בבעל יישום עד 10% מסכום ההתחייבות)	1,500 ₪	בידיקת חשמל כללית של יוסי בן חמו	1,350 ₪	90%	<b>לא מאושר.</b> לגבי בני ראם - לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוחתם עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6). באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה.	המינה העבירה הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה.	<b>הבקשה מאושרת</b>	1,500 ₪	1,350 ₪	90%	
13.04	בני דוד	מעלה אפרים רחוב משואה	שעתוק של מבנים יבילים (ארכיים) ליעד אחר בו יישמש את תוכני המינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המינה	7,080 ₪	שעתוק מבנה לטובת משרד השלוחה כמופיע בהחשבת של בן יהודה	6,372 ₪	90%	<b>מאושר</b>	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(ד) למבחן התמיכה		7,080 ₪	6,372 ₪	90%	
13.05	בני דוד	מעלה אפרים רחוב משואה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	7,600 ₪	תוספת מזגנים בית מדרש מעלה אפרים, מצורף בהחשבת של אולם מעלה אפרים	6,840 ₪	90%	<b>לא מאושר.</b> הפעולה בינה מבוקשת תמיכה בוצעה בתאריך 09.09.25 לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שניה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חללת עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הגישה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברו 2 הצעות מחיר וכן המלצת יועץ בטיחות לביצוע.	<b>הבקשה מאושרת</b>	7,600 ₪	6,840 ₪	90%	
13.06	בני דוד	הארז 4 עלי	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	104,560 ₪	התקנת מערכת גילוי אש תקינה בבית המדרש, הצעת מחיר של א.י. בחנן	94,104 ₪	90%	<b>מאושר</b>	תשלום התמיכה בכפוף להגשת חשבונית מס מפורטת		104,560 ₪	94,104 ₪	90%	
13.07	בני דוד	הארז 4 עלי ומעלה אפרים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	204,435 ₪	תיקוני ילקווי חשמל בהתאם לדוח בדיקה ולייעוץ של מונטי אבטכול ענישה במסודות עלי ומעלה אפרים, הצעת מחיר של רוזמן	183,991 ₪	90%	<b>מאושר</b>			204,435 ₪	183,991 ₪	90%	
13.08	בני דוד	בני ראם רחוב מרוה	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	48,616 ₪	צביעת קמפוס בני ראם, הצעת מחיר של דרון אוסט	43,754 ₪	90%	<b>לא מאושר.</b> לגבי בני ראם - לא הועבר הסכם שכירות לאורך הוחתם עמידת הבקשה בתנאי סעיף 5(6) באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה.	המינה העבירה הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה.	<b>הבקשה מאושרת</b>	48,616 ₪	43,754 ₪	90%	
13.09	בני דוד	מעלה אפרים רחוב משואה	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	47,790 ₪	צביעת חדרים, בית מדרש וחדר אוכל מעלה אפרים בהתאם להצעת מחיר של לגור בכפר	43,011 ₪	90%	<b>מאושר</b>			47,790 ₪	43,011 ₪	90%	
13.10	בני דוד	מעלה אפרים רחוב משואה	הסדרה או שדרוג תפרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים ריתר בנייה	76,700 ₪	בניית 2 פרגולות להצללה במתחם של הרחבה של שלוחת מעלה אפרים בהתאם להצעה של לגור בכפר. פרגולה אחת עם ספסל במחיר של 35 אלף ₪ + מע"מ ופרגולה שנייה ללא ספסל במחיר של 30 אלף ₪ + מע"מ	69,030 ₪	90%	<b>מאושר פרגולה ודק בלבד.</b> <b>ספסלים אינם מאושרים שכן אינם נכללים בפעילות הנתמכת (סעיף 4).</b>	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(4) למבחן התמיכה	לא הגיש ערעור על סעיף זה	70,800 ₪	63,720 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
13.11	בני דוד	בני ראם רחוב מרוזה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 34,928	החלפת מזגנים בבית המדרש בהתאם להצעת מחיר של אלרם	₪ 31,435	90%	לא מאושר. לגבי בני ראם - לא הועבר הסכם שכירות למורד הוכחת עמידת הבקשה בתנאי סעיף 6(5). באפשרות המינה השלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה.		הבקשה מאושרת	₪ 34,928	₪ 31,435	90%		
13.12	בני דוד	הארז 4 עלי	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 37,524	החלפת מזגנים באולם הרצאות בעקבות התיישנות וחוסר תפוקה בהתאם להצעת מחיר של אלרם	₪ 33,771	90%	מאושר				₪ 37,524	₪ 33,771	90%	
13.13	בני דוד	הארז 4 עלי	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המינה	₪ 43,719	עבודות הלחמה ותיקוני כיוב בהתאם לצעת מחיר המפורטת של דורון אסט ובהתאם לחוות דעת של ישרה	₪ 39,347	90%	מאושר				₪ 43,719	₪ 39,347	90%	
13.14	בני דוד	הארז 4 עלי	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 132,160	החלפת 4 מזגנים ומערכת סגונים מטבח בהתאם להצעת מחיר אלרם ובהתאם לחוות דעת של ישרה	₪ 118,944	90%	מאושר				₪ 132,160	₪ 118,944	90%	
13.15	בני דוד	הארז 4 עלי+ בני ראם	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 42,480	ייעוץ בהחלפת מזגנים בכיתות ישנים וכן ייעוץ בחדר קירור ומנדפים עלי	₪ 38,232	90%	מאושר				₪ 42,480	₪ 38,232	90%	
13.16	בני דוד	הארז 4	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המינה	₪ 84,971	שיקום ושיפוץ חדר קירור ראשי עלי בהתאם לדוח של חברת ישרה בנושא תברואה ולהצעת מחיר של קירור הבקעה	₪ 76,473	90%	מאושר				₪ 84,971	₪ 76,473	90%	
13.17	בני דוד	הארז 4	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 41,300	התקנת עמודי תאורה חיצוניים על פי חישוב תאורה נמצים ושיפוץ גופי תאורה בבית המדרש בהתאם לחוות הדעת של מוטי אבוטובול וכן של ייעוץ בטיחות של דוח הבדיקה	₪ 37,170	90%	מאושר				₪ 41,300	₪ 37,170	90%	
13	בני דוד			₪ 1,133,983		₪ 1,020,582	90%					₪ 1,128,083	₪ 1,000,000	89%	
14.01	שלוחת אפיקים	קיבוץ אפיקים- מבנה עובדת סוציאלית- כיתות מינה	הסדרה ותיקון לקיוי בטיחות במתחם המינה	₪ 1,763,805	עבודות הריסה ופירוק – פירוק קירות, רצפות, חלונות ודלתות ישנות – ₪ 67,000. עבודות בטיחות ועפר – שיקות יסוד, שבילים, קירות בזוקים ובידוד – ₪ 373,000. עבודות גמר (טיח, צבע, שליט, תקרות) – ₪ 85,000. חתימת אינטוליה וקרמיקה – כלים סניטריים, מטבחים, חצרים ושוחות – ₪ 270,000. נגרות ואומנות (דלתות, חלונות) – ₪ 99,000. עבודות גג – פירוק אסבסט והתקנת גג חדש מפאלים מבדדים – ₪ 207,000. עבודות חשמל ותאורה – לוחות חשמל, שקעים, תאורה וגופי תאורה – ₪ 335,000. עבודות נוספות – תכנון, מדודות, חיזוקים, איטום, גלאי עשן ודלתות נוספות – ₪ 255,000.	₪ 1,587,425	90%	לא מאושר. לא מדובר במבנה המשרת את המינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	"זה כן חלק מהמינה עוד מהיום הראשון, איפה הפער?"		אין שינוי בהחלטת הוועדה. המבנה לא הוגש כחלק מבקשת ההכרה לקראת שנה"ל תשפ"ו (בפברואר 2025) באותה בקשת הכרה, המינה הגישה פירוט מילולי וכן תצ"א שלא כללו מבנה זה. לכן, המבנה אינו נכלל בהגדרת "מתחם המינה" כפי שמופיע במבחני התמיכה: "מבנה המינה והמתקנים [...] שאושרו במסגרת הבקשה שהוגשה להכרה במינה או שאושרו על ידי המשרד כמתחם המינה עד לתחילת שנת הלימודים שבעדה מבוקשת התמיכה (31.08.25)". לאור כל האמור, לא מאושר.		₪ 0	₪ 0	
14.02	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר- מבנה דו קומתי	הסדרה או שדרוג שער הכניסה לתחום המינה ובכלל זה התקנת קודן	₪ 50,150	גדר יבדה 118 מטר, 2 שערים בגדר. יציקה וחפירת בורות לפי צורך	₪ 45,135	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה, בעונה לאחר מועד פירסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7, המינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר נבדורות בסעיף 7(א) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המילת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		הבקשה מאושרת.		₪ 50,150	₪ 45,135	90%	
14.03	שלוחת אפיקים	קיבוץ אפיקים	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 2,360	יועץ בטיחות- אפיקים	₪ 2,124	90%	מאושר				₪ 2,360	₪ 2,124	90%	
14.04	שלוחת מטולה	מטולה	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 2,360	יועץ בטיחות- מטולה	₪ 2,124	90%	מאושר				₪ 2,360	₪ 2,124	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
14.05	שלוחת מטולה	מטולה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	2,360 ₪	חשמלאי בודק- מטולה	2,124 ₪	90%	מאושר				2,360 ₪	2,124 ₪	90%	
14.06	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	4,602 ₪	חשמלאי בודק- עמיר	4,142 ₪	90%	מאושר				4,602 ₪	4,142 ₪	90%	
14.07	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	3,500 ₪	תכנון- מבנה לול עמיר	3,150 ₪	90%	לא מאושר. שיפוצ מתחם הלול בעמיר מתייחס למבנה אשר אינו מוגדר כחלק ממתחם המכינה, ולכן לא עומד בתנאים המפורטים בסעיף 2 (הגדרות), הגדרת "מתחם מינה", במבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪		
14.08	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	12,390 ₪	מידות שטח- קיבוץ עמיר	11,151 ₪	90%	מאושר				12,390 ₪	11,151 ₪	90%	
14.09	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	1,180 ₪	יעץ בטיחות- עמיר	1,062 ₪	90%	מאושר				1,180 ₪	1,062 ₪	90%	
14.10	שלוחת מטולה	מטולה	הסדרה, תיקון או שדרוג חשמיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	8,732 ₪	תיקון ליקוי בטיחות בחשמל לפי דוח בטיחות של חשמלאי בודק- מטולה	7,859 ₪	90%	מאושר				8,732 ₪	7,859 ₪	90%	
14.11	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר- מבנה דז קומתי	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	19,694 ₪	התקנת רכזת מקולקלת וגלאי אופטי- קיבוץ עמיר	17,725 ₪	90%	מאושר לפי הצעת המחיר של ש.ע.				17,098 ₪	15,388 ₪	90%	
14.12	שלוחת אפיקים	המבצר	הסדרה ותיקון ליקוי בטיחות במתחם המכינה	125,000 ₪	תיקון והחלפת חלונות לפי דוח בטיחות- קיבוץ אפיקים	112,500 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה בתאריך 09.09.25 לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שיריה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - ובהתאם לסעיף 7, יש להגיש 2 הצעות מחיר.	הועברו 2 הצעות מחיר.	הבקשה מאושרת.	125,000 ₪	112,500 ₪	90%		
14.13	שלוחת אפיקים	המבצר	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	27,258 ₪	צביעת מבנה המגורים המבצר- כ-450 מטר מרובע	24,532 ₪	90%	מאושר				27,258 ₪	24,532 ₪	90%	
14.14	שלוחת עמיר	קיבוץ עמיר	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	48,600 ₪	התקנת מזגנים בכיתות ובחדר אונל	43,740 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יעוץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)4 למבחן התמיכה.			48,600 ₪	43,740 ₪	90%	
14.15	שלוחת כפר הנשיא ושלוחת עמיר	כפר הנשיא ועמיר	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	109,150 ₪	צביעת חדרים ויכות- 1850 מטר בכפר הנשיא וקיבוץ עמיר	98,235 ₪	90%	מאושר				109,150 ₪	98,235 ₪	90%	
14.16	שלוחת עמיר	לול בקיבוץ עמיר	הסדרה ותיקון ליקוי בטיחות במתחם המכינה	3,196,384 ₪	שיפוצ מבנה הלול- קיבוץ עמיר: הריסה, אסבסט וקונסטרוקציה פירוק גג וקירות אסבסט, פינוי לאתר מאושר, הריסת מבנה ישן, גביית קונסטרוקציה פלדה חדשה כולל גג וחיפוי חיפויים ובידוד חיפוי חוץ בפאלנים מבודדים, חיפוי פנים בגבס ורוד עמיד אש תשתיות חשמל, אינסטלציה ואיטום מערכת חשמל חדשה, לוח ראשי, תאורה, אינסטלציה מלאה, כלים סניטריים, ואיטום נקודתי עבודות גמר טיח ושליט צבעוני, ריצוף וחיפוי שירותים, צבע פנים ותקרה אקוסטית אלמנטים, דלתות ושיש אלמנטים, דלתות פנים וכניסה, שיש חלונות, מחיצות שירותים, כוורים וברזים מערכות נוספות מערכת גילוי אש וכיבוי, הכנת ומיזוג אוויר (כולל)	2,876,746 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לשיחה שהתקיימה עם מנכ"ל העמותה, לא מחובר במבנה המשרת את המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה				0 ₪	0 ₪	
14	גליל עליון			5,377,525 ₪		4,839,773 ₪	90%					411,240 ₪	370,116 ₪	90%	
15.01	דרור - מפלסים	מפלסים, "גן חבצ"	הסדרה, תיקון או שדרוג חשמיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	5,800 ₪	קבלה 007 מאי הנד - התקנת סימה בוקס (4). ניתוק חשמל החדרים מתקרה אקוסטית (8). הוספת שקע (11), ניתוק תאורה בכיתות (15)	5,220 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)2 למבחן התמיכה.			5,800 ₪	5,220 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (ש"ח)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח (ש"ח)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (ש"ח)	סכום מאושר (ש"ח)	שיעור תמיכה מבוקש	
15.02	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	29,700 ₪	קבלה 007 מאי הבד - קיר בגב וצביעה (142) (13). מעבר מעגל (10), צמר אוקסי (12) (13). מעבר מעגל (10), צמר אוקסי (12)	26,730 ₪	90%	מאושר	תשלום תמיכה בכפוף להשלמת חוות דעת מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)			29,700 ₪	26,730 ₪	90%	
15.03	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	18,300 ₪	קבלה 007 מאי הבד - פירוק כוירים גזרים שנים (5). החלפת שירותים ואסלות ישנים (7)	16,470 ₪	90%	מאושר לא כולל כרוזים.	תשלום תמיכה בכפוף להשלמת חוות דעת מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	לא הוגש ערעור על סעיף זה	מיוון חוזר בבקשה. הנ"ל נמצא בהמלצת יו"ען התברואה. הבקשה מאושרת.	18,300 ₪	16,470 ₪	90%	
15.04	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	9,350 ₪	קבלה 007 מאי הבד - צביעה (9) - סה"כ 54 מ"ר - פאנל לבן פולימרי (16)	8,415 ₪	90%	מאושר				9,350 ₪	8,415 ₪	90%	
15.05	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	3,400 ₪	קבלה 007 מאי הבד - 2 מזגנים (6)	3,060 ₪	90%	מאושר				3,400 ₪	3,060 ₪	90%	
15.06	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	23,364 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 1. החלפת גופי תאורה בכל מתחם "חצב" כולל גופי תאורה חיצוניים. 2. תיקון שקעי חשמל והחלפת ישנים + התקנת שקע תלת פאז של התנור במתחם "חצב". 3. תאורה חוץ עם חיישן תנועה למדרגות הכניסה הראשית במתחם "חצב"	21,028 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יו"ען כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	העברה המלצת יו"ען	הבקשה מאושרת.	23,364 ₪	21,028 ₪	90%		
15.07	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	3,894 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 4. רכישת 5 מטפים חדשים 5. החלפת גלגלון אש קיים במתחם "חצב" והמגורים	3,505 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יו"ען כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	העברה המלצת יו"ען	הבקשה מאושרת.	3,894 ₪	3,505 ₪	90%		
15.08	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	25,960 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 5. התקנת 6 מזגנים חדשים במקום ישנים במתחם "חצב"	23,364 ₪	90%	מאושר				25,960 ₪	23,364 ₪	90%	
15.09	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	2,950 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 7. הסרת מפגעים בחצר החיצונית במתחם "חצב"	2,655 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יו"ען כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	העברה המלצת יו"ען	הבקשה מאושרת.	2,950 ₪	2,655 ₪	90%		
15.10	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	105,610 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 8. הסדרת ניקוח לטובת המטבח - חציבת תעלה חדשה וחיסור לשוהה חיצונית והתקנת סורג נירוסטה במתחם "חצב". 9. תיקון ושיפוץ עמדת מקלחת והתקנת אביזרים ודלתות במתחם "חצב". 10. הסדרת המטבח הפנימי והתקנת משטח 21 כ"ר נירוסטה לשיטפת כלים, ומעל מתקני נירוסטה לביוב כלים מול הסדרת פתח ניקוח ויצאה לשוהה ביוב במתחם "חצב". 11. הסדרת עמדת שיפוי נוספת לריקת בחלק הפנימי של חדר האוכל והתקנת משטח עבודה 21 כ"ר נירוסטה (צרים) לשיטפת כלים, ומעל מתקני נירוסטה לביוב כלים מול הסדרת פתח ניקוח ויצאה לשוהה ביוב במתחם "חצב". 12. התקנת ארונות נירוסטה מתאמים אשית עם דלתות לאחסון מזון צמוד למטבח במתחם "חצב". 13. החלפת חלונות ישנים בחלונות אלומיניום עם רשתות בכל המבנה למניעת כניסת מזיקים וחיות אחרות במתחם "חצב"	95,049 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יו"ען כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	צורפה המלצת יו"ען	מאושר חלקי: סעיף 9 - לא מאושר מאחר ולא נכלל בהמלצת יו"ען. סעיפים 10+11 - מאושר. התשלום יתבצע בכפוף להעברת תכנית מאושרת למטבח בהתאם לתקנות משרד הבריאות (סעיפי ביצוע שיפוצי מטבח). סעיף 12 - מאושר - התקנת ארונות נירוסטה - לא נכלל במפורש בהמלצת היו"ען. סעיף 13 - מאושר. החלפת חלונות במתחם החצב, העברה המלצת יו"ען	צורפה המלצת יו"ען	מאושר חלקי: סעיף 9 - לא מאושר מאחר ולא נכלל בהמלצת יו"ען. סעיפים 10+11 - מאושר. התשלום יתבצע בכפוף להעברת תכנית מאושרת למטבח בהתאם לתקנות משרד הבריאות (סעיפי ביצוע שיפוצי מטבח). סעיף 12 - מאושר - התקנת ארונות נירוסטה - לא נכלל במפורש בהמלצת היו"ען. סעיף 13 - מאושר. החלפת חלונות במתחם החצב, העברה המלצת יו"ען	105,610 ₪	95,049 ₪	90%
15.11	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	13,452 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 14. החלפת שער בכניסה כולל התקנת מחזור דלת הידראולית במתחם "חצב". 15. התקנת תאורה עם חיישן על שער הכניסה במתחם "חצב" ובמגורים 16. התקנת קודן בשער כניסה במתחם "חצב"	12,107 ₪	90%	מאושר	הבקשה מאושרת. תשלום בכפוף לסימון מיקום העבודה על גבי מתחם המכינה			13,452 ₪	12,107 ₪	90%	
15.12	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	70,800 ₪	הצעת מחיר פיקס-לבינה ושיפוצים וגמר - 17 מבנה מגורים - 3 קומות - שפכטל, טיהור בכל החדרים בכל הקירות בכל הקומות במדרגות ותקרות - סה"כ 130 מ"ר 18 צביעה קונסטלט פנים וכניסה ראשית - מתחם "חצב" - סה"כ 92 מ"ר	63,720 ₪	90%	מאושר בקיזוז עלות צבע (7,000 ₪) שאושר לגן חצב בסעיף 15.04.				70,800 ₪	63,720 ₪	90%	
15.13	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה במתחם המכינה	1,890 ₪	הצעת מחיר קולר מים. הצעת מחיר קובלט סחר בעמ PQ25000087	1,701 ₪	90%	מאושר				1,890 ₪	1,701 ₪	90%	
15.14	דרור - מפליסים	מפליסים, "גן חצב"	הסדרה או שדרוג פתחונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	87,733 ₪	פרטורה עץ 15*15, כולל אישור קונסטרוקטור. הצעת מחיר PQ25000035 א. נעם ניהול השקעות ויזמות	78,960 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הכניסה. הרכיבים לביצוע על גבי חוכנית מתחם המכינה.			87,733 ₪	78,960 ₪	90%	
15	דרור	מפליסים, "גן חצב"		402,203 ₪		361,983 ₪	90%					355,319 ₪	319,787 ₪	90%	
16.01	דרך ארץ	ערד- אסד 12	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות מטעמי ביטוח	51,911 ₪	עבודות חשמל- 35695 ש"ח + הגנת חשמל ותקשורת למערכת גילוי אש= 8297 ש"ח	46,719 ₪	90%	מאושר	המינה ערכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 02.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.			51,911 ₪	46,719 ₪	90%	
16.02	דרך ארץ	ערד- אסד 12	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	158,187 ₪	מערכות גילוי וכיבוי אש= 106677 ש"ח בקרת מערכות במתקן= 15104 ש"ח חומרי מתח נמוך ותקשורת= 12275 ש"ח שילוט= 1876 ש"ח	142,368 ₪	90%	מאושר				158,187 ₪	142,368 ₪	90%	
16.03	דרך ארץ	ערד- אסד 12	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	52,711 ₪	שילוט ממד= 1590 ש"ח. דלתות לארונות חשמל מפח= 4 יחידות= 24040 ש"ח + 56 יח מגני אצבעות לדלתות= 19040 ש"ח	47,438 ₪	90%	מאושר				52,711 ₪	47,438 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (תג'ל' לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
16.04	דרך ארץ	ערד- אטר 12	הסדרה ותקנון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 600,645	עבודות איטום= 29,530 ש"ח + מתקני תברואה= 215,645 ש"ח+ עבודות ריצוף וחיפוי= 83,648 ש"ח+בטיחותספות וחומרים= 115,410 ש"ח+ הריסת ופירוקים של הקיפא= 33,211 ש"ח + אביזרים למקלחות= 31,577 ש"ח	₪ 540,580	90%	קולרים - מאושר. שיפוץ שירותים ומקלחות - מאושר לפי 6,000 ₪ למ"ר לפני מע"מ (ולא בהתאם להצעת המחיר שהוגשה במסגרת ההצעה, שהיא גבוהה באופן לא סביר). אביזרים למקלחות - לא מאושר - לא נכלל בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		₪ 250,396	₪ 225,356	90%	
16.05	דרך ארץ	ערד- אטר 12	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בניה	₪ 11,339	רשת חדשה מותקנת על גבי עמודים= 2850 ש"ח + דשא סינטטי ויישור קרקע 6760 ש"ח	₪ 10,205	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1(1) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה		₪ 0	₪ 0	90%	
16.06	דרך ארץ	ערד- אטר 12	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	₪ 67,343	טיח= 37950 ש"ח+צביעה 19120 ש"ח ל 200 מ"ר	₪ 60,607	90%	מאושר			₪ 67,343	₪ 60,607	90%	
16.07	דרך ארץ	ערד- אטר 12	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 84,214	פירוק מגנים קיימים + התקנת חדשים +צנרת= 71368	₪ 75,792	90%	מאושר			₪ 84,214	₪ 75,792	90%	
16	דרך ארץ			₪ 1,026,350		₪ 923,709	90%					₪ 664,762	₪ 598,280	90%
17.01	הדר-דרך פרת נר עמ	קיבוץ ניר עמ	הסדרה ותקנון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 82,600	החלפת דלתות 8 יחידות*2,000 סה"כ לחידה סה"כ 16,000. החלפת אסלות קומפלט*3 1,500 לחידה סה"כ 4,500. פינוי פסולת סה"כ 15,000. הכנת נקודות אינסטלציה *11 1,200 לחידה סה"כ 13,200. איטום חדרי מקלחת *4 1,500 לחידה סה"כ 6,000. גבור ריצוף וחיפוי 19,000. אספקת והתקנת תאורה 3 יחידות*200 סה"כ 1,600. עבור החלפת כוורים 3 יחידות 800 לחידה סה"כ 2,400. אספקת ברזים והרכבה 3 יחידות*900 סה"כ 900	₪ 74,340	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1(1) למבחן התמיכה וכן לא צורפה הצהרה על גיל המבנה לצורך סעיף 6(ב)1(1) למבחן התמיכה	הועברה המלצת יועץ והצהרה על גיל המבנים	הבקשה מאושרת. התשלום יתבצע בכפוף להעברת סימון מיקום העבודות על גבי תכנית המכינה.		₪ 82,600	₪ 74,340	90%
17.02	הדר-דרך פרת נר עמ	קיבוץ ניר עמ	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 2,700	פירוק ופינוי מזגן גדול במשרדים והתקנה של מזגן 1.25. ל"ס המחיר לא כולל מע"מ מחיר: התקנה 800 ₪ + פירוק 200 ₪ סה"כ 1000 ₪ התקנת מזגן ל"ס בחדר אוכל מחיר: 1200 ₪ שטיפת מזגן על גודל בחדר אוכל מחיר: 500 ₪ תוספות במידת הצורך: צנרת נחושת מעל 3 מטר – 140 ₪ למטר צנרת ניקוז מעל 3 מטר – 20 ₪ למטר קידוח כוס בטון – 300 ₪ תעלה 80 – 6'6 ק"מ ₪ למטר מתקן תלייה – 100 ₪	₪ 2,430	90%	מאושר				₪ 2,700	₪ 2,430	90%
17.03	הדר-דרך פרת נר עמ	קיבוץ ניר עמ	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קוד	₪ 2,360	התקנת 3 קודנים בשער ברזל	₪ 2,124	90%	מאושר			₪ 2,360	₪ 2,124	90%	
17.04	הדר-דרך פרת נר עמ	קיבוץ ניר עמ	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 6,844	משקוריות 2 ברזים- 4000 ש"ח + מע"מ קולר נירוסטה- 1800 ש"ח+ מע"מ	₪ 6,160	90%	מאושר			₪ 6,844	₪ 6,160	90%	
17.05	הדר-דרך פרת נר עמ	קיבוץ ניר עמ	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מכינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 3,752	דפיברילטור PHILIPS HS1 – תוצרת ארה"ב – דובר עברית – 8 שנות אחריות יצרן – כולל תיק נשיאה – כולל משלוח כמות: 1 יחידות מחיר ליחידה לפני מע"מ: 2,850 ₪ סה"כ: 3,363 ₪ ארון מתכת לדפיברילטור – כולל מנעול ואזעקה – כולל שלט שילוב חיפוי מואר כמות: 1 יחידות מחיר ליחידה לפני מע"מ: 330 ₪ סה"כ: 389.40 ₪ סכום חייב במע"מ: 3,180 ₪ מע"מ (18%): 572.40 ₪ סה"כ לתשלום: 3,752.40 ₪	₪ 3,377	90%	מאושר				₪ 3,752	₪ 3,377	90%
17.06	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 5,605	מתקן מים קרים כ-400 כוסות מולל 2 ברזים ושוקת ערפים חד פאיז 220 במידות ר-50 ג-65	₪ 5,045	90%	מאושר			₪ 5,605	₪ 5,045	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
17.07	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרים חוצב בו מפעם	₪ 4,779	1. דפיברילטור Philips HS1 עם 8 שנות אחריות כמות: 1 מחיר: 3,950₪ סה"כ: 3,950₪ 2. הנחה מיוחדת לתלמיד נקר מדיק כמות: 1 מחיר: 395₪- סה"כ: 395₪- 3. ארון אחסון כמות: 1 מחיר: 495₪ סה"כ: 495₪	₪ 4,301	90%	לא מאושר. נתמכו בניו רכישת דפיברילטור לשלוחות סופה בשנת 2023 ולכן לא עומד בתכולת סעיף 9(4) למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		0₪	0₪		
17.08	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המינה	₪ 2,400	קולר תליה מים קרים בלבד שתי ברזי מזיגה תוצרת ישראל מידות: רוחב 40 ס"מ, עומק – 42 ס"מ, גובה – 45 ס"מ מחיר 2150 ₪ * הובלה פילטר והתקנה 250 ₪ * המחירים אינם כוללים מע"מ	₪ 2,160	90%	מאושר				2,400₪	2,160₪	90%
17.09	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 52,000	מזגן טורנדו דגם INV 35 X WIFI EU TOP J כולל התקנה בחדר אוכל כמות: 8 יחידות מחיר ליחידה: ₪ 5,508.475 סה"כ: ₪ 44,067.80	₪ 46,800	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה.	הועברה הצעת מחיר נוספת	הבקשה מאושרת		52,000₪	46,800₪	90%
17.10	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המינה ובכלל זה התקנת קודן	₪ 6,608	קודן מגון מים כולל מעגל אלקטרוני 500 ק"ג כולל התקנה שתי יחידות.	₪ 5,947	90%	לא מאושר. מחומרי הבקשה לא ברור מיקום התקנת הקודנים, בהתאם למבחן התמיכה ניתן לתמוך רק בקודן עבור שער הכניסה למינה. על המינה בהתאם לסעיף 7(א)4 (6) להבהיר את מיקום הקודן המבוקש.	משלחה תמונה המעידה על מיקום הצבת הקודנים	הועברה תמונה מהמינה. מאושר קודן אחד בלבד בכניסה למבנה המינה. מאחר והקודן השני מיועד לדלת פנימית ולכן לא תואם למבחני התמיכה. מאושר 50% מהסכום		3,304₪	2,974₪	90%
17.11	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרים חוצב בו מפעם	₪ 5,522	דפיברילטור+אלוקנה+תיק מער תקן משרד התיכון (ללא אפיק)	₪ 4,970	90%	לא מאושר. נתמכו בניו רכישת דפיברילטור לשלוחות סופה בשנת 2023 ולכן לא עומד בתכולת סעיף 9(4) למבחן התמיכה. לגבי יתר הרכיבים - לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0₪	0₪	
17.12	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המינה	₪ 110,000	צוות 1 החלפת ברזי כיבי שרותים 13 יח 2 החלפת דלת מקלחת אלומיניום לא אינסופי כולל צנרת וקולטי מים תמים 3 החלפת כירור בגודל 20134 מ 4 שפטייל צבע תקרה חדר 13 מ 5 מ צבעים שיקים לצבע חוץ קומפלט שרותים וספקת דירות צוות כסוף 5	₪ 99,000	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1)	ערעור: במכנית ניר עם יש המלצת יועץ לשיפוז מקלחות	לא מאושר. המלצת היועץ איננה מתייחסת לשלוחות סופה.		0₪	0₪	
17.13	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 50,000	בניית פרגולה בגודל 9*9 מפנלים בגודל 50 מ 2 החלפת קירוי שנים 3 טיח על כל הפרגולה 4 תאורה מתחת לפרגולה כולל רשת צל חידוש חיצוני	₪ 45,000	90%	לא מאושר. פרגולה מפנלים לא נכללת בפתרונות הצללה הנתמכים לפי סעיף 7(4) למבחן התמיכה לרבות בשל הוראת סעיף 7(ב)4 למבחן.	תזקן ערעור: לא הועברה הערת חוסר בפרוטוקול. לפי המלצת יועץ נדרשת הצללה שהיה מקום מגון משמש	לא מאושר. פרגולה מפנלים לא נכללת בפתרונות הצללה הנתמכים לפי סעיף 7(4) למבחן התמיכה לרבות בשל הוראת סעיף 7(ב)4 למבחן.		0₪	0₪	
17.14	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 20,000	פרגולה עץ פשוטה ברצף חדר כסוף בגודל 2.5*7.2 כולל קירוי סוכך אחורה והחלפת רשת צל לגבהים חיצונים	₪ 18,000	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 7(ז)4 למבחן התמיכה		20,000₪	18,000₪	90%	
17.15	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המינה שאינן מצריכות היתר בנייה	₪ 15,000	בניית רמפה לסיפאית גלגלים מעץ מחרצת לעובי 25 ס"מ בנכניסה לבית המדרש	₪ 13,500	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1)	צורפה המלצת יועץ	לא מאושר. התשלום יתבצע בכפוף לסימון מיקום העבודות על גבי מתחם המינה וכן כפוף לאישור יועץ נגישות לתכולת העבודות שובצעו.		15,000₪	13,500₪	90%
17.16	הדר-דרך פרת סופה	קיבוץ סופה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המינה, העומדים בהתקן הדרש על פי ד"ן	₪ 5,000	בניית מתקן תליה למקלבים בגודל 2.5*3.5 מפה ממודד גדול על	₪ 4,500	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכן התקנים יועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 7(ז)4 למבחן התמיכה			5,000₪	4,500₪	90%
17.17	הדר-דרך פרת- ניר עם	קיבוץ ניר עם	צביעה וסיוז קירות במתחם המינה	₪ 29,500	תיקוני צבע וסיוז בקמפוס+משרדים. הסכום כולל מעט	₪ 26,550	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון מיקום העבודות בתוכנית מתחם המינה.			29,500₪	26,550₪	90%
17.18	הדר-דרך פרת- סופה	קיבוץ סופה	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המינה	₪ 56,324	החלפת ברזים כויר בשירותים, החלפת ברזי מקלחות, החלפת ונטות, תיקוני שפכטל וצבע צבע מקלחת שירותים מונע עובש.	₪ 50,692	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1) למבחן התמיכה וכן הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה.	הועברה המלצת יועץ והצעת מחיר אחת	לא מאושר, כיוון שהוגשה רק הצעת מחיר אחת		0₪	0₪	
17	הדר			₪ 460,995		₪ 414,895	90%					228,292₪	205,463₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת בתנאי סף לעמידת הבקשה	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מגלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
18.01	הירושלמית	גולי קניה 4 ירושלים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	141,600 ₪	מטבח מנירוסטה+עלות חשמל+עלות העברת קווי מימ+ עלות חציבה בקיר לצורך העברת תשתית+ ריצוף באזור הרלוונטי+כיורים+ברזים+ חיוט בלוח חשמל	127,440 ₪	90%	מאושר				141,600 ₪	127,440 ₪	90%
18.02	הירושלמית	גולי קניה 4 ירושלים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	42,480 ₪	3 מזגנים מפועלים (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "דיראן" או ש"ע לתפוקת קיורו BTU/HR 20,000 (2.25 ט"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם סוללמנבה	32,400 ₪	76%	מאושר				32,400 ₪	29,160 ₪	90%
18.03	הירושלמית	גולי קניה+ ברזיל	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	4,130 ₪	התקנת מגני אבבועת, קיבוע ארונות לקירות, התקנת נגד החלקה, קיבוע חלון	3,717 ₪	90%	מאושר	לא מאושר- הפעולה בנייה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הגישה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העובדה הצהרת קבלו החתומה על ידו וכן הצהרת ראש המכינה, לפיה העבודה בוצעה בסוף חודש אוגוסט.	הבקשה מאושרת	4,130 ₪	3,717 ₪	90%
18.04	הירושלמית	ברזיל 31	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	2,800 ₪	מזגן תדיראן בחדר	2,520 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א) למבחן התמיכה.			2,800 ₪	2,520 ₪	90%
18.05	הירושלמית	ברזיל 31	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	2,800 ₪	מזגן תדיראן בחדר	2,520 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א) למבחן התמיכה.			2,800 ₪	2,520 ₪	90%
18.06	הירושלמית	ברזיל 31	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	5,400 ₪	מזגן אלקטרה בכיתת לימוד	4,860 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א) למבחן התמיכה.			5,400 ₪	4,860 ₪	90%
18.07	הירושלמית	גולי קניה+ ברזיל	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא עלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	2,124 ₪	בדיקה של דגים יועץ בטיחות	1,912 ₪	90%	מאושר	סכום התמיכה המאושר הינו לפי הנספח אשר הוגש			2,124 ₪	1,912 ₪	90%
18.08	הירושלמית	ברזיל 31	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא עלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	2,000 ₪	אישור לפרגולה	1,800 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת פירוט לחוות דעת יועץ (בגן מה ניתן הייעוץ).			2,000 ₪	1,800 ₪	90%
18.09	הירושלמית	ברזיל 31	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	35,400 ₪	בניית פרגולה מעץ ארון מחוטט עם 5 עמודים וקורות עץ וכיסוי סטף שקוף.	31,860 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			35,400 ₪	31,860 ₪	90%
18.10	הירושלמית	גולי קניה 4	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	35,400 ₪	צביעה של כיתות ושטח המבנה כ 200 מטר	31,860 ₪	90%	מאושר				35,400 ₪	31,860 ₪	90%
18.11	הירושלמית	גולי קניה+ ברזיל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוחות	37,996 ₪	ממרות+ שקעים+תאורת חוץ+גופים מגוני מימ+לוח חשמל	34,196 ₪	90%	מאושר				37,996 ₪	34,196 ₪	90%
18	הירושלמית			312,130 ₪		275,085 ₪	88%					302,050 ₪	271,845 ₪	90%
19.01	העמ"ק	כפר רופין	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	11,385 ₪	סיד וצביעה	10,247 ₪	90%	מאושר	לא מאושר- הפעולה בנייה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העובדה הצהרת קבלו החתומה על ידו וכן הצהרת ראש המכינה, לפי העבודה בוצעה לפני 4.9.2025.	הבקשה מאושרת	11,385 ₪	10,247 ₪	90%
19.02	העמ"ק	שלוחות	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	12,000 ₪	סיד וצביעה	10,800 ₪	90%	מאושר				12,000 ₪	10,800 ₪	90%
19.03	העמ"ק	שלוחות	צביעה וסידוק קירות במתחם המכינה	22,000 ₪	סיד וצביעה	19,800 ₪	90%	מאושר				22,000 ₪	19,800 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
19.04	העמ"ק	כפר רופין	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	18,000 ₪	סידור וצביעה	16,200 ₪	90%	מאושר				18,000 ₪	16,200 ₪	90%	
19.05	העמ"ק	שלוחות	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	64,900 ₪	מערכת גילוי אש	58,410 ₪	90%	מאושר				64,900 ₪	58,410 ₪	90%	
19.06	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	56,876 ₪	מערכת גילוי אש	51,188 ₪	90%	מאושר				56,876 ₪	51,188 ₪	90%	
19.07	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1,357 ₪	ציוד כיבוי אש	1,221 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שניה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - תלויה עליה כל דרישה מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכודש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.			0 ₪	0 ₪			
19.08	העמ"ק	שלוחות	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	3,363 ₪	ציוד כיבוי אש	3,027 ₪	90%	מאושר				3,363 ₪	3,027 ₪	90%	
19.09	העמ"ק	שלוחות	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ר	86,553 ₪	מתקן כושר עם אישור ותקן	77,898 ₪	90%	מאושר				86,553 ₪	77,898 ₪	90%	
19.10	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	17,841 ₪	פתרון הצללה	16,057 ₪	90%	מאושר				17,841 ₪	16,057 ₪	90%	
19.11	העמ"ק	שלוחות	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	17,500 ₪	פרגולות מרחב וכניסות	15,750 ₪	90%	מאושר				17,500 ₪	15,750 ₪	90%	
19.12	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	28,700 ₪	פרגולות מרחב וכניסות	25,830 ₪	90%	מאושר				28,700 ₪	25,830 ₪	90%	
19.13	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	33,000 ₪	החלפת דלתות חוץ	29,700 ₪	90%	מאושר				33,000 ₪	29,700 ₪	90%	
19.14	העמ"ק	שלוחות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	47,500 ₪	החלפת דלתות חוץ	42,750 ₪	90%	מאושר				47,500 ₪	42,750 ₪	90%	
19.15	העמ"ק	שלוחות וכפר רופין	חזות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	800 ₪	יועץ בטיחות	720 ₪	90%	מאושר				800 ₪	720 ₪	90%	
19.16	העמ"ק	שלוחות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	180,000 ₪	טיפול באינסטלציה ובחדרי שרתים ומקלחות במגורי התניכים	162,000 ₪	90%	מאושר				180,000 ₪	162,000 ₪	90%	
19.17	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	82,000 ₪	טיפול באינסטלציה ובחדרי שרתים ומקלחות במגורי התניכים	73,800 ₪	90%	מאושר				82,000 ₪	73,800 ₪	90%	
19.18	העמ"ק	כפר רופין	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	14,632 ₪	מיזוג לכיתות לימוד	13,169 ₪	90%	מאושר				14,632 ₪	13,169 ₪	90%	
19.19	העמ"ק	שלוחות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	14,632 ₪	מיזוג לכיתות לימוד	13,169 ₪	90%	מאושר				14,632 ₪	13,169 ₪	90%	
19.20	העמ"ק	כפר רופין	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	3,000 ₪	ערן ושלומי	2,700 ₪	90%	מאושר				3,000 ₪	2,700 ₪	90%	
19.21	העמ"ק	שלוחות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	2,800 ₪	ערן ושלומי	2,520 ₪	90%	מאושר				2,800 ₪	2,520 ₪	90%	
19	העמ"ק			718,839 ₪		646,955 ₪	90%					706,282 ₪	635,654 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
20.01	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 531	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 478	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע. בהתאם לסעיף 4(r)8 (2) למבחן התמיכה.		₪ 531	₪ 478	90%	
20.02	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 302	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 272	90%	לא מאושר	ריכישת עין אורן קורה לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.03	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 2,890	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 2,601	90%	לא מאושר	ריכישת נוללים לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.04	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 13,357	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 12,021	90%	לא מאושר	ריכישת נוללים לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.05	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 2,964	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 2,668	90%	לא מאושר	ריכישת ציוד בנייה (ברגים, קרשים, פנלים) לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.06	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 835	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 752	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע. בהתאם לסעיף 4(r)8 (2) למבחן התמיכה.		₪ 835	₪ 752	90%	
20.07	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 811	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 730	90%	לא מאושר	ריכישת ציוד בנייה (ברגים, מברשות, רשות וכו') לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.08	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 449	הסדרת ליקויי חשמל	₪ 404	90%	לא מאושר	ריכישת מאוור תקרה לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.09	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אשש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 3,424	הסדרת ליקויי כב"ה	₪ 3,082	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע. בהתאם לסעיף 4(r)8 (2) למבחן התמיכה.		₪ 3,424	₪ 3,082	90%	
20.10	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אשש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 1,139	השלמת ציוד כב"ה	₪ 1,025	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת חשבונית מס		₪ 1,139	₪ 1,025	90%	
20.11	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אשש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 467	דלת שלישית	₪ 420	90%	לא מאושר	ריכישת אבזור למקלחת לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.12	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אשש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 3,442	השלמת ציוד חשמל לפי דו"ח כב"ה	₪ 3,098	90%	לא מאושר	ריכישת חומרי בניין לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.13	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוחות במתחם המכונה	₪ 1,139	ריצוף מכינה לביטוחות	₪ 1,025	90%	לא מאושר	ריכישת חומרי בניין לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.14	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	₪ 848	בלוק מטבח וכיורים	₪ 763	90%	לא מאושר	ריכישת מכונת שטיפה לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	₪ 0	₪ 0		
20.15	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם זורעים חיתת בנייה	₪ 102,000	הקמת פרגולה	₪ 91,800	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 4(r)8 (4) למבחן התמיכה	"בהמשך לאישורכם לתמיכה בעלות הפרגולה, אך ללא עלויות המעקות, ברצוננו להבהיר כי אנו מבקשים להתקדם עם הצעת החמיר המוצרפת בהמשך מסמך זה, שכבר הוגשה לכם בעבר, אשר אינה כוללת מעקות".	הצעה זו אכן נמוכה יותר ואינה כוללת מעקה ועומדת על עלות של 99,710 ש"ח. מאושר 90% תמיכה	₪ 89,739	₪ 99,710	90%
20.16	השומר החדש	חות רון - מבואות ערד	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חינוכי במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ן	₪ 90,000	הקמת מתחם כושר	₪ 81,000	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מנן התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ב)) וזעין ביטוחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 4(r)8 (4) למבחן התמיכה		₪ 90,000	₪ 81,000	90%	
<b>20</b>	<b>השומר החדש</b>			<b>₪ 224,598</b>		<b>₪ 202,138</b>						<b>₪ 195,639</b>	<b>₪ 176,075</b>	<b>90%</b>
21.01	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	₪ 85,538	הריסת קירות קיימים, בנייה, איטום, נגרות, מתקני תברואה, מתקני חשמל, ריצוף, חיפוי, צביעה	₪ 76,984	90%	מאושר	המיכה עכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 01.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור		₪ 85,538	₪ 76,984	90%	
21.02	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	הצבת מתקני שתייה (קולי מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	₪ 2,094	מתקן שתייה	₪ 1,885	90%	מאושר			₪ 2,094	₪ 1,885	90%	
21.03	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 57,920	החלפת מזגנים	₪ 52,128	90%	מאושר			₪ 57,920	₪ 52,128	90%	
21.04	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חינוכי במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ן	₪ 59,000	מתקני כושר, הכנת השטח, מצע, גידור	₪ 53,100	90%	מאושר			₪ 59,000	₪ 53,100	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מילי הקבוע והנדרש במבחן התמיכה	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
21.05	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	חות דעת או אישור בודק מסומן בביצוע, לטובת הפעילות התומכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולד, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,000	חות דעת יועץ הגנשה ותכנון	₪ 2,700	90%	מאושר				₪ 3,000	₪ 2,700	90%
21.06	חביבה רייק	מרכז סמינרים גבעת חביבה	חות דעת או אישור בודק מסומן בביצוע, לטובת הפעילות התומכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולד, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 1,770	חות דעת יועץ תברואה	₪ 1,593	90%	מאושר				₪ 1,770	₪ 1,593	90%
<b>21</b>	<b>חביבה רייק</b>			<b>₪ 209,323</b>		<b>₪ 188,390</b>	<b>90%</b>					<b>₪ 209,322</b>	<b>₪ 188,390</b>	<b>90%</b>
22.01	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	₪ 96,967	הצעת מחיר 1524 (בר אאוור הצפון)	₪ 87,270	90%	מאושר				₪ 96,967	₪ 87,270	90%
22.02	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטוחות	₪ 17,700	הצעת מחיר 40180 (סטיב עבודות חשמל)	₪ 15,930	90%	מאושר				₪ 17,700	₪ 15,930	90%
22.03	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	₪ 23,600	הצעת מחיר 142 (א.י. פרויקטים)	₪ 21,240	90%	מאושר				₪ 23,600	₪ 21,240	90%
22.04	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	₪ 64,900	הצעת מחיר 141 (א.י. פרויקטים)	₪ 58,410	90%	מאושר				₪ 64,900	₪ 58,410	90%
22.05	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשיית מנירוסטה) במתחם המינה	₪ 5,800	הצעת מחיר 120 ליטר חברת pure	₪ 5,220	90%	מאושר				₪ 5,800	₪ 5,220	90%
22.06	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	₪ 24,780	חן 50160 אפיקי מים(העבודה בוצעה)	₪ 22,302	90%	לא מאושר. הפעולה בניה מבוקשת תמיכה בוצעה בתאריך 07.09.25 לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המינה לא הגישה המלצת יועץ ביטוחות בהתאם לסעיף 7(א1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלו החתומה על ידו וכן הצהרת ראש המינה, לפי העבודה בוצעה ב-18.8.2025. בנוסף, הועברה המלצת יועץ ביטוחות.	הבקשה מאושרת	₪ 24,780	₪ 22,302	90%	
22.07	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	₪ 13,200	קבלה 105/5 ערן יוסף (העבודה בוצעה)	₪ 11,880	90%	לא מאושר. הוצגה קבלה ולא חשבונית מס <b>מפורטת</b> , נדרש בסעיף 7(א4) למבחן התמיכה עבור שפיץ אמבטיות - יש לפרט כמויות ומיקום העבודות.	ערעור המינה: הועברה קבלה ולא חשבונית כי מדובר בעסק פטור. בנוסף, המינה העבירה פירוט כמויות ומיקום.	הבקשה מאושרת	₪ 13,200	₪ 11,880	90%	
22.08	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	₪ 4,130	הצעת מחיר 40181 (סטיב עבודות חשמל)	₪ 3,717	90%	מאושר				₪ 4,130	₪ 3,717	90%
22.09	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 54,516	420 מ"ר הצעת מחיר 140	₪ 49,064	90%	מאושר				₪ 54,516	₪ 49,064	90%
22.10	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 31,152	240 מ"ר הצעת מחיר 140	₪ 28,037	90%	מאושר				₪ 31,152	₪ 28,037	90%
22.11	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 12,980	100 מ"ר הצעת מחיר 140	₪ 11,682	90%	מאושר				₪ 12,980	₪ 11,682	90%
22.12	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 11,682	90 מ"ר הצעת מחיר 140	₪ 10,514	90%	מאושר				₪ 11,682	₪ 10,514	90%
22.13	חוסן פדואל	בית אל 2 פדואל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 18,172	140 מ"ר הצעת מחיר 140	₪ 16,355	90%	מאושר				₪ 18,172	₪ 16,355	90%
<b>22</b>	<b>חוסן פדואל</b>	<b>בית אל 2 פדואל</b>		<b>₪ 588,902</b>		<b>₪ 530,011</b>	<b>90%</b>					<b>₪ 588,901</b>	<b>₪ 530,011</b>	<b>90%</b>
23.01	חמדת יהודה	מכירת חמדת יהודה, חמדת, 15 מכני מנור תלמידים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	₪ 141,600	כלול בהצעה: סידור וצביעה בכל חדר, תיקוני ביטוחות, חשמל, תברואה	₪ 127,440	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.			₪ 141,600	₪ 127,440	90%
23.02	חמדת יהודה	מכירת חמדת יהודה, חמדת, 3 כיתות לימוד, בית מדרש, חדר אוכל, מטבח, אולם נוסעים, משרדים,	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 121,776	כולל תיקוני שפסל, פאנלים, צביעה	₪ 109,598	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.			₪ 121,776	₪ 109,598	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
23.03	חמדת יהודה	מכינת חמדת, מתחת למשרדים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 30,066	סגירת מתחם בפאנלים	₪ 27,059	90%	לא מאושר. הישג המילוי על סגירת/גידור מתחם בכטון ובלוקים - עבודות שאינן נכללות בפעולות הנתמכות לפי סעיף 4(ב) במבחן התמיכה.		מוגשת חוות דעת מעודנת והצעת מחיר מעודנת.	מאושר. התשלום יתבצע בכפוף להצגת הצעת מחיר נוספת	₪ 30,066	₪ 27,059	90%
23.04	חמדת יהודה	מכינת חמדת, מתחם מגרי תלמידים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חינוכי במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	₪ 80,122	כולל פיתוח חוץ, מילוי, משטח	₪ 72,110	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בועד שפעילותו זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.		ל"ז - המכינה עדנה לוצמבר 2025 ולכן תקין.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכן התקנים ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ר4) - השלמת תכנית מתחם הכושר וסימונו על מתחם המכינה	₪ 80,122	₪ 72,110	90%
23.05	חמדת יהודה	מכינת חמדת, רחבה מרכזית, מתחם פנימייה, כיתות לימוד	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 9,877	כולל רכישת 1 משקור, 2 קולר נירוסטה, כולל מעג	₪ 8,889	90%	מאושר				₪ 9,877	₪ 8,889	90%
23.06	חמדת יהודה	מכינת חמדת סילת שכילים מתחם קמפוס צ'בור, המגורים למתחם הצ'בור	הסדרה או שדרוג תשתיות גישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בניה	₪ 255,234	סילת 400 מ"ר, כולל מעקות בחלק מהמקטע	₪ 229,711	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בועד שפעילותו זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, הבקשה אינה עומדת בתנאי סעיף 4(א)7) במבחן התמיכה שכן חסרים מרכיבים רבים בבקשה למפורט: 1. סימון הרכיבים בתכנית מתחם המכינה. 2. הצעת מחיר אינה מפורטת כנדרש. 3. אין תכנון והתייחסות יועץ רלוונטי.		ל"ז - המכינה עדנה לוצמבר 2025 ולכן תקין. הועבר סימון מיקום השכילים במתחם המכינה. הועברה הצעת מחיר עם פירוט כמותי.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - הצגת תכנית הנדסית לביצוע שבילים כולל פריטים ואישור התכנית על ידי יועץ גישות. - קבלת אישור יועץ גישות לעבודות שיבוצעו.	₪ 255,234	₪ 229,711	90%
23.07	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, רחבה מרכזית	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה היתר בניה	₪ 56,168		₪ 50,551	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בועד שפעילותו זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.		ל"ז - המכינה עדנה לוצמבר 2025 ולכן תקין. הועבר סימון מיקום העבודות במתחם המכינה.	הבקשה מאושרת. <b>תשלום</b> התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיים העבודות כנדרש בסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה	₪ 56,168	₪ 50,551	90%
23.08	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, בית מדרש והרחבה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 17,346	החלפת לוח חשמל בית מדרש, התקנת תאורה חוץ עבור רחבה מרכזית ולשבילים חדשים (הגשמה/הצללה)	₪ 15,611	90%	מאושר				₪ 17,346	₪ 15,611	90%
23.09	חמדת יהודה	חדר אוכל, קמפוס צ'בור	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 25,547		₪ 22,992	90%	מאושר				₪ 25,547	₪ 22,992	90%
23.10	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, חלל מתחם המכינה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 38,202	רכישה, פירוק, התקנה	₪ 34,381	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			₪ 38,202	₪ 34,381	90%
23.11	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, חלל מתחם המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	₪ 25,000	גיזום עצי קקטוס מאוכנים בקרבת מעבר הולכי רגלי, גיזום עצים בסכנת נפילה/ליד קווי מתח	₪ 22,500	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			₪ 25,000	₪ 22,500	90%
23.12	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, חלל מתחם המכינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 3,000	כלל המבנים	₪ 2,700	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בועד שפעילותו זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.		ל"ז - המכינה עדנה לוצמבר 2025 ולכן תקין.	הבקשה מאושרת	₪ 3,000	₪ 2,700	90%
23.13	חמדת יהודה	מכינת חמדת יהודה, רחבה מרכזית	הסדרה או שדרוג תשתיות גישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בניה	₪ 31,742	הצבת דגדג ברזל למניעת נפילות במתחם הרחבה המרכזית	₪ 28,567	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בועד שפעילותו זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.		ל"ז - המכינה עדנה לוצמבר 2025 ולכן תקין. הועבר סימון מיקום העבודות במתחם המכינה.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - פירוט כמותי ופריטים לביצוע בכל מקום. - קבלת אישור יועץ בטיחות לעבודות שיבוצעו.	₪ 31,742	₪ 28,567	90%
23.14	חמדת יהודה	מכינת חמדת, כלל מתחם המכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 3,068	חשובות עבר תחזוקה שנתית	₪ 2,761	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר3) למבחן התמיכה.			₪ 3,068	₪ 2,761	90%
23.15	חמדת יהודה	מכינת חמדת, ת"א, אולם כנסים, כיתות לימוד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות מטעמי בטיחות	₪ 5,900		₪ 5,310	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר2) למבחן התמיכה.			₪ 5,900	₪ 5,310	90%
23.16	חמדת יהודה		חות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המקשה הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,776		₪ 3,398	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מכן התקנים ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ר4) למבחן התמיכה - השלמת תכנית מתחם הכושר וסימונו על מתחם המכינה			₪ 3,776	₪ 3,398	90%
23	חמדת			₪ 848,424		₪ 763,577	90%					₪ 848,424	₪ 763,577	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מגלי לרוע מגלי הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
24.01	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	89,822 ₪	מפירה, מילוי קרקע לרשא מינטי, אספקת חצין, אבן גן אפור, דשא סינטי, מתקן כושר, שלט כניסה	80,830 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: מיוחדים לתשלום התמיכה (מגלי לרוע מגלי הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)			89,822 ₪	80,830 ₪	90%
24.02	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	6,313 ₪	מכונת מים קרים, 2 ברזים, קולט טיפות, מטהר מים, הובלה והתקנה	5,681 ₪	90%	מאושר				6,313 ₪	5,681 ₪	90%
24.03	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	84,960 ₪	הצללה	76,464 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיסם העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)4) למבחן התמיכה			84,960 ₪	76,464 ₪	90%
24.04	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	123,914 ₪	חילון קבוע, חילון קפי, רשת קבועה, שדות זהים עם קיבוע, זכוכית טריפלגלס	111,520 ₪	90%	מאושר				123,914 ₪	111,520 ₪	90%
24.05	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימונים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	55,645 ₪	דלת 2 כלפיים + רשת, דלת סלף אחת, פפלימה משקוף רחב להלבשה, בשתייהן זכוכית טריפלגלס	50,080 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			55,645 ₪	50,080 ₪	90%
24.06	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	134,520 ₪	תיקוני רטיבות+צבע כללי ברחבי המכינה	121,068 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			134,520 ₪	121,068 ₪	90%
24.07	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	59,000 ₪	שיפוץ מקלוחות+אינסטלציה+ביוב ושחמל, הרחבת פתח כניסה לניס	53,100 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			59,000 ₪	53,100 ₪	90%
24.08	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימונים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	34,892 ₪	מערכת מצלמות הכוללת-ארון תקשורת, קופסת חיבורים, אל פסק והתקנה	31,400 ₪	90%	מאושר				34,892 ₪	31,400 ₪	90%
24.09	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	122,666 ₪	רכוזת בקרה, גלאים ולחצנים, ציוד נלווה, עבודות ובדיקות	110,399 ₪	90%	לא מאושר לא הוגשה תוכנית לביצוע העבודות וסימון הרכיבים לביצוע על גבי התוכנית כנדרש בסעיף 7(א)3)	לא מאושר לא הוגשה תוכנית לביצוע העבודות וסימון הרכיבים לביצוע על גבי התוכנית כנדרש בסעיף 7(א)3)	הועברה תכנית לעבודות המבוקשות.		110,399 ₪	99,359 ₪	90%
24.10	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	88,028 ₪	התקנת מתזים, עמדות כיבוי, רגשי זרימה, בדיקות ואישורים	79,225 ₪	90%	לא מאושר לא הוגשה תוכנית לביצוע העבודות. כנדרש בסעיף 7(א)3)	לא מאושר לא הוגשה תוכנית לביצוע העבודות. כנדרש בסעיף 7(א)3)	הועברה תכנית לעבודות המבוקשות.		79,225 ₪	71,303 ₪	90%
24.11	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	חנות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה הממקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	826 ₪	חוד"ל/ייעוץ על נגישות	743 ₪	90%	מאושר				826 ₪	743 ₪	90%
24.12	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבוי רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	38,350 ₪	5 מזגנים 2.5 כ"ס כולל התקנה	34,515 ₪	90%	לא מאושר הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה.	לא מאושר הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה.	הועברה הצעת מחיר נוספת.		38,350 ₪	34,515 ₪	90%
24.13	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	108,195 ₪	תיקוני רטיבות+צבע כללי ברחבי המכינה	97,375 ₪	90%	לא מאושר הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה.	לא מאושר הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה.	הועברו באופן מסודר חשבוניות מס וקבלות של הספקים השונים שביצע את העבודות (3 קבלים), לגבי כל אחד מהם צורפה הצהרה שלו והוצגה ראש המכינה שהעבודות בוצעו לפני 9.9.2025.		108,195 ₪	97,375 ₪	90%
24.14	חמש אצבעות	דרך אהרון 2, זכרון יעקב	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימונים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	27,671 ₪	החלפת 4 דלתות לדלתות מעודכנות על פי תקן	24,903 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - הגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)4) למבחן התמיכה. - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			24,903 ₪	27,671 ₪	90%
24	חמש אצבעות			974,802 ₪		877,303 ₪	90%					953,732 ₪	858,341 ₪	90%
25.01	תנתן	כיתת לימוד	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	122,720 ₪	הצעת מחיר מס. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	110,448 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיסם העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)4) למבחן התמיכה			122,720 ₪	110,448 ₪	90%
25.02	תנתן	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	69,030 ₪	הצעת מחיר מס. 2.1 & 2.2	62,127 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1)	לא מאושר לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1)	הועברה חוות דעת מעודכנת.		69,030 ₪	62,127 ₪	90%
25.03	תנתן	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	181,290 ₪	הצעת מחיר מס. 3.1 & 3.2	163,161 ₪	90%	לא מאושר נדרשה החלפה של 26 זודים במקום 13 קיימים, מגלי שחוצג הסבר המבהיר את הפקלת מספר הדודים הנדרשים.	לא מאושר נדרשה החלפה של 26 זודים במקום 13 קיימים, מגלי שחוצג הסבר המבהיר את הפקלת מספר הדודים הנדרשים.	הועברה הבהרה		181,290 ₪	163,161 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לרעו מכל הקובע ומודרך במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
25.04	תנתון	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	50,775 ₪	הצעת מחיר מס. 8.1 & 8.2	45,698 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א1) למבחן התמיכה	הועברה חוות דעת מעודכנת.	הבקשה מאושרת	50,775 ₪	45,698 ₪	90%	
25.05	תנתון	כיתת לימוד	הגבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתו מנירוסטה) במתחם המכונה	3,780 ₪	הצעת מחיר מס. 5.1 & 5.2	3,402 ₪	90%	מאושר				3,780 ₪	3,402 ₪	90%
25.06	תנתון	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	249,832 ₪	הצעת מחיר מס. 6.1, 6.2 & 6.3	224,849 ₪	90%	לא מאושר מדובר בבקשה הפוללת מספר לא סביר של דלתות אחי שירותים ביחס למספר התלמידים במכונה, בעלות מאוד גבוהה וכן לא ברור מה הצורך בדלת זכוכית בשירותים.	לכל חדר מגורים במכונה יש 3 דלתות, (כניסה+שירותים+מקלחת). היום, כל הדלתות עשויות מעץ, ויש להן התנפחויות ורטיבות, וקרו מקרים שהדלתות נתקעו והיה צורך לחלץ את החניכים על ידי שכירת דלת. זה טעף מאוד חשוב לביטוח החניכים וכן סיבה שמחליפים לאלומיניום, אם הבעיה היא עלות גבוהה אז מציע להתקין רק דלתות של שירותים ומקלחת. ולהשאיר דלת כניסה ששם הבעיות הם לא מרטיבות אלא מנמכות.	הבקשה מאושרת, בהתאם למפרט הבא: 280 ש"ח לפני מע"מ - פירוק דלת. * 69 1,500 ש"ח לפני מע"מ - דלת שירותים/מקלחת. * 46 1,800 ש"ח לפני מע"מ - דלת כניסה * 23. סה"כ מאושר = 153,070 ש"ח כולל מע"מ.	137,763 ₪	153,070 ₪	90%	
25.07	תנתון	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	148,902 ₪	הצעת מחיר מס. 7.1 & 7.2	134,012 ₪	90%	מאושר				148,902 ₪	134,012 ₪	90%
25.08	תנתון	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, מיזוג אוויר	135,000 ₪	הצעת מחיר מס. 4.1 & 4.2	121,500 ₪	90%	מאושר				135,000 ₪	121,500 ₪	90%
25.09	תנתון	מגורים	חוות דעת או אישור בודק מסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה נע 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	4,720 ₪	חשבונית	4,248 ₪	90%	מאושר				4,720 ₪	4,248 ₪	90%
25.10	תנתון	מגורים	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	24,000 ₪	חשבונית סחר 06 & 05	21,600 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת חשבונית מס מפורטת			24,000 ₪	21,600 ₪	90%
25.11	תנתון	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	17,403 ₪	חשבונית 07	15,663 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(ל) למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה		17,403 ₪	15,663 ₪	90%
25.12	תנתון	מטבח	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	7,670 ₪	חשבונית 4005	6,903 ₪	90%	לא מאושר רכישת מקפיא לא נכללת בפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.				0 ₪	0 ₪	0%
25.13	תנתון	חדר אוכל	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות, במתחם המכונה שאין מצריכות היתר בנייה	10,148 ₪	חשבונית מס si2525019323	9,133 ₪	90%	לא מאושר לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א1) למבחן התמיכה.	אנחנו לא באמת מבינים למה סעיף זה דורש המלצת יועץ...יש מעלית במכונה שיודרת לחדר אוכל ויש חניכים בעלי מוגבלות ששומרים שבת. אין שום עניין של בטיחות, ואין דרך להביא 2 הצעות מחיר כי רק ספק המעלית יכול לעשות את העבודה. זה עניין של לאפשר לחניכים עם מוגבלות להגיע לכל מתחם המכונה בשבת	הבקשה מאושרת לפי סעיף 4(5) למבחני התמיכה	10,148 ₪	9,133 ₪	90%	
25.14	תנתון	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	7,500 ₪	חשבונית 05	6,750 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8(ל) למבחן התמיכה.			7,500 ₪	6,750 ₪	90%
25.15	תנתון	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	34,494 ₪	חשבונית 295	31,045 ₪	90%	לא מאושר הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 24.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צורפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. וכן לא הוגשה חוות דעת יועץ בהתאם לסעיף 7(א)7(4) לתי הרבונאי, לא עומדת בתנאי	טעינו בהגשת החשבונית. כי זה ספק שאנו עובדים איתו הרבה. מנורת חשבונית רלוונטית חשבונית מס' 276 על סך 12,236 ש"ח מתאריך 11.6.25.	הבקשה מאושרת, מאחר ומדובר בפעולה שבוצעה בחודש יוני 2025, תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8(ל) למבחן התמיכה.	11,012 ₪	12,236 ₪	90%	
25.16	תנתון	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	1,044 ₪	חשבונית 971	940 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8(ל) למבחן התמיכה.			1,044 ₪	940 ₪	90%
25.17	תנתון	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, מיזוג אוויר	11,988 ₪	חשבונית 06	10,789 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - הגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(ל) למבחן התמיכה. - הצגת חשבונית מס מפורטת.			11,988 ₪	10,789 ₪	90%
25	חנתון			1,080,296 ₪		972,266 ₪	90%					953,606 ₪	858,245 ₪	90%
26.01	ידידה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קרון	27,022 ₪	שער הולכי רגל 4500 שער לרכבים 2 כניסים 12000 גידור 15 מטר 6400	24,320 ₪	90%	מאושר				27,022 ₪	24,320 ₪	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
26.02	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	157,601 ₪	טריטור 6400 , מצעים 5300 קורת תמך 28000, הרידוק במכש 3500, קיזוזים * קיר תמך * ריצוף 18000, אספלט, 18000, 4 נמודי תאורה * סיד * סנף * חישמו 3036 שיער כדור רגל * עבודה 17000 עמוד כדורסל 7000	141,840 ₪	90%	לא מאושר - בניית מגרש ספורט וביצוע פעולות בניי (עבודות עפר, קיזוזים וכו') בתוך כך לא נכללות בפעילות הנמתכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה .	ערעור: לא הבתמם אותנו, במונותינו לסדר את הרחבה האחורית לפי המלצת יועץ להסרת מפגעי ביטוח. אנתנו לא בונים מגרש ספורט, רק חשבנו שהרחבה לאחר הסדרה תוכל להיות דו שימושית, לכן ביקשנו להוסיף מתקני כדורסל ושערי כדורגל. במקשים לאשר הבקשה ללא מתקני כדורגל וכדורסל.		121,021 ₪	108,919 ₪	90%	
26.03	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	5,428 ₪	בניית תעלות ניקוז בשרותים ומקלחת	4,885 ₪	90%	מאושר				5,428 ₪	4,885 ₪	90%
26.04	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	25,134 ₪	ישראל 4600 דשא 9000 מדרגות 7200 * מע"מ	22,621 ₪	90%	לא מאושר - לא הוגש פירוט כמויות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א) למבחן התמיכה.	הוגש פירוט			15,930 ₪	14,337 ₪	90%
26.05	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	89,600 ₪	בניית מדרגות מחצר המכינה מברזל * 5 פוסטיים הבדלי גובה כול 10 מטר 76000 * מע"מ	80,640 ₪	90%	לא מאושר - בהתאם להבהרת המכינה, המקלט לא יוקצה לשימוש חניכי המכינה (או לא רק לחניכי המכינה) ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	ערעור: אנא מבינים שלא נוכל לקבל את המקלט ולכן לא נעשה לישראל מדרגות. במייל 9.11.25 בביקשנו להחליף את הבקשה בסעיף זה לביצוע עבודות אחרות במכינה		0 ₪	0 ₪		
26.06	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קוד	33,040 ₪	פירוק 2000 דלת 5000 גדר 5000 תקרה * תאורה 16000 * מע"מ	29,736 ₪	90%	לא מאושר - לא הוגשה המלצה יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה וכן אין התאמה של רכיבי הבקשה לפעילות הנמתכת לפי סעיף 4(א)6 למבחן התמיכה	ערעור: לא מבינים למה לא אשר. היועץ המליץ על מבואה חדשה והחלפת דלת כניסה. צורפה תמונה של מבואה קיימת.		5,900 ₪	5,310 ₪	90%	
26.07	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	29,500 ₪	פגרות עץ 25000 * מע"מ	26,550 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(א)4 למבחן התמיכה			29,500 ₪	26,550 ₪	90%
26.08	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבי האש וגילוי האש במתחם המכינה הדרשים מטעמי ביטוח	10,101 ₪	גלא עשן 22 יחידות 4840 תיקון תשתית 900 בדיקה שנתית 1070 הדרכת עובדים 1200 בדיקה שנתית מטעמי 550 * מע"מ	9,091 ₪	90%	מאושר				10,101 ₪	9,091 ₪	90%
26.09	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	3,300 ₪	תיקון והתקנה 2796.61 * מע"מ	2,970 ₪	90%	מאושר				3,300 ₪	2,970 ₪	90%
26.10	ידייה	אבא נעמת 10 בית שמש	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	1,416 ₪	יועץ ביטוח	1,274 ₪	90%	מאושר				1,416 ₪	1,274 ₪	90%
26	ידייה			382,142 ₪		343,927 ₪	90%					219,618 ₪	197,656 ₪	90%
27.01	ינתן-עולמים	קיבוץ עולמים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי ביטוח	46,964 ₪	התקנת קולטי שמש על הגג לחימום מים לפי הצעה 2240 * מתאריך 15/09/25	42,267 ₪	90%	מאושר	המינה ערכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 01.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.			46,964 ₪	42,267 ₪	90%
27.02	ינתן-עוד	קיבוץ סעד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הדרשים מטעמי ביטוח	13,924 ₪	הצעת מחיר 2243	12,531 ₪	90%	מאושר				13,924 ₪	12,531 ₪	90%
27.03	ינתן-עולמים	קיבוץ עולמים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	49,500 ₪	פירוק ריצוף כולל שכבת טיט, חציבה בבסון לגילוי צנרת ביוב פרוק והתקנה של צנרת חדשה, ביטון וסידור השיפועים, אספקה והתקנה של ריצוף לכל המדרון בקומה ב כולל פנאלים ורובה, אספקת ממלה לספולת ותשלום אגרה	44,550 ₪	90%	מאושר				49,500 ₪	44,550 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מגלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
27.04	יונתן-עלמים	קיבוץ עלמים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	144,786 ₪	הצעת מחיר 70785- קובי טרבלסי דרך העץ	130,307 ₪	90%	מאושר				144,786 ₪	130,307 ₪	90%
27.05	יונתן-סעד	קיבוץ סעד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	100,000 ₪	הצעת מחיר מיום 8.10.25 מחברת פרגולות קיבוץ מפלסים	90,000 ₪	90%	מאושר פרגולה ודק בלבד. שולחנות קק"ל אינם מאושרים שק אינם נכללים בפעילות ההתמכת (סעיף 4).	לא הוגש ערעור על סעיף זה			85,132 ₪	76,619 ₪	90%
27.06	יונתן-סעד	קיבוץ סעד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מרכבת מיזוג אוויר	8,610 ₪	חשבונית מס' 0874, חשבונית מס' 0882, הרמנה מס' 393124658, חשבונית 0062	7,749 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(r)(8) למבחן התמיכה.			8,610 ₪	7,749 ₪	90%
27	יונתן			363,784 ₪		327,404 ₪	90%					348,916 ₪	314,023 ₪	90%
28.01	ימין אורד	שד הרב עזיז דיעי 8, תצור הגלילית	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	65,372 ₪	פירוק אספקה גופי תאורה-18 יח'. קיצור עמודי תאורה פירוק גופי תאורה קיימים והחלפתם- 7 יח'. תיקון והחלפת פנסי תאורת חירום- 6 יח'. אספקת גופי תאורה- 22 יח'. אספקה והתקנת שקופי חומה- 45 מעלות-22 יח'. לפי ה"מ מצורפת	58,835 ₪	90%	מאושר				65,372 ₪	58,835 ₪	90%
28.02	ימין אורד	שד הרב עזיז דיעי 8, תצור הגלילית	צביעה וסידוד קירות במתחם המכונה	38,350 ₪	עבודות סידוד ותיקון אף מים חוץ ופינס, קירות, תקרות וקריניזים. לפי ה"מ מצורף.	34,515 ₪	90%	מאושר				38,350 ₪	34,515 ₪	90%
28.03	ימין אורד	שד הרב עזיז דיעי 8, תצור הגלילית	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	415,360 ₪	פירוק, הוצאה, ניקוי ואיסוס שכבות בגג המבנה, אדניות בטון ברחבה העליונה לפי פירוט ב-ה"מ מסרף לרבות ביצוע בדיקות הפצה לידודו האיטום בשלמותו.	373,824 ₪	90%	לא מאושר. הבקשה אינה עומדת בדרישות טענים 7(א)(1), 7(א)(2) ו-7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה החלפת יועץ איטום וחסי פירוט כנדרש של הליקויים והתיקונים על גבי סקיה של מתחם המכונה.	צורפו תמונות של הגג, צורפה סקיה הנדסית לפירוט. יש הסבר בחוות דעת יועץ בטיחות.		207,680 ₪	186,912 ₪	90%	
28.04	ימין אורד	שד הרב עזיז דיעי 8, תצור הגלילית	חנות דעת או אישור בודק מוסמך בבצוע, לטובת הפעילות התומכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	6,000 ₪	חודד ליישון ואישור קונסטרוקטור מוסמך לעבודת איטום ביציקת בטון - הערובת ייחודית ברחבה העליונה של המבנה.	5,400 ₪	90%	מאושר				6,000 ₪	5,400 ₪	90%
28.05	ימין אורד	שד הרב עזיז דיעי 8, תצור הגלילית	חנות דעת או אישור בודק מוסמך בבצוע, לטובת הפעילות התומכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	5,000 ₪	אישור יועץ בטיחות לביצוע גמר מושלם של העבודות במבנה.	4,500 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.	המכונה העבירה 2 הצעות מחיר על סך 8,000-10,000 ₪, כאשר עלות הבקשה שהוגשה עומדת על 5,000. ביקשו להתחשב בכך.	מאושר בהתאם לעלות שהוגשה - 5,000 ₪		5,000 ₪	4,500 ₪	90%
28	ימין אורד			530,082 ₪		477,074 ₪	90%					322,402 ₪	290,162 ₪	90%
29.01	יתמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	הסדרה, תיקון וא שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	20,119 ₪	ראה פירוט בקובץ נפרד	18,107 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלן החתומה על ידו וכן הצהרת ראש המכונה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט.			20,119 ₪	18,107 ₪	90%
29.02	יתמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	צביעה וסידוד קירות במתחם המכונה	27,470 ₪	סידוד 440 מטר בתוך המבנה	24,723 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלן החתומה על ידו וכן הצהרת ראש המכונה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט.			27,470 ₪	24,723 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בטנאי ספ	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
29.03	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	18,614 ₪	ראה פירוט בקובץ נפרד	16,753 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט.	הבקשה מאושרת, לאחר שהמינה העבירה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט	18,614 ₪	16,753 ₪	90%	
29.04	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	19,493 ₪	ראה פירוט בקובץ נפרד	17,544 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט.	הבקשה מאושרת, לאחר שהמינה העבירה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט	19,493 ₪	17,544 ₪	90%	
29.05	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, מיזוג אוויר	15,411 ₪	ראה פירוט בקובץ נפרד	13,870 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט.	הבקשה מאושרת, לאחר שהמינה העבירה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט	15,411 ₪	13,870 ₪	90%	
29.06	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	7,080 ₪	תיקון סדקים במבנה המגורים	6,372 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה חשבונית לא מפורטת, ובנספח לא הוגשה חשבונית מס. נדרש בסעיף 7(א)(4).	הועברה חשבונית מס מספר 2888 על סך 11,800 ₪ המתייחסת לסעיפים 29.06 - 29.07	הבקשה מאושרת	7,080 ₪	6,372 ₪	90%	
29.07	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	4,720 ₪	2000 החלפת גבס, 2000 חיזוק רובה	4,248 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה חשבונית לא מפורטת, ובנספח לא הוגשה חשבונית מס. נדרש בסעיף 7(א)(4).	הועברה חשבונית מס מספר 2888 על סך 11,800 ₪ המתייחסת לסעיפים 29.06 - 29.07	הבקשה מאושרת	4,720 ₪	4,248 ₪	90%	
29.08	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	30,000 ₪	30 מטר לפי 1000 ₪ למטר	27,000 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצהרת קבלו החתומה על ידי זון הצהרת ראש המינה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט.	הבקשה מאושרת	30,000 ₪	27,000 ₪	90%	
29.09	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	15,576 ₪	3300 למזגן	14,018 ₪	90%	מאושר			15,576 ₪	14,018 ₪	90%	
29.10	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	413 ₪	ככתוב	372 ₪	90%	לפי הבררת המכינה טעין זה נרשם בטעות ולכן לא נדרשת לגבי התייחסות הועדה.	לא הוגש ערעור על טעין זה			0 ₪	0 ₪	
29.11	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיוני במתחם המינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	90,000 ₪	כמפורט בהצעה	81,000 ₪	90%	מאושר				90,000 ₪	81,000 ₪	90%
29.12	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	49,088 ₪	52 ₪ למטר לפני מע"מ 800 מ"ר	44,179 ₪	90%	מאושר				49,088 ₪	44,179 ₪	90%
29.13	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	10,431 ₪	53 ₪ למטר לפני מע"מ 17 מ"ר	9,388 ₪	90%	מאושר				10,431 ₪	9,388 ₪	90%
29.14	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	31,152 ₪	3300 למזגן	28,037 ₪	90%	מאושר				31,152 ₪	28,037 ₪	90%
29.15	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	10,000 ₪	ע"פ המפורט בהצעת המחיר	9,000 ₪	90%	מאושר				10,000 ₪	9,000 ₪	90%
29.16	יתחם שלוחת רביד	מתחם המינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	7,174 ₪	380 למזגן 16 מדגמים	6,457 ₪	90%	מאושר				7,174 ₪	6,457 ₪	90%
29.17	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	1,416 ₪	תיקוני חילות בהתאם לפירוט	1,274 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצעת מחיר נוספת וכן המלצת יועץ בטיחות.	הבקשה מאושרת	1,416 ₪	1,274 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח (₪) 2	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>למשלם התמיכה</b> (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
29.18	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 826	ביקורת שנתית למערכת גילוי אש	₪ 743	90%	לא מאושר.				₪ 826	₪ 743	90%
29.19	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 448	₪ 224 למטף 2 יח'	₪ 403	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצעת מחיר נוספת וכן המלצת יועץ בטיחות.	הבקשה מאושרת	₪ 448	₪ 403	90%	
29.20	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 4,750	4750 מזגן גדול	₪ 4,275	90%	לא מאושר.				₪ 4,750	₪ 4,275	90%
29.21	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 4,034	דפיברילטור כולל ארון ואזעקה	₪ 3,631	90%	לא מאושר. נתמם בנין רכישת דפיברילטור לשלוחת רביד בשנת 2023 ולכן לא עומד בתכולת סעיף 4(9) למבחן התמיכה. לגבי ארון אזעקה - לא נכלל במסגרת הפעילות הנתממת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		₪ 0	₪ 0	90%	
29.22	יתחם שלוחת לחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 4,034	דפיברילטור כולל ארון ואזעקה	₪ 3,631	90%	לא מאושר.				₪ 4,034	₪ 3,631	90%
29.23	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשיית מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 1,711	קולר מים נירוסטה 2 בריזים	₪ 1,540	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצעת מחיר נוספת.	הבקשה מאושרת	₪ 1,711	₪ 1,540	90%	
29.24	יתחם שלוחת לחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לחמי הגטאות	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשיית מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 1,711	קולר מים נירוסטה 2 בריזים	₪ 1,540	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצעת מחיר נוספת.	הבקשה מאושרת	₪ 1,711	₪ 1,540	90%	
29.25	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכינה	₪ 590	ככותב בחשבונות	₪ 531	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצעת מחיר נוספת וכן המלצת יועץ בטיחות.	הבקשה מאושרת	₪ 590	₪ 531	90%	
29.26	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קורן	₪ 944	ככותב בחשבונות	₪ 850	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברה הצעת מחיר נוספת וכן המלצת יועץ בטיחות.	הבקשה מאושרת	₪ 944	₪ 850	90%	
29.27	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 566	ככותב בחשבונות	₪ 509	90%	לא מאושר.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.			₪ 566	₪ 509	90%
29.28	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכינה	₪ 590	ככותב בחשבונות	₪ 531	90%	לא מאושר.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.			₪ 590	₪ 531	90%
29.29	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 1,180	ככותב בחשבונות	₪ 1,062	90%	לא מאושר.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.			₪ 1,180	₪ 1,062	90%
29.30	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 590	ככותב בחשבונות	₪ 531	90%	לא מאושר.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(2) למבחן התמיכה.			₪ 590	₪ 531	90%
29.31	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 413	ככותב בחשבונות	₪ 372	90%	לא מאושר.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.			₪ 413	₪ 372	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (תבלי' לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
29.32	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה תיקון וליקוי ביטוח במתחם המכינה	1,180 ₪	ככתוב בחשבונות	1,062 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(r)8 למבחן התמיכה.			1,180 ₪	1,062 ₪	90%	
29.33	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	649 ₪	ככתוב בחשבונות	584 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(r)8 למבחן התמיכה.			649 ₪	584 ₪	90%	
29.34	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה תיקון וליקוי תברואה במתחם המכינה	11,682 ₪	הדברת נמלים ותיקים - 1770 ₪ הדברת שפשפ מטיה 12 חדרים - 700 ₪ ליח'	10,514 ₪	90%	מאושר				11,682 ₪	10,514 ₪	90%	
29.35	יתחם שלוחת רביד	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה תיקון וליקוי תברואה במתחם המכינה	11,682 ₪	הדברת נמלים ותיקים - 1770 ₪ הדברת שפשפ מטיה 12 חדרים - 700 ₪ ליח'	10,514 ₪	90%	מאושר				11,682 ₪	10,514 ₪	90%	
29.36	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה תיקון וליקוי תברואה במתחם המכינה	148,149 ₪	155 למ"ר לפני מע"מ 810 מ"ר	133,334 ₪	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1	צורפה המלצת יועץ ביטוח, וצוין כי איטום המבנה החזנה שנים ויש לספל בצורה ייסודית.			148,149 ₪	133,334 ₪	90%	
29.37	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה החדשה על פי דן, ושאינם דורשים היתר בניה	7,320 ₪	תיקון חלון - 800 ₪ החלפת חלון - 4720 ₪ תיקון דלת - 2 יח' - 900 ₪ ליח'	6,588 ₪	90%	מאושר				7,320 ₪	6,588 ₪	90%	
29.38	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה החדשה על פי דן, ושאינם דורשים היתר בניה	3,300 ₪	תיקון חלון - 3 יח' - 800 ₪ ליח' תיקון דלת - 900 ₪	2,970 ₪	90%	מאושר				3,300 ₪	2,970 ₪	90%	
29.39	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	19,942 ₪	ע"פ המפורט בהצעת המחיר	17,948 ₪	90%	מאושר				19,942 ₪	17,948 ₪	90%	
29.40	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	7,552 ₪	16 יח' לפי 400 ₪ ליח'	6,797 ₪	90%	מאושר				7,552 ₪	6,797 ₪	90%	
29.41	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	1,180 ₪	התקנה וחיובר של שני תמסטרס למערכת חימום מים	1,062 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מע"מ פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 14.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלתי עליה כל דרישות מבחן ההומיכה המפורטת. כן הותר, בסעיף 7, המכינה לא צורפה לבקשה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העוברה הצעת מחיר נוספת וכן המלצת יועץ ביטוח.	הבקשה מאושרת			1,180 ₪	1,062 ₪	90%
29.42	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה תיקון וליקוי תברואה במתחם המכינה	5,000 ₪	גיזום נרחב מסביב כלל המבנה	4,500 ₪	90%	מאושר				5,000 ₪	4,500 ₪	90%	
29.43	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קוד	11,564 ₪	קודן לדלת מבנה 4 כיתות וחדר צוות - כניסה לבתי חניכים - 2 כניסה למשרד/מכינה - 1	10,408 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 4(ב) למבחן התמיכה ניתן לאשר רק קודנים לשער הכניסה למתחם המכינה ולא למבנים/כיתות.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%	
29.44	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קוד	6,608 ₪	קודן לדלת מבנה סה"כ - 4 יח'	5,947 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 4(ב) למבחן התמיכה ניתן לאשר רק קודנים לשער הכניסה למתחם המכינה ולא למבנים/כיתות.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%	
29.45	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה תיקון וליקוי ביטוח במתחם המכינה	14,160 ₪	החלפת 5 דלתות	12,744 ₪	90%	מאושר				14,160 ₪	12,744 ₪	90%	
29.46	יתחם שלוחת רביד	מתחם המכינה קיבוץ רביד	הסדרה תיקון וליקוי ביטוח במתחם המכינה	1,500 ₪	תיקון חלון שבור	1,350 ₪	90%	מאושר				1,500 ₪	1,350 ₪	90%	
29.47	יתחם שלוחת לוחמי הגטאות	בית הדקל קיבוץ לוחמי הגטאות	הסדרה תיקון וליקוי ביטוח במתחם המכינה	10,620 ₪	מ" לפי 300 ₪ למר + מע"מ 30	9,558 ₪	90%	מאושר				10,620 ₪	9,558 ₪	90%	
29	יתחם			642,633 ₪		578,370 ₪	90%					620,013 ₪	558,012 ₪	90%	
30.01	כרם אל'	בית די לבנים הדרוזים, דאלית אל-כרמל חדרי המגורים של החניכים וחדרי הצוות. תאורה היקפית במתחם החיצוני מסביב למכינה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	11,210 ₪	ביצוע עבודות חשמל כולל: פירוק שקעים ומפסקים שנים, בדיקת תקינות והרכבת חדש, הסדרת מערכות התאורה היקפית כולל החלפת תקולים, והתקנת חדש	10,089 ₪	90%	מאושר	המינה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 02.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.			11,210 ₪	10,089 ₪	90%	
30.02	כרם אל'	לוח חשמל ראשי	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	11,200 ₪	בדיקת תקינות לוח ראשי, בדיקת הארכה, וביצוע תיקון נדרשים	10,080 ₪	90%	מאושר				11,200 ₪	10,080 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
30.03	כרם אל	מטבח, משרד, חדר אוכל ומשרדי ההנהלה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	22,500 ₪	התקנת גגונים מעל דלתות שהוחזרו לעיל	20,250 ₪	90%	לא מאושר - ביצוע גגונים למניעת כניסת גשם - אינו נכלל בפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
30.04	כרם אל	פינת היזרון לזכר סא"ל סלמאן חבקה ז"ל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	10,572 ₪	בניית פרגולה מאפס כולל כל החומר הנדרש	9,515 ₪	90%	מאושר				10,572 ₪	9,515 ₪	90%
30.05	כרם אל	מתחם דשא חיצוני	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ן	89,916 ₪	הקמת מתחם ספורט חיצוני, כולל הכנת השטח והתקנת המתקנים תוך שמירה על סטנדרט הביטוחות לפי התקן, והקמת גדר מסבב	80,924 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכן התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ג)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 4(ז) למבחן התמיכה			89,916 ₪	80,924 ₪	90%
30.06	כרם אל		הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי בטיחות	5,061 ₪		4,555 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז) למבחן התמיכה.			5,061 ₪	4,555 ₪	90%
30.07	כרם אל	מטבח המכונה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הנדרשים מטעמי בטיחות	54,870 ₪	פירוק מנדף שיש כולל פינוי והתקנת חדש לפי התקן	49,383 ₪	90%	מאושר				54,870 ₪	49,383 ₪	90%
30.08	כרם אל	חדר המדרגות ובמשרדי המדריכים בכיתת הלימוד ומעון התניכים	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	12,700 ₪	אתורר הבניה ופתרונה למניעת רטיבות חוזרת, שיפוץ ששכסל וצבע, שיפוץ מעקה וצביעתו בחומר מותאם חוץ	11,430 ₪	90%	מאושר				12,700 ₪	11,430 ₪	90%
30.09	כרם אל	רחבת חדר האוכל של המכונה	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	14,455 ₪	התקנת מתקן שתייה וחייבור למים וחשמל	13,010 ₪	90%	מאושר				14,455 ₪	13,010 ₪	90%
30.10	כרם אל	קומת הקרקע במבנה המיגורים של התניכים	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לבנות חלונות ודלתות) מפני איומים ביטחוניים במתחם המכונה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי ד"ן, ושאינם דורשים היתר בניה	8,496 ₪	התקנת סורגים בהתאם לתקן	7,646 ₪	90%	מאושר				8,496 ₪	7,646 ₪	90%
30.11	כרם אל	מבנה המיגורים של התניכים	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קוד	11,210 ₪	תכנון ובניית גדר מותאם לצורך התניכים והמכונה	10,089 ₪	90%	מאושר				11,210 ₪	10,089 ₪	90%
30.12	כרם אל	כניסה למכונה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קוד	4,980 ₪	תחזוקה שותפת כולל שימון גירוז וצביעה	4,482 ₪	90%	לא מאושר - גירוד מתקני שותפת אינה נכללת במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
30.13	כרם אל	מתחם חיצוני מסביב למכונה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	38,940 ₪	פירוק גדר ישנה ופניה והתקנת גדר חדשה לפי תקן הביטוחות	35,046 ₪	90%	מאושר				38,940 ₪	35,046 ₪	90%
30.14	כרם אל	חדר מדרגות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	7,000 ₪	חיסוף בכל המדרגות למניעת החלקה	6,300 ₪	90%	מאושר				7,000 ₪	6,300 ₪	90%
30.15	כרם אל	מתחם המכונה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	12,331 ₪	גביר, מיקרופון, רמקולים, תשתית + התקנה	11,098 ₪	90%	מאושר				12,331 ₪	11,098 ₪	90%
30.16	כרם אל	מתחם דשא חיצוני	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	20,650 ₪	התקנת גדר חדשה לפי בתקן	18,585 ₪	90%	לא מאושר - הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
30.17	כרם אל	מתחם המכונה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	5,500 ₪	בניית מתקן מחזור והצבתו ברחבת המכונה	4,950 ₪	90%	לא מאושר - מתקן מחזור לא נכלל במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
30.18	כרם אל	חדרי מגור תניכים וחדר אוכל, ומטבח המכונה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	5,440 ₪	הדברה בכל החדרים הנדרשים	4,896 ₪	90%	לא מאושר - לא צורפה המליצת יועץ נכדרי בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
30.19	כרם אל		הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	9,400 ₪	הובלת העגלות אל המכונה והצבתם במקום המותאם	8,460 ₪	90%	לא מאושר - עגלות אשפה ופחים לא נכללים במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	90%
30.20	כרם אל	כיתת לימוד משרדי מדריכים ועבודות ניקוי במגורי התניכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	13,950 ₪	ביצוע הכנות מקדימות כולל הכנת צנרת וכו' התקנת המזגן קומפלט כולל המדחס, טיפול בניקוזים בצורה אסתטית ולא נראת	12,555 ₪	90%	מאושר				13,950 ₪	12,555 ₪	90%
30.21	כרם אל		חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	37,000 ₪	שכר יועצי הביטוח/חשמל כולל ליווי העבודות	33,300 ₪	90%	מאושר חלקית - חוות דעת יועץ נכדרי בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה				30,191 ₪	27,172 ₪	90%
30	כרם אל			407,381 ₪		366,643 ₪	90%					332,102 ₪	298,892 ₪	90%

מס' ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (תכל'ה לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
31.01	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	42,067 ₪	מפורט בהצעת המחיר	37,680 ₪	89.6%	לא מאושר. הבקשה לא עומדת בדרישות סעיפים 7(א)1, 7(א)4, 7(א)4. - לא צורפה במבחן התמיכה: לא צורפה המלצת יועץ, לא צורפה תכנית מתחם המכינה עם פירוט מרכיבים, לא צורפה הצהרת גיל המבנים.	לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪			
31.02	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	22,360 ₪	מפורט בהצעת מחיר	20,124 ₪	90%	מאושר				22,360 ₪	20,124 ₪	90%	
31.03	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	11,073 ₪	מזרפת חשבונית	9,966 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 18(4) למבחן התמיכה.			11,073 ₪	9,966 ₪	90%	
31.04	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	29,500 ₪	יועץ לכיבוי אש	26,550 ₪	90%	מאושר	מאושר תלוקית - חוות דעת יועץ ניתנת לתמיכה בשיעור של עד 10% (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה (יחד עם סעיף 31.05)			4,394 ₪	3,955 ₪	90%	
31.05	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	15,458 ₪	בדיקה שנתית ואספקת ציוד	13,912 ₪	90%	מאושר	חוות דעת יועץ ניתנת לתמיכה בשיעור של עד 10% (מסכום הבקשות המאושרות) בהתאם לסעיף 6(ג) למבחן התמיכה, ושיעור זה כבר מוצג בסעיף 31.04			7,670 ₪	6,903 ₪	90%	
31.06	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	8,350 ₪	מפורט בהצעת מחיר	7,515 ₪	90%	מאושר				8,350 ₪	7,515 ₪	90%	
31.07	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	2,160 ₪	מפורט בהצעת מחיר	1,944 ₪	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה	צורפה המלצת יועץ להדברה.	הבקשה מאושרת.		2,160 ₪	1,944 ₪	90%	
31.08	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	2,360 ₪	מפורט בהצעת מחיר	2,124 ₪	90%	לא מאושר. לא צורפו שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪		
31.09	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	15,000 ₪	מזרפת חשבונית 50029	13,500 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 14 למבחן התמיכה, תחולתו היא מיום 1.6.2025 ולכן לא ניתן לאשר פעולה שבוצעה לפני תחולת המבחן.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪		
31.10	לפידות אמונה	מצפה דני ד"ר מעלה מנמש	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	15,517 ₪	ליוי תברואתי - חישוב סכום שנתי: * ליווי ובקרה חודשיים לעשרה חודשים (כולל שתי בדיקות מזון מדי חודש) - 1250 ש"ח לחודש + מע"מ - סה"כ 14,750 המדידה ושתי דגימות המזון לא יהיו תקינות ויהיה צורך לשלוח דגימת מזון נוספת המחיר יעמוד על 250 ש"ח + מע"מ * בדיקת לגינלה שנתיית - 350 ש"ח + מע"מ סה"כ 413 ש"ח * בדיקת מים מטביל - 150 ש"ח + מע"מ סה"כ 177 ש"ח * בדיקת מוח שנתיית - 350 ש"ח + מע"מ סה"כ 413 ש"ח * ציוד ציודי נדרש במתחם המכינה - נתחם כבר חזרה שנתי על הליוי התברואתי - ולכן, בשלב הזה לא אוכל לבקש הצעת מחיר נוספת	מאושר. ליווי שוטף אינו נכלל במסגרת הפעילות הנמתכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪		0 ₪		
31	לפידות			163,845 ₪		147,280 ₪	90%					56,007 ₪	50,407 ₪	90%	
32.01	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני יחידים במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	5,000 ₪	רצפה - 3000 ₪ + התקנה 2000 ₪	4,500 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם למבגלות התמיכה לפי סעיף 6(ב)2 למבחן התמיכה, התקציב עבור מתחמי כושר מומש במלואו בסעיף 32.27	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪		
32.02	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המכינה	2,000 ₪	קולר- 2000 ₪	1,800 ₪	90%	מאושר				2,000 ₪	1,800 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים למשלום התמיכה (תמ"ל לררוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
32.03	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי הדרשים מטעמי בטיחות	21,098 ₪	מערכת+ התקנה+ חיבור למערכת גילוי אש+ אישור מפקה - 21098 ₪	18,988 ₪	90%	לא מאושר				21,098 ₪	18,988 ₪	90%	
32.04	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	22,533 ₪	מזגן - 9745 ₪ + עבודה - 9350 ₪ - לפני מע"מ	20,280 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.		צורפה הצעת מחיר נוספת.	הבקשה מאושרת	22,533 ₪	20,280 ₪	90%	
32.05	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	13,581 ₪	שדרוג לוח חשמל ללוח תקני+קו הזנה חדש+החלפת מנפקים ופחת+טיפול בבק חשמל - 8650 ₪. החלפת לוח חשמל ללוח תקני והוספת שיפורי בטיחות - 2860 ₪. לפני מע"מ	12,223 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.		צורפה הצעת מחיר נוספת.	הבקשה מאושרת	13,581 ₪	12,223 ₪	90%	
32.06	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	4,484 ₪	החלפת ברזים חלופים והסדרת ניקוזים	4,036 ₪	90%	לא מאושר. החלפת ברזים לא נכללת במסגרת הפעילות המתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
32.07	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשים מטעמי בטיחות	2,360 ₪	החלפת גלגלון זרזנקי אש	2,124 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. כמו כן, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
32.08	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	3,186 ₪	החלפת משתנה שבורה	2,867 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
32.09	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	7,552 ₪	החלפת מקלחון שבור	6,797 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
32.10	מגדלור בית ברל + נווה הדסה	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 + תנ" יצחק כפר הנער נווה הדסה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכונה ובכלל זה התקנת קודן	11,328 ₪	הוספת מחזיר שמן קודר - כל דלת 2400 ₪	10,195 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. ומילא אינו עומד בתנאי סעיף 4(א)(6) למבחן התמיכה המאפשר תמיכה בקודר רק לשער הכניסה למכונה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
32.11	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	14,160 ₪	החלפת דלתות, צירים והוספת פרפרים לכל המטבח-12,000 ₪	12,744 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.		לא הוגש ערעור על סעיף זה		0 ₪	0 ₪		
32.12	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	15,000 ₪	תיקון סדקים וחורים, סידור וצביעה בכ 300 מ"ר - 15,000 ₪	13,500 ₪	90%	לא מאושר. הוגשה הצעת מחיר אחת בלבד ולא נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה.		הועברו 2 הצעות מחיר.	הבקשה מאושרת	15,000 ₪	13,500 ₪	90%	
32.13	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 - 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדרכים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	5,681 ₪	צביעת יריעות האיטום בגג ותיקון למניעת רטיביות	5,113 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.09.2025 כלומר לאחר מועד פריסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פריסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המכונה לא צויפה לבקשתה. שתי הצעות מחיר נכדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף. יש אי התאמה בין הסכום הסופי לסכום השרות.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מסנף תצורח תחום על ידו ועל ידי ראש המכונה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.		הבקשה מאושרת, לאחר שהמינה העבירה הצהרת קבלן החתומה על ידו וכן הצהרת ראש המכונה, לפיה העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט	5,681 ₪	5,113 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיכיות ביחס לעמידת הבקשה בטנאי סף	החלטת ועדת המיכיות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכיות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
32.14	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	1,867 ₪	החלפת חלון 1867 ₪	1,680 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	1,867 ₪	1,680 ₪	90%	
32.15	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	1,547 ₪	תיקון השיפוטים 1547 ₪	1,392 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	1,547 ₪	1,392 ₪	90%	
32.16	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	1,783 ₪	הסדרת שיפוטי הרצפה 1783 ₪	1,605 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	1,783 ₪	1,605 ₪	90%	
32.17	מגדלור בית ברל	בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 - מבנה בעל 3 קומות אליו צמודים מגורי מדריכים	הסדרה ותיקון ליקויי בתריאה במתחם המינה	1,658 ₪	טיח וצבע חודש מקורים של כ 6 מ"ר 1658 ₪	1,492 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	1,658 ₪	1,492 ₪	90%	
32.18	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	35,620 ₪	תיקון סדקים וטיח חוץ המבנה 35,620 ₪	32,058 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	35,620 ₪	32,058 ₪	90%	
32.19	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	14,987 ₪	סידור וצביעת פנים המבנה 14,987 ₪	13,488 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	14,987 ₪	13,488 ₪	90%	
32.20	מגדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנוער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אליו צמודים מגורי מדריכות	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המינה ובכלל זה התקנת קוד	2,546 ₪	תיקון השער החיצוני של מתחם המינה 2546 ₪	2,291 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטוח בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וחשבונית מס מאוגוסט 2025.	2,546 ₪	2,291 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיכיות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת המיכיות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכיות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
32.21	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אילו צמודים מגורי מדריות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	3,698 ₪	י"ש הרקע 3698 ₪	3,328 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פירסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פירסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הגושה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר תחום על ידי ועל ידי ראש המכינה כנדרש וחשבונית מס מאוגסט 2025.	3,698 ₪	3,328 ₪	90%		
32.22	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אילו צמודים מגורי מדריות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1,563 ₪	תיקון נקודת חשמל למכונת כביסה 1563 ₪	1,407 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פירסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פירסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הגושה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר תחום על ידי ועל ידי ראש המכינה כנדרש וחשבונית מס מאוגסט 2025.	1,563 ₪	1,407 ₪	90%		
32.23	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אילו צמודים מגורי מדריות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	6,897 ₪	כיסוי במבוק לגידור 6897 ₪	6,207 ₪	90%	לא מאושר. גדרות במבוק לא נכללים במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	0 ₪	0 ₪	0%		
32.24	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אילו צמודים מגורי מדריות	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם זורעים חיתר ביניה	1,500 ₪	הקמת פרגולה-עצים-1500 ₪	1,350 ₪	90%	לא מאושר. רכש עצים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה	0 ₪	0 ₪	0%		
32.25	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אילו צמודים מגורי מדריות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	33,146 ₪	תיקון שיפועים במקלחות ואוטומו רצפות 33,146 ₪	29,831 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פירסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פירסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הגושה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א)1) למבחני התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן – מצורף תצהיר תחום על ידי ועל ידי ראש המכינה כנדרש וחשבונית מס מאוגסט 2025.	33,146 ₪	29,831 ₪	90%		
32.26	מדלור נווה הדסה	תל יצחק כפר הנער נווה הדסה- מבנה בעל 2 קומות אילו צמודים מגורי מדריות	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	70,800 ₪	י"ש הרקע וציפוי הרקע בדשא סינטי-500 מ"ר- 120 ₪ למ"ר לפני מעט	63,720 ₪	90%	לא מאושר. ברואם לסעיף 7(א)4) במבחן התמיכה, מאחר והועברה הצעת מחיר אחת בלבד.	הועברה הצעת מחיר נוספת.	70,800 ₪	63,720 ₪	90%		
32.27	מדלור בית ברל + נווה הדסה	תל יצחק כפר בית ברל מבנה 101 ת"ד 5 4490500 + תל יצחק כפר הנער נווה הדסה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי ד"ן	90,000 ₪	הרכבת פינת כושר בתוצר 2 השלוחות	81,000 ₪	90%	לא מאושר. תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור מסן התקנים (סעיף 6(ב)2) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)4) למבחן התמיכה - השלמת סימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המכינה.		90,000 ₪	81,000 ₪	90%		
32	מדלור			395,575 ₪		356,015 ₪	90%				339,108 ₪	305,196 ₪	90%	
33.01	מגן שאול	נקדים		10,000 ₪	כתבת דוח ליקויים ואישור לאחר ביצוע	9,000 ₪	90%	לא מאושר.	המינה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 03.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.		10,000 ₪	9,000 ₪	90%	
33.02	מגן שאול	נקדים		39,005 ₪	נקודות מאור-5,880, בתי תקע-7,648 נקודות חשמל לדודים-2,086, נקודות למזגנים, 2,212, מבנה ללוחות, 5,460, שאלטרים-3,864, מאמתים- 6,580, הנחה 2% מעט 18%	35,104 ₪	90%	לא מאושר.			39,005 ₪	35,104 ₪	90%	
33.03	מגן שאול	נקדים		9,760 ₪	2 דלת אלמניום עם ידית בהלה-8,440, 2% הנחה, 18% מעט	8,784 ₪	90%	לא מאושר.			9,760 ₪	8,784 ₪	90%	
33.04	מגן שאול	נקדים		95,403 ₪	מריחת חומר 660 מ"ר- 82,500, 2% הנחה, 18% מעט	85,862 ₪	90%	לא מאושר.			95,403 ₪	85,862 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>למשל התמיכה</b> (מבלי לרעוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
33.05	מגן שאול	נקדים	הסדרה ותיקון לקיוי ביטוח במתחם המכינה	296,702 ₪	החלפת דלתות פנים וחזון-46, 130, החלפת אסלות 10, 150- החלפת כוירים, 6, 160- החלפת אקבניות- 11, 480- החלפת כוירים-4,200, החלפת ברזים-8,860, החלפת דורים-20, ריצוף וחיפוי קירות-93,204, צביעה יאיוסם קירות חוץ-32,580, גננים לפתחים-10,710, ארונות אמבטיה, 14,980, 2% הנחה, 18% מעמ	267,031 ₪	90%	לא מאושר לא מדובר במבנים שאושר כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור על סעיף זה			0 ₪	0 ₪	
33.06	מגן שאול	נקדים	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	290,117 ₪	שפכטל 2560 מ"ר 13,8240, בעצ 2560מ"ר 112,640, 2% הנחה, 18% מע"מ	261,105 ₪	90%	מאושר				290,117 ₪	261,105 ₪	90%
33.07	מגן שאול	נקדים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	157,964 ₪	20 מזגנים חדשים-136,600, 2% הנחה, 18% מע"מ	142,167 ₪	90%	מאושר				157,964 ₪	142,167 ₪	90%
33.08	מגן שאול	נקדים	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכינה	110,073 ₪	מקררים-19,800, ארונות חימום-22,000, עגלות חימום להגשת אוכל-16,000, מדיחי כילים-26,000, פס קירור לטלטה-12,200, 2% הנחה, 18% מע"מ	99,065 ₪	90%	לא מאושר מצוי חשמה לא נכללים במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	רכישת מוצרי החשמל אינה מופיעה בחוות הדעת שהועברה, ואינה נכללת במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה, למעט - מדיחי כילים - מבדיקת הבקשה בשנית. עולה כי בחוות הדעת של משרד הבריאות מופיע המלצה לרכישת מדיח ועל כן ניתן לאשר.			30,680 ₪	27,612 ₪	90%
33.09	מגן שאול	נקדים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם לידי אחר בו ישמש את תיכ המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	76,700 ₪	הובלה ופריקה של 3 יבילים-35,400, הובלה ופריקה של 2 יבילים ושינוע של מבנים בתוך המכינה-41,300	69,030 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לסעיף 8(א) למבחן התמיכה			76,700 ₪	69,030 ₪	90%
33.10	מגן שאול	נקדים	תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	20,320 ₪	בדיקה ושירות-850,טיפול במטפים-2,625, אספקה של מטפים-4,725, אספקת זרנוקים-3,920, ארונות כיבוי-2,120, גלגלונים-1,720, מזנקים-1,260, 18% מע"מ	18,288 ₪	90%	מאושר				20,320 ₪	18,288 ₪	90%
33.11	מגן שאול	נקדים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	5,629 ₪	בדיקת מערכת גילוי וכיזה-2,500, החלפת סוללות וגלאים-2,270, מעמ 18%	4,500 ₪	80%	מאושר				5,629 ₪	4,500 ₪	80%
<b>33</b>	<b>מגן שאול</b>			<b>1,111,673 ₪</b>		<b>999,936 ₪</b>	<b>90%</b>					<b>735,578 ₪</b>	<b>661,452 ₪</b>	<b>90%</b>
34.01	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, מבנה חדר האוכל, מבני מגורים.	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	21,476 ₪	תיקוני רכות גילוי, אש, תיקון חיטוט תקשורת לרכינת, רכישת ציוד כיבוי הכרחי	19,328 ₪	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושר כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.			21,476 ₪	19,328 ₪	90%
34.02	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, מושב נטור, רחבת פנימיה מזכית	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה היתר בניה	35,105 ₪	הצללה	31,594 ₪	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושר כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.			0 ₪	0 ₪	
34.03	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכינה	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכינה	4,720 ₪	הדברה כוללת של כלל מתחם המכינה	4,248 ₪	90%	לא מאושר- יאשר בכפוף לאישור יועץ, וכן הסבר בדבר הצורך בהדברה נוספת של מתחם המכינה, במידה ואושר יש לבצע בשנת 2025.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.			4,720 ₪	4,248 ₪	90%
34.04	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, רחבה, כיתות	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	12,000 ₪	רכישת קולרים	10,800 ₪	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושר כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.			12,000 ₪	10,800 ₪	90%
34.05	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכינה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	56,905 ₪	7 מזגנים 1.25 כ"ס 4 מזגנים 2 כ"ס 4 מזגנים 3.5 כ"ס	51,214 ₪	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושר כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.			56,905 ₪	51,214 ₪	90%
34.06	מדרשת השילוב נטור	נטור- אליעד	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכינה והעברתם לידי אחר בו ישמש את תיכ המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	849,600 ₪	פירוק, שיטוף, הרכבה, חיבור 8 מבני קראויליות 75 מ"ר כ"א	764,640 ₪	90%	לא מאושר בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולות היא לבני פועלה שיבועו עד 31.12.2025 בודי שפילויות זו מחובות לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיחשב במסגרת מבחן התמיכה.	המנכ"ל מבהיר במפורש כי המכינה מתכננת לבצע את העבודות במהלך שנת 2025, ככל שהדבר אפשרי מבחינה תפעולית ומנהלית. אין סוגה לדחות עבודות מעבר לשנת תמיכה, אלא רק במידה שידרש בשל נסיבות אובייקטיביות.			0 ₪	0 ₪	
34.07	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור - רחבה	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ן	80,122 ₪	הקמת מתחם כושר חיצוני, פיתוח והכשרת קרקע, הצבת מתקן	72,110 ₪	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושר כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	מנכ"ל העמותה מבהיר כי המכינה מתכננת לבצע את העבודות במהלך שנת 2025, ככל שהדבר אפשרי מבחינה תפעולית ומנהלית. אין סוגה לדחות עבודות מעבר לשנת תמיכה, אלא רק במידה שידרש בשל נסיבות אובייקטיביות.			0 ₪	0 ₪	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מכליל לגרעו מכל הקבוע והנדרש בתכנון התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
34.08	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכנה	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכנה	₪ 54,000	סיד, צביעה, שפסכל כלל מבני המכנה	₪ 48,600	90%	לא מאושר בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה. תחולתו היא לבני פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו ממוכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להימנע במסגרת מבחן התמיכה.	המנכ"ל מבהיר בפורש כי המכינה מתכנת לבצע את העבודות במהלך שנת 2025, ככל שהדבר אפשרי מבחינה תפעולית ומנהלית. אין כוונה ללחות עבודות מעבר לשנת תמיכה, אלא רק במידה שידרש בשל נסיבות אובייקטיביות.	לא מאושר- מנהל אגף מניעת קדם צבאית שוחח ביום 23.12.2025 עם מנהל המכינה שדעך כי כוונתם להעתיק את המבנים בשני מערים בחודשים מרץ ויוני 2026.	₪ 0	₪ 0		
34.09	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, בית מדרש, חדר אוכל, משרד ומגורים	מדרשת השילוב נטור- מבני מגורים	₪ 18,980	איפוס לוחות, תיקוני קצרים	₪ 17,082	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים	לא מאושר- מנהל אגף מניעת קדם צבאית שוחח ביום 23.12.2025 עם מנהל המכינה שדעך כי כוונתם להעתיק את המבנים בשני מערים בחודשים מרץ ויוני 2026.	₪ 0	₪ 0		
34.10	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור- מבני מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המציים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	₪ 22,000	ניתוק מבנים מחיבורי חשמל, ביוב ומים	₪ 19,800	90.0%	לא מאושר בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה. תחולתו היא לבני פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו ממוכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להימנע במסגרת מבחן התמיכה.	המנכ"ל מבהיר בפורש כי המכינה מתכנת לבצע את העבודות במהלך שנת 2025, ככל שהדבר אפשרי מבחינה תפעולית ומנהלית. אין כוונה ללחות עבודות מעבר לשנת תמיכה, אלא רק במידה שידרש בשל נסיבות אובייקטיביות.	לא מאושר- מנהל אגף מניעת קדם צבאית שוחח ביום 23.12.2025 עם מנהל המכינה שדעך כי כוונתם להעתיק את המבנים בשני מערים בחודשים מרץ ויוני 2026.	₪ 0	₪ 0		
34.11	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכינה	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכינה	₪ 2,620	תחזוקה שנתית	₪ 2,358	90.0%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.	לא מאושר. מדובר בתחזוקה שוטפת שמשמש את המכינה גם לאחר המעבר	₪ 2,620	₪ 2,358	90%	
34.12	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכינה	מדרשת השילוב נטור, כלל מבני המכינה	₪ 3,500	הדברה כוללת של כלל מתחם המכינה	₪ 3,150	90.0%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ר)8 למבחן התמיכה.	לא מאושר. מאושרת בשנת 2025 הדברה אחת בלבד מפורט בסעיף 34.03.	₪ 0	₪ 0		
34.13	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	מדרשת השילוב נטור	₪ 3,776	חות דעת יועץ	₪ 3,398	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	המבנים משרתים את המכינה בנטור 13 שנים.	לא מאושר. אישור היועץ הוא על מבנים שימשו את המכינה גם לאחר המעבר	₪ 3,776	₪ 3,398	90%	
34	מדרשת השילוב נטור			₪ 1,164,804		₪ 1,048,322	90%				₪ 1,048,322	₪ 91,346	90%	
35.01	מיצר	מטבח המכינה	הסדרה ותיקון לקיני תברואה במתחם המכינה	₪ 3,835	חדר הקפה, מילוי גז R507, תיקון נזילה בסולנואיד 1/2, הוספת גז	₪ 3,452	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ר)8 למבחן התמיכה.			₪ 3,835	₪ 3,452	90%
35.02	מיצר	מטבח המכינה	הסדרה ותיקון לקיני תברואה במתחם המכינה	₪ 1,003	החלפת ברז חשמלי בקו נזל	₪ 903	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ר)8 למבחן התמיכה.			₪ 1,003	₪ 903	90%
35.03	מיצר	כלל מבני המכינה	מדרשת השילוב נטור	₪ 3,776	דוח מרכיבי כל הביטוחים במכינה	₪ 3,398	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.				₪ 3,776	₪ 3,398	90%
35.04	מיצר	בור שומן במערכת הביוב על המטבח	מדרשת השילוב נטור	₪ 2,340	ניקוי צנרת ראשית עד הקו הראשי - שומנים, שרשרים, ניקוי מפרדי שומנים ופינוי לביוב-גז	₪ 2,106	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ר)8 למבחן התמיכה.			₪ 2,340	₪ 2,106	90%
35.05	מיצר	מרחבים מוגנים מוסדיים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המציים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את חניכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	₪ 28,320	החלפת קרקע וביסוס במידה 5X7 לפי דוח יועץ קרקע ומנהל לנצור מיקום מ"מים במכינה	₪ 25,488	90%	לא מאושר פעולות החלפת קרקע וביסוס מ"מים לא נכללים במסגרת הפעילות המתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הגוש ערעור על סעיף זה			₪ 0	₪ 0	
35.06	מיצר	כלל מבני המכינה	מדרשת השילוב נטור	₪ 2,610	רכישת מטפים מקובעים למבני המכינה לשימוש במקרה של שריפה, החלפת זרנוק וצינור, ביקורת מערכת כריזה ובדיקת גלאי עשן בחדרי מגורים	₪ 2,349	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מקצועי מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ר)8(3) למבחן התמיכה.			₪ 2,610	₪ 2,349	90%
35.07	מיצר	כלל מבני המכינה	מדרשת השילוב נטור	₪ 2,360	יינוע אדריכלי ושרטוטים	₪ 2,124	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.				₪ 2,360	₪ 2,124	90%
35.08	מיצר	כלל שטח המכינה	מדרשת השילוב נטור	₪ 2,124	מדידת שטח ומבנים לצורך ביצוע הנחת מרחבים מוגנים וביצוע עבודות שיפור ביטוחות מבנים	₪ 1,912	90%	לא מאושר מדובר במבנים שלא אושרו כחלק ממתחם המכינה ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.				₪ 2,124	₪ 1,912	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>תשלום התמיכה</b> (מבלי לרעוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
35.09	מיצר	מרחבים מוגנים מוסדיים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	17,700 ₪	התקנת מזגנים 2.5 כ"ס למרחבים מוגנים כולל התקנה וחיבורם להשמל	15,930 ₪	90%	מאושר				17,700 ₪	15,930 ₪	90%
35.10	מיצר	מרחבים מוגנים מוסדיים	הסדרה או שדרוג תשתיות גנישות בעבור אנשים עם נוגדות, במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	21,240 ₪	רמפה שביל בטון למרחבים מוגנים 20 מ"ר, תיקון שבילי בטון שבורים 20 מ"ר	19,116 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.			21,240 ₪	19,116 ₪	90%
35.11	מיצר	מתחם נוטר	הסדרה או שדרוג תרונות הצללה היתר בנייה	25,960 ₪	קוטר 6" בד צילנית מעכב בעירה, הצללה 10X10 עמודי מתכת, כולל מתחמים והתקנה	23,364 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה			25,960 ₪	23,364 ₪	90%
35.12	מיצר	שטח המינה	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוחות במתחם המינה	35,960 ₪	גיזומי ביטוחות בכלל העצים במינה, עבודה עם במת הרמה צוות קרקע וטרקטור לפניי הגום	32,364 ₪	90%	מאושר				35,960 ₪	32,364 ₪	90%
35.13	מיצר	כלל מבני המינה	חזות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	7,080 ₪	בדיקה כוללת של מתחם המינה לאיתור מפגעי ותקלות השמל	6,372 ₪	90%	מאושר				7,080 ₪	6,372 ₪	90%
35.14	מיצר	חצר אחורית מטבח המינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	19,352 ₪	מטבח בטון מוחלק עובי 10 ס"מ לפחי אשפה לפי שרטוט מעורף 20 מ"ר, מקה לפחי אשפה מברזל מגולב	17,417 ₪	90%	מאושר				19,352 ₪	17,417 ₪	90%
35.15	מיצר	חדר אוכל מינה	הגבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המינה	4,898 ₪	מתקן מים, ווסט ומיכל, התקנה	4,408 ₪	90%	מאושר				4,898 ₪	4,408 ₪	90%
35.16	מיצר	חדר אוכל מינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	6,832 ₪	ברז תעשייתי תקני למטבח, החלפת ברזי נירוסטה ממקרי ומהשיש, התקנה	6,149 ₪	90%	לא מאושר. החלפת ברזים לא נכללת במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	מבקשים לאשר בהתאם לחוות דעת	מאושר.		6,832 ₪	6,149 ₪	90%
35.17	מיצר	חדר קירור	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוחות במתחם המינה	9,735 ₪	החלפת רצפה בחדר קירור פח מרוג	8,762 ₪	90%	מאושר				9,735 ₪	8,762 ₪	90%
35.18	מיצר	חדר אוכל מינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	3,337 ₪	רכש מקרר לא נכלל במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	3,003 ₪	90%	לא מאושר. רכש מקרר לא נכלל במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	מבקשים לאשר בהתאם לחוות דעת	מאושר	מאושר החלפת מקרר במטבח בהתאם לחוות דעת יועץ	3,337 ₪	3,003 ₪	90%
35.19	מיצר	חדרי מגורים של התניכים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	19,527 ₪	פרוק והתקנה של 7 מזגני 1 כ"ס IRENE SET	17,574 ₪	90%	מאושר				19,527 ₪	17,574 ₪	90%
35.20	מיצר	מטבח המינה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	8,065 ₪	התקנת מזגן חד פאזי 28000BTU SLIM PRO 35 INV להכנסת אוויר צח	7,259 ₪	90%	מאושר				8,065 ₪	7,259 ₪	90%
35.21	מיצר	מטבח המינה מחסן מזון יבש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	3,380 ₪	יחידת מיזוג 1.5 כ"ס כולל התקנה	3,042 ₪	90%	מאושר				3,380 ₪	3,042 ₪	90%
35.22	מיצר	מטבח המינה אזור בישול	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי אש במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטוחות	49,560 ₪	מינדף למטבח תקני כולל מערכת ניקות עשן חשמלית מידה 100/300 נירוסטה	44,604 ₪	90%	מאושר				49,560 ₪	44,604 ₪	90%
35.23	מיצר	מטבח המינה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות השמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטוחות	4,130 ₪	גף תאורה מ"מ למטבח 40W יחידות כולל התקנה ותיקון קופסאות השמל והתאמה למטבח	3,717 ₪	90%	מאושר				4,130 ₪	3,717 ₪	90%
35.24	מיצר	מבני מגורים	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	155,760 ₪	שיפוץ חדרים לפי מפרט, ליקויי טיח ושברי בטון חפפים, שיקום ברזל בחומרי נגד חלודה, ביצוע עבודות צביעה, כמות 2400 מ"ר	140,184 ₪	90%	לא מאושר. הגומא שתי הצעות מחיר שכל אחת מתייחסת לעבודות אחרות, ולכן למעשה הגומא רק הצעות מחיר אחת ולא שתיים כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. כמו כן, יש לוודא שהצעות המחיר התייבה מפורטות, כולל כמות ולסמן על גבי התכנית את המקומות המיועדים לשיפוץ.	הועברו 2 הצעות מחיר.			155,760 ₪	140,184 ₪	90%
35.25	מיצר	מטבח המינה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	27,435 ₪	החלפת קו ביוב במטבח כולל שוחות ביוב	24,692 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.	הועבר סימון קו הביוב.		27,435 ₪	24,692 ₪	90%
35.26	מיצר	קמפוס מגורים במינה	הסדרה או שדרוג תרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	25,960 ₪	קוטר 6" בד צילנית מעכב בעירה הצללה 5X5 עמודי מתכת כולל מתחמים והתקנה	23,364 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(ז)(4) למבחן התמיכה	הועבר סימון העבודות.		25,960 ₪	23,364 ₪	90%
35.27	מיצר	פאה צפופית של המינה ואזור תפעול	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוחות במתחם המינה	133,222 ₪	גידור מתחם הפעול, התקנת גדר רשת ועליה במבוק בגובה 1.5 מטר, התקנת שערים	119,900 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.	הועבר סימון העבודות.		133,222 ₪	119,900 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
35.28	מיצר	מבני מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכונה	131,924 ₪	תיקון 13 יחידות צנרת חלודה בכניסה לחדרי מגורים	118,732 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת תכנית/ סקיצה לגידור	העבר סימון העבודות.	הבקשה מאושרת	131,924 ₪	118,732 ₪	90%
35.29	מיצר	מתחם כושר	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ר	76,700 ₪	משטח בטון 10X10	69,030 ₪	90%	מאושר (יחד סעיף 35.31 שמתייחס גם למתקני כושר) במגבלות גובה התמיכה המפורטת בסעיף (2)(ב) למבחן התמיכה.				26,250 ₪	23,625 ₪	90%
35.30	מיצר	מגורי חניכים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכונה	18,375 ₪	צנרת מקישרת למערכת פתוחה, צנרת 5/8 נחושת מבודד 13 מ"מ	16,538 ₪	90%	מאושר				18,375 ₪	16,538 ₪	90%
35.31	מיצר	מתחם כושר	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכונה	73,750 ₪	120 GEZOFLEX-100 מ"ר	66,375 ₪	90%	מאושר				73,750 ₪	66,375 ₪	90%
35.32	מיצר	חדרי חניכים	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכונה	15,000 ₪	החלפת מקררים קטנים לחדרי חניכים	13,500 ₪	90%	לא מאושר. רכש מקרר לא נכלל במסגרת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	מבקשים לאשר בהתאם לחוות דעת		רכש מקררים לחדרי חניכים לא מאושר לפי סעיף 3 למבחן התמיכה. אמנם מקררי החניכים בחדרים הפועים במסגרת דוח היועץ אולם ועדת התמיכות החליטה לאור מטרת מבחן התמיכה להעמיד לרשות החניכים מבנים ראויים, בטוחים ותקינים וככה מגבלת תקציב התמיכה - כי רכש מקררים לצורך הצבתם בחדרי החניכים לא נכלל במסגרת הפעילות התמכית בשל הדברים, בשל מצב המקררים כפי שפורט בדוח היועץ - המכונה נדרשת להפסיק את השימוש בהם לאלתר ולהוציאם מהחדרים.	0 ₪	0 ₪	
35.33	מיצר	רחבי המכונה	הסדרה, תיקון או שדרוג מרצ' כיבוי האש וגילוי אש במתחם המכונה הנדרשים מטעמי ביטוח	21,830 ₪	החלפת לח מתכת ללוח תקני 12 מקומות כולל אביזרים. החלפת מוליכי חשמל 20 יחידות, כיסוי מספקי דוד 20 יחידות, התקנת בריכת הארקה אלקטרודה עד מטר 15 יחידות, החלפת גופי תאורה במלאה ובשירותים לגופי תאורה תקינים, תיקון שקעים תקולים.	19,647 ₪	90%	הבקשה מאושרת. נדרש להשלים חשבונית מס בשלב המשלום				21,830 ₪	19,647 ₪	90%
35	מיצר			963,080 ₪		866,772 ₪	90%					869,310 ₪	782,379 ₪	90%
36.01	מיתרים לכיש בית גוברין	כיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	4,139 ₪	מזגן 2800, התקנה 1180, קדוח בסו 160	3,725 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(r)8 למבחן התמיכה. וכן, בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.			4,139 ₪	3,725 ₪	90%
36.02	מיתרים לכיש- גבים	חדרי מגורים, חדר אוכל וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	20,849 ₪	5 מזגן 1.5 כ"ס 2,669 ₪. ליחידה לא כולל מעטני 1 מזגן 3 כ"ס 4322 לא כולל מעט	18,764 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.			20,849 ₪	18,764 ₪	90%
36.03	מיתרים לכיש- דורות	חדרי מגורים, חדר אוכל וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	16,498 ₪	2 מז' 1.5 כ"ס 2,669 ₪ ליחידה + 2 מז' 3 כ"ס 4,322 ₪ (לא כולל מעט)	14,848 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.			16,498 ₪	14,848 ₪	90%
36.04	מיתרים לכיש בית גוברין	חדרי מגורים, מליאה וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	16,048 ₪	1 מזגן 3 כ"ס 4,322.0339 ₪ לא כולל מעט, 1 מזגן 4 כ"ס עלות 5,254.2373 ₪ לא כולל מעט, 1 מזגן 1.5 כ"ס 2,669.4915 ₪ לא כולל מעט, 1 העברת מזגן 1,355.9322 ₪ לא כולל מעט (מיקום בעייתי מבחינה בטיחותית)	14,430 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.			16,048 ₪	14,430 ₪	90%
36.05	מיתרים לכיש- נחל עוז	חדרי מגורים, חדר אוכל וכיתת לימוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	26,400 ₪	12 מזגנים. עלות ליחידה 1,059.3220 לא כולל מעט. עלות התקנה ליחידה 805.0848 לא כולל מעט.	23,500 ₪	89%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.			26,400 ₪	23,500 ₪	89%
36.06	מיתרים לכיש- בית גוברין	מגורים ומליאה (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המכונה	7,780 ₪	2 קולר מים קרים נירוסטה רצפתי תוצרת טאיפון . מחיר ליחידה כולל מעט 1990+ 2 מנגוני שבת 1500 ליחידה כולל מעט (מנגנון השבת הכרחי כי אחרת שימוש בקולר כולל חילול שבת) התקנה 400 ליחידה.	7,000 ₪	90%	מאושר				7,780 ₪	7,000 ₪	90%
36.07	מיתרים לכיש- גבים	מגורים וליד כיתת לימוד (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המכונה	7,780 ₪	2 קולר מים קרים נירוסטה רצפתי תוצרת טאיפון . מחיר ליחידה כולל מעט 1990+ 2 מנגוני שבת 1500 ליחידה כולל מעט (מנגנון השבת הכרחי כי אחרת שימוש בקולר כולל חילול שבת) התקנה 400 ליחידה.	7,000 ₪	90%	מאושר				7,780 ₪	7,000 ₪	90%
36.08	מיתרים לכיש- דורות	מגורים וליד כיתת לימוד (יתכן שינוי במיקום הקולר למבנה אחר של הכינה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המכונה	7,780 ₪	2 קולר מים קרים נירוסטה רצפתי תוצרת טאיפון . מחיר ליחידה כולל מעט 1990+ 2 מנגוני שבת 1500 ליחידה כולל מעט (מנגנון השבת הכרחי כי אחרת שימוש בקולר כולל חילול שבת) התקנה 400 ליחידה.	7,000 ₪	90%	מאושר				7,780 ₪	7,000 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
36.09	מיתרים לכיש-נחל עוז	מגורים וליד כיתת לימוד (תכנו שניו במקום הקולר למבנה אחר של הכנה על פי המלצת הטכנאי)	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המינה	₪ 7,780	קולר 2 מים קרים נירוסטה רצפתי תוצרת טאייון . מחיר ליחידה כולל מעט 1990+ = 2 מנגנוני שבת 1500 ליחידה כולל מעט (מנגנון השבת הכרחי כי אחרת שימוש בקולר כולל חיולול שבת) התקנה 400 ליחידה.	₪ 7,000	90%	מאושר				₪ 7,780	₪ 7,000	90%
36.10	מיתרים לכיש- בית גוברין	מטבח.	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	₪ 22,892	עלות יחידה 18,700 ללא מעט+700 משלוח ללא כיריים חשמליות על ארון נירוסטה 6, מקדים, במידות 90/70.5/120 ס"מ (h/d/w)	₪ 20,602	90%	מאושר				₪ 22,892	₪ 20,602	90%
36.11	מיתרים לכיש- גבים	מטבח	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	₪ 22,892	עלות יחידה 18,700 ללא מעט+700 משלוח ללא כיריים חשמליות על ארון נירוסטה 6, מקדים, במידות 90/70.5/120 ס"מ (h/d/w)	₪ 20,602	90%	מאושר	לא מאושר: נתמסר בין רכבי זה (החלפה לכרית גז חדשה) במבחן תמיכה במכונת חבל תקומה 2024 ועל כן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 4(5) למבחן התמיכה.	הבקשה מאושרת		₪ 20,602	₪ 20,602	90%
36.12	מיתרים לכיש- בית גוברין	משרד/ כיתת לימוד/מלאיה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 4,838	הנחה: מפורט הצעת מחיר נוספת. זוהה יותר 200 שקלים. בחרט בהצעה היקרה יותר משום שחיי הסוללה ארוכים יותר והו המרכיב החשוב ביותר. +3400 מעט דפיברילטור Lifeline Defibtech - תוצרת ארה"ב - דובר עברית - 8 שנות אחריות יצוק סוללה "יחודית לל- שנים - סט מדבקות מבוגר +680+מעט ארון מתכת עם קודן	₪ 4,352	90%	מאושר				₪ 4,838	₪ 4,352	90%
36.13	מיתרים לכיש- גבים	משרד/ כיתת לימוד/מלאיה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 4,838	הנחה: מפורט הצעת מחיר נוספת. זוהה יותר 200 שקלים. בחרט בהצעה היקרה יותר משום שחיי הסוללה ארוכים יותר והו המרכיב החשוב ביותר. +3400 מעט דפיברילטור Lifeline Defibtech - תוצרת ארה"ב - דובר עברית - 8 שנות אחריות יצוק סוללה "יחודית לל- שנים - סט מדבקות מבוגר +680+מעט ארון מתכת עם קודן	₪ 4,352	90%	מאושר				₪ 4,838	₪ 4,352	90%
36.14	מיתרים לכיש- דורות	משרד/ כיתת לימוד/מלאיה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 4,838	הנחה: מפורט הצעת מחיר נוספת. זוהה יותר 200 שקלים. בחרט בהצעה היקרה יותר משום שחיי הסוללה ארוכים יותר והו המרכיב החשוב ביותר. +3400 מעט דפיברילטור Lifeline Defibtech - תוצרת ארה"ב - דובר עברית - 8 שנות אחריות יצוק סוללה "יחודית לל- שנים - סט מדבקות מבוגר +680+מעט ארון מתכת עם קודן	₪ 4,352	90%	מאושר				₪ 4,838	₪ 4,352	90%
36.15	מיתרים לכיש- נחל עוז	משרד/ כיתת לימוד/מלאיה	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 4,838	הנחה: מפורט הצעת מחיר נוספת. זוהה יותר 200 שקלים. בחרט בהצעה היקרה יותר משום שחיי הסוללה ארוכים יותר והו המרכיב החשוב ביותר. +3400 מעט דפיברילטור Lifeline Defibtech - תוצרת ארה"ב - דובר עברית - 8 שנות אחריות יצוק סוללה "יחודית לל- שנים - סט מדבקות מבוגר +680+מעט ארון מתכת עם קודן	₪ 4,352	90%	מאושר				₪ 4,838	₪ 4,352	90%
36.16	מיתרים לכיש- נחל עוז	מבנה מגורים, מחדים. ח. אוכל, מטבח, מבנה כיתת לימוד, מבנה משרדים.	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 122,000	מבנה מגורים בניו +מחדים פנים 327 מ' 13,000 שח, חוץ 144 מ' 15,000 שח. מבנה מגורים בנות + מחדים פנים 327 מ' 13,000 שח, חוץ 144 מ' 15,000 שח. מבנה דודר אוכל+מטבח פנים 200 מ' - 12,000 שח, חוץ 112 מ' 12,000 שח. מבנה כיתת לימוד 336 מ' 12,000 שח, חוץ 136 מ' 14,000 שח. מבנה משרדים פנים 74 מ' 8000 שח, חוץ 80 מ' 12,000 שח.	₪ 109,500	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי חוכנית מתחם המינה.			₪ 122,000	₪ 109,500	90%
36.17	מיתרים לכיש- דורות	מבנה מגורים, ח. אוכל, מבנה כיתת לימוד, חללים ציבורים	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 85,000	מבנה מגורים בנות פנים 390 מ' 18,000 שח, חוץ 9000 שח. מבנה מגורים בניו 320 מ' פנים 18,000 שח, חוץ 9000 שח. משרדים 60 מ' פנים 3000 שח, חוץ 2500 מבנה מטבח. ח. אוכל פנים 125 מ' 6000 שח, חוץ 6500 שח (המבנים מחוברים. האורך שלהם בחוץ לצביעה 285 מ') מבנה כיתת לימוד פנים 125 מ' 4500 שח, חוץ 6000 שח. חללים ציבורים סמוך ח. אוכל 50 מ' 2500 שח. (אורך שני המבנים האלו בחוץ לצביעה 94 מ')	₪ 76,500	90%	מאושר	לא מאושר: הכמות מופיעת באקסל הגשה "פירוט מרכיבי העלות" , ובחצעת מחיר מופיע פירוט המבנים.	הבקשה מאושרת		₪ 85,000	₪ 76,500	90%
36.18	מיתרים לכיש- גבים	מבנה מגורים, ח. אוכל, מבנה משרדים.	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 70,500	מבנה מגורים סה"כ 1180 מ' מבנה מגורים בניו פנים 32,000 שח. מבנה מגורים בנות פנים 32,000 שח. מבנה משרדים פנים 60 מ' 2500 שח חוץ 4800 שח.	₪ 63,400	90%	מאושר	לא מאושר: לא הוגשה הצעת מחיר מפורטת בהתאם לסעיף 7(א)4, וכן לא הוגשו סימון הרכיבים לביצוע על גבי חוכנית מתחם המינה. בהתאם לסעיף 7(א)4) במבחן התמיכה.	הבקשה מאושרת. תשלום בכפוף לפירוט וסימון הרכיבים על גבי תכנית תחם המינה המאושר.		₪ 70,500	₪ 63,400	90%
36.19	מיתרים לכיש- בית גוברין	מבנה מגורים, חללים ציבורים, מבנה משרדים, דודר אוכל, מטבח	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 106,500	מבנה מגורים סה"כ 1100 מ' פנים 190 מ' חוץ. עלות מ. בנות פנים 25,000 שח חוץ 12,000 שח. מבנה גורים בניו פנים 25,000 שח. חוץ 12,000 שח. חללים ציבורים 4500 שח. מבנה משרדים/מאוכל+מטבח פנים 500 מ' 28,000 שח.	₪ 95,600	90%	מאושר	לא מאושר: לא הוגשה הצעת מחיר מפורטת בהתאם לסעיף 7(א)4, וכן לא הוגשו סימון הרכיבים לביצוע על גבי חוכנית מתחם המינה. בהתאם לסעיף 7(א)4) במבחן התמיכה.	הבקשה מאושרת. תשלום בכפוף לפירוט וסימון הרכיבים על גבי תכנית תחם המינה המאושר.		₪ 106,500	₪ 95,600	90%
36	מיתרים לכיש			₪ 564,190		₪ 506,879	90%	מאושר				₪ 564,190	₪ 506,879	90%
37.01	מכנית מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	מכנית מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	קירוב מצפה שלם	₪ 4,248	חזות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות והתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המללי, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,823	90%	מאושר	המינה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 01.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור			₪ 4,248	₪ 3,823	90%
37.02	מכנית מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	מכנית מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	קירוב מצפה שלם	₪ 53,329	הסדרת שילובים כולל עבודות עפר, אבני קו, יציקת מדרגות ואבני תיחום	₪ 47,996	90%	מאושר				₪ 53,329	₪ 47,996	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס <u>לעמידת הבקשה</u> <u>בתנאי סף</u>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <u>לתשלום התמיכה</u> (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
37.03	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	קבוץ מצפה שלם באזור המגורים וכיתת הלימוד.	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	₪ 3,611	תארה במצפה שלם כולל שני פנסי תארה גדולים. גוף תארה לדים כולל פטו צל וחשמל	₪ 3,249	90%	מאושר				₪ 3,611	₪ 3,249	90%
37.04	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	קבוץ מצפה שלם מטבח וכיתת הלימוד.	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	₪ 42,191	דלת יציאה גדולה דלת ציר שני אנפים קליל קלאסי דלת יציאה אחורית ציר אחד דלת מטבח - מעבר ציר אחד. כולל מגני אצבעות וידיות בהלה	₪ 37,972	90%	מאושר				₪ 42,191	₪ 37,972	90%
37.05	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	קבוץ מצפה שלם - כיתת לימוד מליאה	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	₪ 21,778	התקרה אקוסטית מארחים מירל'ים מודוליים כולל פהפילים ותיקון אזורים בתקרה לחיזוק היסודות	₪ 19,600	90%	מאושר				₪ 21,778	₪ 19,600	90%
37.06	מכירת מלח הארץ מצפה שלם + שלוחת בנוו המדבר עין גדי	מצפה שלם עין גדי מליאה + מגורים חניכות וחניכים.	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 10,890	ארבעה מתקני מים. 1 מסוג משקור ו 3 קולרים קירם נירוסטה	₪ 9,801	90%	מאושר				₪ 10,890	₪ 9,801	90%
37.07	מכירת מלח הארץ שלוחת בנוו המדבר עין גדי	מצפה שלם עין גדי מליאה + מטבח.	מצפה שלם עין גדי מליאה + מטבח.	₪ 16,638	צביעה בחללים שונים במתחם המכינה כולל תיקוני סדקים, אטירת חורים ואזורים מפיחים.	₪ 14,974	90%	מאושר				₪ 16,638	₪ 14,974	90%
37.08	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	מצפה שלם מליאה + מטבח + חדר חניכים.	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכשת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 26,656	החלפת 3 מזגנים - 2 מטבח ואחד חדר חניכים. הספת מזגן בחלל המליאה (חלל מאוד גדול).	₪ 23,990	90%	מאושר				₪ 26,656	₪ 23,990	90%
37.09	מכירת מלח הארץ שלוחת מצפה שלם	מצפה שלם - ליד הקמה או שדרוג מתממי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין המכינה.	הקמה או שדרוג מתממי כושר גופני חיצוני במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין המכינה.	₪ 100,000	מכשיר כושר, רצפה, התקנה של מכשירים כולל גיזור (לפי מצגת תוכנית מצורפת)	₪ 90,000	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מן התקנים ויועץ ביטוח למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 8(ז)4) למבחן התמיכה			₪ 100,000	₪ 90,000	90%
37	מלח הארץ			₪ 279,341		₪ 251,406	90%					₪ 279,341	₪ 251,406	90%
38.01	מעוז	אקוסוס 2, לוד	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	₪ 250,000	קילוף טיח ישן/שליכת קיים. ניקוי יסודי של המשטח עד לתשתית בריאה - 90,000 ₪. תיקון פינות. סדקים ושיקום בטון כולל טיפול בברזל חשוף - 48,000 ₪. מריחת דבק ורשת - שתי שכבות מלאות, כולל חיזוקי פינות ופתחים - 57,000 ₪. יישום שליכת אקרילי/סיליקוני חיצוני, כולל חומרים, גוון לפי בחירת המזמין - 75,000 ₪. עבודות הנכה, ניקוי סופי ופיגומים (כולל הקמה ופירוק פיגומים, ניקיון האתר) - 40,000 ₪.	₪ 225,000	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			₪ 250,000	₪ 225,000	90%
38.02	מעוז	אקוסוס 2, לוד	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המכינה	₪ 54,000	פירוק המעטפת הקיימת חפירת מעטפת עם שן - 14,000 ₪. ציקת בטון מזויין - 17,000 ₪. אטום חויב - 5,000 ₪. חיפו אבן ירושלמית וקופינג - 10,000 ₪. תיקוני משתלבות - 8,000 ₪.	₪ 48,600	90%	מאושר				₪ 54,000	₪ 48,600	90%

מס"ד	שם המכירה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (תכל'ה לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
38.03	מעוז	אקסודוס 2, לוד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הדרשיים מטעמי בטיחות	38,000 ₪	החלפה ושיפוץ חשמל מהמלוח ועד הודים- 12 חי' - 18,000 ₪. סגירת 90 שקעים וחיוטי חשמל פתוחים- עד 90 חי'- 18,000 ₪. תיקון פאזות ועבודות נלוות- 2,000 ₪	34,200 ₪	90%	מאושר				38,000 ₪	34,200 ₪	90%
38.04	מעוז	אקסודוס 2, לוד	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	96,000 ₪	תיקוני ספנטל לטמימת חורים וסדקים ב- 14 יחידות דיור מ"ר - 30,000 ₪ בית מדרש כ- 300 מ"ר תקרה 6 מ' כולל פיגום - 40,000 ₪ 3 כיתות לימוד - 8,000 ₪ חדר אוכל ומטבח - 18,000 ₪	86,400 ₪	90%	מאושר				96,000 ₪	86,400 ₪	90%
38.05	מעוז	אקסודוס 2, לוד	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	6,478 ₪	רכישת קולר לטובת תלמידי המכונה	5,830 ₪	90%	מאושר				6,478 ₪	5,830 ₪	90%
38.06	מעוז	אקסודוס 2, לוד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, מיזוג אוויר	140,597 ₪	התקנת מזגנים על-ידי בית המדרש ובחדר האוכל של המכונה. טיפול שוטף במערכת הVRF הקיימת בחדרי הפנימיות של המכונה.	126,537 ₪	90%	לא מאושר. נדרשת הבהרה לגבי ההתאמה בין 53 מזגנים ועוד 12 יחידות קצה של מיזוג מרכזי, כאשר לפי דוח היועץ יש רק 4 כיתות. זקן נדרש להשלים סינון הרכיבים לביצוע על גבי תכנית מתחם המכונה.	הגושה הבהרה לגבי כמותי המזגנים.		140,597 ₪	126,537 ₪	90%	
38	מעוז			585,075 ₪		526,568 ₪	90%					585,075 ₪	526,568 ₪	90%
39.01	משכיות	מתחם פעילות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הדרשיים מטעמי בטיחות	7,198 ₪	לפי פירוט בהצעת מחיר 0090- חניה פנחס	6,478 ₪	90%	מאושר	המכונה עדכנה כי החליטה שלא להגיש ערעור.			7,198 ₪	6,478 ₪	90%
39.02	משכיות	מתחם חדרי המגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הדרשיים מטעמי בטיחות	11,505 ₪	לפי פירוט בהצעת מחיר 605-חשמל הביקעה	10,354 ₪	90%	מאושר				11,505 ₪	10,354 ₪	90%
39.03	משכיות	חדרי המגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הדרשיים מטעמי בטיחות	5,664 ₪	לפי פירוט בהצעת מחיר 0091- חניה פנחס	5,097 ₪	90%	מאושר				5,664 ₪	5,097 ₪	90%
39.04	משכיות	מתחם פעילות	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכונה הדרשיים מטעמי בטיחות	24,190 ₪	לפי פירוט בהצעת מחיר 0001- עדן אסרף	21,770 ₪	90%	מאושר				24,190 ₪	21,770 ₪	90%
39.05	משכיות	מתחם פעילות	הסדרה ותיקון לקיוי בטיחות במתחם המכונה	97,845 ₪	לפי פירוט בהצעת מחיר 0002 - עדן אסרף	88,060 ₪	90%	מאושר				97,845 ₪	88,060 ₪	90%
39.06	משכיות	שרותי נשים, מטבח	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכונה	58,067 ₪	לפי פירוט בהצעת מחיר 0003 - עדן אסרף	52,260 ₪	90%	מאושר				58,067 ₪	52,260 ₪	90%
39.07	משכיות	מטבח, חדר אוכל	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכונה	14,932 ₪	לפי חשבונית מחיר 621-חשמל הבקעה בע"מ	13,438 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 2(ר18) למבחן התמיכה.			14,932 ₪	13,438 ₪	90%
39.08	משכיות	מתחם פעילות, רחבת המתנה בין בית המדרש לחדר האוכל, רחבה מול המשד"ים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	45,689 ₪	לפי הצעת מחיר 1843-הצללות ישראל	41,120 ₪	90%	מאושר				45,689 ₪	41,120 ₪	90%
39.09	משכיות	במתחם הפעילות	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	85,119 ₪	לפי הצעת מחיר 1844-הצללות ישראל	76,607 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מסן התקנים (סעיף 6(ב)2(ב) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 4(ר18) למבחן התמיכה			85,119 ₪	76,607 ₪	90%
39.10	משכיות	מתחם פעילות	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	2,596 ₪	לפי הצעת מחיר של חברת פיורי	2,336 ₪	90%	מאושר				2,596 ₪	2,336 ₪	90%
39.11	משכיות	מכונה	חנות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,776 ₪	חשבונית מס' 61575 מ.ו. מפקחים ותברואה	3,398 ₪	90%	מאושר				3,776 ₪	3,398 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים 'תשלום התמיכה' (תנ"ל) לרצוע מכל הקבוע הנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
39.12	משכיות	מינה	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמיכות (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	1,180 ₪	חשבונית 975 א.ד. חשמל	1,062 ₪	90%	מאושר				1,180 ₪	1,062 ₪	90%
39	משכיות			357,761 ₪		321,980 ₪	90%					357,761 ₪	321,980 ₪	90%
40.01	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1,510 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	1,359 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז)3(3) למבחן התמיכה. וכן, בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			1,510 ₪	1,359 ₪	90%
40.02	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	826 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	743 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז)3(3) למבחן התמיכה			826 ₪	743 ₪	90%
40.03	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	531 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	478 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז)3(3) למבחן התמיכה וכן, בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			531 ₪	478 ₪	90%
40.04	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	531 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	478 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז)3(3) למבחן התמיכה			531 ₪	478 ₪	90%
40.05	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	531 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	478 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ז)3(3) למבחן התמיכה			531 ₪	478 ₪	90%
40.06	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	3,682 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	3,313 ₪	90%		לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4(4) למבחן התמיכה. לא צרפה המליצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש. בנוסף, צורפה המליצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת	3,682 ₪	3,313 ₪	90%
40.07	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	3,068 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	2,761 ₪	90%		לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש. בנוסף, צורפה המליצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת	3,068 ₪	2,761 ₪	90%
40.08	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	767 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	690 ₪	90%		לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 16.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א)4(4) למבחן התמיכה. לא צרפה המליצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש. בנוסף, צורפה המליצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת	767 ₪	690 ₪	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע הנודרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
40.09	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 885	עלות עבודה כולל מע"מ	₪ 797	90%	מאושר				₪ 885	₪ 797	90%
40.10	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 885	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 797	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פריסום מבחן התמיכה (שניה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פריסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה נדרש. בנוסף, צורפה המלצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת		₪ 885	₪ 797	90%
40.11	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 1,628	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 1,466	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פריסום מבחן התמיכה (שניה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פריסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה נדרש. בנוסף, צורפה המלצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת		₪ 1,628	₪ 1,466	90%
40.12	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 885	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 797	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פריסום מבחן התמיכה (שניה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פריסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה נדרש. בנוסף, צורפה המלצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת		₪ 885	₪ 797	90%
40.13	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 342	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 308	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פריסום מבחן התמיכה (שניה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פריסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה נדרש. בנוסף, צורפה המלצת יועץ (רשות הכבאות).	הבקשה מאושרת		₪ 342	₪ 308	90%
40.14	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 3,880	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ וכיפו 3% מס במקור	₪ 3,492	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ר8)(2) למבחן התמיכה.		₪ 3,880	₪ 3,492	90%	
40.15	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 590	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 531	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ר8)(4) למבחן התמיכה.		₪ 590	₪ 531	90%	
40.16	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 472	עלות עבודה כולל מע"מ	₪ 425	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ר8)(4) למבחן התמיכה.		₪ 472	₪ 425	90%	
40.17	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 295	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 266	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ר8)(4) למבחן התמיכה.		₪ 295	₪ 266	90%	
40.18	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 295	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 266	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ר8)(4) למבחן התמיכה.		₪ 295	₪ 266	90%	
40.19	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 295	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 266	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 7(ר8)(4) למבחן התמיכה.		₪ 295	₪ 266	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
40.20	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמלי במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 708	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 637	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	לא הוגש ערעור בסעיף זה	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 0	₪ 0		
40.21	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם	₪ 472	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 425	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 28.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לא צורפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	לא הוגש ערעור בסעיף זה	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 0	₪ 0		
40.22	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 531	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 478	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 27.09.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	לא הוגש ערעור בסעיף זה	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 0	₪ 0		
40.23	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המזויזים במתחם המכינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את תוכי המכינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכינה	₪ 15,104	עלות הובלת ציוד כולל מע"מ	₪ 13,594	90%	לא מאושר. עלויות הובלת ציוד לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 0	₪ 0		
40.24	נחשון	בית ספר חקלאי מקווה ישראל, קיבוץ שובל, שדרות	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמלי במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 3,540	עלות עבודה כולל מע"מ	₪ 3,186	90%	מקווה ישראל ושדרות- מאושר לגבי השלוחה בשובל - לא מאושר. מכיוון שלא הוצגו אסמכתאות על פי סעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה.	בהתאם להצגת המכינה מאושר 2/3 מסכום הבקשה עבור 2 מתוך 3 שלוחות.	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 2,360	₪ 2,124	90%	
40.25	נחשון	מכינת נחשון קיבוץ שובל	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	₪ 12,980	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	₪ 11,682	90%	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף (6)5 ולפיו למוסד זכות שימוש/שכירות לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכן על פי הדרש בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6(ב).	לא הוגש ערעור בסעיף זה	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 0	₪ 0		
40.26	נחשון	מכינת נחשון קיבוץ שובל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 2,857	עלות יגור ומשלוח כולל מע"מ	₪ 2,571	90%	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף (6)5 ולפיו למוסד זכות שימוש/שכירות לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכן על פי הדרש בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים נדרש בסעיף 6(ב).	לא הוגש ערעור בסעיף זה	לא הוגש ערעור בסעיף זה	₪ 0	₪ 0		

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
40.27	נחשון	מכנת נחשון קיבוץ שובל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	1,180 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	1,062 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתנאי הסף (6)5 ולפיו למסד זכות שימוש/שיפור/תקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אסמכתאות לכך על פי הדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה. באפשרות המכינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצגת כוונת של העמותה (בחימת 2 מורש חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 8(ב).	לא הוגש ערעור בסעיף זה		0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪
40.28	נחשון	מכנת נחשון להבים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	3,570 ₪	עלות ספסלים כולל מע"מ	3,213 ₪	90%	לא מאושר. רכש ספסלים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
40.29	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	3,531 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	3,178 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, כן היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	3,531 ₪	3,178 ₪	90%	
40.30	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	1,470 ₪	עלות עבודה כולל מע"מ	1,323 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, כן היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	1,470 ₪	1,323 ₪	90%	
40.31	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	4,765 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	4,288 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, כן היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	4,765 ₪	4,288 ₪	90%	
40.32	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	152,350 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	137,115 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, כן היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	152,350 ₪	137,115 ₪	90%	
40.33	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	22,400 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	20,160 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, כן היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	22,400 ₪	20,160 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
40.34	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	17,899 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	16,109 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. כן הותר, בסעיף 7. המכינה לא ציפרה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לק הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	17,899 ₪	16,109 ₪	90%
40.35	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	8,579 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	7,721 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. כן הותר, בסעיף 7. המכינה לא ציפרה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לק הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	8,579 ₪	7,721 ₪	90%
40.36	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	163,852 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	147,467 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. כן הותר, בסעיף 7. המכינה לא ציפרה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לק הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	163,852 ₪	147,467 ₪	90%
40.37	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	115,000 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	103,500 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. כן הותר, בסעיף 7. המכינה לא ציפרה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לק הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	115,000 ₪	103,500 ₪	90%
40.38	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מסעמי ביטוחות	1,500 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	1,350 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. כן הותר, בסעיף 7. המכינה לא ציפרה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לק הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	1,500 ₪	1,350 ₪	90%
40.39	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מסעמי ביטוחות	2,500 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	2,250 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. כן הותר, בסעיף 7. המכינה לא ציפרה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לק הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המכינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	2,500 ₪	2,250 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
40.40	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	25,873 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	23,285 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	25,873 ₪	23,285 ₪	90%
40.41	נחשון	קיבוץ שובל	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	15,000 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	13,500 ₪	90%	לא נעמד בתנאי הסף (6)5 ולפיו למוסד זכות שימוש/שליטה לתקופה של 5 שנים שכן לא הוצגו אספקאות לזכר על פי הנדרש בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה. באפשרות המינה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתימת 2 מורשי חתימתה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המינה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 7(ב). הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		לא הוגש ערעור בסעיף זה		0 ₪	0 ₪	90%
40.42	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטוח	24,999 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	22,500 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	24,999 ₪	22,500 ₪	90%
40.43	נחשון	בית ספר חקלאי מקוה ישראל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטוח	44,182 ₪	עלות עבודה וחומרים כולל מע"מ	39,763 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.		העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש וכן המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	44,182 ₪	39,763 ₪	90%
40	נחשון			666,741 ₪		600,067 ₪	90%					613,158 ₪	551,843 ₪	90%
41.01	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות מטעמי ביטוח	57,000 ₪	התקנת תשתיות חשמל חדשה במטבח ובחדר האוכל	51,300 ₪	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. כמו כן, יש לסמן על גבי התכנית של מתחם המינה את רכיבי הבקשה.		לא הוגש ערעור בסעיף זה		0 ₪	0 ₪	90%
41.02	עז שלמה	מרכז שפירא	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	112,572 ₪	החלפת מזגנים בחדרי הפנימיה, בבית המדרש ובחדר האוכל	101,315 ₪	90%	מזגנים שאושרו למטבח וחדר אוכל - מבקשים לרכוש ולהתקין רק לאחר השיפוח (מקדמים כעת שדרוג של מטבח וחדר אוכל שכוללים גם שלב ביני-) מזגנים בבית מדרש ובחדרי המינה - יבוצעו לפי הבקשה והאישור.		הבקשה מאושרת כל ההתקנה תתבצע במהלך 2025	112,572 ₪	101,315 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
41.03	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 56,264	התקנת מערכת אנלוגית בבית המדרש ובחדר האוכל מולל רכזת כריזה	₪ 50,629	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1)	מבקשים להכיר בחשבונית אחרת על סך 18,500 ₪ (ולא העלות שחושבה בבקשה). צירפו גם הצעת מחיר שניה.	לא צורפה המלצת יועץ כמבוקש ולכן אין שינוי בהחלטה.	₪ 0	₪ 0	90%	
41.04	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה ותיקון לקיוי תברואה במתחם המכינה	₪ 35,400	הסדרת מרחב האשפה לרבות פינוי והסדרת המרחב וניקיון תברואתי וגזם	₪ 31,860	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1)	הועברה המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	₪ 35,400	₪ 31,860	90%	
41.05	עז שלמה	מרכז שפירא	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה היתר בנייה	₪ 28,202	מתחם הצללה 10-10	₪ 25,382	90%	מאושר			₪ 28,202	₪ 25,382	90%	
41.06	עז שלמה	מרכז שפירא	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חינוכי במתחם המכינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	₪ 87,320	מתקן פונקציונאלי הכולל 7 תחנות עבודה של מתחים, מקבילית, חבל טיפוס, טבעות התעמלות וטאריקס כולל כל התשתיות	₪ 78,588	90%	מאושר	<b>תשלום</b> התמיכה בכפוף לקבלת אישור מכון התקנים (סעיף 6(ב)(2)(ב)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 7(ז)(4)		₪ 87,320	₪ 78,588	90%	
41.07	עז שלמה	מרכז שפירא	רכישה והתקנה של מפעם (דפברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	₪ 3,600	רכישת מכשיר וארון	₪ 3,240	90%	מאושר			₪ 3,600	₪ 3,240	90%	
41.08	עז שלמה	מרכז שפירא	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	₪ 92,040	צביעת בית המדרש, חדר אוכל, משרדים והפנימיה בהתאם לתוכנית	₪ 82,836	90%	מאושר			₪ 92,040	₪ 82,836	90%	
41.09	עז שלמה	מרכז שפירא	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 5,970	הצבת מתקן שתייה	₪ 5,373	90%	מאושר			₪ 5,970	₪ 5,373	90%	
<b>41</b>	<b>עז שלמה</b>			<b>₪ 478,358</b>		<b>₪ 430,522</b>	<b>90%</b>					<b>₪ 365,104</b>	<b>₪ 328,594</b>	<b>90%</b>
42.01	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות מטעמי בטיחות	₪ 64,900	החלפת שקעים, תיקון כבלים ותאורה • סידור לוח חשמל ראשי • תשתיות חשמל חדשות	₪ 58,410	90%	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6(5) למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכינה בהתאם לסעיף 7(א)(4).	ראש המכינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, נשענות על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט מספף לכמויות.	מאושר. סך העלויות בהצעת מחיר המפורטת נמוך בכ- 30% מהעלות שהוגשה קודם לכן. סך עלויות חשמל לסעיף זה: 53,293 ש"ח כולל מ"ג. הוגש פירוט מפורט בהצעת מחיר. תשלום התמיכה בכפוף לאישור בודק מוסמך ויסומן מרכיבי העבודה על גבי תכנית מתחם המכינה.	₪ 64,900	₪ 58,410	90%	
42.02	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 41,300	התקנת חיישני גילוי אש • התקנת גלגולו ומטפים • ציוד כיבוי אש תקני	₪ 37,170	90%	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(8) במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6(5) למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)(4) במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכינה בהתאם לסעיף 7(א)(4).	ראש המכינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, נשענות על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט מספף לכמויות.	מאושר. סך העלויות בהצעת מחיר המפורטת נמוך בכ- 30% מהעלות שהוגשה קודם לכן. סך עלויות חשמל לסעיף זה: 25,389 ש"ח כולל מ"ג. הוגש פירוט מפורט בהצעת מחיר. תשלום התמיכה בכפוף לאישור בודק מוסמך ועבודה ויסומן מרכיבי העבודה על גבי תכנית מתחם המכינה.	₪ 41,300	₪ 37,170	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	סכום התמיכה המבוקש בנספח (₪) 2	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המימון ביחס לעמידת הבקשה בהנציג ספ	החלטת ועדת המימון ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל העבר והעבר במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המימון ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
42.03	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	224,200 ₪	201,780 ₪	90%	לא מאושר. הגוש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המינה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	לא מאושר. אין פירוט מספק בהצעת מחיר - אין מפרטי עבודה בסיסיים בהצעת מחיר; וגם אין המלצת יועץ לרכיבים המבוקשים בסעיף זה.	0 ₪	0 ₪	90%	
42.04	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	106,200 ₪	95,580 ₪	90%	לא מאושר. הגוש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המינה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	סך העלויות בהצעת מחיר המפורטת נמוך בכ- 30% מהעלות שהוצגה קודם לכן. במקרה של סעיף זה העלות גבוהה יותר ומסתכמת בסך: 121,094 ש"ח כולל מע"מ. זמן הפעולה אינו המלצת יועץ תיקון מרובים ללא המלצת יועץ ויאלו פירוט, אומדן ותיקון יחידות ללא פירוט, צביעת מיטות וארצות - אין המלצת יועץ. מאשר רק סעיף כיר ובזכ - יש המלצת יועץ - 13,500+מע"מ. תשלום התמיכה בכפוף לאישור. בדיק וליסיון מרכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.	14,337 ₪	15,930 ₪	90%	
42.05	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה או שדרוג שער הכניסה לתחום המינה ובכלל זה התקנת קרן	14,160 ₪	12,744 ₪	90%	לא מאושר. שני קודמים מנינים חדשים לחדרי הכניסה - קידוד מחדש	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	הבקשה מאושרת	2,380 ₪	2,142 ₪	90%	
42.06	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	29,500 ₪	26,550 ₪	90%	לא מאושר. הגוש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המינה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	מאשר. תשלום התמיכה בכפוף לאישור קונסטרוקטור, סקירה וסימון מרכיבי העבודה על גבי תכנית מתחם המינה.	29,500 ₪	26,550 ₪	90%	
42.07	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	112,100 ₪	100,890 ₪	90%	לא מאושר. הגוש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המינה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	סך העלויות בהצעת מחיר המפורטת נמוך בכ- 30% מהעלות שהוצגה קודם לכן. סך עלויות לסעיף זה: 93,600 ש"ח כולל מע"מ. לפי פירוט בהצעת מחיר - מבצע 200 מ"ר גבמ לפי 430 ש"ח/מ"ר - עלות מאוד גבוהה. מאשר לפי 150 ש"ח למ"ר כפוף 200 מ"ר - 35,400 ש"ח כולל מע"מ. תשלום התמיכה יהיו בכפוף לסקירה וסימון מרכיבי העבודה על גבי תכנית מתחם המינה.	31,860 ₪	35,400 ₪	90%	
42.08	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	צבנת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המינה	29,500 ₪	26,550 ₪	90%	לא מאושר. מאשר סכום של 10 אלף ₪ שכן הצעות המחיר שהוגשו גבוהות באופן לא סביר.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	הבקשה מאושרת עבור רכישת קולר אחד, לפי הצעת מחיר ערכית של 8,000 ₪ + מע"מ. כלומר: 4,000 ₪ + מע"מ	4,720 ₪	4,248 ₪	90%	
42.09	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המינה, אשר עומדים בתקני החדרשת על פי דין, ושאינם דורשים היתר בניה	354,000 ₪	318,600 ₪	90%	לא מאושר. הגוש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המינה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	הבקשה למיגון ודלתות מאושרת לפי עלות של 136,890 ₪ כולל מע"מ, בכפוף להגשת אלו: פירוט מפורט יותר בהצעת מחיר; הגשת מפרטי עבודה בסיסיים - המלצת יועץ	123,201 ₪	136,890 ₪	90%	
42.10	עטרת ירושלים	העיר העתיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	20,600 ₪	18,540 ₪	90%	לא מאושר. הגוש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והינו לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לדרוש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6)5 למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המינה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימיות, הפנימיות, שטח הבסיס לבקשת התמיכה, ששטנו על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הזו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	תיקונים מערכת מיזוג (המכנה נדגים) באו 9,000 ש"ח - אין פירוט כלל במה מדובר - מאשר. אספקת 3 מזגנים: 15,000 ש"ח + מע"מ - מאשר. תשלום התמיכה יהיו בכפוף לסימון מרכיבי העבודה על גבי תכנית מתחם המינה.	15,930 ₪	17,700 ₪	90%	

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>תשלום התמיכה</b> (מכליל לגרוע מכל העובד והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
42.11	עטרת ירושלים	העיר הוותיקה ירושלים מתחם בתי ראנד	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הסוללי. בפועל יישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,540	נושא התמיכה: חוות דעת או אישור בודק מוסמך לטובת הפעילות הנתמכת (עד 10% מהתמיכה). הצדקה: בקרה מקצועית על איכות ובטיחות העבודות.	₪ 3,186	90%	לא מאושר. הוגש הסכם שימוש שנחתם בשנת 2022 והיום לתקופה של שנה אחת בלבד. לא הועבר הסכם שכירות בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)8 במבחן התמיכה ולכן לא עומד בתנאי הסף 6(5) למבחן התמיכה. לא הועברה הצעת מחיר תקינה בהתאם לסעיף 7(א)4 במבחן התמיכה. לא הועבר פירוט מרכיבי הביצוע על גבי תכנית מתחם המכילה בהתאם לסעיף 7(א)4.	ראש המכינה העביר התייחסות לנושא השכירות וטען כי "הסעיף בחוזה בו מופיעה הגבלה לתקופה של שנה אחת מתייחס למבנה בית המדרש בלבד, ואינו נוגע למבני הפנימייה. הפנימייה, שכן הבסיס לבקשת התמיכה, נשענת על חוזה דמי שימוש לא כלולות בהגבלה הרו". הועברה הצעת מחיר עם פירוט ספף לכמויות.	הבקשה מאושרת	₪ 3,540	₪ 3,186	90%	
42	עטרת ירושלים			₪ 1,000,000		₪ 900,000	90%					₪ 324,742	₪ 292,268	90%
43.01	עין פרת	כפר אדומים	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חינוכי במתחם המכינה, העומדים בתקן הדרוש על פי דין	₪ 100,000	23,600 ש"ח יציקת בטון 50 מ"ר 70,000 ש"ח מתקן כושר בסיסי 7,000 ש"ח מוצרים משלימים למתחם כושר (משקולות וכו')	₪ 90,000	90%	מאושר - יציקת בטון ומתקן הכושר. לא מאושר - מוצרי כושר נלווים, שהם רכש שאינו נכלל בתוכנית סעיף 8(4) למבחן התמיכה (העוסק במתחמי מוסר).	הועבר חוזה שכירות תחום הכולל אופציה להארכה בהסכמת שני הצדדים (עד דצמבר 2029 עם אופציה לדצמבר 2034), וכן הצהרה על גיל המבנים.	אין שינוי בהחלטה המקורית, הוגשו מסמכים לא רלוונטיים בערעור: תשלום התמיכה לעניין יציקת בטון ומתקן הכושר מאושר בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. לא אושרה רכישת ציוד נלווה.		₪ 93,600	₪ 84,240	90%
43.02	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 58,292	רשת הצללה+התקנה יח. רשת צל 325 גרם מעבב בעירה תפור עם כבל פלדה 8 מ"מ משחיל בהיקף כולל התקנה בשטח על תשתית קיימת בלבד של פרגולה+חיבור למבנה קיים. כמות מוערכת של הצללה-200 מ"ר. המחיר אינו כולל תוספת של עמורים לפי המצב בשטח ולא כולל הוספת תשתית בשטח	₪ 52,463	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. תוכנית מתחם המכינה. קבלת אישור קונסטרוקטור בסיום העבודות (יועץ מקצועי) כנדרש בסעיף 8(ד)4 למבחן התמיכה		₪ 58,292	₪ 52,463	90%	
43.03	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קודן	₪ 3,068	פירוק מחסום קיים לרבות אמצעי פתיחה, חיתוך עמוד נגדי קיים ליקו אספ ברצפה, התקנת מחסום מחדש כולל הושבת ביטחון: אספקה והתקנת עמוד נגדי חדש כולל יציקה. חיבור המחסום וכלל האיבזורים, חיטוי והפעלה.	₪ 2,761	90%	מאושר				₪ 3,068	₪ 2,761	90%
43.04	עין פרת	כפר אדומים	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכינה	₪ 4,248	2000 ש"ח קולר למים קרים 2 יחידות	₪ 3,823	90%	מאושר				₪ 4,248	₪ 3,823	90%
43.05	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות גנישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	₪ 48,000	ההצעה כוללת יציקת רצפת בטון בעובי 15 סנטימטר כולל רשת ברזל. ריצוף גרניט פורצלן 60/60 חיבור מבנה לחשמל כולל ארון חשמל. שקעים ותאורה לפי הצורך התלפת תלון אלומיניום אחד והרכבת דלת כניסה.	₪ 43,200	90%	לא מאושר. מדובר במבנה מאולתר ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5), הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.	לא מאושר. בפירוט המבנים בהסכם שכירות לא מופיע מבנה בית בוץ. מדובר במבנה מאולתר ולכן לא עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 5(5). הגדרת "מתחם מכינה" וסעיף 3 למבחן התמיכה.			₪ 0	₪ 0	
43.06	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות גנישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	₪ 78,000	בניית דק 10-3 מטר מרובע פתיחת פתח לדלת חיצונית כולל הרכבת דלת הריסת קירות פנים ופירוק מטבח קיים ריצוף גרניט פורצלן 60/60 הגדלה והחלפת ארבעה חלונות אלומיניום החלפת דלת כניסה הרכבה ואספקת מטבח מטר וחצי כולל כיור ושיש תיקוני שפכטל וצבע	₪ 70,200	90%	לא מאושר. אינו עומד בתנאי סעיף 7(א)4 במבחן התמיכה הדורש פירוט מפורט בהצעת המחיר וכן הגשת תכנית שיפוט (לא ברור האם התכנית שהועברה רלוונטית שכן היא מתייחסת להרחבת מבנה בבניה קלה).	לא הוגש ערעור בסעיף זה			₪ 0	₪ 0	
43.07	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות גנישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	₪ 88,500	סידור השטח בבית 50 מטר מרובע כולל פרגולה מעץ ארון מחוטא ותשתית	₪ 79,650	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור בסיום העבודות (יועץ מקצועי) כנדרש בסעיף 8(ד)4 למבחן התמיכה			₪ 88,500	₪ 79,650	90%
43.08	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות גנישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	₪ 31,000	צביעה ותקיפו שפכטל בשמונה מבנים כולל החלפת דלת כניסה למבנה אחד.	₪ 27,900	90%	מאושר (למעט הדלת) בכפוף לסימון המבנים על גבי תוכנית מתחם המכינה. דלת - לא מאושרת - מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה ובהתאם קודן סף של 3,000 ₪	הועברה המלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	₪ 31,000	₪ 27,900	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
43.09	עין פרת	נפי פרת	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכונה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	23,600 ₪	סוכך זרועות דגם 1400 חלקי אלומיניום בצבע לבן פנימי 700/400 מחיר כולל מע"מ 11,800 מנערת מערכת הפעלה ידנית + מנעור מערכת הפעלה חשמלית SOMFY חיבור השמל על ידי השמלאי מוסמך בד דראלון איטלקי תוצרת AMANN נון לבחירה וילון 20-30 ס"מ בד דראלון איטלקי תוצרת AMANN נון לבחירה פחפילים מאלומיניום אורך 75 מ"מ כולל שלבים עם 2 פיצוצים בכל שלב כמות 3 יחידות מידות 400 ס"מ סה"כ כולל מע"מ 11,800 ליחידה 2 יחידות סה"כ 23,600	21,240 ₪	90%	לא מאושר. לא הועבר הסכם שכירות. לתקופה של 5 שנים, משיל הוגשה אסמכתא לפי סעיף 7(א)(8) להסכם כאמור - לא עומד בתנאי סף 6(5) למבחן התמיכה. באפשרות המכונה להשלים הגשת הצהרת כוונת של בעל הנכס להארכת הסכם השכירות ל-5 שנים והצהרת כוונת של העמותה (בחתמתה 2 מורשי החתימה) לשכור את הנכס לתקופה זו עבור פעילות המכונה. כמו כן, לא הוגשה הצהרה על גיל המבנים כנדרש בסעיף 6(ב).	הועבר חוזה שכירות תחום הכולל אופציה להארכה בהסכמת שני הצדדים (עד דצמבר 2029 עם אופציה לדצמבר 2034), וכן הצהרה על גיל המבנים.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.		23,600 ₪	21,240 ₪	90%
43.10	עין פרת	נפי פרת	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכונה שאין מצריכות היתר בנייה	127,440 ₪	בניית דק בגודל 9/4 משחית ברזל מגולוון כולל פרגולה מברזל מגולוון עלות 59,000 ש"ח לא כולל מע"מ מדרגות לבית מדרש מדרגות מברזל מגולוון ארבעה מילימטר כולל מעקה צבע בתור עלות העבודה 49,000 ש"ח לא כולל מע"מ סה"כ עלות כל העבודה 108,000 ש"ח לא כולל מע"מ	114,696 ₪	90%	דק - מאושר. מדרגות - לא מאושר מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור בסעיף זה			69,620 ₪	62,658 ₪	90%
43.11	עין פרת	כפר אדומים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם לידי אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	66,375 ₪	בניית פרגולות-מתחם קארוונים חדש. שתי פרגולות בגודל 6/4 ופרגולה נוספת 5+3 הזזת 2 מכלות 12/4 בכפר אדומים לצורת ח' עם מנוף 240 סנ. הוזז במקום ללא העמסה.	59,737 ₪	90%	מאושר				66,375 ₪	59,737 ₪	90%
43.12	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכונה שאין מצריכות היתר בנייה	35,105 ₪	הצעה כוללת יציקת שביל בטון כ-85 מטר, סידור השטח ע"י מעץ היזק רשת ברזל בבטון 10 ס"מ.	31,595 ₪	90%	לא מאושר. אין המלצת יועץ ותכנון בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. בנוסף, נדרשת הבהרה של המכונה לגבי המתחם בו מתוכננת העבודות.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
43.13	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכונה שאין מצריכות היתר בנייה	17,700 ₪	הצעה כוללת יציקת שטח פיזור מוסמסם והנחת אבן מדרג כ-40 מטר רץ	15,930 ₪	90%	לא מאושר. ביצוע שבילים ליורטים לא נכלל במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
43.14	עין פרת	כפר אדומים	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	33,040 ₪	תיקון צבע 77 קראונים. 7 כפול 4,000 המחיר כולל מע"מ	29,736 ₪	90%	לא מאושר - כפל עם סעיף 43.08	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
43.15	עין פרת	כפר אדומים	הסדרה ותיקון לקי"י ביטוח במתחם המכונה	305,620 ₪	עבור שפיץ 7 מקלחות. פירוק ריצוף, תיקון ריצוף, תיקון אינסולציה, כורים, אסלות, ברזים. ריצוף עד גובה 2 מטר. ש"ח 35,000 לחדר כפול 7. פירוק דלת ניסה 4 קראונים. 3,500 לדלת.	275,058 ₪	90%	לא מאושר. מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה ואין פירוט כמות וסקיצות לשפיץ כנדרשים בסעיפים 7(א)(3)-(4) למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
43	עין פרת			1,019,988 ₪		917,989 ₪	90%					438,303 ₪	394,472 ₪	90%
44.01	עמיחי		ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישית מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	41,500 ₪	2 מזגנים 3.5 כ"ס תדיראן- 6,100 ליחידה, 5 מזגנים 1.5 כ"ס- 3,700 ליחידה, 4 מזגנים- 1,25 כ"ס 2,700 ליחידה	37,350 ₪	90%	מאושר	המינה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 02.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור			41,500 ₪	37,350 ₪	90%
44.02	עמיחי		הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסט) במתחם המכונה	4,224 ₪	רכישה והתקנה של 2 מתקני קולר במרחב המכונה- 2,112 ₪	3,801 ₪	90%	מאושר				4,224 ₪	3,801 ₪	90%
44.03	עמיחי		מבנה משרדים, שלוחת כרמים	15,505 ₪	ניתוק מערכת החשמל, חיבור המערכת מחדש כולל החשלה של כבל 3X4, התקנת לוח חשמלי חדש, אישור בודק חשמל מוסמך-15505	13,954 ₪	90%	מאושר				15,505 ₪	13,954 ₪	90%
44.04	עמיחי		מרחב ציבורי שלוחת כרמים	136,219 ₪	12 עמודי תאורה - 11,351 (ל 12 עמודים-136219)	122,597 ₪	90%	מאושר				136,219 ₪	122,597 ₪	90%
44.05	עמיחי		מרחב ציבורי שלוחת כרמים	45,902 ₪	2 פרגולות- 14,160 (לשתי פרגולות 28,320), דק- 11,800, ספסל קלע עם גג - 2,950, צבע, בריגים, תושבות, הכולה- 2,832	41,311 ₪	90%	מאושר - פרגולות דק - לא מאושר מאחר ואין המלצת יועץ בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיסם העבודות כנדרש בסעיף 8(ד)(4) למבחן התמיכה	לא הוגש ערעור בסעיף זה		28,320 ₪	25,488 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכה ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכה ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מכליל לגרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכה ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
44.06	עמיתי	מרחב ציבורי שלוחת כרמים	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות. במתחם המינה שאינן מצריכות היתר בנייה	₪ 63,921	חפירת תשתית - 39648, מצע סוג א' - 17369, ריצוף אבן משתלבת - 6903	₪ 57,528	90%	מאושר				₪ 63,921	₪ 57,528	90%
44	עמיתי			₪ 307,271		₪ 276,541	90%					₪ 289,689	₪ 260,718	90%
45.01	עצם	נווה	הצבת מחזקי שתייה (קולר) מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המינה	₪ 6,502	מים קרים ויש לזהר הניקו שבת	₪ 5,527	85%	מאושר				₪ 6,502	₪ 5,527	85%
45.02	עצם	נווה	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 200,000	צביעת דירות שתי ידדים לרבות תיקוני שפסטי, צבע ורטיבות	₪ 180,000	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 26.10.25 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הוצגה הצעת מחיר נוספת.	מאושר בכפוף לפירוט כמויות וסימון רכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.		₪ 200,000	₪ 180,000	90%
45.03	עצם	נווה	הסדרה או שדרוג של פתחות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המינה, אשר עומדים בתקניה הנדרשת על פי ד"ן, ושאינם דורשים היתר בניה	₪ 35,000	תיקון חלונות הדף ודלתות מיגון	₪ 31,500	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צרפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הוצגה הצעת מחיר נוספת והמלצת יועץ.	מאושר בכפוף לפירוט כמויות וסימון רכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.		₪ 35,000	₪ 31,500	90%
45.04	עצם	נווה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכיבת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 94,400	המזגנים בני 20 שנה וחלקם וציאו מכלל שימוש. כולל מיקודים חדשים ופחוק השישים.	₪ 84,960	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הוצגה הצעת מחיר נוספת.	הבקשה מאושרת. תשלום כפוף לסימון מיקום העבודות בתכנית מתחם המינה.		₪ 94,400	₪ 84,960	90%
45.05	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי ביטחון במתחם המינה	₪ 351,000	בשל התישנות המקלות ישנן שתי בעיות שהתחברו יחד ושיפוצים הללו האחד רטיבות ועובש בתיקרות עקב ריבוי השימוש במהלך השנים והשני הוא שיש כבר חלודה וקרמיקות שמתחילות ליפול והדבר מהווה סכנה. בנוסף לכך הריצוף לא אטני סליף וזה מסכן להתחלקה ולכן נדרש תיקון יסודי של כלל המקלות במינה ולכן זה טעף עם עלות יקרה	₪ 315,900	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צרפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפני 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ. העברה הצעת מחיר מפורטת.	הבקשה מאושרת.		₪ 351,000	₪ 315,900	90%
45.06	עצם	נווה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטחון	₪ 40,950	גופי התאורה חליק עם חוטים חשופים והממרות בחדרים הרטובים לא מוגנת מים אשר על כן נדרש להחליף את כולם לצמודי תקרה ומוגני מים (ריקן שרטוב)	₪ 36,855	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרוסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צרפה לבקשתה שתי הצעות מחיר מפורטות <b>הכוללות פירוט כמויות</b> נדרש בסעיף 7(א)4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צרפה המלצת יועץ נדרש בסעיף 7(א)1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפני 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ.	מאושר בכפוף לפירוט כמויות וסימון רכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.		₪ 40,950	₪ 36,855	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיכיות ביחס לעמידת הבקשה בענאי ספ	החלטת ועדת המיכיות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכיות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
45.07	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	18,500 ₪	החלפת 15 דלתות	16,650 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפי 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ.	מאושר בכפוף לפירוט כמויות וסימון רכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.	18,500 ₪	16,650 ₪	90%	
45.08	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	362,000 ₪	תיקון 500 מטר ריצוף לרבות פנימי פסולות. תיקון חומת גישה לחדר אוכל ומעקה גישה.	325,800 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר מפורטות הכוללות פירוט כמויות ומיקום כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפי 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ.	מאושר בכפוף לפירוט כמויות וסימון רכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפי 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ.	362,000 ₪	325,800 ₪	90%
45.09	עצם	נווה	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	68,440 ₪	דלתות בית המדרש כבר יצאו ממכלל שימוש בעקבות שברים בזכוכיות ובדלתות העץ. החלפה לדלתות אלמנטים עם סגירה ופתחה תקינים וביטוחיים.	61,596 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר מפורטות הכוללות פירוט כמויות ומיקום כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפי 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ.	מאושר בכפוף לפירוט כמויות וסימון רכיבי העבודה על גבי תוכנית מתחם המינה.	צורפה הצהרת קבלן שכל העבודות בוצעו לפי 26.10.25. צורפה הצעת מחיר נוספת. צורפה המלצת יועץ.	68,440 ₪	61,596 ₪	90%
45.10	עצם	נווה	חנות דעת או אישור בודק מוסמך בבצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,776 ₪	יועץ ביטוח לבדיקה מקיפה	3,398 ₪	90%	מאושר				3,776 ₪	3,398 ₪	90%
45	עצם			1,180,568 ₪		1,062,186 ₪	90%					1,180,568 ₪	1,000,000 ₪	85%
46.01	ערבה	מושב פארן	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את תוכני המינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המינה	230,000 ₪	הובלת מנף מיוחד, רכב שינוע וליווי מיוחד, יועץ מלווה, אישורים, ביטוס ראשוני לפני הנתת המבנה לצורך ייצוב, טיפול וחיבור חיבורים לאחר הנחה	207,000 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 19.10.2025 כלומר לאחר מועד פרוסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר מפורטות הכוללות פירוט כמויות ומיקום כנדרש בסעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	ככל והתמיכה תאושר תשלומה כפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה		הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	230,000 ₪	207,000 ₪	90%
46.02	ערבה	מושב צופר	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את תוכני המינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המינה	230,000 ₪	הובלת מנף מיוחד, רכב שינוע וליווי מיוחד, יועץ מלווה, אישורים, ביטוס ראשוני לפני הנתת המבנה לצורך ייצוב, טיפול וחיבור חיבורים לאחר הנחה	207,000 ₪	90.0%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	230,000 ₪	207,000 ₪	90%	
46.03	ערבה	מושב עין ירב	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את תוכני המינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המינה	230,000 ₪	הובלת מנף מיוחד, רכב שינוע וליווי מיוחד, יועץ מלווה, אישורים, ביטוס ראשוני לפני הנתת המבנה לצורך ייצוב, טיפול וחיבור חיבורים לאחר הנחה	207,000 ₪	90.0%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	230,000 ₪	207,000 ₪	90%	
46.04	ערבה	מושב הצבה	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המינה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את תוכני המינה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המינה	230,000 ₪	הובלת מנף מיוחד, רכב שינוע וליווי מיוחד, יועץ מלווה, אישורים, ביטוס ראשוני לפני הנתת המבנה לצורך ייצוב, טיפול וחיבור חיבורים לאחר הנחה	207,000 ₪	90.0%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים בתיקום החדש בהתאם לסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	230,000 ₪	207,000 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מג'לי לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
46.05	ערבה	חצבה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	24,231 ₪	ביצוע בדיקות, יעון כיבוי אש, החלפת מטפים, החפת גלגלונים, החלפת זרנוקים	21,800 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8 למבחן התמיכה.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8 למבחן התמיכה.		24,231 ₪	21,800 ₪	90%
46	ערבה			944,231 ₪		849,800 ₪	90%					944,231 ₪	849,800 ₪	
47.01	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	חות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המוללי, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,304 ₪	בדיקת לוח ראשי ולוחות משניים (דוח מפורט מצורף בנספחים)	2,973 ₪	90%	מאושר				2,419 ₪	2,177 ₪	90%
47.02	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	6,076 ₪	תיקון לוחות חשמל בהתאם לממצאי הבדיקה	5,468 ₪	90%	מאושר				6,076 ₪	5,468 ₪	90%
47.03	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	708 ₪	ביקורת שנמית - בדיקת ציוד כיבוי אש	637 ₪	90%	מאושר				708 ₪	637 ₪	90%
47.04	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	1,711 ₪	מזנק 1 צול, החלפת מטף פג תקוף, חיבור ברזל גלגלון נוזר, ארון מפרוק ללא דלת - פירוק הובלה והתקנה מחדש	1,539 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8 למבחן התמיכה.			1,711 ₪	1,539 ₪	90%
47.05	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	56,621 ₪	רכזת אנלוגית 127 כתובות, חיבור רכזת אנלוגית לחשמל, חיגון חכם, גלאי עשן אופטי אנלוגי, לחצן כתובתי אדום, צופר נצנץ פנימי, לחצן צהוב להפעלת כיבוי, כרטיס פיקוד להפעלת מטריות, נורת סימון פאנל משנה, כיבוי בגז 1.5 קילו, ממסר לניתוק חשמל קיים חיווט וחבור, מצבר גיבוי, כיבוי פייר פרו - החלפה של מיכל פג תקוף, העברת הרכזת לחדר מנהל בחלל ממתקנת המערכת	50,958 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 3(ז)8 למבחן התמיכה.			56,621 ₪	50,958 ₪	90%
47.06	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	9,466 ₪	גלאי אנלוגי כתובתי, צופר נצנץ חיצוני מגון מים, לחצן כתובתי אדום, התקנת ציוד כולל חיווט ומבילים לפי תקן 1220, העברת חיווט אווירי בין המבנים	8,519 ₪	90%	מאושר	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה ביום 12.10.2025 כלומר לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיוון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורסות, בין היתר, בסעיף 7. המכינה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)4 למבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפו שתי הצעות והמלצת יועץ.	הבקשה מאושרת	9,466 ₪	8,519 ₪	90%
47.07	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	226,447 ₪	החלפת 24 יחידות של חלונות 2000 כנפיים + רשת 7000 + תריס הזהה 7000 זכוכית טריפלסק שקוף 3+3 שלב 8 משך בצבע אירון, ועוד 24 חלונות 4 כנפיים נושא + רשת 7000 + תריס 7000 זכוכית טריפלסק שקוף 3+3 שלב 8 משך בצבע אירון	203,802 ₪	90%	מאושר				226,447 ₪	203,802 ₪	90%
47.08	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	31,752 ₪	הרכבת 8 חלונות קבועים זכוכית טריפלסק שקוף 3+3 בגודל 2X4	28,576 ₪	90%	מאושר				31,752 ₪	28,576 ₪	90%
47.09	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	13,216 ₪	התקנת 4 חלונות הזהה 2/7000 כנפיים + רשת, זכוכית טריפלסק 3+3 שקוף	11,894 ₪	90%	מאושר				13,216 ₪	11,894 ₪	90%
47.10	צהלי - שלוחת עין צורים	קיבוץ עין צורים	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובכלל זה התקנת קוד	2,313 ₪	קודן פאנל ווינטק אנטי וואנדל כולל תגי קריבה לתנאי חוץ, מתכת, אלקטרו מגנט לדלת 300 קג אלומיניום כולל זוויות התקנה, לחצן יציאה פנימי, ספק כח 5 אמפר 12 וולט, התקנה חיווט והפעלה כולל אחריות ושירותות 12ל חודשים	2,081 ₪	90%	מאושר				2,313 ₪	2,081 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (תכל'ה לרעו מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	
47.11	צהלי - שלוחת ען צורים	קיבוץ ען צורים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 102,778	דק: קונסטרוקציה 5/10 מחוטא מקובע לקרקע ביקורת בטון, כל מ"ר עץ בקרקע נצטפה בזפת קר. חיפוי אורן 3/15 מחוטא ומקובע בברזים 6/70 טורקים. מבה: עמודים 515 מחורבים מיזנים על הדק ולתוך הבטון. גשר 5/20 מגרעות של 5 ס"מ גג משולש 5/15. ציפוי OSB נצטפה שינגלס אדום עם טקסטורות גג. גומור אלומיניום הבקאות למניעת עובש וזנזים עתידים. צבוע בצבע אגוז על בסיס 2 מ"ס כבות. קיר: מעץ 5/15 נכנס לתוך העמודים בבניית המבנה 5 שלבים מרווח של 10 ס"מ מעץ לעץ. צבע אגוז 2 שכבות. מקיף כל המבנה למעט 2 פתחים של 1 מ"ר. ספסלים - 2 פסעים 5/15 מוגנים לעמודים ולרצפה מקיף כל המבנה צמוד לקיר ששנה מסביב למבנה	₪ 92,500	90%	ספסלים וחפוי גג - לא מאושר כי הם לא נכללים במסגרת הפעילות הנמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. דק - לא מאושר מאחר ואין המלצת וענן בהתאם לנדרש בסעיף 7(א)(1) למבחן התמיכה	הוגשה המלצת יועץ לעניין הדק.	דק - הבקשה מאושרת (30,000 ₪ + מע"מ)			₪ 35,400	₪ 31,860	90%
47.12	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	₪ 66,344	פירוק פרוגות ברזל קיימת והזזה לשטח פתוח	₪ 59,709	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור בסיום העבודות (זענן מקצועי) כנדרש בסעיף 7(8)(4) למבחן התמיכה			₪ 59,709	90%		
47.13	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	₪ 7,922	צביעה של מספר חדרי שניה וחדרי צוות במכינה - סה"כ 300סמ"ר קירות	₪ 7,129	90%	מאושר				₪ 7,922	₪ 7,129	90%	
47.14	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 1,000	הדברה נגד תיקנים ומכרסמים במתחם המכינה (חדרים, מטבח, חדרי שירותים ומקלחות)	₪ 900	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע. בהתאם לסעיף 7(8)(4) למבחן התמיכה.			₪ 1,000	₪ 900	90%	
47.15	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 1,600	תיקון נזילת גז במזגן אחד + תיקון נזילות מים ל-2 מזגנים	₪ 1,440	90%	מאושר				₪ 1,600	₪ 1,440	90%	
47.16	צהלי - שלוחת ען צורים	קיבוץ ען צורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 5,055	מזגני תדיראן אפולו אינברטר 1.5 כ"ס, קיט נחששת וגידים	₪ 4,549	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע. בהתאם לסעיף 7(8)(4) למבחן התמיכה.			₪ 5,055	₪ 4,549	90%	
47.17	צהלי - שלוחת ען צורים	קיבוץ ען צורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 82,658	פירוק והרכבה 14 מזגני 1.5 כ"ס ועוד 6 מזגני 3.5 כ"ס	₪ 74,392	90%	מאושר				₪ 82,658	₪ 74,392	90%	
47.18	צהלי - שלוחת קבוצת יבנה	קיבוץ קבוצת יבנה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליברת רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 10,512	פירוק והרכבה 3 מזגני 1.5 כ"ס	₪ 9,461	90%	מאושר				₪ 10,512	₪ 9,461	90%	
47.19	צהלי - 2 השלוחות	קיבוץ ען צורים + קיבוץ קבוצת יבנה	חות דעת או אישור בודק מסמך ביצוע, לטובת הפעילות הנמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולי, בפועל יושלם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,894	חוד"ר יועץ ביטוח	₪ 3,504	90%	מאושר				₪ 3,894	₪ 3,504	90%	
47	צהלי			₪ 633,377		₪ 570,031	90%					₪ 565,114	₪ 508,595	90%	
48.01	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- חד"א ובית מרדש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	₪ 157,837	פירוק לוחות ישנים, כולל ניתוקים, התקנת חדשים, מנעים, לחצי ביטוח נדרשים ועוד כמובא בחוד"ר	₪ 142,000	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			₪ 0	₪ 0		
48.02	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- חד"א ובית מרדש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	₪ 67,909	פירוק והחלפת שקעים, חיבורי חשמל תקינים למזגנים, החלפת גופי תאורה, מפסקים, תאורת חוץ ועוד	₪ 61,100	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המבצע בדרישה חד' משמעות לשעות ככל יכולתו ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		₪ 67,909	₪ 61,100	90%	
48.03	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- בית מרדש	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	₪ 48,226	שדרוג מערכת גילוי אש ועשן, החלפת רכזת, הספת והחלפת גלאים, כולל בדיקה על"מ מכן התקנים	₪ 43,400	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המבצע בדרישה חד' משמעות לשעות ככל יכולתו ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		₪ 48,226	₪ 43,400	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים <b>לתשלום התמיכה</b> (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
48.04	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	הסדרה ותיקון לקי"י תברואה במתחם המכינה	179,832 ₪	עבודות אינסטלציה: החלפת צורת שונה, קופסאות ניקוז, איטום מקלחות וחדרים רטובים, החלפת חפיים, התקנת אסלות חדשות ועוד	161,800 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכינה.			179,832 ₪	161,800 ₪	90%
48.05	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסט) במתחם המכינה	14,160 ₪	אספקה והתקנה חיבור למתקן מים, כולל חיבור למערכת מים וניקוז	12,000 ₪	85%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המצב בדרישה חד משמעית לעשות ככל יכולת ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		14,160 ₪	12,000 ₪	85%
48.06	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	הסדרה ותיקון לקי"י ביחיות במתחם המכינה	14,632 ₪	תיקון והחלפת דלתות בהלה, רשתות קרועות, חלונות שבורים וכו'	13,100 ₪	90%	מאושר					13,100 ₪	90%
48.07	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימונים ביטחוניים במתחם המכינה, אשר עומדים בתקינה הדרושה על פי דן, ושאינם דורשים היתר בינה	51,920 ₪	שדרוג והחלפת חלונות ודלתות ממ"ד, בדיקות איטום ועוד	45,000 ₪	87%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המצב בדרישה חד משמעית לעשות ככל יכולת ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		51,920 ₪	45,000 ₪	87%
48.08	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	33,925 ₪	איטום סביב חלונות ודלתות, איטום סדקים בקירות חוץ למניעת רטיבות	30,500 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המצב בדרישה חד משמעית לעשות ככל יכולת ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		33,925 ₪	30,500 ₪	90%
48.09	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי ביטוח	93,279 ₪	שדרוג והחלפת מערכות מיוזג אוויר לקי"ים, כולל כל העבודות הנדרשות פירוק פינו, התקנת חדשים ועוד	83,950 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשו פירוט כנדרש בתנאי סעיף 7(א)(4) למבחן התמיכה	במסגרת הערעור שהועבר ע"י המכינה הועבר פירוט רכיבי הביצוע המבוקשים לתמיכה.			93,279 ₪	83,950 ₪	90%
48.10	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש ומשרדים	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	94,400 ₪	עבודות איטום סדקים וצבע במבני המכינה: חד"א, בית מדרש, פנימה, כיתות ומשרדים, סה"כ בשטח של כ 1600 מ"ר	84,500 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המצב בדרישה חד משמעית לעשות ככל יכולת ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		94,400 ₪	84,500 ₪	90%
48.11	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה	הסדרה או שדרוג תשתיות גישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	171,100 ₪	עבודות בנייה ובטון לצורך בניית בית למעלית כולל כל הנדרש לצורך הגשה בפנימה	153,900 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המצב בדרישה חד משמעית לעשות ככל יכולת ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		171,100 ₪	153,900 ₪	90%
48.12	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה	הסדרה או שדרוג תשתיות גישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכינה שאינן מצריכות היתר בנייה	248,626 ₪	מעלית נטעים לצורך הגשה	223,500 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	לפי הנראה אכן יהיה בשנת 2026, אך חלק מהכנת השטח והבטון יכולים להיות בימים הקרובים.	לא מאושר		0 ₪	0 ₪	
48.13	קשת יהודה	מושב קשת רמת הגולן- פנימה, בית מדרש	הסדרה ותיקון לקי"י תברואה במתחם המכינה	76,110 ₪	החלפת קווי ביוב שבורים וצריים, אספקה והתקנה שוחות חדשות, התחברות לקו קיים	68,000 ₪	89%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, העבודות לא נכללות במסגרת הפעילות הנתמכת בסעיף 4 למבחן התמיכה.	"ברצוני לציין כי פנינו לקבל המצב בדרישה חד משמעית לעשות ככל יכולת ולסיים את רשימת הליקויים והנדרש לתיקון עד סוף שנת 2025".	מאושר, בכפוף לביצוע בשנת 2025.		76,110 ₪	68,000 ₪	89%
48	קשת יהודה			1,251,956 ₪		1,122,750 ₪	90%					845,493 ₪	757,250 ₪	90%
49.01	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	ביצוע תיקונים במערכת מיוזג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיוזג אוויר	1,829 ₪	חשבונית פיקס 0085 לבנייה לפי הצעת מחיר ב- 4.8 תיקון מזגן מטספף (1) והשלמת שלטים (9)	1,646 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר)4 למבחן התמיכה.			1,829 ₪	1,646 ₪	90%
49.02	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הסדרה ותיקון לקי"י ביחיות במתחם המכינה	5,959 ₪	חשבונית פיקס 0085 לבנייה לפי הצעת מחיר ב- 4.8. פירוק והתקנת דלת חדשה (2), החלפת חלקים התחונים של דלתות שבורות (3), תיקון מנגנון דלת כיתה חיצונית (4), השלמת אריחי תקרה אקוסטית שבורים (5)	5,363 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ר)4 למבחן התמיכה.			5,959 ₪	5,363 ₪	90%
49.03	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	צביעה וסיוד קירות במתחם המכינה	944 ₪	חשבונית פיקס 0085 לבנייה לפי הצעת מחיר ב- 4.8. סדק בקיר ליד המטבח - טיח וצבע (6)	850 ₪	90%	מאושר				944 ₪	850 ₪	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לרעו מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
49.04	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימונים בטיחונים במתחם המכינה, אשר נעמדים בתקנה הנדרשת על פי ד"ן, ושאינם דורשים היתר בניה	₪ 413	חשבונת פיקס 0085 לבנייה לפי הצעת מחיר ב- 4.8. תיקון דלת מרחב מוגן (7)	₪ 372	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 413	₪ 372	90%
49.05	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 236	חשבונת פיקס 0085 לבנייה לפי הצעת מחיר ב- 4.8. תיקון שקעי חשמל (8)	₪ 212	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 2(ז)8(2) למבחן התמיכה.			₪ 236	₪ 212	90%
49.06	מכינת חיפה שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 2,832	חשבונת פיקס 0088, לפי הצעת מחיר מ 25.8.25. תיקון מזגן בכיתה העליונה (1), הסדרת ניקוח מזגנים ממספטים (2)	₪ 2,549	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 2,832	₪ 2,549	90%
49.07	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	₪ 2,596	חשבונת פיקס 0088, לפי הצעת מחיר מ 25.8.25. דיני שבורה ברלת הכניסה המרכזית (3), התקנת מחזיר דלת הידראולי (4), תיקון חלון שבור בשירותים (5)	₪ 2,336	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 2,596	₪ 2,336	90%
49.08	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 2,006	חשבונת פיקס 0089 - תיקון מזגן והחלפת גוף תאורה	₪ 1,805	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת ד"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 2,006	₪ 1,805	90%
49.09	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכינה	₪ 15,104	הצעת מחיר פיקס 21.9.25 - 7. פוליש והתקנת פסים למניעת החליקה 9. גיזום עץ פיקוס בחצר חיצונית 11. סרת מפגעים בחצר - ריתוך כלוב מזגן והורדת כלוב מיותר 12. סרת אלמנט מתכת בתקרה של מדרגות הכניסה 13. אגירת ברז בסבכת ברז 14. סרת תיבת דואר בולטת בברז המדרגות	₪ 13,594	90%	מאושר				₪ 15,104	₪ 13,594	90%
49.10	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 1,298	1. החלפת גוף תאורה בשירותים 2. תיקון תקת תלת אפאי 3. תיקון שקעי חשמל בכיתות	₪ 1,168	90%	מאושר				₪ 1,298	₪ 1,168	90%
49.11	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימונים בטיחונים במתחם המכינה, אשר נעמדים בתקנה הנדרשת על פי ד"ן, ושאינם דורשים היתר בניה	₪ 22,951	הצעת מחיר פיקס 21.9.25 - 4. התקנת 3 גופי תאורה למרחב המוגן 8. איטום, שפסול, טיח וצבע במרחב המוגן - 65 מ"ר קיר	₪ 20,656	90%	מאושר				₪ 22,951	₪ 20,656	90%
49.12	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי ראש ונילו ראש במתחם המכינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 3,894	הצעת מחיר פיקס 21.9.25 - 5. רכישת 5 מטפי אש חדשים 6. החלפת גלגלון אש	₪ 3,505	90%	מאושר				₪ 3,894	₪ 3,505	90%
49.13	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכינה	₪ 32,804	הצעת מחיר פיקס 21.9.25 - 15. הסדרת ניקוח לטובת הכיתות 16. שיפוץ תא שירותים ישן - ברזים, נאגרה, אסלה, ניקוח 17. מדפי נירוסטה (מחזרים לקיר) לטבח. 18. מדפי נירוסטה (מחזרים לקיר) לאחסון מזון במזוזה 19. התקנת 9 חלונות אלומיניום עם רשת למניעת כניסת מזיקים	₪ 29,524	90%	מאושר (למעט מדפי נירוסטה) מדפי נירוסטה - לא מאושר - רכש זה לא נכלל במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			₪ 32,804	₪ 29,524	90%
49.14	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	₪ 65,254	הצעת מחיר פיקס 21.9.25 - 10. צבע בחצר חיצונית נגד החליקה ותיקון חור בפרגולה 23. צבע שפסול וטיח גרם מדרגות ב-3 הקומות, קירות ותיקוח 130 מ"ר 24. צביעת החליק התחתון בין המדרגה למעקה בצבע דוזה מים 25. צביעת מעקה המדרגות בצבע למתכת 26. צביעת משרד ראש שלוחה ומשרד צוות 22 מ"ר	₪ 58,729	90%	מאושר (למעט צביעת מעקה מדרגות) צביעת מעקה מדרגות - לא מאושר - פעילות שלא נכללת במסגרת הפעילות התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בצע קיזוז בהתאם בסכום התמיכה המאושר.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			₪ 65,254	₪ 58,729	90%
49.15	מכינת רבין - שלוחת חיפה	החלוץ 38, חיפה	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכינה ובלכל זה התקנת קוץ	₪ 13,688	הצעת מחיר פיקס 21.9.25 - 20. החלפת שער כניסה כולל מחזיר דלת הידראולי 21. התקנת תאורה לשער הכניסה עם חיישן 22. החלפת קוץ לשער הכניסה	₪ 12,319	90%	מאושר				₪ 13,688	₪ 12,319	90%
49.16	מכינת רבין - שלוחת מרע	קיבוץ מרע	צביעה וסידור קירות במתחם המכינה	₪ 12,685	חשבונת פיקס 16.7.2025 10079 30050# 1. תיקון קירות וצבע וטיפול בריטבות מלבד מטבח 4. הוספת סף עץ לכה על הקיר להגנה על הקיר	₪ 11,417	90%	מאושר (למעט סף עץ). התמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה. בצע קיזוז בהתאם בסכום התמיכה המאושר.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			₪ 12,685	₪ 11,417	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
49.17	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	8,272 ₪	חשבונית 10079 16.7.2025 לפי הצעת מחיר יא' #30050 2. תיקון דלתות וידיות 6. תיקון אי מטבח 7. החלפת זכוכית שבורה בדלת כניסה 8. תיקון דלתות אלומיניום 9. הטמנה צינורות מים באדמה 12. החלפת גופי תאורה שבורים	7,445 ₪	90%	מאושר				8,272 ₪	7,445 ₪	90%
49.18	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	9,440 ₪	חשבונית 10079 16.7.2025 לפי הצעת מחיר יא' #30050 3. פתיחת בויבום ותיקון בויבום 5. הספת ונטה וצביעה מחדש	8,496 ₪	90%	מאושר				9,440 ₪	8,496 ₪	90%
49.19	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה או שדרוג משותפת נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המינה שאינן מצריכות היתר בנייה	41,123 ₪	הצעת מחיר פיקס 25.9.25 1. התאמת מקלחות נגישות - מאחד יד ועוד 2. הגשת דלתות הכניסה לחדר האוכל ולמשרדים 5. סלילת כניסה נגישה	37,011 ₪	90%	מאושר				41,123 ₪	37,011 ₪	90%
49.20	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה או שדרוג שער הכניסה במתחם המינה ובכלל זה התקנת קודן	17,228 ₪	הצעת מחיר פיקס 25.9.25 3. הסדרת שער כניסה בכניסה הדרומית 4. התקנת קודן לשער כניסה ותאורה בשער הצפוני	15,505 ₪	90%	מאושר				17,228 ₪	15,505 ₪	90%
49.21	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, מיזוג אוויר	10,384 ₪	הצעת מחיר פיקס 25.9.25 6. החלפת מזגן בחדר האוכל	9,346 ₪	90%	מאושר				10,384 ₪	9,346 ₪	90%
49.22	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	87,733 ₪	הצעת מחיר א. נעם ניהול השקעות וזימות בעמ פרטורה עץ 15*15 מ"מ מלוי אישור קונסטרוקטור 25000033 -	78,960 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה. - קבלת אישור קונסטרוקטור (יועץ מקצועי) בסיום העבודות כנדרש בסעיף 8(r)(4) למבחן התמיכה			87,733 ₪	78,960 ₪	90%
49.23	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	133,274 ₪	הצעת מחיר גנית פארק בעמ 25001239 - מתקן כושר מקבילים בטון, מתקן כושר משיכת חזה כפול, תחירה, דחיקת רגלים כפול, מתח כפול ממתכת, מקבילים ממתכת, הובלה והתקנה דשא בטיחותי נגיש	119,947 ₪	90%	מאושר	מאושר בהתאם למגבלות גובה התמיכה ברכיב זה לפי סעיף 6(b)(2) למבחן התמיכה.			133,274 ₪	119,947 ₪	90%
49.24	מכירת רבין - שלוחת מזרע	קיבוץ מזרע	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה במתחם המינה	1,890 ₪	הצעת מחיר קובלט סחר בע"מ 25000084 - התקנת קולר מים נירוסטה עומד. כולל התקנה	1,701 ₪	90%	מאושר				1,890 ₪	1,701 ₪	90%
49.25	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הסדרה ותיקון ליקויי ביטוח במתחם המינה	18,172 ₪	הצעת מחיר פיקס לבנייה ושיפוץים 21.9.25 1. תיקון ובניית גדר חדשה 14 מ' למניעת נפילה	16,355 ₪	90%	מאושר				18,172 ₪	16,355 ₪	90%
49.26	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	24,898 ₪	הצעת מחיר פיקס לבנייה ושיפוץים 21.9.25 2. צביעת הדרות במבנה בצבע מתכת 3. צביעה חיצונית של המבנה	22,408 ₪	90%	מאושר	לא הוגש ערעור בסעיף זה			24,898 ₪	22,408 ₪	90%
49.27	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	6,372 ₪	הצעת מחיר פיקס לבנייה ושיפוץים 21.9.25 4. התקנה של 2 מזגנים חדשים במשרד	5,735 ₪	90%	מאושר				6,372 ₪	5,735 ₪	90%
49.28	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	16,308 ₪	הצעת מחיר פיקס לבנייה ושיפוץים 21.9.25 5. התקנת מדפי ומתקני "יבוש כלים מנירוסטה (מחזברים לקיר)	14,677 ₪	90%	מאושר	לא מאושר. רכש מדפים לא נכלול במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.			0 ₪	0 ₪	0%
49.29	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	87,733 ₪	הצעת מחיר א. נעם ניהול השקעות וזימות בעמ פרטורה עץ 15*15 מ"מ מלוי אישור קונסטרוקטור 25000032 -	78,960 ₪	90%	מאושר	לא מאושר. לא פורטו מידות וסקיזה לפרטורה מלוי מטרס לביצוע ומדוע היא ללא ביסוס בהתאם לסעיף 7(a)(1)	הועברה סקיצה, והובהר שהביסוס יבוצע על ידי המינה/קיבוץ.		87,733 ₪	78,960 ₪	90%
49.30	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	133,274 ₪	הצעת מחיר גנית פארק בעמ 25001240 - מתקן כושר מקבילים בטון, מתקן כושר משיכת חזה כפול, תחירה, דחיקת רגלים כפול, מתח כפול ממתכת, מקבילים ממתכת, הובלה והתקנה דשא בטיחותי נגיש	119,947 ₪	90%	מאושר	מאושר בהתאם למגבלות גובה התמיכה ברכיב זה לפי סעיף 6(b)(2) למבחן התמיכה.			133,274 ₪	119,947 ₪	90%
49.31	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה במתחם המינה	1,890 ₪	הצעת מחיר קובלט סחר בע"מ 25000085 - התקנת קולר מים נירוסטה עומד. כולל התקנה	1,701 ₪	90%	מאושר				1,890 ₪	1,701 ₪	90%
49.32	מכירת רבין - גשר הזיו	קיבוץ גשר הזיו	חוות דעת או אישור בודק מסומן בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	14,160 ₪	הצעת מחיר עיריית תכנון מערכות מזון 6.8.2025 - לתאמת לדרישות לשכת הבריאות	12,744 ₪	90%	מאושר	לא מאושר. הבקשה אינה תואמת את הרכיבים לבניהם מבוקשת התמיכה. אישור יועץ/מתכנן ניתן עבור הפעילות הנתמכת אך לא הוגשה בקשה בהתאם לאישור היועץ			0 ₪	0 ₪	0%
49.33	מכירת רבין - שלוחת חיפה	החלוצ 38, חיפה	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים מנירוסטה במתחם המינה	1,890 ₪	הצעת מחיר קובלט סחר בע"מ 25000086 - התקנת קולר מים נירוסטה עומד. כולל התקנה	1,701 ₪	90%	מאושר				1,890 ₪	1,701 ₪	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
49.34	מכנית רבין	כללי	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכרת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	7,000 ₪	יישון כללי בבניית תכנית השיפוצים	6,300 ₪	90%	מאושר				7,000 ₪	6,300 ₪	90%
49.35	מכנית רבין	כללי	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התמכרת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש המולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	2,000 ₪	יישון בטיחות ותברואה לפירוקט השיפוצ	1,800 ₪	90%	מאושר				2,000 ₪	1,800 ₪	90%
49	רבין			807,533 ₪		726,780 ₪	90%					692,405 ₪	623,164 ₪	90%
50.01	רוח השדה	בארות יצחק	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את תוכני המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	37,052 ₪	הובלת מבנה 1 - 11,092 . הובלת מבנה 2 - 25,960	33,346 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לטעיף (נר) למבחן התמיכה	<b>המיכה עדכנה בדואר אלקטרוני שהעבירה בתאריך 02.12.2025, כי החליטה שלא להגיש ערעור.</b>		37,052 ₪	33,346 ₪	90%
50.02	רוח השדה	בארות יצחק	הקמה או שדרוג מתחמי שטח גופני חינוך במתחם המכונה, העומדים בתנן הנדרש על פי דין	100,000 ₪	רכישת מתקנים + הכשרת האתר + הקמת המתחם	90,000 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המכונה.			100,000 ₪	90,000 ₪	90%
50.03	רוח השדה	בארות יצחק	רכישה והתקנה של מפעם (דפיברילטור) עבור מתחם מינה שטרם הוצב בו מפעם	5,503 ₪	מפעם-3,800, ארון - 420, שלט +63 מעמ	4,950 ₪	90%	מאושר				5,054 ₪	4,549 ₪	90%
50.04	רוח השדה	בארות יצחק	צביעה וסידוק קירות במתחם המכונה	76,464 ₪	3 מבנים - 24,300, מבנה אחד - 17,000, בית מדרש - 16500, בית הדסה - 7000	68,817 ₪	90%	מאושר				76,464 ₪	68,817 ₪	90%
50.05	רוח השדה	בארות יצחק	הצבת מתקני שתייה (קולר) מים תעשייתיים (מנירוסטה) במתחם המכונה	2,796 ₪	קולר - 2200, קיבוע - 170 +מעמ	2,516 ₪	90%	מאושר				2,796 ₪	2,516 ₪	90%
50	רוח השדה			221,815 ₪		199,629 ₪	90%					221,366 ₪	199,228 ₪	
51.01	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את תוכני המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	35,400 ₪	העברה של 2 מבנים יבילים מסוג קראונים ישראלים, העמסה הובלה ופירוק	31,860 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לטעיף (נר) למבחן התמיכה			35,400 ₪	31,860 ₪	90%
51.02	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את תוכני המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	8,260 ₪	העברה של מבנה יביל מסוג קראון אמריקאי, הובלה העמסה ופירוק	7,434 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לטעיף (נר) למבחן התמיכה			8,260 ₪	7,434 ₪	90%
51.03	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המצויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמש את תוכני המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	21,240 ₪	העברה של מבנה יביל מסוג קראון אמריקאי, הובלה העמסה ופירוק	19,116 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לטעיף (נר) למבחן התמיכה	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להעברת היתר הצבת מבנים ותכנית הצבה של המבנים במיקומם החדש בהתאם לטעיף (נר) למבחן התמיכה		21,240 ₪	19,116 ₪	90%
51.04	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון לקיני בטיחות במתחם המכונה	7,000 ₪	ביצוע מדידה הנדסית עדכנית לכל שטח המתחם, סימון נקודות יסוד וגבולות לטובת תכנון ועמידת מבנים יבילים בצורה בטוחה, יצירת מפה טופוגרפית מפורטת	6,300 ₪	90%	לא מאושר. פעולות מדידה וסימון טופוגרפי לא נכללות במסגרת הפעילות התמכרת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
51.05	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון לקיני בטיחות במתחם המכונה	73,660 ₪	יישור קרקע, פחירה, הידוק, פריסת ואספקת צעדים באזורים המיועדים למסלולי הליכה ואישה, דגש על בטיחות תנועה ומניעת שטחי החלקה, חיפוי במצע מונע בוכן לתקופת החורף, כולל יציאות חירום	66,294 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת תכנית ביצוע של השבילים.			73,660 ₪	66,294 ₪	90%
51.06	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון לקיני בטיחות במתחם המכונה	65,000 ₪	חכירה ממוקדת, פינוי בורות, סלעים, אזורי פסולת וצמחייה עבותה ממיקומי שבילים עתידיים וקרקעות בסיס, שיפוץ והידוק חוזר, שיקום וטיפול באזורים מזככים	58,500 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכרת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	הברות והמכשולים היו קיימים בשטח ללא כל קשר להצבת המבנים, והיו מפגע בטיחותי משמעותי הסולל סכנת נפילה מיידית וסיכונים נוספים לתוכים.			0 ₪	0 ₪	
51.07	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון לקיני תברואה במתחם המכונה	50,150 ₪	קידוח והעמקת תעלות, יצירת קווי ניקוז זמניים, תוספת חומרי מצע להרחקת שלוליות מאזורי שבילים ומבנים, איחור קורות הצפה, הידוק הגבהות קרקע למניעת מים עומדים	45,135 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכרת לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המכונה.	בשטחי הפעילות נוצרו מוקדי הצפה ומים עומדים המהווים מפגע בריאותי (יתושים, זחלים), ומגבילים שימוש בטוח בשטח. העבודות נדרשו כדי לאפשר פעילות תקינה ובטוחה, ולא להצבת המבנים.			50,150 ₪	45,135 ₪	90%

מס"ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיכיות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת המיכיות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכיות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
51.08	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	82,000 ₪	עבודות פיצוץ, הפירה, הידוק והנחת שכבות מצע במיקומי קראונים; תכנון ליציבות, מניעת שקיעה ושירידות המבנים המשמשים	73,800 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה.	המבנים הונחו בהתחלה על גבי בלטות שהיו קיימות בשטח. לאחר בדיקת יועץ בטיחות נמצא כי מדובר במבנים ישנים, וכי התשתית הזמנית אינה עומדת ברמת היציבות הנדרשת לנטיחות החניכים. העבודות בוצעו רק לשם תיקון ליקויי בטיחותי קיים במבנים קיימים.	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה, שהן פעולות בינוי שאינן נכללות בפעילות התמכית במבחן.	0 ₪	0 ₪		
51.09	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	23,763 ₪	חפירה, הכנה, טפסנות, זיקת בטון, ברזל, דחיסה	21,386 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה.	המבנים הונחו בהתחלה על גבי בלטות שהיו קיימות בשטח. לאחר בדיקת יועץ בטיחות נמצא כי מדובר במבנים ישנים, וכי התשתית הזמנית אינה עומדת ברמת היציבות הנדרשת לנטיחות החניכים. העבודות בוצעו רק לשם תיקון ליקויי בטיחותי קיים במבנים קיימים.	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה, שהן פעולות בינוי שאינן נכללות בפעילות התמכית במבחן.	0 ₪	0 ₪		
51.10	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	43,733 ₪	חפירה, הכנה, טפסנות, זיקת בטון, ברזל, דחיסה	39,359 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה.	המבנים הונחו בהתחלה על גבי בלטות שהיו קיימות בשטח. לאחר בדיקת יועץ בטיחות נמצא כי מדובר במבנים ישנים, וכי התשתית הזמנית אינה עומדת ברמת היציבות הנדרשת לנטיחות החניכים. העבודות בוצעו רק לשם תיקון ליקויי בטיחותי קיים במבנים קיימים.	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה (כלומר פעולות מסוג פעולות בינוי שאינן נתמכות).	0 ₪	0 ₪		
51.11	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המינה	61,065 ₪	חפירה, הכנה, טפסנות, זיקת בטון, ברזל, דחיסה	54,958 ₪	90%	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה.	המבנים הונחו בהתחלה על גבי בלטות שהיו קיימות בשטח. לאחר בדיקת יועץ בטיחות נמצא כי מדובר במבנים ישנים, וכי התשתית הזמנית אינה עומדת ברמת היציבות הנדרשת לנטיחות החניכים. העבודות בוצעו רק לשם תיקון ליקויי בטיחותי קיים במבנים קיימים.	לא מאושר. לא עומד בתכולת הפעילות התמכית לפי סעיף 4 במבחן התמיכה מכיוון שמדובר בעבודות להכשרת הצבת המבנים בשטח המינה (כלומר פעולות מסוג פעולות בינוי שאינן נתמכות).	0 ₪	0 ₪		
51.12	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	54,140 ₪	אספקה והתקנה של מערכת ביוב למתחם - כולל הנחת תשתית צנרת ראשית, התקנת שוחות ביוב, חיבור קווי יקוץ באורך כולל כ-100 מ', שילוב מחבר אטימה, עבודות מני באגרי תומכות	48,726 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	הועברה תכנית לביצוע עב' ביוב.	הבקשה מאושרת.	54,140 ₪	48,726 ₪	90%	
51.13	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות השטח במתחם המינה הנדרשים מסעמי בטיחות	83,815 ₪	השחלת 350 מטר כבל ראשי 25kV מימי, התקנת לחות מרכיבים, תתי-לחות והנחת הכנה למבנים, פריסת תשתית הארקות וקופסאות גישור, התקנה ופיקוח של מערכת אפאות זמניים, תיקונים ותדאום סופי לפי הנחיות ולווי של בודק חשמל מוסמך כולל לחוק השטח	75,433 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	הועברה תכנית לביצוע עבודות.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)2 למבחן התמיכה.	83,815 ₪	75,433 ₪	90%	
51.14	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילויי אש במתחם המינה הנדרשים מסעמי בטיחות	32,863 ₪	הקמת תשתית כיבוי אש במתחם התקנת ברזי כיבוי חיצוניים (הידרנטים), הצבת ארומת כיבוי עם לגלגון וצמר תקני, מיקום מטפים מוסדרים לפי הנחיות מהנדס בטיחות אש, פיזור השטיות נעשה בהתאם להמלצות יועץ בטיחות מוסמך, לרבות שילוט, סימון ותחזוקה ראשונית. המערכת מבוצעת לפי תקני רשות הכבאות הארצית, בלווי והנחיות יועץ בטיחות.	29,576 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	הועברה תכנית לביצוע עבודות.	הבקשה מאושרת. תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור מעבדה מוסמכת בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 8(ז)3 למבחן התמיכה.	32,863 ₪	29,576 ₪	90%	
51.15	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	55,460 ₪	הרכבת מבנה הצללה תקין לפי מפרט יועץ בטיחות, כולל קיבוע עמודים, חיבור לקרקע, יציבות רוח וזמנית קריסה, עם בדיקת הנדסי מוסמך והעמדה בטוחה בסוף	49,914 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	הועברה תכנית עם מיקום הפרגולה.	הבקשה מאושרת.	55,460 ₪	49,914 ₪	90%	
51.16	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבון רכיבי מערכת מיזוג חדש או מערכת מיזוג אוויר	31,000 ₪	אספקה והתקנת 8 מזגני טורנדו אינוורטר, לפי גודל החדרים	27,900 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.	הבקשה מאושרת.	31,000 ₪	27,900 ₪	90%	
51.17	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	43,070 ₪	חיבור והתקנת צנרת ראשית באורך כולל של עד 300 מטר (SP או SP), בדיקת לחץ ובקרה, התקנה והפעלה של 24 נקודות מים מרחיקות במבנים (כולל חלקים נלווים), חיבור מנימי לתקלות וכיורים, לרבות כל החיבורים הפנימיים והחיצוניים, אספקה והתקנה של כל האבזורים הנלווים עד הפעלה תקינה.	38,763 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.	הבקשה מאושרת.	43,070 ₪	38,763 ₪	90%	
51.18	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המינה	22,715 ₪	מפורט בהצעת מחיר של יבב, הצעה מספר 55, החלפת ריצוף, אסלה, מקלחת וכו	20,443 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגשה תכנית מתחם המינה כנדרש בסעיף 7(א)3 למבחן התמיכה.	תשלום התמיכה בכפוף להשלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תוכנית מתחם המינה.	הבקשה מאושרת.	22,715 ₪	20,443 ₪	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכליל לגרוע מכל הקבוע והנדרש בתכנון התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
51.19	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך ביצוע, לטובת הפעילות התומכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 3,776	חוות דעת מקצועית של יועץ בטיחות בתרואה ואש	₪ 3,398	90%	מאושר				₪ 3,776	₪ 3,398	90%
51.20	רוח נכון שלוחת רותם	מגורים	חוות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות התומכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל 'ישולם עד' 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 944	חוות דעת חשמל וליווי	₪ 849	90%	מאושר				₪ 944	₪ 849	90%
51	רוח נכון			₪ 799,054		₪ 719,144	90%					₪ 516,493	₪ 464,841	90%
52.01	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תרואה במתחם המכונה	₪ 2,400	ניקיון המרפסת והתקנת רשת נגד ניסית בעלי כנף	₪ 2,160	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 2,400	₪ 2,160	90%
52.02	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תרואה במתחם המכונה	₪ 761	הדברה במכונה	₪ 684	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 761	₪ 684	90%
52.03	רקיע	חריש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבת רכיבת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 700	ניקיון ומילוי גז במזגן	₪ 630	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 700	₪ 630	90%
52.04	רקיע	חריש	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, ליבת רכיבת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 680	החלפת שקע ותקע כח למזגן	₪ 612	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 680	₪ 612	90%
52.05	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תרואה במתחם המכונה	₪ 1,500	החלפת ברזים דולפים	₪ 1,350	90%	לא מאושר - החלפת ברזים לא נכללת במסגרת הפעילות הנתמכת לפי סעיף 4 למבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			₪ 0	₪ 0	
52.06	רקיע	חריש	הסדרה ותיקון ליקויי תרואה במתחם המכונה	₪ 450	פתחת סתימה	₪ 405	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור יועץ מקצועי בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה.			₪ 450	₪ 405	90%
52.07	רקיע	חריש	צביעה וסידור קירות במתחם המכונה	₪ 3,109	סידור וצביעה במתחם המכונה 400 מ"ר	₪ 2,797	90%	מאושר				₪ 3,109	₪ 2,797	90%
52.08	רקיע	חריש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מסעמי בטיחות	₪ 3,950	בדיקת תקינות מערכת חשמל	₪ 3,555	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף להגשת אישור בודק מוסמך בעת הגשת דו"ח הביצוע, בהתאם לסעיף 2(ז)8(2) למבחן התמיכה.			₪ 3,950	₪ 3,555	90%
52.09	רקיע	חריש	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מסעמי בטיחות	₪ 12,685	הסדרה של תשתיות חשמל בשטח החוץ של המכונה והתקנת תאורה מסודרת ותקינת	₪ 11,417	90%	מאושר				₪ 12,685	₪ 11,417	90%
52.10	רקיע	חריש	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנירוסטה) במתחם המכונה	₪ 2,590	התקנת קולר במתחם המכונה	₪ 2,331	90%	מאושר				₪ 2,590	₪ 2,331	90%
52.11	רקיע	חריש	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חינוכי במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	₪ 89,999	התקנת מתקן כושר רב פעולות ל-13 מתאמנים בו הזמנת	₪ 80,999	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף לקבלת אישור מסן התקנים (סעיף 6(ב)2(2)) ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 4(ז)8(4) למבחן התמיכה			₪ 89,999	₪ 80,999	90%
52	רקיע			₪ 118,824		₪ 106,940	90%					₪ 117,324	₪ 105,590	90%
53.01	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מסעמי בטיחות	₪ 35,000	מנורות 15000. חוטים שאר אביזרים-5000. עבודה 15000	₪ 31,500	90%	לא מאושר - לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה.	הועברה המלצת יועץ.			₪ 35,000	₪ 31,500	90%
53.02	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכונה הנדרשים מסעמי בטיחות	₪ 8,000	שקעים-2000. חיווטין-1500. נקודות חשמל מרכזיות 2000. עבודה 2500.	₪ 7,200	90%	לא מאושר - לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1 למבחן התמיכה. לא צורפו כמותי ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)4(4) בתכנון התמיכה.	הועברה המלצת יועץ ופרוט כמותי.			₪ 8,000	₪ 7,200	90%
53.03	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכונה	₪ 15,000	פירוק השער-3000. שער-80000. פרוזל לשער- 1000. עבודה 3000	₪ 13,500	90%	מאושר				₪ 15,000	₪ 13,500	90%
53.04	שובו אחים	יום הכיפורים	הסדרה ותיקון ליקויי תרואה במתחם המכונה	₪ 70,000	פירוק המטבח הנוח-5000. החלפה של הכיורים ומטחי העבודה והברזים לנירוסטה-55000. עבודה-10000	₪ 63,000	90%	לא מאושר - בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולות היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה לזיהומך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)1(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמותי ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)4(4) בתכנון התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25. הועברה המלצת יועץ וכמותי לביצוע.			₪ 70,000	₪ 63,000	90%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת המיכונים ביחס לעמידת הבקשה בהנצי-פס	החלטת ועדת המיכונים ביחס לתנאים מיחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקובע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת המיכונים ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
53.05	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המינה ובכלל זה התקנת קודן	₪ 37,000	דשא סינטטי-20000. עציצים-7000. עבודה-10000	₪ 33,300	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	לא מאושר. אין המלצת יועץ לביצוע דשא סינטטי ועציצים.	₪ 0	₪ 0	90%	
53.06	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המינה, העומדים בתקן הנדרש על פי דין	₪ 180,000	הקמה של מגרש תקני הכולל ישור השטח-50,000, סיליה-40,000 צביעה-30,000 והתאורה-20,000, סלים טיקניים-20,000. גידור טיקני-20,000	₪ 162,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפו כמות ומפסת בהצעת המחיר כנדרש בטעיף 7(א) במבחן התמיכה. עבודות להקמת מגרש לא נכללות במסגרת הפעילות התמיכה לפי טעיף 4 למבחן התמיכה ובפרט לפי טעיף 4(ב).	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	לא מאושר. כפי שצוין בסיבת הפסילה המקורית, עבודות להקמת מגרש לא נכללות במסגרת הפעילות התמיכה לפי טעיף 4 למבחן התמיכה ובפרט לפי טעיף 4(ב).	₪ 0	₪ 0	90%	
53.07	שובו אחים	יום הכיפורים 26	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	₪ 80,000	צביעה-40000, איטום-20000, תיקוני שפכטל-10000. עבודה-10,000.	₪ 72,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	הבקשה מאושרת	₪ 80,000	₪ 72,000	90%	
53.08	שובו אחים	יום הכיפורים 26	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 50,000	מזגן לחדר-5000 (7 יחידות). מיני מרכזי 15,000 יחידה אחת	₪ 45,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	הבקשה מאושרת	₪ 50,000	₪ 45,000	90%	
53.09	שובו אחים	יום הכיפורים 26	חנות דעת או אישור בודק מסמך ביצוע, לטובת הפעילות התמיכה (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 10,000	כל בודק 3,300	₪ 9,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	הבקשה מאושרת	₪ 10,000	₪ 9,000	90%	
53.10	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה ותיקון לקיני תברואה במתחם המינה	₪ 80,000	כל חדר שירותים עלות 6600, ריצוף, אסלה תאורה ברז, כיור	₪ 72,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה. לא אורפו כמות ומפסת בהצעת המחיר כנדרש בטעיף 7(א) במבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	לא מאושר. כפי שצוין בסיבת הפסילה המקורית ומכיוון שלא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה - לא מאושר.	₪ 0	₪ 0	90%	
53.11	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה ותיקון לקיני בטיחות במתחם המינה	₪ 86,000	תיקרה אקוסטית-46,000. טיפול בגג ואיטום התקלות-40,000	₪ 77,400	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה. לא אורפו כמות ומפסת בהצעת המחיר כנדרש בטעיף 7(א) במבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	לא מאושר. כפי שצוין בסיבת הפסילה המקורית ומכיוון שלא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה - לא מאושר. כמו כן, גם לא אורפו כמות ומפסת בהצעת המחיר כנדרש בטעיף 7(א) במבחן התמיכה, כפי שצוין בסיבת הפסילה.	₪ 0	₪ 0	90%	
53.12	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי בטיחות	₪ 80,000	חיווט והחלפה חוטי החשמל בגג-44,000. החלפה של נורות התיקה-36,000	₪ 72,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה. לא אורפו כמות ומפסת בהצעת המחיר כנדרש בטעיף 7(א) במבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25. העובדה המלצת יועץ ומכיוון לביצוע.	הבקשה מאושרת	₪ 80,000	₪ 72,000	90%	
53.13	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג תשתיות גישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המינה שאינן מצריכות היתר בניה	₪ 80,000	פילוס הכניסות למבנה הפנימיות-20,000. הגנשת בית המדרש-20,000. הגנשת תאי השירותים והגדלה של הפתחים-30,000. הגנשה של חצר המינה והכניסה אליה-10,000.	₪ 72,000	90%	לא מאושר. בהתאם לטעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעילות זו מותכנת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא ימולה להיתמך במסגרת מבחן התמיכה. בנוסף, לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה. לא אורפו כמות ומפסת בהצעת המחיר כנדרש בטעיף 7(א) במבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.	לא מאושר. לא אורפה המלצת יועץ כנדרש בטעיף 7(א) למבחן התמיכה.	₪ 0	₪ 0	90%	

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מבלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
53.14	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	100,000 ₪	הקמה של הצללה בצורה גלובלית 80 מ"ר - 1250 ₪ למ"ר.	90,000 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו מיום 1.6.2025 ועד 31.12.2025 ולכן לא יכולה להיחשב במסגרת מבחן התמיכה.	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.		100,000 ₪	90,000 ₪	90%	
53.15	שובו אחים	יום הכיפורים 26	הסדרה או שדרוג של פתרונות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המינה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי ד"ן, ושינם דורשים היתר בינה	89,000 ₪	החלפת דלת - 5000 (18לדלתות). החלפת חלונות 49,000	80,100 ₪	90%	לא מאושר. בהתאם לסעיף 12 למבחן התמיכה, תחולתו היא לגבי פעולות שיבוצעו עד 31.12.2025 בעוד שפעולות זו מתוכננת לביצוע בשנת 2026 ולכן לא יכולה להיחשב לבקשה במבחן התמיכה. בנוסף, לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה. לא צורפו כמות ומפרט בהצעת המחיר כנדרש בסעיף 7(א)7(4) במבחן התמיכה. דררשים לסמן את העבודות על תכנית מתחם המינה	מועד ביצוע שונה ל-31.12.25.		0 ₪	0 ₪	0%	
53	שובו אחים			1,000,000 ₪		900,000 ₪	90%					448,000 ₪	403,200 ₪	90%
54.01	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטחון	44,840 ₪	ציוד חשמל כגון: מפסקים, תעלות, ארון חשמל, נורות, בתי נורה, מכסים, שקעים, עבודה.	40,356 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צורפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטחון בהתאם לסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	הועברו 2 הצעות מחיר וכן המלצת יועץ ביטחון.	הבקשה מאושרת	44,840 ₪	40,356 ₪	90%	
54.02	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטחון	8,437 ₪	התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית למנדף כולל בדיקת מעבדה מוסמכת	7,593 ₪	90%	לא מאושר.				8,437 ₪	7,593 ₪	90%
54.03	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המינה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	59,000 ₪	ביצוע הצללה, כולל 4 עמודים יצוקי בטון ואישר קונסטרוקטור	53,100 ₪	90%	לא מאושר.				59,000 ₪	53,100 ₪	90%
54.04	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המינה ובכלל זה התקנת קודן	25,960 ₪	הדלת התעיפה ויוצאת המצרים, התקרה מעליה דורשת תיקון יסודי	23,364 ₪	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ כנדרש בסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה.	צורפה המלצת יועץ	הבקשה מאושרת	25,960 ₪	23,364 ₪	90%	
54.05	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	133,340 ₪	עבודת צבע, הרכבת קרמיקה, טיח תיקונים, סרי"כ שטח הקירות למעלה מ-1,000 מ"ר, מטבח, חדר אוכל, 5 כיתות, חדר חניכים, מסדרונות, חלל מרכזי, מקלט, חדר צוות	120,006 ₪	90%	לא מאושר. מאושר עבור העבודות שבוצעו עד לתאריך 04.09.25. יתר הפעולות אינן מאושרות מכיון שכן בוצעו לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולות בוצעו לאחר פרסום המבחן - חלות עליהן כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צורפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	העבודה בוצעה במהלך חודש אוגוסט על ידי הקבלן - מצורף תצהיר חתום על ידו ועל ידי ראש המינה כנדרש.	הבקשה מאושרת	133,340 ₪	120,006 ₪	90%	
54.06	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המינה	17,700 ₪	צביעת אבני שפה בשביל עלייה למינה כולל הסדרת חניית נכים עם תמרוך תואם בכניסה למינה	15,930 ₪	90%	לא מאושר.				17,700 ₪	15,930 ₪	90%
54.07	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	8,024 ₪	מזגן ישן, עם תשתית בעייתית, נזל, מקצור ועשה הרבה בעיות	7,222 ₪	90%	לא מאושר.				8,024 ₪	7,222 ₪	90%
54.08	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	הסדרה או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המינה הנדרשים מטעמי ביטחון	4,897 ₪	תיקון מערכת הכריזה במינה. החלפת מיקרופון ותיקון התשתית	4,407 ₪	90%	לא מאושר.				4,897 ₪	4,407 ₪	90%
54.09	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	3,422 ₪	מילוי גז במזגן בציבת חרמון וניקוי פילטרים במספר מזגנים	3,080 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה ביניה מבוקשת תמיכה בצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליהן כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות, בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צורפה לבקשתה שתי הצעות מחיר כנדרש בסעיף 7(א)7(4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ ביטחון בהתאם לסעיף 7(א)7(1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצעת מחיר נוספת	הבקשה מאושרת	3,422 ₪	3,080 ₪	90%	
54.10	תבור טף הגליל	רחוב התאנה טף הגליל	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המינה ובכלל זה התקנת קודן	1,298 ₪	הסדרת קודנים והחלפת קודים דלתות כניסה	1,168 ₪	90%	לא מאושר. מאושר התקנת קודנים בשער המינה בלבד.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	0%

מס'ד	שם המינה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה - בתנאי סף	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (מכלי לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
54.11	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	הסדרה או שדרוג שער הכניסה קודו	2,938 ₪	החלפת צילינדרים בדלתות	2,644 ₪	90%	לא מאושר. הפעולה בגינה מבוקשת תמיכה בוצעה לאחר מועד פרסום מבחן התמיכה (שהיה ביום 4.9.2025). מכיון שהפעולה בוצעה לאחר פרסום המבחן - חלות עליה כל דרישות מבחן התמיכה המפורטות. בין היתר, בסעיף 7. המכילה לא צירפה לבקשתה שתי הצעות מחיר נכדוש בסעיף 7(א) (4) למבחן התמיכה. בנוסף, לא הוגשה המלצת יועץ בטיחות בהתאם לסעיף 7(א) (1) למבחן התמיכה. לכן הבקשה לא עומדת בתנאי הסף.	צורפה הצעת מחיר נוספת	הבקשה מאושרת	2,938 ₪	2,644 ₪	90%	
54.12	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכניה	17,700 ₪	צביעה מחדש של אבני שפה וחזיות, כולל חניית נכים	15,930 ₪	90%	הוגש בכפל. מפועי בסעיף 54.06 לעיל	לא הוגש ערעור בסעיף זה		0 ₪	0 ₪		
54.13	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכניה	30,208 ₪	הדשא הקיים קרוע, לא מחובר ובמצבו המכחי מזוהה סכנה	27,187 ₪	90%	מאושר	תשלום התמיכה בכפוף למפורט: - קבלת אישור ממוסד התקנים ויועץ בטיחות למתחם מתקני הכושר בהתאם לסעיף 7(א) (4) למבחן התמיכה - השלמת סימון הרכיבים לביצוע על גבי תכנית מתחם המכניה		30,208 ₪	27,187 ₪	90%	
54.14	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכניה	13,216 ₪	כיום מתחת למתקן מתח ישי משטח טובעי עם אבנים. לא מיושר	11,894 ₪	90%	מאושר				13,216 ₪	11,894 ₪	90%
54.15	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	חנות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעילות הנתמכת (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכולל, בפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	3,776 ₪	חוד"ד יועץ בטיחות	3,398 ₪	90%	מאושר				3,776 ₪	3,398 ₪	90%
54.16	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכניה	2,124 ₪	הוספת קו חשמל לפלטות חימום ומיחם	1,912 ₪	90%	מאושר				2,124 ₪	1,912 ₪	90%
54.17	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכניה הנדרשים מסעמי בטיחות	17,700 ₪	הוספת 5 נקודות תאורה בחלל המרכזי	15,930 ₪	90%	לא מאושר. לא צורפה המלצת יועץ נכדוש בסעיף 7(א) (1) למבחן התמיכה.	צורפה המלצת יועץ	הבקשה מאושרת		17,700 ₪	15,930 ₪	90%
54.18	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	28,674 ₪	הוספת 9 מפסקים בכיתות ובמרחבים פעילות של התניכים	25,807 ₪	90%	מאושר				28,674 ₪	25,807 ₪	90%
54.19	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכניה	16,520 ₪	סידור הקיר חיפוי של המבנה, צביעה ומתן פתרון שמעדי לפגיע מזג אוויר ובולאי שוטף	14,868 ₪	90%	מאושר				16,520 ₪	14,868 ₪	90%
54.20	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רכישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	194,700 ₪	מזגן תעשייתי, כולל מאיד, מעבה, תעלות פח, צנרת נחושת ועבודת התקנה	175,230 ₪	90%	מאושר				194,700 ₪	175,230 ₪	90%
54.21	תבור טוף הגליל	רחוב התאנה טוף הגליל	צביעה וסידור קירות במתחם המכניה	106,200 ₪	צביעה וטיח במקלט, צביעת ארון חשמל, טיח וסידור קיר חיפוי, צביעת משקופים	95,580 ₪	90%	לא מאושר. לא הוגש פירוט הכמויות נכדוש בסעיף 7(א) (4) במבחן התמיכה.	לא הוגש ערעור בסעיף זה			0 ₪	0 ₪	
<b>54</b>	<b>תבור</b>			<b>740,674 ₪</b>		<b>666,607 ₪</b>	<b>90%</b>					<b>615,476 ₪</b>	<b>553,928 ₪</b>	<b>90%</b>
55.01	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה, תיקון או שדרוג תשתיות החשמל במתחם המכניה הנדרשים מסעמי בטיחות	162,274 ₪	לוח חשמל- 40,000 ש"ח אביזרי פנים לוח-97520 ש"ח	145,000 ₪	89.4%	מאושר				162,274 ₪	145,000 ₪	89%
55.02	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה, תיקון או שדרוג מערך כיבוי האש וגילוי האש במתחם המכניה הנדרשים מסעמי בטיחות	77,113 ₪	חידוש ארנות והחלפת ציוד- 36,816 ש"ח הסדרת מערכת כיבוי אש- 40,297 ש"ח	69,000 ₪	89.5%	מאושר				77,113 ₪	69,000 ₪	89%
55.03	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה ותיקון ליקויי בטיחות במתחם המכניה	200,600 ₪	פירוק והתקנת תקרה חדשה בית מדרש - 30,000 ש"ח החלפת 2 דלתות כניסה - 10,000 ש"ח התקנת חלונות 6 חי' - 15,000 ש"ח פירוק והרכבת גדר הויקיות - 115,000 ₪ כלל הסכמים לעיל אינם כוללים מע"מ	180,000 ₪	89.7%	מאושר				200,600 ₪	180,000 ₪	90%
55.04	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה ותיקון ליקויי תברואה במתחם המכניה	106,200 ₪	שיפוץ פנים 8 חדרי שירותים ומקלחת - 72,000 ₪ (לא כולל מע"מ) הסדרת ביוב חוץ חדרים- 18,000 ₪ (לא כולל מע"מ)	95,000 ₪	89.5%	מאושר				106,200 ₪	95,000 ₪	89%
55.05	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה או שדרוג תשתיות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלויות, במתחם המכניה שאינן מצריכות היתר בנייה	82,600 ₪	פירוק שביל ישי ופינוי- 35,000 ₪ (לא כולל מע"מ) סילת שביל חדש- 35,000 ₪ (לא כולל מע"מ)	74,000 ₪	89.6%	לא מאושר. לא הוגש פירוט הכמויות נכדוש בסעיף 7(א) (4) במבחן התמיכה.	הועבר פירוט כמויות	הבקשה מאושרת		82,600 ₪	74,000 ₪	90%
55.06	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה או שדרוג שער הכניסה למתחם המכניה ובכלל זה התקנת קודו	9,440 ₪	התקנת גדר באורך 2.5 גובה 2 מ'- 8,000 ש"ח	8,400 ₪	89.0%	המכניה ביקשה לבטל את סעיף זה				0 ₪	0 ₪	
55.07	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה או שדרוג פתרונות הצללה במתחם המכניה, אשר אינם דורשים היתר בנייה	165,200 ₪	הצללת 4 מרפסות חדרים- 18,000 ₪ (לא כולל מע"מ) הצללה 100 מ' מחוץ לחדא- 82,000 ₪ (לא כולל מע"מ) הכנת תשתית- 40,000 ₪ (לא כולל מע"מ)	148,000 ₪	89.6%	מאושר				165,200 ₪	148,000 ₪	90%

מס'ד	שם המכונה	כתובת	תחום	עלות הבקשה בנספח 2 (₪)	פירוט מרכיבי העלות	סכום התמיכה המבוקש בנספח 2 (₪)	שיעור תמיכה מבוקש	החלטת ועדת התמיכות ביחס לעמידת הבקשה <b>בתנאי סף</b>	החלטת ועדת התמיכות ביחס לתנאים מיוחדים לתשלום התמיכה (תכל'ה לגרוע מכל הקבוע והנדרש במבחן התמיכה)	עיקרי הערעור	החלטת ועדת התמיכות ביחס לערעור	עלות מאושרת (₪)	סכום מאושר (₪)	שיעור תמיכה מבוקש
55.08	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הקמה או שדרוג מתחמי כושר גופני חיצוני במתחם המכונה, העומדים בתקן הנדרש על פי ד"ר	₪ 130,390	הכנת משטח כושר- 35,000 (לא כולל מע"מ) הספקה והתקנה מתקני כושר - 75,500 (לא כולל מע"מ)	₪ 116,000	89.0%	מאושר				₪ 100,000	₪ 90,000	90%
55.09	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	צביעה וסיוד קירות במתחם המכונה	₪ 76,700	צביעה ותיקוני שפטל- 520מ" - 48,000 (לא כולל מע"מ) צביעה מקלט- 17,000 (לא כולל מע"מ)	₪ 69,000	90.0%	מאושר				₪ 76,700	₪ 69,000	90%
55.10	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הצבת מתקני שתייה (קולר מים תעשייתי מנרוסט) במתחם המכונה	₪ 8,260	הספקה והתקנת בנק מים קרי-סשוקת	₪ 7,400	89.6%	מאושר				₪ 8,260	₪ 7,400	90%
55.11	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	הסדרה או שדרוג של פתוחות מיגון חדרים (לרבות חלונות ודלתות) מפני אימים ביטחוניים במתחם המכונה, אשר עומדים בתקינה הנדרשת על פי ד"ר, ושיאנם דורשים היתר בניה	₪ 35,400	10 דלתות פנים פולימר - 19,000 (לא כולל מע"מ) 2 דלתות חוץ - 11,000 (לא כולל מע"מ)	₪ 31,500	89.0%	מאושר				₪ 35,400	₪ 31,500	89%
55.12	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	שעתוק של מבנים יבילים (ארעיים) המזויים במתחם המכונה והעברתם ליעד אחר בו ישמשו את חניכי המכונה או שעתוק של מבנים כאמור אל תוך מתחם המכונה	₪ 35,400	הובלת מנוף- 11,800 (כולל מע"מ) הכנת תשתית- 20,000 (לא כולל מע"מ)	₪ 31,000	87.6%	מאושר				₪ 35,400	₪ 31,000	88%
55.13	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	ביצוע תיקונים במערכת מיזוג האוויר, לרבות רישת מזגן חדש או מערכת מיזוג אוויר	₪ 56,251	4 יח' מזגנים - 2 לבית מדרש ו2 למקלט- 17,120 ש"ח 7 יח' למגורי תלמידים- 13,650 ש"ח שטיפת מזגנים- 5,250 ש"ח התקנת מזגנים 12,000	₪ 50,000	88.9%	מאושר				₪ 56,251	₪ 50,000	89%
55.14	תמיר	קצרין, רח' אוליפנט 1	חנות דעת או אישור בודק מוסמך בביצוע, לטובת הפעולות הנתמכות (לא יעלה על 10% מסכום התמיכה המבוקש הכללי, כפועל ישולם עד 10% מסכום ההתחייבות)	₪ 7,906	יועץ תברואה- 3,776 ₪. יועץ נגישות- 4,130 ₪.	₪ 7,000	88.5%	מאושר				₪ 7,906	₪ 7,000	89%
55	תמיר			₪ 1,153,734		₪ 1,031,300	89%					₪ 1,113,904	₪ 996,900	89%