

בית משפט השלום בירושלים

המאשימה

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)
רח' עוזי חסון 4, ירושלים 9415204
טלפון: 02-6208178 פקס: 02-6246113

- נ ג ד -

הנאשם

דורון טל

ת"ז: [REDACTED]

שם האב: [REDACTED]

לידה 8.8.1966

פר ארומים [REDACTED]

כתב אישום

א. העובדות:

1. במועדים הרלוונטים לכתב האישום עבד הנאשם עבד כקבלן בניה ושיפוצים שאינו רשום במרשם הקבלנים והעסיק במסגרת תפקידו את המנוח [REDACTED] (להלן "המנוח") במשך כשמונה שנים עובר לאירוע שיפורט להלן.
2. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום עסק הנאשם כעוסק מורשה בשיפוץ כללי של דירה בקומה החמישית ברחוב [REDACTED] (להלן: "אתר הבניה").
3. עבודות הבניה והשיפוץ באתר הבניה כללו בין היתר התקנת חימום תת רצפתי, עקירת הריצוף וכן עבודות חשמל שונות במקום.
4. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימש הנאשם כמנהל העבודה באתר הבניה כמשמעות מונח זה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, וזאת על אף שלא הוכשר או הוסמך לכך כדין, לפי הקבוע בסעיף 3 לתקנות ועל אף שהמקום לא הוכרז כאתר בנייה כדין.
5. פועל הבניין [REDACTED] היה בעת הרלוונטית לכתב האישום, תושב יהודה ושומרון, בעל אשרת עבודה בישראל. המנוח הועסק כפועל על ידי הנאשם ב-8 השנים שקדמו ליום התאונה.
6. ביום 3/4/2016 (להלן: "יום התאונה"), עסקו הנאשם, המנוח ופועל נוסף בשם [REDACTED] בעבודות שיפוצים באתר הבניה.

7. עובר ליום התאונה, לצורך שינוע פסולת הבניה מאתר הבניה למתקן לאחסון פסולת, אשר מוקם בקומת הקרקע, חתך הנאשם, בעצמו או באמצעות אחרים, את מעקה מרפסת אתר הבניה כך שיאפשר התקנת כננת חשמלית.
8. ביום התאונה, הורה הנאשם למנוח ולעובד נוסף לפרק את הכננת וזאת מבלי שסיפק עבורו רתמה בטיחות, קסדה ומבלי שוידא כי עבר הדרכה בדבר בטיחות בגובה.
9. באותו היום עלה המנוח על משטח העבודה מבלי שעטה על גופו רתמת בטיחות, חבש קסדה, ומבלי שעבר הדרכה בדבר בטיחות בגובה.
10. המנוח החל לפרק את עמודי התמיכה של הכננת (המכונים גם "ג'קס") וכתוצאה מכך נפלה מכוונת ההרמה קדימה. המנוח אשר לא היה מחובר לרתמת בטיחות נאחז בכננת ונפל בעקבותיה מהקומה החמישית גובה של כ-10 מטרים אל תוך מיכל פינוי פסולת אשר מוקם בכביש ברחוב [REDACTED]
11. כתוצאה מהנפילה, נחבל המנוח, אנושותבראשו ומותו נקבע במקום התאונה.
12. במעשיו המתוארים לעיל גרם הנאשם ברשלנות למותו של המנוח. רשלנותו של הנאשם באה לידי ביטוי במעשים המפורטים להלן:
- א. לא סיפק למנוח רתמת בטיחות, קסדה, או אמצעי בטיחות אחרים, שמטרתם מניעת נפילת אדם ממשטח עבודה בגובה.
- ב. לא התקין דרכי גישה בטוחות במקומות בהן עבד המנוח ולא גידר לבטח את פתח המרפסת המשמש להעלאה או הורדה של חומרים באמצעות מכוונת הרמה לאחר שניסר את מעקה המרפסת.
- ג. לא דאג להתקנה ראויה של הכננת, באופן המונע התמוטטותה, או נפילת אדם או חפץ ממנו ובאופן המבטיח עבודה בטוחה מעל המשטח.
- ד. לא התריע בפני המנוח על הסכנות הנשקפות מהעבודה על משטח העבודה ולא דאג לכך שהמנוח יעבור הדרכה והכשרה בדבר עבודה בגובה וכן, הדרכה והכשרה אודות הסיכונים הנשקפים להם באתר הבניה, בניגוד למתחייב ממנו.

ב. הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

גרימת מוות ברשלנות – עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק").

ג. עדי התביעה:

רס"ב איתן אברהם מ"א תחנת לב הבירה ציון (דו"ח פעולה והגעה למקום)
 רס"ר יחזקאל אלבו מ"א תחנת לב הבירה ציון (ג"ה מיום 3.4.16)
 רפידה, יהודה ושומרון (פועל בניין באתר)
 רס"ר תומר כרם מ"א תחנת לב הבירה ציון (ג"ה מיום 28.5.17)
 רס"ר ליאור מאורי מ"א תחנת לב הבירה ציון (צילומי זרר)
 חדסה ציון כרם (משמרים רפואיים)
 ירושלים (בעל הדירה)

שגיא אופיר
 ממונה (ראש צוות)
 פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)

23 מאי 2018

ירושלים, יום רביעי ט' סיון תשע"ח

פלי"א 143688/2016, תיק פמ"י 4935/16