



אתר סביבתי : 44249
סימוכין סיור : 19140431

לכבוד

אביהו ביאלי – מנכ"ל איגוד ערים לפסולת מוצקה
גליל מזרחי וגולן
באמצעות הדוא"ל : avihu.igud@gmail.com

מטמנת תאנים

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח במטמנת תאנים, ראש פינה שנערך בתאריך 18.02.19

**בתאריך 18.2.2019 נערך סיור במטמנת תאנים ת.ז / ח.פ 501400550, ב-ראש פינה להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית**

בסיור השתתפו:

נציגי המשרד:
אבי באייד - רע"ן פיקוח
חזי גורן- סטודנט פיקוח

רקע:

הסיור התקיים בשל תלונות ציבור שהגיעו למשרדינו על תשטיפים הזורמים בערוצים במורדות אתר תאנים, האתר מיועד לסגירה בעתיד הקרוב, אך בינתיים קיימים באתר אזורים בהם מתקיים שיקום ואזור הטמנה, באתר ארבעה בריכות תשטיפים:

בריכה	נפח (אלף קוב)	סטאטוס (נכון ל-18.02.2019)
הבריכה התחתונה	70	כמעט מלא
הבריכה החדשה	13	8
הבריכה הקטנה	~7	מלא
הבריכה העליונה	~ 10	מלא
סה"כ	100	

בשבועות האחרונים בוצעו סיורים ע"י הח"מ בתאריכים הבאים:
18.02.2019 - בשל תלונה על גלישת תשטיפים לנחל חצור.
13.02.2019 - בשל תלונת ריח מעמוקה- בוצע סיור בעמוקה.
18.02.2019 - בשל תלונה על זרימת תשטיפים במורדות האתר.





להלן מיקום אתר תאנים ותרשים הממצאים על גבי המפה מתוך אתר המפות הממשלתי:



ממצאים:

1. **זרימת תשטיפים לסביבה** - בשני הסיורים שנערכו (07.18.02.2019) בנושא זרימת תשטיפים לסביבה נמצא כי תשטיפים יוצאים מתחומי האתר גם בצד הצפוני של האתר (תמונה מס' 1) וגם בצד הדרומי (תמונה מס' 2) התשטיפים זורמים לאורך ערוצים נפרדים עד שהם מתאחדים אל ערוץ נחל קובעת, חלק מהתשטיפים נראו זורמים על דרך העפר העולה לכיוון הבריכה התחתונה של האתר (תמונה מס' 3).

מנחל קובעת זורמים השפכים לנחל חצור- נחל חצור זורם בפאתי קיבוץ איילת השחר, הקיבוץ מהווה מוקד של תלונות על השפכים המזהמים את הנחל (תמונות 4,5).
נחל חצור מתמזג עם נחל דישון וזה האחרון מתחבר אל נחל הירדן.

זרימת התשטיפים לסביבה נובעת כתוצאה מכך שיש קרעים באיטום של האזור המשוקם במטמנה ובשעה שיש משקעים רבים יוצאים תשטיפים מתוך האתר אל הסביבה. לדברי מנהל האתר הזרימות הללו ימשכו עד לקיץ אז יוכלו לחפור לעומק ולתקן את הקרעים.

2. **תלונות הריח** - בסיור שנערך ב- 13.02.2019 התמקדתי בנושא תלונות הריח המגיעות מעמוקה. נסעתי על דרך יער בירייה לכיוון עמוקה:

בנצ: 767284\250130 הרחתי ריח המאפיין בעיקר את תשטיפי האתר (ריח כימי המשלב ריח של אשפה).





ובנ.צ: 767384\249346- הנק' הזו נמצאת בפאתי היישוב עמוקה לכיוון המטמנה - הרחתי את אותו ריח בעוצמה חלשה יותר (רצ"ב טופס דיווח על מפגע ריח).

3. **מצוקת מקום לתשטיפי האתר** – כאמור ישנם ארבעה בריכות בנפח כולל של 100 אלף קוב, כרגע בריכות אלה קרובות לסף יכולת הקליטה שלהם, מה שמעלה חשש לגלישת תשטיפים שיכולה אף להוביל לקריסת דופן הבריכה התחתונה המכילה 70 אלף קוב של תשטיפים. הבקשה להעביר שפכים מבריכות האתר אל מט"ש חצור התקבלה במחוז ואינה ישימה בשל מפגעי הריח שייווצרו לתושבתי הסביבה, וזה מעבר לעובדה שהאתר הוא בבעלות המועצה המקומית חצור.

סיכום ודרישות:

1. זרימת התשטיפים לסביבה ולנחלים גורמת לזיהום רב והיא מהווה לכאורה עבירה על **חוק המים התשי"ט-1959 סעיף 20ב**. עליכם להפסיק את הזרימות הללו **במייד**.
2. האתר גורם לריח בלתי סביר המורגש גם מחוץ לתחומי האתר הדבר מהווה עבירה על חוק למניעת מפגעים סעיף 3. עליכם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את מפגע הריח.
3. האחריות המלאה לניהול התשטיפים הנאגרים במאגרי האתר מוטלת על מחזיקי האתר, ועליהם החובה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים מבלי לחסוך במשאבים למניעת סכנת גלישת הבריכות לסביבה העולה לסכן את תושבי הסביבה ומשתמשי הדרכים הסמוכות.
4. **יש להעביר התייחסות למכתבנו זה בדחיפות ולא יאוחר מ- 24.02.2019, לרבות תכנית פעולה לעמידה בדרישות אלה.**

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,
אבי באייד
רע"ן פיקוח מחוז צפון,
המשרד להגנת הסביבה

העתקים:

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון
סיגל בלומנפלד, ראש תחום תשתיות, מחוז צפון
סאמר סאלח, ראש תחום פיקוח, מחוז צפון
אחמד איברהים, מרכז טיפול בפסולת ומחזור, מחוז צפון
ניר לביא, רשות המים.
משה שליט, מנהל היחידה הסביבתית גליל עליון
צוות פיקוח מחוז צפון
חזי גורן, סטודנט פיקוח מחוז צפון.





תמונה מס' 1 : גלישת תשטיפים מאתר ההטמנה בצידו הצפוני של האתר. התמונה צולמה ע"י הח"מ בתאריך
18.02.2019 בשעה 16:30





תמונה מס' 2 : זרימת תשטיפים מאתר ההטמנה בצד הדרומי של האתר. התמונה צולמה ע"י הח"מ בתאריך
18.02.2019 בשעה 16:22





תמונה מס' 3 : בשביל שעולה לכיוון הבריכה התחתונה, התמונה צולמה ע"י הח"מ בתאריך 18.02.2019 בשעה 16:19






תמונה מס' 4 : נחל חצור בקיבוץ איילת השחר, צולמה ע"י הח"מ ב- 07.02.2019 בשעה 11:58



תמונה מס' 5 : נחל חצור בקיבוץ איילת השחר, התמונה צולמה ע"י הח"מ בתאריך 07.02.2019 בשעה 13:02



הדיוח * ישראל
בחדר להנחת המכונה

□1. פרטי מתלונן

20. פרטי בעל תפקיד (עובד המשרד, איגוד ערים, רשות מקומית)

3. תאור מפורט של מקום מטרד ריח

4. מידע על מפגע: תאריך: 13.02.2019

חתימה

מאפייני מפגע ריח

(ג). השפעות הריח: א. אין השפעה; ב. הרגשה לא נעימה; ג. סחרחורת; ד. כאבי ראש; ה. בחילה; ו. אחר (לתאר)

למסירת מידע וקבלת הדרכה נא לפנות:

ל'אגף איכות אוויר ושינוי אקלים: טל' 03-7634499; פקס' 03-7634500;

למרכז מידע ומבצעים: טל' 08-9253321; פקס' 08-9253461 [24 שעות ביממה]

gov


במסגרת לתנאים הסובבים

המלאכה 3, ת.ד 575 נצרת עלית 17105 טל': 04-6059119 פקס: 04-6020590

aviba@sviva.gov.il

