

תאריך: ט"ז תמוז תשע"ז
10 יולי 2017

לכבוד
אבי אובנטל, מנהל אתר
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת

הנדון: דו"ח סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון

בתאריך 03.07.2017 נערך באתר הטמנה לפסולת עברון – סיור לימודי.

בסיור השתתפו:

מיכל פינקין – המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון.
אירה לויטסקי – המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון.
כמו כן נערכה היכרות שניה עם האתר לרכזת החדשה.

להלן ממצאי הסיור:

1. כיסוי הפסולת בשולי תא ההטמנה ד-1 - הכיסוי אינו טוב בצידי הערימה מצ"ב תמונה מס' 1, יש לכסות את הפסולת מכל צדדיה: "בסיומו של כל יום עבודה או במידה וקליטת הפסולת באתר תופסק לפרק זמן העולה על 12 שעות תכוסה הפסולת בשכבת חומר כיסוי, כך שלא תהיה גלויה לעין. יפזר בעל העסק את השכבה ויהדקה באופן אחיד על פני כל גוף הפסולת שטופלה במהלך יום העבודה. בסיומו של יום עבודה לא תמצא בעסק פסולת שאיננה מכוסה".
2. עומד התשטיפים כיום במתמנה מצ"ב תמונה מס' 2, עומד על כ 15 מטרים. כידוע, המטמנה כיום לא מסוגלת לטפל בכל התשטיפים הנוצרים וחורגת בצורה משמעותית בתנאי רישיון העסק. סעיף 5.4.1 " בעל העסק יטפל ויסלק תשטיפים באופן שלא ייווצר עומד (גובה תשטיפים מעל פני שכבת האיטום) של יותר מ- 30 ס"מ בתאים".

בברכה,

אירה לויטסקי
מפקחת על האתר

העתק:

משתתפים בסיור

דורית זיס, מנהלת המחוז
ד"ר סיגל בלומנפלד, ממונת תשתיות מחוז צפון
אחמד איברהים, מרכז בכיר פסולת ומחזור מחוז צפון
עדי ליפשיץ, מרכזת פסולת מוצקה, מטה
לורנס עמר, אי"ע גליל מערבי

נספח מס' 1 : כיסוי פסולת



נספח מס' 2 : צילום אחד מהשעונים המודד עומד תשטיפים

