

ב' טבת תשע"ו
14 דצמבר 2015

לכבוד

מוסא גרינברג, מנכ"ל
קיבוץ עברון - ניהול ואחזקות בע"מ - מטמנת עברון ת.מ.מ. תעשיות מיחזור
Musa@bermad.com

הנדון: דו"ח סיור מטמנת עברון

שם: קיבוץ עברון - ניהול ואחזקות בע"מ - מטמנת עברון ת.מ.מ. תעשיות מיחזור
כתובת: עברון 2280800 נ.צ. 211050/765650
טלפון: 04-9857731 נייד: 0522360600 פקס: 04-9857731
שם בעל עסק: קיבוץ עברון - ניהול ואחזקות בעמ
מספר תיק רישיון עסק: 30142
מהות העסק: טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם

מספר תיק: 156394
תאריך סיור: 09/12/2015
סוג הבדיקה: ביקור שוטף

בתאריך 09/12/2015 בשעה 12:00 נערך במטמנת עברון סיור בעקבות תלונות חוזרות בשבועות האחרונים ממזרעה על מטרדי ריח שמקורם במטמנה.

בסיור השתתפו:

אחמד איברהים- מרכז בכיר פסולת ומחזור במחוז צפון, חיים אלבוז- מפקח משטרה ירוקה והחתומה מטה.

ממצאים:

1. בריכת התשטיפים ריקה למדי. התשטיפים מאווררים ולא הורגש ריח מהבריכה.
2. ממתקן הגנרטור ליצור חשמל הורגש ריח חזק של ביוגז.
3. בסיור על גוף הפסולת נצפו בריכות תשטיפים גדולות.
4. שטח הפסולת החשופה במהלך יום העבודה גדול מאוד ולגובה רב.

הנחיות:

1. יש לבצע דיגום ארובות במנועי גז המוסקים בביו גז מטמנה במתקן "ירוק עברון" כנדרש אחת לשנה.
2. יש לבדוק אטימות גוף הפסולת כך שלא תהיה דליפת ביוגז מתאי הטמנה סגורים וזאת כנדרש בתנאי רישיון העסק.
3. יש לשאוב את בריכות התשטיפים אשר על גוף הפסולת ולהימנע מסחרור תשטיפים באתר.
4. יש להקפיד לכסות את שכבת הפסולת טרם הגיעה לרום של 2 מטרים.
5. שטח התפעול להטמנת הפסולת יוקטן לצמצום מפגעי ריח במהלך יום העבודה.
6. להזכיר, יש להגיש לאחר סיום שנת 2015 דוח שנתי הכולל דיווח על ניטורים וסטטוס האתר:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=monitoringreport@sviva.gov.il>

בברכה,
מיכל פינקין
מרכזת תעשיות ורישוי עסקים

העתק (בדוא"ל):

דורית זיס, מנהלת המחוז
משתתפים

רם גרינוולד, רכז איכות אויר מחוז צפון
לורנס עמר, אי"ע גליל מערבי



נספחים - תמונות שצולמו במהלך הסיור :

1. בריכות תשטיפים על גוף הפסולת



2. פסולת חשופה

