

תאריך: כ' תמוז תשע"ח
03/07/2018
אתר סביבתי: 182965
סימוכין סיור: 18501721

לכבוד
טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ
אופיר הראל - מנהל
טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

קלנסווה 4064000

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח בטורעאן קליטה ומיחזור בע"מ, טורעאן שנערך בתאריך 11/06/2018

בתאריך 11/06/2018 נערך סיור בטורעאן קליטה ומיחזור בע"מ, 514364165 ב 37 טורעאן להלן "העסק".

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

גולן הרוש - מפעיל כלים כבדים משתתפים נוספים:

ריקי שלוש - מרכזת פניות ציבור

אירה לויטסקי - מרכז -פסולת

נציגי המשרד:

רקע:

סיור פתע. ביום הסיור נמצא בשטח פריקת משאיות אשר מעורבת בפסולת מעורבת עם פסולת יבשה. הריח העיד על הממצע. לטענתו של בעל האתר אופיר הראל - באותו יום המשאית שפרקה הגיע והעמיסה את הפסולת.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:



אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	חסר שלט עם פרטי בעל העסק ומספרי הטלפון. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2 ברשיון העסק.	יש להוסיף שילוט המפרט את שם בעל העסק ומספרי הטלפונים וכמו כן, שעות פעילות העסק.	29/07/2018
	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא קיימת גדר היקפית לעסק. קיים מחסום בכניסה לעסק. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	אין דרישה	03/01/2019

רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיום – נספח א'.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיום:

אבקש להבהיר כי באחריות בעל האתר לוודא שתכנס פסולת המאושרת, במקרה ומתגלה פסולת אשר לא
מאושרת להטמנה יש לפנות אותה במידי מהאתר ולא יאוחר מסוף יום העבודה.

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,
אירה לויטסקי
מרכז- פסולת מחוז צפון

העתיקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים





נספח א'

איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	מבוצע	
	כללי	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	לא מבוצע	חסר שלט עם פרטי בעל העסק ומספרי הטלפון.
	כללי	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא מבוצע	לא קיימת גדר היקפית לעסק. קיים מחסום בכניסה לעסק.
	חומרים מסוכנים	לא נמצאו/ נראו בתחנת המעבר חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט פריך, פסולת רדיואקטיבית ופסולת רפואית מסוכנת.	מבוצע	
	כללי	כלי רכב היוצאים משטח העסק וממנו, נמצאו סגורים או מכוסים היטב (באופן שמונע נזילת תשטיפים, פיזור והתעופפות פסולת וגרימת מפגעים סביבתיים אחרים).	מבוצע	בעת הסיור מספר משאיות אשר הגיעו לעסק היו מכוסות
	פסולת	בעל העסק יאחסן פסולת וחומרים שונים לאחר מיון עד פינויים מהעסק, בשטחי אחסון ייעודיים ובתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל סוג פסולת וחומר ממין, באופן שלא יגרמו מטרדים לסביבה	מבוצע	
	פסולת	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	מבוצע	





ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	פסולת	
	מבוצע	מניעת שריפות בתחומי העסק	פסולת	
	מבוצע	בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת המצאות ו/או גידול בעלי חיים ומזיקים תברואתיים לרבות יתושים מכרסמים וחרקים בשטח העסק	לחימה במזיקים	
	מבוצע	פסולת מונחת רק על משטחי התפעול	פסולת	
	מבוצע	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשארי פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	פסולת	
באתר מבצעים הרטבת הכבישים, למניעת התעופפות אבק לאוויר.	מבוצע	מניעת זיהום אוויר	איכות אוויר	
	מבוצע	האם משטחי התפעול, המתקנים, הציוד ומערכות השפכים והתשטיפים בעסק נמצאו תקינים בעת הסיור?	פסולת	
	מבוצע	הימצאות מזיקים בתחומי העסק	לחימה במזיקים	



תמונות צולמו על ידי הח"מ ביום הסיור.

