

א' טבת תשע"ח
19 דצמבר 2017

לכבוד

אופיר הראל

מנהל האתר

טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

טורעאן 37

הנדון: דו"ח סיור טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

בתאריך 18/12/2017 נערך סיור באתר טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

נכחו בסיור:

מטעם האתר: גולן הרוש מתפעל כלים כבדים.

מטעם המשרד להגנ"ס: אירה לויטסקי – הח"מ.

ממצאים והנחיות:

1. יש להעביר תיק ביצוע עבודות עפ"י נוהל פיקוח ובקרה בעבודות ביצוע תשתיות באתרי פסולת. הדרישה לא בצועה, אופיר מנהל האתר הבטיח השבוע להעביר את התיק ביצוע.
2. יש להעביר מדידות גובה לתאים א' ו ב'. במדידה צריך להראות את ההשוואה בין גובה המקסימאלי המאושר להטמנה לבין גובה ההטמנה שבוצעה. יש להעביר את המדידות עד תאריך 10.12.2017. לטענתו של אופיר מנהל האתר, המדידות לא הועברו עקב מזג האוויר.
3. יש להסדיר את גובה תא הטמנה הישן לביצוע עד תאריך 31.12.2017.
4. יש להעביר לח"מ מדי חודש דו"ח המפרט על קליטת פסולת לאתר הטמנה.
5. באתר מתוכננת פעילות של מחזור, בימים הקרובים תגיע מגרסה אשר תיתן מענה לנושא.
6. מנהל התחנה מבקש לתאם פגישה עם המועצה בנושא של סגירת האתר בימים עם רוחות מזרחיות לכיוון הכפר. שאילצו את האתר להיות סגור למעלה מ 40 יום בשנה האחרונה.
7. לבקשתו של מנהל התחנה לבדוק איפה קיימים תחנות ניטור רוח: לאחר הבדיקה קיימת תחנה שיכולתה לתת לך מענה על כיוון הרוח ועוצמת הרוח במחצבה. אחמד/סיגל מכירים עוד תחנה שיכולה לתת להם מענה?



תמונה מס' 1 : תמונה המראה תא הטמנה



תמונה מס' 2 : תמונה המראה הפרדת פסולת כגון מתכות

בברכה,
אירה לויטסקי

רכזת פסולת מחוז צפון

העתק :

משתתפי הסיוע
דורית זיס, מנהלת המחוז
עודד נצר - ראש אגף פסולת, ירושלים.
ד"ר סיגל בלומנפלד, ראש תחום תשתיות מחוז צפון
אחמד איברהים, מרכז בכיר פסולת ומחזור מחוז צפון
סאמר סלאח, ראש תחום פיקוח מחוז צפון
מישל מור יוסף, מרכז משטרה ירוקה מחוז צפון