

מסמך מס' 0294 מ-ז אלון עין שמר חיפה
מכתב קודם: 0294 מ-ו מתוקן אלון עין שמר חיפה, 21/02/2021

לכבוד

חברת דור אלון

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

מספר מניפה 189726

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
294	קיבוץ עין שמר	אלון	כביש 65, צומת מנשה (כרכור)	חיפה

מספר מיכלים בתחנה

מיכלים בעלי דופן אחת: 5

מס' מיכלים לא פעילים: 2

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בי-צ'ק

בתאריך: 05.08.21

המס' המזהה של הבדיקה: MP793

סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת

נבדקו 3 מיכלים מתוך 5 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בי-צ'ק

בתאריך: 05.01.21

המס' המזהה של הבדיקה: MP574

סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת

נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

הערה לבדיקה: מילוי מיכל T1-95 מבוצע בפריקה ישירה.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת בי-צ'ק

בתאריך: 05.01.21

המס' המזהה של הבדיקה: MP575

סוג הבדיקה: ראשונית X_ חוזרת

נבדקו 3 קוים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

אישורים שהתקבלו:

- לפי האישור מ-08.07.14 של מעבדת לחמני, מיכל E נאטם עם חומר אנרטי מסוג בטון C.L.S.M.
- לפי האישור מ-28.09.16 של מעבדת לחמני, מיכל D נאטם עם חומר אנרטי מסוג בטון C.L.S.M.
- לפי מסמך מ-01.2021 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה.
- התקבל אישור מ-18.11.20 לתקינותם של גלאיי הנזילות מצנרת סניקה.

12 ספטמבר 2021

- על פי הודעת החברה מ-25.02.21, מיכלים נמצאים במאצרת בטון. פיזומטר P1 (הנמצא מחוץ למאצרת הבטון) בפיקוח. פיזומטר P2 שנמצא בתוך המאצרה נשאב במשאבה טבולה באופן קבוע אל מפריד הדלק.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 05.01.2026

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
בברכה,


ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

מחוז חיפה, 