



הנדון: אירוע סביבה במבנה משרדים ברחוב אריה שנקר 1 הרצליה
סימוכין – טופס סגירת זירה – מתאריך 14.05.2023

בתאריך 24.05.2023 בשעה 21:30 נקראתי להגיע לרחוב אריה שנקר 1 הרצליה, נפגשתי בכניסה למבנה עם עובדי כיבוי אש, ערכנו מדידות עם מכשיר מיני רי של המשרד להגנת הסביבה וציווד ניטור של כיבוי אש מקומת הקרקע ירדנו כלפי מטה עד לקומה מינוס שלוש של המבנה, נמדדו ערכי רקע של המכשיר 0-1 PPM, בפיר המעלית נמדד ערך של 60 PPM באותו הזמן המכשירים של כיבוי אש הראו ערך של 330 PPM

בפיר המעלית נראו שתי כתמים במקום בו נמדד ערך גבוה מהרקע – 60 PPM המפוחים בחניון היו פעילים, וגרמו לתנועת אויר בחניון, הערכים סביב סרט הסימון שמנע כניסה למתחם המעלית היו ברמת רקע של המכשיר.

המדידות נסתיימו ללא ממצאים שונים ממה שהיה ידוע עד הקריאה, לא יצאה הנחיה על סגירת חניון, לא היה סוגיה של העברת מקל, לאחר הבהרה שהמשרד מטפל בשוטף באתר זה בהיבט סביבתי, דיווחתי על סיום אירוע ועזבתי את המקום עזבתי את המקום בשעה 23:30.

המלצות כונן

היות ואין ממצאים חדשים אין המלצות שונות מדוח כונן [REDACTED] לאירוע מתאריך 14.05.2023

בסיום הארוע הנ"ל כבא הכריזו על סיום אירוע בטענה שרמות החומרים נמוכות מהצורך לטפל, הכרזה זו לא מבטלת את אחריות כיבוי אש לעניין נפיצות - זו אחריות בלעדית של כיבוי אש

בכבוד רב,

מרכז בכיר לבטיחות קרינה [REDACTED]

העתק

מרכזת פניות ציבור במחוז תל אביב. [REDACTED]



המשרד להגנת הסביבה
jacobbb@sviva.gov.il

דרך מנחם בגין 125 ת.ד 7175 תל אביב 67102 פקס 074-7644911


טלפון 037634450 פקס 153-50-6237641

דוח ארוע 2023 הרצליה גב ים.docx Filename:

תמונות מהאירוע

תמונה 1 מיקום האירוע

תמונה 2 מראה הפיר (נמדד ערך מירבי)



תמונה 2 מראה הפיר מקום בו נמדד ערך מירבי



דורך מנחם בגין 125 ת.ד 20110 תל אביב 67102 037634424 פקס 037634401
המשרד להגנת הסביבה
shaya@sviva.gov.il

תמונה 3 – מראה הכניסה לאזור תחום צד המעלית



תמונה 4 – מראה הכניסה לאזור תחום – צד חניון

