



07 מאי 2018
כ"ב אייר תשע"ח

דואר רשום

לכבוד:

1. עיריית יהוד
2. עו"ד יעלה מקליס- ראשת עיריית יהוד
3. שירה דקל כץ- מנכ"לית העירייה

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור 01.05.18 ביהוד

בתאריך 01.05.18 נערך סיור ביהוד בעקבות פניית ציבור על מפגעי פסולת וחסומות תעלת מים בפסולת. בסיור השתתפו מרים מונדרי- מרכזת פניות ציבור במחוז המרכז, דניאלה אזולאיס- מ"מ נציבת פניות הציבור בעירייה, אורדן סוחמי- דובר העירייה, אודליה פיינשטיין- עוזרת מנכ"לית העירייה, דוד יצחקי- מפקח על הבנייה בעירייה והח"מ.

ההגעה למקום התבצעה בהליכה על גבי סוללת אדמה, לדברי נציגי העירייה מדובר בסוללה שהוקמה בעבר ולצידה עוברת תעלה שבה עוברים מים אל נחל יהוד.

במקום נראה אתר בנייה בו מתבצעות עבודות. בתחומי אתר הבנייה נראתה פסולת בניין. לדברי המפקח על הבנייה, מאתר הבנייה הייתה זליגה של חומר אל התעלה הסמוכה בעת יצירת קיר דיפון. בעקבות כך יצאה דרישה מהרשות המקומית לפנות את הפסולת ולהחזיר את המצב לקדמותו.

במקום נראתה תעלה שאינה חסומה ובתוך התעלה מעט שאריות פסולת בנייה. נציגי העירייה נדרשו לדאוג לפינוי שאריות פסולת זו.



01.05.18- תמונה 1- " במקום נראתה תעלה פתוחה ובתוך התעלה מעט שאריות פסולת בנייה" יהוד, צולם על ידי נטע הניק שילה.



להלן עיקרי הדרישות:

1. בתאריך 02.05.18 הועבר למשרדנו דוא"ל מדובר העירייה בו דווח כי העירייה דואגת לפינוי מעט הפסולת שנראתה התעלה וצורפו תמונות.
2. יש להמשיך ולוודא כי אתר הבנייה פועל בתחומו וכי הפסולת מהאתר מפונה לאתרים מורשים ולא אל השטחים הפתוחים.

בברכה,

נטע הניק שילה



מרכזת בכירה פסולת יבשה
מחוז מרכז

העתיקים:

גדעון מזור- מנהל המחוז@
יוסי בר- מנהל המשטרה הירוקה@

נטע עשהאל- מנהלת תחום תשתיות@
בוקי ליכטמן – מנהלת תחום פיקוח ואכיפה@
עו"ד רחל מקונן- מרכזת אכיפה@
משתתפים@