



כ"ה ניסן תשפ"ג  
16 אפריל 2023

לכבוד - אמיר זלצברג - מנהל המחוז

#### **הנדון: דו"ח סיור במתקן התפיסה וההטיה של שפכי נחל חברון – 5.4.23**

בתאריך שבנדון, בשעות הבוקר, ערכתי סיור ברחוב שדרות הזמיר במיתר, בטיילת המקבילה לנחל חברון בסמוך לשדרות הזמיר ובמתקן התפיסה וההטיה של שפכי חברון (להלן: "מתקן התפיסה").  
הסיור התקיים בעקבות תלונות ציבור שהתקבלו במוקד המידע והמבצעים של המשרד להגנת הסביבה (להלן: "המוקד") מתושבי מיתר (ובמיוחד השכונות הצפון-מערביות בישוב) המלינים על מפגעי ריח שפכים/צואה שמקורם, לכאורה, במתקן התפיסה.

#### **בסיור במתקן התפיסה השתתפו:**

מטעם המשרד להגנת הסביבה - שלומית כורס - מנהלת תחום פיקוח ואכיפה-הח"מ.  
מטעם מתקן התפיסה - חוסאם - נציג מתקן התפיסה מטעם החברה המפעילה, אלקטרה גרינטק.

#### **עקרי הדברים:**

- בעת הסיור ברחוב שדרות הזמיר לא הורגש ריח שפכים. בשיחה עם כמה מדיירי הרחוב שהתלוננו למוקד באותו הבוקר נמסר לי שבמהלך הימים האחרונים, בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, הם סובלים מריח חזק מאוד של שפכים ו/או צואה שמקורו, לדעתם, במתקן התפיסה הנמצא במרחק של כ-600 מטרים מבתי הרחוב.
- בסיור שערכתי בסמוך לתוואי נחל חברון (במקביל לשדרות הזמיר) לאורך של כ-750 מטרים נמצא כי הנחל ברובו יבש מלבד מספר שלוליות שנוצרו בגשמים שירדו כמה ימים קודם לכן בגינים גם הופסקה תפיסת השפכים במתקן. לא הורגש ריח בשום מקום בסמוך לתוואי הנחל וגלישת ביוב שתועדה יום קודם לכן על ידי מר אמנון גורדנצ'יק - פקח ניטור נחלים של רשות הטבע והגנים - סודרה.
- בשער הכניסה, מחוץ לשטח המתקן לא הורגש ריח חריג בעת הסיור במקום.
- במתקן הצטרף אליי חוסאם ולאחר שעדכנתי אותו על תלונות הריח שמתקבלות במשרדנו בתקופה האחרונה הסביר כי מבחינתם אין תקלה או כשל בפעילות המתקן מלבד שינוי משטר ההזרמה ממעלה הנחל לאור הרמאדן ועליה בריכוזי ה-TSS המתקבלים בשפכים.
- מאגר הויסות המזרחי נראה מלא עד סופו בבוצה ולשאלתי לגבי תוכניות הפינוי של הבוצה השיב חוסאם כי להערכתם מדובר בכ-20 ימי עבודה וכי קיים קושי לזרז את העבודה בגלל שעות העבודה המקוצרות בגלל צום הרמאדן ובגלל מגבלות שמטיל עליהם אתר ההטמנה דודאים בעניין כמויות הבוצה הנקלטות ליום.

#### **סיכום:**

- על בעלי המתקן ומפעיליו להפסיק לאלתר את מפגעי הריח הנגרמים לתושבי הסביבה.
- יש להגביר משמעותית את קצב העבודה במתקן הן בעבודות ריקון הבריכה המזרחית והן בעבודות פינוי החומר המינרלי/בוצה לאתרי הטמנה מורשים (דודאים ו/או אתרים נוספים).





**בברכה,**  
שלומית כורם,  
שאליו כורם  
מנהלת תחום פיקוח ואכיפה

העתקים:  
ד"ר רננה אילן- ראש תחום תשתיות, כאן.  
גב' צפי בן שאול- סגנית מנהל וראש תחום תעשיות, כאן.  
עו"ד רוזי אטיס- יועמ"ש למחוז דרום, כאן.  
גב' אסנת מלכה- מרכזת בכירה מים ושפכים, כאן.

