



תאריך: כ"ג סיוון, תש"פ
15 ביוני, 2020
סימוכין: 103/099/20

לכבוד

מר מרואן קלדי

מנהל מתקן תפיסת שפכי חברון

מטכ"ל חורה

הנדון: ד"ח סיור במתקן תפיסת שפכי חברון מתאריך 08.06.20

1. סימוכין: 1. צו לסילוק מפגע לפי סעיף 111 למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961
2. סיכום סיור במתקן התפיסה מיום 20.05.20
3. סיכום שימוע למועצה מקומית חורה וחכ"ל חורה מתאריך 17.07.2019.
4. סיכום ישיבה מיום 05.02.2020 בנושא: קידום תכנית סטטוטורית מתקן תפיסה שפכי חברון

בתאריך שבנדון נערך סיור פיקוח במתקן התפיסה וההטייה של שפכי נחל חברון, הממוקם בסמוך למעבר מיתר (להלן: "המתקן").

הסיור התקיים לבדיקת עמידת המתקן בתנאי צו סילוק המפגע (להלן: "הצו") שנמסר למועצה אזורית חורה ולחכ"ל חורה בתאריך 27.05.2020 (סימוכין 1).

בסיור השתתפו:

מטעם המשרד להגנת הסביבה: אסנת מלכה- מרכזת מים ושפכים- הח"מ.
מטעם מתקן התפיסה וההטייה: מרואן קלדי, מנהל מתקן תפיסת שפכי חברון, מטעם חכ"ל חורה.

עקרי הדברים:

- המשקע המלבני הצפוני – נראה כי מבוצעות עבודות פינוי בוצה לאחר ערבוב עם עפר. לדברי מרואן, מידי יום מפונות מהמתקן 8-9 משאיות עם בוצה ליעד סילוק מאושר (ראה תמונה מס' 1).
- המשקע המלבני הדרומי- במהלך הסיור נראה המשקע מלא בנוזלים מבעבעים בעלי גוון אדמדם (ראה תמונה מס' 2). מרואן אמר כי יכניס למשקע זה עוד באותו היום משאבה על מנת לזרז את ייבוש הבוצה ופינויה מהבריכה.
- בריכות אגירה – הבריכה המזרחית היתה מלאה בנוזלים (לאחר שפונתה מכל הבוצה כפי שנראה במהלך הסיור מיום 20.05.2020). לדברי מרואן, כל השפכים מופנים כעת לבריכה זו, לאחר מעבר בדקנטר. בוצעה סגירה של המגוף לעבר הבריכה המערבית כך שאין מעבר של שפכים לבריכה זו, כך שיתאפשר ייבוש הבוצה ופינויה.
- לדברי מרואן, לאחר סיום פינוי הבוצה מהמשקע המלבני הצפוני, ימשיכו לפנות את הבוצה מהמשקע הדרומי או מבריכת האגירה המערבית (מי מבניהן שתהיה יבשה יותר).
- בשטח המתקן ובייחוד בסמוך למשקעים המלבניים- עדיין היה ריח אופייני לרפתות. עם זאת, עוצמת הריח הכללית במתקן פחתה בהשוואה לריח שהורגש בסיום מיום 20.05.2020 (סימוכין 2).





- במהלך הסיור נראה כי הדקנטר אינו פעיל. לדברי מרואן, הדקנטר נכנס לפעולה אוטומטית רק כשאחוזי המוצקים עולים על 22% ובגלל שינוי באופי השפכים וכניסת שפכי רפתות בנחל חברון אחוז המוצקים בתקופה האחרונה נמוך מכך.

סיכום ודרישות:

במהלך הסיור ניתן היה לראות כי מקודמות עבודות לפינוי הבוצה בהתאם לנדרש בצו וכי יש הקלה בעוצמת הריח שהורגשה בשטח המתקן. עם זאת, טרם הסתיימו עבודות הפינוי, באופן המאפשר פעילות סדירה של המתקן ושיקוע מוצקים יעיל.

על כן, עליכם למלא אחר הדרישות הבאות בהקדם ולא יאוחר מתאריך 25.6.20:

1. הצגת רישום מפורט של כמויות הבוצה שסולקו מיום מתן הצו ועד ליום קבלת מכתבי זה כנדרש בסעיף ב לדרישות הצו, לרבות הצגת קבלות על פינוי הבוצה מברירות האגירה והשיקוע ליעד סילוק מאושר.
2. הגשת דו"ח לגבי המשך פעולות פינוי הבוצה מברירות השיקוע והאגירה.
3. השבת הדקנטר לפעילות רציפה באופן מיידי והצגת אסמכתאות על כך. יובהר, כי עליכם לדאוג להפעלה רציפה של הדקנטר בכל עת.
4. בהמשך לטענות שהועלו על ידכם במהלך השימוע בתאריך 17.07.2019 (סימוכין 3) בנושא רישיון העסק והקושי לקדמו בשל נושאים סטטוטוריים ובהתאם לנאמר בישיבה שהתקיימה בתאריך 05.02.2020 (סימוכין 4), "קו תחום איר"ש" הוסט, כך שכל שטח מתקן התפיסה מצוי כעת בשטח השיפוט של מועצה אזורית בני שמעון. אשר על כן, הנכם נדרשים להגיש מידית בקשה לרישיון עסק להפעלת המתקן למחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית בני שמעון ולהציג למשרדינו אסמכתא מתאימה.

בברכה,

אסנת מלכה

מרכזת מים ושפכים במחוז דרום

העתקים:

פנימי-

מר ברוך ובר-מנהל המחוז, כאן

ד"ר אמיר ארז- מנהל אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה

ד"ר רננה אילן- מנהלת תחום תשתיות, מחוז דרום

ד"ר פניאלה דותן- ראש תחום טכנולוגיות טיפול בשפכים, אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה.

עו"ד אור אללו- פוקס- יועמ"ש למחוז דרום- המשרד להגנת הסביבה

גב' שלומית כורם- מרכזת בכירה שפכי תעשייה, כאן

חיצוני-

מר חאבס אלעטאונה- ראש מועצה מקומית חורה

עו"ד פריד אלעטאונה- מנכ"ל החברה הכלכלית חורה

מר עידן בר לב- פקח ניטור נחלים, רט"ג

מר דני גרינוולד, סמנכ"ל אסדרה, רשות המים

מר אולג חנקין- מנהל תחום בקרה הנדסית ברשות המים





תמונה מספר 1- עבודות פינוי בוצה במשקע המלבני הצפוני
(צולם ע"י אסנת מלכה)



תמונה מספר 2- נוזלים אדומים ומבעבעים במשקע המלבני הדרומי
(צולם ע"י אסנת מלכה)

