



ח' טבת, תשפ"א
23 בדצמבר, 2020
סימוכין: 103/141/20

לכבוד

מר חאלד אבו גנים

מהנדס תאגיד מים וביוב נווה מדבר

הנדון: ד"ח סיור במתקן תפיסת שפכי חברון מתאריך 09.12.20

בתאריך שבנדון נערך סיור פיקוח במתקן התפיסה וההטייה של שפכי נחל חברון, הממוקם בסמוך למעבר מיתר (להלן: "המתקן").

הסיור התקיים כסיור פיקוח שוטף ובכדי לבחון את פינוי הבוצה בעקבות השבתת פעילות המתקן מיום 06.11.20 ועד ליום 14.11.20, כתוצאה מפתיחת השבכות שעל גדר ההפרדה באזור שחוצה את נחל חברון ע"י מנהלת קו התפר ביום 04.11.20.

בסיור השתתפו:

מטעם מתקן התפיסה וההטייה: ראטב מסעאד- מנכ"ל חברת מסעאד (החברה המפעילה).

מטעם רשות הטבע והגנים: אמנון גורדנצ'ק- פקח ניטור נחלים, מחוז דרום

מטעם המשרד להגנת הסביבה: ד"ר פניאלה דותן- ראש תחום טכנולוגיות טיפול בשפכים, אגף מים ונחלים

ניצן עזרה- ראש תחום שפכים עירוניים, אגף מים ונחלים

אסנת מלכה- מרכזת בכירה מים ושפכים- הח"מ.

להלן ממצאי הסיור:

1. על גדת נחל חברון בסמוך לנקודת תפיסת השפכים עומדות ערימות פסולת ובוצה שהוצאו מהנחל בעקבות אירוע "הרמת השבכות" (ראה תמונה מס' 1). יש לפנות את הערימות הנ"ל לאלתר ליעד סילוק מורשה.
2. לדברי ראטב, אחרי שוחת הכניסה, רק באחד מן הקווים המוליכים שפכים ישנו מגוב. בעקבות כך נכנסת פסולת גסה למתקן ומפריעה לפעילותו. יש לעדכן בדבר שיקום או שדרוג המתקן- האם מתוכננת הוספת מגוב.
3. 2 בריכות האגירה (סללומים) מלאות עד גדותיהם בבוצה נוזלית (ראה תמונה מספר 2). בסיור שהתקיים ביום 18.11.20, נאמר ע"י מהנדס התאגיד כי פינוי הבוצה יבוצע תוך מספר ימים. עד למועד כתיבת ד"ח זה טרם התקבל עדכון על פינוי הבוצה.
4. פינוי המשקע המזרחי בוצע בתחילת נובמבר (לפני האירוע) וכעת שפכים נכנסים אליו בלבד. בעת הסיור ניתן היה לראות כי מפלס הבוצה בתוך הבריכה מתחיל לעלות וככל הנראה יידרש פינוי בזמן הקרוב.
5. המשקע המערבי מלא בבוצה ונדרש לפנותו בהקדם.
6. ערימות בוצה פזורות נראו גם בשטח המתקן, יש אזורים שבהם לא ניתן לעבור רגלית בגלל שלוליות ובוצה רטובה (ראה תמונה מס' 3). יש לנקות את השטח התפעולי של המתקן.





סיכום ודרישות:

- על בעלי המתקן ומפעיליו לעדכן בדבר פינוי הבוצה מבריכות האגירה ומן המשקע המערבי לאלתר וזאת מבלי לגרום למפגעי ריח לתושבי הסביבה ועובדי המחסום. הדרישה לפינוי הבוצה עומדת בעינה החל מ-10.11.2020.
- מנהלי המתקן יעבירו עדכונים שוטפים לגבי מצב המתקן והתקדמות התכניות לשיקומו והרחבתו אל מול הביצוע.

בברכה,

אסנת מלכה

מרכזת בכירה מים ושפכים במחוז דרום

העתקים:
משתתפים

פנימי-

מר ברוך ובר-מנהל המחוז, כאן
ד"ר אמיר ארז- מנהל אגף מים, נחלים ושפכים- המשרד להגנת הסביבה
ד"ר רננה אילן- מנהלת תחום תשתיות, מחוז דרום
עו"ד אור אללו- פוקס- יועמ"ש למחוז דרום- המשרד להגנת הסביבה
גב' שלומית כורם- מרכזת בכירה שפכי תעשייה, כאן

חיצוני-

מר רביע אגבריה- מנהל אגף ביוב והשבה, רשות המים
מר אולג חנקין- מנהל תחום בקרה הנדסית, רשות המים
מר עטאף אבו עג'ל- מנכ"ל תאגיד המים והביוב נווה מדבר
מר בני אלבז- קמ"ט איכות הסביבה איר"ש
גב' לילך לוי- בריאות הסביבה, לשכת הבריאות באר שבע



תמונה מספר 1- ערימות פסולת ובוצה על גדת הנחל, בסמוך לנקודת תפיסת השפכים.
(צולם ע"י אסנת מלכה)



תמונה מספר 2- בריכות האגירה (סללומים) מלאים עד אפס מקום בבוצה.
(צולם ע"י אסנת מלכה)





תמונה מספר 3- ערימות בוצה ושלוליות ברחבי המתקן, מקשות על העבירות.
(צולם ע"י אסנת מלכה)

