

10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

הנדון: זיהום הים בחומר החשוד ככימיקלים מהרציף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה

1. בתאריך 9-1-2019 בסיבות השעה 08:00 לערך קיבל הח"מ דיווח מסגן מנהל מסוף הכימיקלים הצפוני כי נראה חומר שחור בפינת הרציף של מסוף הכימיקלים הצפוני מתחת לחדר המשאבות מי הים.
2. בשעה 14:08 לערך הגיע הח"מ למקום אכן נראה כתם שחור חום על פני הים מלווים עם ריח חריף מאוד המאפיין כימיקלים.
3. מייד לאחר זיהוי הכתם התקשר הח"מ לרמי קלינגר מחברת נמלי ישראל והני"ל שלח מידית צוות של חברת מעגן לטפל באירוע. במקביל התקשר הח"מ לשוטר המדור מאיר לוי ומפקחת של היחידה יעל שי שיעזרו באירוע.
4. כמו כן הח"מ דיווח על האירוע למנהל מחוז חיפה מר רני עמיר והוא שלח למקום את דנית לוי ויולה גינזברג.
5. לאור הריח החריף התבקשו להגיע למקום נציגים מחיפה כימיקלים, דור כימיקלים, גדיב, וגדות. מכיוון שהצנרות היחידות שנמצאות בתת הקרקע הם של חברת דור כימיקלים וגדיב (דור כימיקלים ישנם קו בודד המעביר חומר מסוג MTBE) הריח שהיה באזור לא הזכיר MTBE לכן חברת גדיב (מנכ"ל גדיב צחי בן משה) התבקשו לבדוק שאין דליפה מהצנרות שלה.
6. בבחינת מקור הדליפה מתחת לחדר המשאבות הישן של מי הים נראה בין קו הים נראה חומר דולף מתוך הפיגומים של המזח החוצא לים, בהמשך לשיחה עם רמי קלינגר התבקש לסגור את החור בפיגום על מנת לצמצם את הזיהום אשר מגיע לים, לאחר הסיגרה של החור בפיגום נראה כי החור שמעליו מעל קו המים גם הוא מתחיל לדלוף לים חומר מאותו סוג לאחר סגירת החור השני נראה כי הדליפה הופסקה. חשוב לציין שסגירת החור השני בוצעה כבר בשעות הערב.
7. בתאריך 10-1-2018 התבקש מפקח היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית מהח"מ להגיע למסוף הכימיקלים הצפוני ולראות האם הזיהום הפסיק, לאחר ששרון עדי הגיע למקום התקשר לח"מ ודיווח שעדיין יוצא חומר לים מחור אחר בפיגומים הח"מ אמר לשרון עדי להתקשר למפקחת יעל שי שתדגום את החומר שיוצא ישירות מהפיגומים לפני שהחומר מגיע לים.
8. חברת מעגן התבקשה לחזור לטפל באירוע ולסגור את החור השלישי זאת לאחר שיעל שי הספיקה לדגום.
9. תמונות מצורפות



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

בברכה,

ניר לוינסקי

מנהל התחנה הצפונית- ים תיכון

ביחידה הארצית להגנת הסביבה הימית


במשרד להגנת הסביבה



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

תמונה מס' 1 צולמה ע"י ניר לוינסקי בתאריך 9-1-2019 בשעה: 08:14 מיקום מסוף הכימיקלים הצפוני ליד חדר המשאבות
אפשר לראות את החומר החשוד כימיקלים בים



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

תמונה מס' 2 צולמה ע"י ניר לוינסקי בתאריך 2019-1-9 בשעה: 08:38 מיקום מסוף הכימיקלים הצפוני מתחת חדר המשאבות

אפשר לראות את החומר החשוד כימיקלים בים



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

תמונה מס' 3 א צולמה ע"י ניר לוינסקי בתאריך 2019-1-9 בשעה: 09:21 מיקום מסוף הכימיקלים הצפוני חדר המשאבות

אפשר לראות את יעל שי לוקחת דגימה



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

תמונה מס' 3 ב צולמה ע"י ניר לוינסקי בתאריך 2019-1-9 בשעה: 09:21 מיקום מסוף הכימיקלים הצפוני חדר המשאבות

אפשר לראות את יעל שי לוקחת דגימה



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

תמונה מס' 4 צולמה ע"י ניר לוינסקי בתאריך 9-1-2019 בשעה: 14:07 מיקום מסוף הכימיקלים הצפוני חדר המשאבות
 אפשר את החור השלישי שממנו יצא חומר ב-10-1-2019



10/01/2019

ד' שבט, תשע"ט

תמונה מס' 5 צולמה ע"י ניר לוינסקי בתאריך 2019-1-9 בשעה: 09:05 מיקום מסוף הכימיקלים הצפוני ליד חדר המשאבות

אפשר לראות את חברת מעגן מתחיל לטפל בזיהום הים.

