



תאריך: ח' שבט התשפ"ג
30/01/2023
אתר סביבתי: 184656
סימוכין סיור: 100002479

לכבוד

יוסי לוי
מנכ"ל אקו-אנרגיה גולן
אקו אנרגיה גולן בע"מ

מיצר 1293600

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר שנערך בתאריך 08/09/2022.

בתאריך 08/09/2022 נערך סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ ת.ז. / פ.ח. 513743765, ב מיצר להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על רישיונות/היתרים/צווים/חוקים ותקנות

בסיור השתתפו:

נציגי המשרד: עידו סמילנסקי - מרכז בכיר סביבה חקלאית

רקע ותיאור כללי

סיור פתע במפעל הביוגז אקו אנרגיה גולן.
בדיקת תפעול המתקן.



המשרד להגנת הסביבה

1776602 נוף הגליל
www.sviva.gov.il

דרך קריית הממשלה 2
ido@sviva.gov.il



להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק		
אין נגירת תשטיפים אל מחוץ למשטחים התפעוליים האטומים		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
נצפתה גלישה של דיג'סטט מ2 מעכלים למשטחים התפעוליים. בנוסף יש גלישה מאולם הטיפול בפסולת מעורבת לשטח התפעולי.	ניקוי התשטיפים שגלשו להמעכלים. סגירה של דלת הכניסה לאולם הטיפול בפסולת.	30/01/2023

התנאי הנבדק		
ריח הזבל בתוך האתר תקין ולא חריף		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
באזור בור בור ערבול לפסולת גולמי, הורגש בריח חזק.	מניעת מפגע ריח באזור אגירת הפסולת הגולמית	08/03/2023

התנאי הנבדק		
לא מורגש ריח זבל חריף במיוחד בתחום האתר		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
מורגש בריח באזור בור הקליטה לפסולת חקלאית, וליד אולם טיפול בפסולת מעורבת. מערכת טיפול בריח ביופילטר מאולם טיפול בפסולת מעורבת, לא פעלה.	מניעת מפגע ריח. סגירת פתחים מהם נוסף ריח.	08/03/2023
	הפעלת מערכת ביופילטר לאולם קליטת פסולת מעורבת	30/01/2023
	סגירת דלת באולם קליטת פסולת מעורבת	30/01/2023

התנאי הנבדק		
האם קיים תשתית למניעת מפגע ריח		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
אולם טיפול בפסולת מעורבת פתוח. דלק הכניסה הייתה פתוחה	תיקון הדלת כך שהסגירה תהיה אוטומטית	30/01/2023






בעל העסק -

1. ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il> ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיוורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
 2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.
- ¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 2א14 לחוק האמור)

להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:

1. דלת אולם טיפול בפסולת מעורבת פתוחה



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

2. זרימת תשטיפים מאולם טיפול בפסולת



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

3. ביופילטר לאולם הייצור אינו פועל



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

4. חביות שמן מאוחסנות בשמש, מחוץ למאצרה



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

5. גלישת דיג'יסטט מהבור הדרומי והצפוני



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

6. גלישת תשטיפים מהבור הדרומי



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

7. גלישת תשטיפים ודיגסטט מבורות קליטת הפסולת



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

8. גלישת דיגסטט מהמעכלים



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

9. WhatsApp Image 2022-09-11 at 18.16.00.jpeg



צולמה על ידי עידו סמילנסקי Ido Smilansky בתאריך 08/09/2022

סיכום

התפעול באתר לקוי :

1. אזור אולם טיפול בפסולת ביתית מזוהם מפסולת שגלשה מתוך אולם הטיפול. דלת הכניסה של אולם הטיפול פתוחה.
2. נצפו גלישות של דיג'יסטט ממעכלים לשטח התפעולי.
3. במאגר לדיג'יסטט נצפו שוב בועות (לוויתנים) כפי שנצפו בשנה שעברה. תופעה זו מעידה על כך שהמאגר אינו אטום בפני חלחול.
4. נצפתה גלישה של דיג'יסטט מבור ההקליטה הצפוני ותשטיפים מבור הקליטה הדרומי.
5. בשולי מאגר הדיג'יסטט יש עשב יבש שעלול לעת שריפה לאיים על שלמות המאגר ומט"ש מיצר. נדרש לכסח את כל העשב.
6. חביות שמן נערמו בשמש לא בתוך מאצרה. שמן נזל למשטח התפעולי.
7. לא הוגשו נתונים של GPS לפיזור דיגסטט בשטחים חקלאים.

נדרש לטפל בכל הליקויים הנ"ל.

נדרש לדווח לח"מ על הפעולות בהם נקטתם לטיפול בליקויים הנ"ל.



1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

עידו סמילנסקי
מרכז בכיר סביבה
חקלאית

העתקים:

ד"ר סיגל בלומנפלד - מנהלת מחוז צפון, כאן.
סאמר סלאח - סגן מנהלת מחוז וראש תחום פיקוח, כאן.
צחי סיטבון - ראש תחום תשתיות, כאן. (ג)
יעל אורן - רא"ג סביבה חקלאית, י"ם.
רועי ארד - פקח יח"ס רט"ג בצוות ניטור סביבה חקלאית.
[redacted] - יועץ לאקו אנרגיה גולן.





מנהל תפעול, ביוגז מיצר.
דדי גופר - מנהל יח"ס גולן.





נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
אין ערימות זבל לא מטופל בתחומי האתר	
לא מורגש ריח זבל חריף מחוץ לתחום האתר	
ריח הזבל מחוץ לאתר תקין ולא חריף	

כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
אין דגירה של זבובים בערימות הזבל/קומפוסט	

מזיקים והדברה	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
אין דגירה של זבובים בערימות הזבל/קומפוסט	