

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עילית 17105

תאריך: ט"ו סיון, תשע"ח
29 מאי, 2018
אתר סביבתי מספר 184656

לכבוד

יוסי לוי

מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ

א.ת. לב השרון (תנובות) ת.ד. 68 כפר יונה, 40350

ת.ד. 68 כפר יונה, 40350

הנדון: דו"ח סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ, ביוגז מיצר, בתאריך 17 למאי 2018.

בתאריך 17/05/2018 נערך סיור פתע במפעל אקו אנרגיה גולן בע"מ, אשר נמצא ברמת הגולן. מטרת הסיור היתה לוודא שמי התסנין (דיגיסטט נוזלי) מפוזרים בהתאם לתנאי רשיון העסק וכן להציג לרם גרינוולד ממחלקת איכות אוויר במחוז, את המתקן.

בסיור השתתפו:

- עדו סמילנסקי – מרכז בכיר סביבה חקלאית
- רם גרינוולד – מרכז בכיר איכות אוויר
- [REDACTED] – מפעיל באתר אקו אנרגיה גולן
- אסרף דן – מפקח מהיחידה הסביבתית

להלן ממצאי הסיור:

מס"ד	נושא הבדיקה	לא תקין	ממצאים	דרישות
1	תפעול משטח תפעולי בין המעכלים	X	תפעול לקוי של המשטח התפעולי. תועדו פסולת נוזלית ופסולת מוצקה שגלשו לשטח התפעולי, ולא נאספו לבור הקליטה. באחד הבורות נראו רימות ענקיות של זבובים או מזיקים תברואיים אחרים. תמונות 1, 2, 3.	לנקות את המשטח התפעולי מפסולת. להדביר את הבורות המכילים רימות של מזיקים.
2	פסולת גולמית ללא טיפול נמצאת במאצרות התפעוליות.	X	פסולת בייתי במקור ללא טיפול גורמת לריח חזק ובלתי סביר. תמונה 4. בוצה ממט"ש נערמת במאצרה ללא טיפול וקליטה בבור הערבול. תמונה 5. פרש רפת גולמי נערם במאצרה ולא נקלט בבור הערבול. תמונה 6.	לפנות את הפסולת מהמאצרות לבור הערבול או לאתר פסולת. אסור לאגור פסולת רטובה במאצרות. לבצע הדברה לרימות זבובים בערמות הפסולת.
3	גלישות זבל מחוץ למאצרות התפעוליות	X	פסולת גלשה מחוץ למאצרות. הפסולת לא נוקתה. תמונות 7, 8, 9, 10.	לנקות את הפסולת ולפנות לבור הקליטה או לאתר פסולת.
4	פסולת ברזל וחביות שמן משומש מאוחסנת בחצר המפעל, מחוץ למאצרה.	X	פסולת ברזל וחביות שמן משומש זרוקות בערמה בחצר המפעל, לא בתוך מאצרה. תמונה מס' 11.	לפנות לאתר פסולת מאושר או לאתר מיועד לטיפול בפסולת זו.
5	טיפול בשמן	X	תועדה גלישה של שמן משומש	פינוי השמן שגלש לאתר מאושר.

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105

מס"ד	נושא הבדיקה	לא תקין	ממצאים	דרישות
	משומש		מחדר הגנרטור. בנוסף תועדו חביות שמן משומש רבות ללא	פינוי חביות השמן המשומש הריק לאתר מאושר. נדרש להגיש למחוז דו"ח בדיקה האם הקרקע זוהמה בשמן. ניקוי הקרקע שזוהמה.
6	רעש	X	דלת חדר הגנרטור פתוחה. כתוצאה מכך בוקע רעש מהגנרטור.	סגירת דלתות חדר הגנרטור ומניעת רעש.
7		X	האתר, מאצרות ללא טיפול בפסולת, רעש, הצטברות שמנים, הצטברות פסולת בשטח תפעולי, פיזור דיגיסטט ללא תוכנית פיזור מאושרת	

יש לתקן את כל הליקויים המפורטים לעיל עד תאריך 3/6/2018, מו ולדווח על כך בכתב למחוז צפון - המשרד להגנת הסביבה.

להלן מקצת מהתמונות שתיעדתי בסיום :

תמונות מס' 1, 2 :

דיג'סטט שזרם משטח התפעולי ולא נוקה.



תמונה מס' 2 :

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון: 04-6059100 פקס: 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



תמונה מס' 3 :
בור אגירה במשטח התפעולי, מכיל רימות של מזיקים תברואיים.



שפכים בתוך בור אגירה, ובתוכו רימות של מזיקים תברואיים.

תמונה 4 :
פסולת אשפה עירונית ללא טיפול.

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון: 04-6059100 פקס: 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עילית 17105



תמונה 5 :
בוצה ממט"ש ללא טיפול



תמונה 6 :
זבל רפת ללא טיפול וכולל רימות מזיקים וגלמים שבקעו

מדינת ישראל


המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



תמונות 7, 8, 9, 10 :
גלישה של פסולת מהמאצרה התפעולית.
תמונה 7 :



תמונה 8 :

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון: 04-6059100 פקס: 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



תמונה 9 :



תמונה 10 :

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



תמונה 11 :
פסולת ברזל וחביות משומשות, זרוקות בערמה בחצר המפעל.



תמונה 12, 13, 14 :
הזנחה בטיפול שמן משומש

תמונה 12 :

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



תמונה 13 :




תמונה 14 :
חדר הגנרטור מוצף בשמן מכונות.

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105



תמונה 15 :

דלת חדר הגנרטור פתוחה. כתוצאה מכך בוקע רעש חזק.



בברכה,
עדו סמילנסקי
מרכז/ת אגרואקולוגיה

העתק :

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - צפון

טלפון : 04-6059100 פקס : 04-6020590

המלאכה 3, ת.ד 575, נצרת עילית 17105

דורית זיס, מנהל המחוז
יח' סביבתית
משתתפים