



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מנהל מחוז הדרום

ג' כסלו תשפ"ב
7 נובמבר 2021
מספר מפעל: 170136
מספר מפגע: 20871843
מספר התראה: 20871857
סימוכין: 107/6033/21

- בדואר רשום ובדואר אלקטרוני -

מ"מ מנכ"ל	מר - מנהל ייצור	פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
פז בית זיקוק אשדוד בע"מ	פז בית זיקוק אשדוד בע"מ	ח.פ. 513775163
רח' הנפט ת.ד. 15289 אשדוד	רח' הנפט ת.ד. 15289 אשדוד	רח' הנפט ת.ד. 15289 אשדוד

שלום רב,

הנדון: פז בית זיקוק אשדוד בע"מ – הפרת הוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

זימון לשימוע

1. היתר הפליטה 11231 מ-1/12/14 סימוכין:
2. עדכון מס' 1 להיתר הפליטה מ-17/4/19
3. דוח דיגום S-154 מ-26/8/20
4. דוח דיגום B2-111 מ-15/12/20
5. דוח בחינת עמידת גבהי ארובות המפעל התקבל במייל ב-29.12.20
6. דוח דיגום S-154 מ-23/02/2021
7. מכתב תשובה לב"כ פז"א מ-19/10/21 107/6083/21

א. הפרת תנאים בהיתר הפליטה והפרת תנאים בעדכון היתר הפליטה:

חברת "פז בית זיקוק אשדוד בע"מ", ח.פ. 513775163 (להלן: "החברה" או "פז"א"), מפעילה ומנהלת בית זיקוק באשדוד, הנדרש בהיתר פליטה עפ"י סעיפים 1.1 ו-1.2 בתוספת השלישית לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"), שמהותם - זיקוק גז ודלק וכן מתקן שריפה עם הספק תרמי העולה על 50 מגה-וואט. ניהולו של בית הזיקוק תוך הפרה של תנאי היתר הפליטה מהווה עבירה על החוק.

ביום 1/12/2014 הנפיק המשרד להגנת הסביבה (להלן: "המשרד") לחברה היתר פליטה - מספר היתר: 11231 (להלן: "היתר הפליטה"). ביום 17/04/2019 עדכן המשרד את היתר הפליטה (להלן: "עדכון היתר הפליטה").

ממידע המצוי ברשות המשרד, עולה כי החברה מפרה את תנאי היתר הפליטה ואת תנאי עדכון היתר הפליטה, דבר המהווה עבירה על הוראות סעיף 17(א) ו-3 לחוק.

להלן פירוט ההפרות של תנאי היתר הפליטה ותנאי עדכון היתר הפליטה:

1. **סעיף 3(א) להיתר הפליטה קובע:** "לא יפלטו גזי פליטה מתהליכי הייצור ותהליכי שרפת דלקים ממקורות פליטה מוקדדיים, אלא דרך הארובות המצוינות בטבלה א' ובהתאם למגבלות וערכי הפליטה המצוינים לצידן".

סעיף 20(ב) להיתר הפליטה קובע: "על אף האמור בסעיף 3(א), תוצאות הניטור הרציף שנעשו בשעות העבודה של מתקן המנוטר בניטור רציף, לא יראו כחריגה מערכי הפליטה בתנאים אלה:

- (1) ממוצע תקף של מדידות הניטור שנעשו במשך יממה אינו עולה על ערכי הפליטה.
- (2) ממוצע תקף מדידות הניטור שנעשו במשך חצי שעה, אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה".



BaruchW@sviva.gov.il



08-6264000



רחוב התקווה 4
באר שבע 8410102

2. חריגות בדיגומים:

על פי תוצאות דיגומים תקופתיים ודיגום פתע שנערכו במועדים שונים שיפורטו להלן, החברה אינה עומדת בריכוזי הסף שנקבעו, על פי תנאי עדכון היתר הפליטה, כמפורט להלן:

על פי טבלה א' בעדכון היתר הפליטה על החברה לעמוד בריכוזי הסף המפורט להלן עבור CO בארובה S-154:

מס' ארובה	שם ארובה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ארובה	המזהם	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ת)
8020	S-154		CO	100

בדיגום תקופתי מיום 26/08/2020 לארובה S-154, שביצעה החברה באמצעות חברת אקו-טק שירותי סביבה בע"מ, נמצאו החריגות הבאות:

המזהם	ריכוז נמדד (מ"ג/מק"ת)	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ת)	אי וודאות מרבית של שיטת הבדיקה (%)	חריגה (%)
CO	1340.88	100	10	1240

יצוין כי נציגי המפעל רשמו בדיווח למשרד, כי "ערך סף CO הינו חדש ואנו למדים בעזרת מומחים בתחום כיצד לעמוד בו".

לטענה זו נפנה להתייחסותנו בסימוכין 7.

עוד נדגיש, כי בתוצאות הבדיקות התקופתיות מיום 26/08/2020 כמפורט לעיל לא בוצע נירמול של תוצאות המדידה לפי 3% חמצן נפחי בגזי הפליטה, וכי נירמול (כפי שנדרש בסעיף 18 (ח) בתנאי היתר הפליטה) יציג חריגה גבוהה יותר מזו שהוצגה לעיל.

בדיגום פתע מיום 23.02.2021 לארובה S-154, שביצעה המשרד באמצעות א.ש שירותי מחקר, נמצאו החריגות הבאות:

המזהם	מס' סדרה	ריכוז נמדד (מ"ג/מק"ת)	ריכוז לאחר נירמול (מ"ג/מק"ת)	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ת)	אי וודאות מרבית של שיטת הבדיקה (%)	חריגה (%)
CO	1	951	2191	100	10	2091
CO	2	1046	2407	100	10	2307
CO	3	999	2345	100	10	2235



על פי טבלה א' בעדכון היתר הפליטה על החברה לעמוד בריכוזי הסף הבאים למזהם תחמוצות גופרית (מבוטא כ-SO₂), עבור ארובה B2-111:

מס' ארובה	שם ארובה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ארובה	המזהם	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ת)
8008	B2-111		תחמוצות גופרית (מבוטא כ-SO ₂)	20 מ"ג/מק"ת

בדיגום תקופתי מיום 15/12/2020, לארובה B2-111, שביצעה החברה באמצעות חברת אקו-טק שירותי סביבה בע"מ, נמצאו החריגות הבאות:

המזהם	ריכוז נמדד (מ"ג/מק"ת)	ריכוז לאחר נרמול (מ"ג/מק"ת)	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ת)	אי וודאות מרבית של שיטת הבדיקה (%)	חריגה (%)
תחמוצות גופרית (מבוטא כ-SO ₂)	16.6	30.9	20	20	55

יצוין כי דיגום זה בוצע ביום 15/12/20 - 20 חודשים מהדיגום שקדם לו, שבוצע ביום 11/4/19 ולא תוך 12 חודשים, כקבוע בטבלה א' בעדכון היתר הפליטה.

3. חריגות בניטור:

תוצאות ניטור רציף לשנת 2021, מצביעות כי החברה אינה עומדת בריכוזי הסף שנקבעו על פי תנאי עדכון תנאי היתר הפליטה, כמפורט להלן:

על פי טבלה א' בעדכון היתר הפליטה על החברה לעמוד בדרישות ובערכי הפליטה הבאים עבור ארובה Unit 161:

מס' ארובה	שם ארובה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ארובה	המזהם	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ת)
8018	Unit 161		תחמוצות חנקן (מבוטא כ-NO ₂)	75 מ"ג/מק"ת

ממצאי ניטור רציף של תחמוצות חנקן בארובת Unit 161, המצורפים כנספח מס' 1 למכתבי זה, מעידים כי בשנת 2021 ועד כה, היו 7 חריגות מערך ממוצע יממתי וכן מעל ל-60 חריגות ממוצע חצי שעתי. מקור החריגות באירוע בודד.



על פי טבלה א' בעדכון היתר הפליטה על החברה לעמוד בדרישות ובערכי הפליטה הבאים עבור ארובה S-154:

מס' ארובה	שם ארובה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ארובה	המזהם	ריכוז סף בהיתר הפליטה (מ"ג/מק"ט)
8020	S-154	[REDACTED]	תחמוצות גופרית (מבוטא כ-SO ₂)	500

ממצאי ניטור רציף של תחמוצות גופרית בארובה S-154, המצורפים כנספח מס' 2 למכתבי זה, מעידים כי בשנת 2021 ועד כה, היו 8 חריגות מערך ממוצע יממתי וכן מעל ל-400 חריגות ממוצע חצי שעתי. מקור החריגות בכ-5 אירועים שונים.

4. סעיף 18 (ב) בהיתר הפליטה, שעניינו בדיקות ארובה תקופתיות, קובע: "בעל מקור הפליטה יבצע דיגומים תקופתיים בכל הארובות במקור הפליטה, בתדירות הקבועה בטבלה א', לצורך בדיקת פליטת מזהמים המנויים לצד אותן ארובות בטבלה האמורה".

מבדיקה משרדית נמצא כי עבור ארובה B3-111 בוצע דיגום 23 חודשים לאחר הדיגום באפריל 2019 וזאת למרות שעל פי טבלה א' בעדכון היתר הפליטה על המפעל לבצע דיגום כל 12 חודשים, דהיינו – לא בוצע כלל דיגום תקופתי עבור שנת 2020.

שם ארובה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ארובה	דרישות דיגום תקופתי	דיגום קודם	דיגום אחרון
111-B3	[REDACTED]	אחת ל-12 חודשים	11/04/2019	15/03/2021

5. סעיף 4 (ג) להיתר פליטה קובע: "גובה הארובות יהיה לפי הוראות סעיף 5.5 ל- TA-Luft 2002. ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'".

ע"פ דוח בחינת גובה ארובות, שהוגש למרכזת איכות אוויר במחוז בדצמבר 2020, ארובה 485, ארובת מתקן ה VRU, אינה עומדת בדרישות ה- TA-Luft 2002 ונדרשת להגבהה. כמו כן הארובה מסתיימת ב-"מקל סבא", המהווה הפרעה לפיזור.

ב. הפרת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א-2011:

1. סעיף 3(א) לחוק קובע איסור על גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. בהתאם לסעיף 3(ב)(1) לחוק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן 3(א), רואים, בין השאר, בחריגה מערכי סביבה שנקבעו לפי סעיף 6(א)(2) לחוק, זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

2. בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "התקנות"), שנקבעו לפי סעיף 6 לחוק, נקבע ערך סביבה למזהם בנזן, העומד על ריכוז מרבי של 3.9 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי (להלן: "הריכוז היממתי") ועל ריכוז מרבי של 1.3 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי. עוד נקבע במסגרת התקנות, כי נוכחות באוויר של בנזן בריכוז העולה על הריכוז היממתי האמור לא יהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות בשנה לא יעלה על 7.



3. בעת חשיפה, בנזן חודר לגוף האדם דרך העור, דרך דרכי העיכול ודרך דרכי הנשימה, ועובר למחזור הדם. מעבר לסיכון הבריאותי המידי הקיים בחשיפה קצרת טווח לחומר (בחשיפה תעסוקתית בעיקר), החשיפה הסביבתית הכרונית לרמות נמוכות של החומר עלולה לגרום למגוון רחב של השפעות בריאותיות מזיקות לטווח הארוך, מסרטנות ובלתי מסרטנות. הסוכנות הבינלאומית למחקר על הסרטן הגדירה את הבנזן כמסרטן וודאי לאדם (carcinogenic to humans – Group1) וכך גם עשתה הסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה של ארה"ב (Group A – human carcinogen).

4. ע"פ הוראות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר שהן חלק מהמערך הארצי לפי סעיף 7 (ד) לחוק, מפעילה החברה שתי תחנות קבועות לניטור בנזן –

תחנת פז"א 1 - הממוקמת בצד הצפון - מזרחי מחוץ לגדר בית הזיקוק (נקודה 6 בדיגום הסביבתי).
 תחנת פז"א 2 - תחנת המסוף הממוקמת מחוץ לגדר בית הזיקוק בצידו המערבי (נקודה 4 בדיגום הסביבתי).

5. חריגות מערך הסביבה היממתי לבנזן:

ממצאי ניטור, כפי שנמדדו בתחנות פז"א 1 ופז"א 2, במהלך השנים 2020 ו-2021, מצביעים על ריכוזים העולים על הריכוז היממתי המירבי שנקבע לבנזן בתקנות, אותם ניתן לשייך לפעילות בית הזיקוק, כמפורט להלן. צוינו רק ריכוזים העולים על ערך הסביבה בתוספת אי הוודאות, על פי נתוני אי הוודאות של התחנות, כפי שנמסרו ע"י החברה.

טבלה 1: חריגות מערך סביבה יממתי של בנזן בתחנת פז"א 1 בשנת 2020

מס"ד	תאריך	ריכוז בנזן (מק"ג/מ"ק) מדוד	אמצעי
1.	20/11/20	4.9	ניטור
2.	21/11/20	9.3	ניטור
3.	26/11/20	8.41	ניטור
4.	21/12/20	4.61	ניטור

טבלה 2: חריגות מערך סביבה יממתי של בנזן בתחנת פז"א 1 בשנת 2021

מס"ד	תאריך	ריכוז בנזן (מק"ג/מ"ק) מדוד	אמצעי
1.	12/1/21	6.3	ניטור
2.	13/1/21	5.2	ניטור
3.	14/1/21	6.1	ניטור
4.	15/1/21	5.7	ניטור
5.	16/1/21	9.7	ניטור
6.	17/1/21	15.9	ניטור
7.	18/1/21	14.5	ניטור
8.	24/1/21	5.7	ניטור
9.	27/1/21	7.624	ניטור
10.	28/1/21	4.71	ניטור





ניטור	6.511	29/1/21	.11
ניטור	8.96	30/1/21	.12
ניטור	8.396	31/1/21	.13
ניטור	7.47	4/2/21	.14
ניטור	6.1	16/2/21	.15
ניטור	14.543	17/2/21	.16
ניטור	10.75	25/2/21	.17
ניטור	2.412	1/3/21	.18
ניטור	21.56	2/3/21	.19
ניטור	8.23	3/3/21	.20
ניטור	10.62	4/3/21	.21
ניטור	.711	5/3/21	.22
ניטור	4.56	7/3/21	.23
ניטור	5.71	8/3/21	.24
ניטור	7.98	10/3/21	.25
ניטור	10.18	11/3/21	.26
ניטור	4.64	31/3/21	.27
ניטור	8.24	2/4/21	.28
ניטור	6.85	6/4/21	.29
ניטור	4.48	7/4/21	.30
ניטור	5.2	19/4/21	.31
ניטור	6.7	26/4/21	.32
ניטור	6.0	30/4/21	.33
ניטור	9.3	2/5/21	.34
ניטור	12.6	3/5/21	.35
ניטור	22.4	4/5/21	.36
ניטור	11.5	5/5/21	.37
ניטור	5.6	31/5/21	.38
ניטור	5.1	22/7/21	.39
ניטור	6.9	23/7/21	.40
ניטור	9.4	24/7/21	.41
ניטור	5.5	28/7/21	.42
ניטור	11.9	29/7/21	.43
ניטור	6.7	30/7/21	.44



ניטור	5.5	5/8/21	.45
ניטור	10.2	7/8/21	.46
ניטור	6.1	8/8/21	.47
ניטור	7.2	16/8/21	.48
ניטור	6.5	17/8/21	.49
ניטור	7.2	18/8/21	.50
ניטור	7.7	29/9/21	.51
ניטור	5.5	30/9/21	.52
ניטור	5.5	1/10/21	.53
ניטור	7.1	3/10/21	.54

טבלה 3: חריגות מערך סביבה יממתי של בנן בתחנת פז"א 2 בשנת 2020

מס"ד	תאריך	ריכוז בנן (מק"ג/מ"ק) מדוד	אמצעי
.1	6/9/20	5.42	ניטור
.2	7/9/20	4.5	ניטור
.3	13/10/20	4.71	ניטור
.4	26/10/20	4.81	ניטור
.5	12/11/20	5.02	ניטור
.6	19/11/20	4.6	ניטור
.7	30/11/20	5.76	ניטור
.8	1/12/20	5.04	ניטור
.9	4/12/20	4.64	ניטור
.10	7/12/20	5.10	ניטור
.11	13/12/20	4.83	ניטור
.12	20/12/20	5.38	ניטור
.13	21/12/20	4.45	ניטור
.14	31/12/20	6.6	ניטור



טבלה 4: חריגות מערך סביבה יממתי של בנזן בתחנת פז"א 2 בשנת 2021

מס"ד	תאריך	ריכוז בנזן (מק"ג/מ"ק) מדוד	אמצעי
1.	5/1/21	4.48	ניטור
2.	7/1/21	5.25	ניטור
3.	9/2/21	4.72	ניטור

כמפורט לעיל, בתחנות הניטור פז"א 1 ופז"א 2, נמדדו ריכוזים יממתיים של בנזן (במק"ג/מ"ק) העולים על הריכוז היממתי המירבי שנקבע לבנזן בתקנות, וזאת במועדים שונים בשנת 2020 ובשנת 2021.

נוכחות של בנזן באוויר בריכוז העולה על הריכוז היממתי המירבי לבנזן, במספר מועדים העולה על 7 בשנה אחת, מהווה חריגה מערך הסביבה היממתי לבנזן, ולפיכך זיהום אוויר חזק או בלתי סביר האסור לפי החוק.

מהאמור לעיל עולה כי החברה גורמת לכאורה בפעילותה לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר האסור לפי החוק.

6. חריגות מערך הסביבה השנתי לבנזן:

בהתאם לממצאי הניטור, בתחנת הניטור פז"א 1 נרשם ריכוז שנתי לשנת 2021 (1.1.2021 – 31.10.21) העומד על 2.46 מק"ג/מ"ק. זמינות נתונים לתקופה הינה 82%. בהנחה מקלה מאד, שבחודשים הקרובים, נובמבר ודצמבר 2021, ימדד ריכוז ממוצע של 0.1 מק"ג/מ"ק בלבד (הריכוז הנמוך ביותר הנמדד בתחנה זו, או אף ריכוז אפסי), יתקבל ריכוז שנתי העולה על ערך הסביבה השנתי הקבוע לבנזן בתקנות, אותו ניתן לשייך לפעילות בית הזיקוק. ריכוז של פי 1.89, במקרה של הצבת ערך ממוצע של 0.1 מק"ג/מ"ק ושל פי 1.8 מערך הסביבה השנתי, במקרה של הצבת ערך ממוצע העומד על 0.

כמו כן, יצויין כי בתחנת הניטור פז"א 2 נרשם ריכוז שנתי לשנת 2021 (1.1.2021 – 31.10.21) העומד בקירוב על 1.34 מק"ג/מ"ק. זמינות נתונים לתקופה היא של 79%. בהנחה מקלה שבחודשים הקרובים נובמבר ודצמבר 2021 ימדד ריכוז ממוצע של 0.1 מק"ג/מ"ק (הריכוז הנמוך ביותר הנמדד בתחנה זו, ריכוז רקע), יתקבל ריכוז שנתי העולה על ערך הסביבה השנתי הקבוע לבנזן בתקנות פי 1.03.

ממוצע שנתי של בנזן בריכוז העולה על ערך הסביבה השנתי הקבוע לבנזן מצביע על זיהום אוויר חזק או בלתי סביר האסור לפי החוק.

מהאמור לעיל עולה כי החברה גורמת לכאורה בפעילותה לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר האסור לפי החוק.



לאור כל האמור לעיל, קיים יסוד סביר להניח כי החברה פועלת תוך הפרה של תנאי היתר הפליטה ותנאי עדכון היתר הפליטה וכן התקנות ולפיכך גורמת לכאורה לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר, דבר המהווה עבירה על החוק.

לידיעתכם, העונש המרבי הקבוע בגין עבירה על הוראות החוק לפי סעיף 63(א)(1) לחוק, הינו מאסר שנתיים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק ואם נעברה העבירה נעברה על ידי תאגיד – קנס פי שישה מהקנס האמור. הייתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה.

ג. זימון להגשת טענותיכם:

לנוכח ההפרות לכאורה המפורטות לעיל, שוקל המשרד לנקוט בצעדים משפטיים שונים העומדים לרשותו, לרבות הוצאת צו מנהלי למניעה או לצמצום של זיהום אוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי, הוצאת צו מנהלי להפסקת שימוש מכוח סעיף 46 לחוק, הטלת עיצום כספי מכוח סעיף 50 לחוק (לעניין ההפרות לכאורה מתנאי היתר הפליטה ועדכון היתר הפליטה), ולרבות פתיחה בחקירה פלילית על כל המשתמע מכך. **יחד עם זאת, ובטרם תתקבל החלטה בדבר שימוש בסמכויות האכיפה הנתונות למשרד, הנכם מוזמנים להליך של שימוע ביום 24.11.2021 בשעה 10:00 במשרדי מחוז דרום, המשרד להגנת הסביבה, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע**

למען הסדר הטוב, יוסבר כי מטרתו של הליך השימוע הינה מתן רשות לפרט להשמיע טענותיו בעניין, קודם לקבלת החלטה בעניינו. לפיכך, באם תיבחרו שלא להגיע לשימוע, ייחשב הדבר כוויתורכם על הזכות שניתנה לכם להשמיע טענותיכם וההחלטה בעניינכם תתקבל, מבלי שתיתן הזדמנות נוספת.

כמו כן, באם רצונכם לתמוך טענותיכם במסמכים רלוונטיים המצויים ברשותכם, הנכם מתבקשים להציגם במשרדנו, קודם למועד השימוע.

ד. שמירת דינים:

באחריות החברה ונושאי המשרה בה לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם על מנת להפסיק את ההפרות והמפגעים כמתואר לעיל ולמנוע התמשכותם.

אין באמור במכתבנו זה בכדי לגרוע ולפטור מחובת החברה לבצע את הפעולות, העבודות הדרושות להסרת המפגע, כמפורט לעיל, בטיב, באופן הביצוע, התקן, לבצע את הבדיקות שיש לבצע לפני ביצוע, לתאם ולקבל אישור לביצוע העבודות עם כל גורם אשר הדין מחייב.

אין בעמידה וקיום הוראות מכתבנו זה בכדי לגרוע ולפטור מחובת החברה מלקיים כל דין, ובכלל זה: דיני התכנון והבניה, רישוי עסקים, מניעת מפגעים ואיכות הסביבה, וכן הוראות של כל רשות מוסמכת החלים לגבי שטח המתחם/האתר, ו/או לגבי השימוש בו, ו/או בקשר לביצוע העבודות.



ה. השגות:

בהתאם למידע שיש בידינו, פרטי החברה, לרבות פרטי נושאי המשרה מטעמה, הינם כאמור ברישא של מכתבנו זה. במקרה וקיימים אי התאמה ו/או שינוי בפרטי החברה או בפרטי נושאי המשרה בה לעומת הרשום לעיל, עליכם להודיענו על כך בחוזר ובכתב בצירוף אסמכתאות.

למען הסר ספק יובהר, כי הודעה כזו אינה מתלה את תוקפו של מכתבנו זה, כל עוד לא קיבלתם הודעה על כך בכתב.

בברכה,
/ בר בן /
ברוך ובר
מנהל מחוז דרום

העתקים פנימיים:

מר יצחק בן דוד - סמנכ"ל בכיר, אשכול אכיפה והסברה, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
גב' שולי נזר - סמנכ"לית בכירה, אשכול תעשיות, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
מר יוסי בר - מנהל המשטרה הירוקה, רמלה.
עו"ד קרלוס פייצ'וטקה - ראש אגף תיאום אכיפה, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
ד"ר צור גלין - מנהל אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
ד"ר לבנה קורדובה - אגף איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.

העתקים חיצוניים:

ד"ר יחיאל לסרי - ראש עיריית אשדוד.
ד"ר ענת רוזן - מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד.

העתקים במחוז:

גב' צפי בן שאול
גב' מיכל שגיא
עו"ד אור אללו-פוקס
עו"ד אורטל אביב-צברי

