



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

26 ספטמבר 2023

י"א תשרי תשפ"ד

מסמך מס' 0959 מ-יד אלון גאליה מרכז

מכתב קודם: 0959 מ-יג אלון גאליה מרכז, 21/02/2021

לכבוד

חברת דור אלון

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

מספר מניפה 162003

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
959	גאליה	אלון	כביש רחובות יבנה, מושב גאליה	מרכז

מספר מיכלים בתחנה:

מיכלים בעלי דופן כפולה: 3 חלל בין דפנות לא אטום: 2 דופן חיצונית: פוליאטילן
סה"כ תאי מיכלים: 5
מס' תאים לא פעילים: 1

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 09.02.21

המס' המזהה של הבדיקה: 88254

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

סוג השיטה: ואקום

אמצעי הניטור: תקינים רישומי בדיקה חודשיים: קיימים

נבדק 1 מיכל (מס' 42762) מתוך 3 הנמצאים בתחנה והוא נמצא ע"י המעבדה תקין.

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 18.09.23

המס' המזהה של הבדיקה: 92088

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

סוג השיטה: UST

אמצעי הניטור: תקינים רישומי בדיקה חודשיים: קיימים

נבדקו 3 מיכלים מתוך 5 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 09.02.21

המס' המזהה של הבדיקה: 88255

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

נבדקו 4 קוים מתוך 4 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 09.02.21

המס' המזהה של הבדיקה: 88256

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

נבדקו 3 קוים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.





מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

אישורים שהתקבלו:

- הדופן החיצונית של המיכלים מס' 42769 (95+95) ו-42768 (95+98) אינה אטומה ולפיכך יש לבצע כדלקמן:
 1. ניטור בין הדפנות ימשך במידה ואין הצטברות מים בין הדפנות (בכל מקרה של הצטברות מים בין הדפנות יבוצע ניקוז של המים הללו).
 2. בדיקת האטימות הבאה למכל הראשי תבוצע בתדירות של אחת ל-3 שנים (הבדיקה הבאה עד 09.2026).
- לפי האישור מ-20.05.09 בתחנה הותקנו פיאזומטרים.
- אחד מתאים של המיכל מס' 42769 מסומן כ"לא בשימוש" והתקבל אישור לניתוקו ב-04.02.09.
- התקבל אישור מ-30.10.22 לתקינותם של גלאיי הנזילות מצנרת סניקה.

בקשה למידע נוסף:

- יש להעביר במייל חוזר מידע אודות מידע אודות מיקום תחנת הדלק הן נ.צ והן גוש וחלקה.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 09.02.2026

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה

בברכה,
רעות גלזמן

הממונה על תקנות המים
(מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), תשנ"ז -
1997

המשרד להגנת הסביבה

העתק:

מר אילן שמש / מר גלעד שלו, מחוז מרכז

