

תאריך: א' חשוון תש"פ
30/10/2019
אתר סביבתי: 156394
סימוכין סיור: 19739670

לכבוד

- מנהל
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
עברון
עברון 2280800

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון שנערך בתאריך 07/10/2019
בתאריך 07/10/2019 נערך סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת ת.ז. / ח.פ 550210199, ב-עברון
עברון להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:
נציגי המשרד:

אירה לויטסקי - מרכזת שפכים סניטריים
ריקי שלוש - מרכזת פניות הציבור במחוז צפון
מירי עופר - ראש ענף פסולת מוצקה

רקע ותיאור כללי:

התקבלו מס' פניות תושבים על ריחות המגיעים מאזור האתר.
כחלק מפיקוח שוטף ובחינת פניות אלו נערך סיור באתר בתאריך 7.10.19.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: 2.5... בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.1 גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק;		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הגדר אשר הוקמה למניעת חדירה של בע"ח לא עומדת במפרט שאושר. כמו כן, נצפתה גדר שבורה	יש לוודא כי הגדר רציפה ובנויה על פי ההנחיות. כמו כן, יש לפרט מדוע הוקמה גדר שונה מהמפרט שאושר	30/10/2019

התנאי הנבדק: 7.3. שכבת הפסולת היבשה תכוסה בשכבת חומר כיסוי בעובי של לפחות 15 ס"מ ועד שפסולת יבשה לא תיראה על פני השטח		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא כל הפסולת מכוסה כנדרש בתא ד 2. כמו כן, בשטח אתר משוקם נצפתה פסולת חשופה.	יש לוודא כי הפסולת מכוסה כנדרש	30/10/2019

התנאי הנבדק: 9.3.5. בעל העסק יאסוף, יטפל ויסלק תשטיפים באופן שלא ייווצר עומד/הצטברות (תשטיפים) בגובה של מעל ל- 30 ס"מ מעל שכבת האיסוס בתא הטמנה, ובאופן שיבטיח אוגר פנוי לכל אירוע גשם כתוצאה מסופת גשם בהסתברות של 1:50 שנה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
מד מפלס התשטיפים אינו עובד	יש לוודא כי מד מפלס התשטיפים תקין	30/10/2019

התנאי הנבדק: הטמנת פסולת מעורבת (ביתית) במוקד אחד בלבד		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
פסולת מוטמנת בתא ד' 2 על גבי שטח נרחב	יש לוודא הטמנת הפסולת בשטח קטן יותר ולא בפריסה רחבה	30/10/2019

התנאי הנבדק: המשאיות מגיעות לאתר כשהן מכוסות		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
נצפתה משאית לא מכוסה, עם תא מטען שבור	יש לוודא כניסה של משאיות מכוסות ותקינות	30/10/2019

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, MiriOf@sviva.gov.il לכתובת

2. יגיש מסמכים להוכחת תיקון הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בצירוף הצהרה על כך¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:
תמונה 1: מקטע בגדר היקפית שבור



תמונה 2: פריסת פסולת רחבה בתא די 2



תמונה 3: פסולת חשופה בתא משוקם



סיכום:

- * למרות פניות תושבים בדבר ריחות מאזור האתר, בסיור שבוצע לא הורגש ריח חריג.
- * במספר סיורים שבוצעו נראה כי מד מפלס התשטיפים אינו תקין. למרות זאת, המד עדיין לא פעיל. יש לדאוג לתקינות המכשיר במייד.
- * מפרט הגדר ההיקפית אשר אושר למניעת כניסת בע"ח לשטח המטמנה לא תואם את הגדר אשר מוצבת בשטח. בסיור נראה כי הגדר שהוקמה שונה מהמפרט שאושר.
- * כמו כן, ישנה פריסה רחבה של הטמנת פסולת בשטח תא ד' 2, ופסולת שאינה מכוסה כנדרש. יש לוודא כי ההטמנה מתבצעת בשטחים קטנים יותר ולוודא הידוק של גוף הפסולת וכיסויה כנדרש.
- * בנוסף, ישנה בנייה של יסודות המתקן הספרדי לטיפול בתשטיפים. קיים היתר בנייה לכך. המתקן עתיד להגיע בסוף דצמבר 2019.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
3. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8ד(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 8ד(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

מירי עופר
ראש ענף פסולת מוצקה

העתקים:

מנהלת מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים

נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
איכות אוויר	5.15.2. מניעה וטיפול בשריפה- 5.15.2.1. בעל העסק לא יבעיר פסולת בעסק.	
	לא מורגש בשטח האתר ריח של שריפה.	
	5.15.1. בעל העסק יפעל למנוע היווצרות של שרפה ובעירה פנימית בעסק, לרבות באמצעות איסור עישון באזור העיסוק בפסולת, הדרכת העובדים בעסק וכדומה.	
	לא נצפו מפגעי אבק	
	12.5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרמו ריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 וזיהום אוויר כהגדרתו בחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.	
	לא מורגש באתר ריח של תשטיפים	
	קיים איסוף אקטיבי של גז.	
	מתקיים באתר איסוף של ביוגז.	
	לא נצפו סימני שריפה ופיח שחור על גבי תא הפסולת	
	לא מורגש באתר ריח של גז	
כללי	4.2. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.2.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ ;	
מזיקים והדברה	לא נצפו בע"ח משוטטים בשטח האתר	
פסולת	13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים	
	2.5.... בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה : 2.5.2. אמצעי שקילה לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת ; אמצעי השקילה ימוקם בכניסה לעסק , יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת ;	



נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
	6.4. בעל העסק ישקול כל כלי רכב להובלת פסולת הנכנס לעסק באמצעות אמצעי השקילה כמפורט בסעיף 4.3, בין אם הוא מלא או ריק, וינהל רישום	
	5.7. בעל העסק יאחסן באתר כמות של חומר כיסוי המספיק לשימוש של שבועיים לפחות	
	7.1. בעל העסק יכבוש את הפסולת המוטמנת בעסק שלוש פעמים לפחות לפני כיסויה בחומר כיסוי, באמצעות ציוד מכני כבד ויעודי לטיפול בפסולת	
	6.2. לא תורשה כניסה לעסק של 6.2.1.5 צמיגים	
	נצפתה פסולת על הגדרות	
שפכים	יש גלישות תשטיפים בשוחות הבקרה	

