

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

תאריך: 16 דצמבר 2019
י"ח כסלו תש"פ
מס עסק: 199053
תיק: ראשל"צ מרילנד

באמצעות דואר ודוא"ל לכתובות – AharoniC@rishonlezion.muni.il, ruti@kmm.org.il

לכבוד

1. עיריית ראשון לציון
2. רז קינסטליך – ראש עיריית ראשון לציון
3. דודי גיל - מנכ"ל, עיריית ראשון לציון
4. חב' "ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ"
5. פיליפ קורטוב, שחר קורטוב, אייל קורטוב ולירן קורטוב – בעלים ומנהלים בתאגיד, "ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ"

שלום רב,

הנדון: תיקון - סיכום תצפית (14.11.19) - תחנת מעבר "ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ"

מרילנד ראשון לציון

ביום חמישי ה- 14.11.19 בוצע תצפית בתחנת מעבר לפסולת מעורבת בראשון לציון "ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ" (ח.פ. 512928482) / עיריית ראשון לציון-תחנת מעבר לפסולת מעורבת" אשר בבעלותכם, החזקתכם ובהנהלתכם, [להלן "העסק", "תחנת המעבר"]. התצפית בוצעה ע"י הח"מ, מרכזת בכירה מיחזור ופסולת מוצקה.

מטרת התצפית: פיקוח בהמשך לתלונות על מפגעי ריח שהתקבלו בתקופה אחרונה משכונת המגורים הקרובה.

רקע:

- בהמשך לתלונות תושבים על מפגע ריח חזק בשעות הערב: יצא כונן סביבה לסיוור בערב קבלת התלונה, בוצע סיור בתחנת המעבר ע"י נטע עשהאל – מנהלת תחום תשתיות, ובוצעו סיורים באזור ע"י מרכז מים ונחלים (רון זהבי) ומרכזת איכות אויר (אירה אלימלך). כל זאת בניסיון לאתר את המקור למפגע ריח. בהמשך בוצע גם תצפית על תפעול תחנת המעבר בדגש על אזורים בעלי פוטנציאל לגרימת מפגעי ריח, אולם הקליטה לפסולת מעורבת, ומכילה לקליטת פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במיון מכאני בתחנת המעבר.
- התצפית בוצעה מהגדר הדרום מערבית במתחם בית הספר לכיבוי אש בקרבת הגדר של תחנת המעבר ראו תמונה 1. משך התצפית 3 שעות בין השעות 12:30 - 09:30. התצפית התמקדה בתפעול שוטף שהינו בעל פוטנציאל לגרימת מפגעי ריח. במהלך התצפית לא הורגש ריח של פסולת מעורבת.
- בקיר מזרחי של אולם הקליטה לפסולת מעורבת ישנם שני פתחים (דלתות) לכניסת משאיות: דלת מצד ימין (צפונית) לכניסה לפריקת פסולת באולם קליטה, דלת שמאלית (דרומית) להעמסה של פסולת להטמנה.
- נראה משטחי קליטה לפסולת גזם וגושית, נראה אולם קליטה לפסולת מעורבת, נראה אולם קליטה לפסולת אריזות נראו פעולות המאפיינות תחנת מעבר לפסולת.
- נראה שימוש אינטנסיבי בשטח של עיריית ראשון לציון הנמצא מחוץ לשטח העסק מצפון לגדר הצפונית אשר מחובר לעסק ע"י שער בגדר הצפונית ואינו חלק מתחנת המעבר, [להלן "שטח העירייה"]. בשטח העירייה אין את התשתיות הנדרשות: משטח אטום לחלחול, מע' לאיסוף תשטיפים, גדר אטומה וכו'. במהלך התצפית נראה: כי השער בגדר הצפונית של תחנת המעבר פתוח, בשטח העירייה נראתה פעילות של תחנת המעבר לפסולת הכנסה והוצאת של מכולות/פסולת, נראו מכולות ריקות ומלאות בפסולות שונות, ערמת אספלט/אדמה על חלק מהשטח, נראתה הרבה פסולת וגרוטאות על קרקע חשופה, בפתח השער ביצוע המשאיות הורדת כיסוי לפני עליה לאולם הקליטה.
- רשימה מלאה של הפעילויות שנראו בעסק ובשטח העירייה ראו נספח 1.

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה

מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

להלן עיקרי הליקויים שנראו במהלך התצפית (14.11.19):

על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה :

התנאי הנבדק: סעיף 38 בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א – 2000 "ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני". התנאי הנבדק: סעיף 3.7 ותת סעיפיו מתנאי רישיון העסק "הקמת תשתיות חדשות"		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד אחרון לתיקון הליקוי
מחוץ לתחנת המעבר (שטח העירייה), מעברו השני של שער החרום בגדר הצפונית, נראתה פעילות של תחנת מעבר לפסולת. כניסה ויציאה של משאיות, הכנסת והוצאת פסולת, אחסון מכולות מלאות בפסולת.	ככול שהמתחם מחוץ לגדר הצפונית נדרש לשרת את צרכי תחנת המעבר, יש להסדיר תכנונית וחוקית את הפעילות המתקיימת במתחם. במידה ולא יוסדר שטח העיריה, יחשב הדבר כהגדלת שטח העסק ובהמשך לסעיף 38 מתקנות רישוי עסקים המפורט לעיל יבוטל רישיון העסק להעביר התייחסות לח"מ.	במיד'י

הערה חוזרת – טרם קיבלנו את התייחסותכם לנושא זאת בהמשך לדרישתנו בדוח סיור שהתקיים ב- 18.7.19, להעברת ההתייחסות עד ספטמבר 2019.

התנאי הנבדק: סעיף 4.1.9 מתנאי רישיון העסק "כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים." התנאי הנבדק: סעיף 6.3.1 מתנאי רישיון העסק " הפעולות הבאות יבוצעו בתוך מבנה סגור מכל צדדיו: ... ד. אחסון פסולת מעורבת לרבות על גבי משטחי אחסון ובכלי אצירה." התנאי הנבדק: סעיף 20ב. חוק המים-תשי"ט-1956, סימן 1א מניעת זיהום מים "(א) חייב אדם להימנע מכל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, מיד או לאחר זמן,...." "(ב) לא ישליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים או בקרבתו חמרים נוזלים, מוצקים או גזיים, ולא יניח אותם בו או בקרבתו."		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד אחרון לתיקון הליקוי
נראתה פסולת לסוגיה על גבי הקרקע החשופה בשטח העירייה, ערמת אספלט/אדמה צמיגים, גרוטאות פסולת ועוד. נראו מכולות חלקן מלאות וחלקן ריקות לרבות, מכולה של פסולת פריקה ביולוגית על גבי קרקע חשופה. פסולת פריקה ביולוגית הינה פסולת בעלת אחוז רטיבות גבוה מאוד קיים סיכון כי במידה והמכולה אינה אטומה תשטיפים יזרמו אל הקרקע ומשם למי תהום. מכולה ו/או מכולות של פסולת פריקה ביולוגית אשר מאוחסנים שלא במבנה סגור עם טיפול באוויר יכולות להוות מקור להפצה של ריח ומפגע ריח.	יש לאחסן מכולות ריקות או מלאות בהתאם לתוכנית ובהתאם לתנאי רישיון העסק. אין לאחסן מכולות על קרקע חשופה. יש לפנות את כל הפסולת לפני מיון לרבות הפסולת הפריקה ביולוגית משטח העסק בסיום יום העבודה. <u>יש לשלוח התייחסות לממצא וכן תמונות לח"מ לניקיון שטח העירייה ולהחזרת המכולות במיקומן בהתאם לתוכנית.</u>	מיד'י

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

התנאי הנבדק: סעיף 3.3 מתנאי רישיון העסק "בעל העסק יתחזק ויפעיל בעסק קירוי ומערכת תת לחץ,..." התנאי הנבדק: סעיף 6.3.2 מתנאי רישיון העסק " דלתות הכניסה למבנה הסגור יהיו סגורות בכל עת ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב...ולמשך זמן קצר ככל האפשר. ..."		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד אחרון לתיקון הליקוי
דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת, הן דלת הכניסה והן דלת העמסה היו פתוחות לרווחה לאורך כל התצפית ולא נסגרו פעם אחת. השארית הדלתות פתוחות פוגע ביכולת מערכת הטיפול באוויר לפעול באופן תקין בהינתן שהמערכת הופעלה בכלל. מערכת הטיפול באוויר יונקת את האוויר באזור הדלתות אל תוך אולם הקליטה זאת על מנת להפחית את פיזור ריח הפסולת לסביבה. השארית הדלתות פתוחות מאפשרת את בריחת הריחות ועלולה להיות מקור למפגע ריח.	יש לוודא תפעול נאות של תחנת המעבר, טיפול בפסולת במבנה סגור לרבות הפעלת מע' לטיפול באוויר (תת לחץ) ופתיחה וסגירה של דלתות אולם הקליטה על פי הצורך. <u>יש להעביר התייחסות בכתב לממצא.</u>	מידי

התנאי הנבדק: סעיף 9.3 מתנאי רישיון העסק "דיווח חודשי...הדיווח יוגש במתכונת שיורה עליה חשב המשרד על עדכוניה מעת לעת וכפי שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד..."		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד אחרון לתיקון הליקוי
למיטב ידיעתי ולמרות שעברה מעל לחצי שנה מהפגישה עם נציגי העירייה (3/2019) והעברת מיילים רבים עם הבהרות ודרישות לתיקון, תחנת המעבר עדין אינה מדווחת כנדרש דיווח מקוון בממ"פ.	יש לפעול באופן מידי לתיקון הליקויים הבאים: - יש לפרט את מקור הפסולת (רשות מקומית) של כל משאית הנכנסת לעסק לרבות פסולת אריזות – אין לרשום ריבוי מקורות או תחנת מעבר. - יש לפרט את כל סוגי הפסולות הנכנסות לעסק. אם נכנסת משאית עם פסולת אריזות יש לרשום בעמודת סוג פסולת – אריזות וכמובן את מקור הפסולת (רשות מקומית). - בדיווח פסולת יוצאת יש לדווח על כל הפסולות היוצאות מתחנת המעבר לרבות פסולת פריקה ביולוגית ממיון ואת חומרי הגלם למיחזור המתקבלים בקו מיון מעורבת, בקו מיון אריזות, גזם גושית וכו'.	מידי

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

התנאי הנבדק: סעיף 4.6.3 מתנאי רישיון העסק "אחסון צמיגים יעשה על פי המפורט בנספח 1."		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד אחרון לתיקון הליקוי
מחוץ לתחנת המעבר, בשטח העירייה נראתה ערמת צמיגים על קרקע חשופה ללא כיסוי כנדרש בחוק הצמיגים.	יש להכניס את ערמת הצמיגים אל תוך העסק ולפעול בתאם לדרישות בחוק הצמיגים 2007. יש לשלוח תמונה לח"מ.	28.12.19

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת leemore@sviva.gov.il.

2. יגיש מסמכים להוכחת תיקון הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בצירוף הצהרה על כך¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 2א14 לחוק האמור).

להלן התמונות שצולמו על ידי לימור רביב-אלון במהלך התצפית (14.11.19):
 חלק מהתמונות נחתכו בכדי לאפשר הצגה יותר טובה של הליקויים שנצפו בתצפית.

תמונה 1 – התצפית (14.11.19). מיקום ממנו בוצעה התצפית, גדר דרום מערבית של בית הספר לכבאות - נקודה אדומה. (הופק מ- govmap)



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

תמונה 2 – צולם במעמד התצפית (14.11.19). דלתות אולם הקליטה פתוחות לרווחה.



תמונה 3 – צולם במעמד התצפית (14.11.19). דלת אולם הקליטה לאריזות פתוחה לרווחה שפסולת האריזות נמצאת גם מחוץ לאולם קליטה.



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טלי 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

תמונה 4 – צולם במעמד התצפית (14.11.19). שטח העירייה, מחוץ לשטח תחנת המעבר בה נראה פעילות של תחנת מעבר לפסולת ומונחות מכולות ריקות ומלאות בפסולת לרבות פסולת פריקה ביולוגית.



תמונה 5 – צולם במעמד התצפית (14.11.19). שטח העירייה, מכולה מלאה בפסולת פריקה ביולוגית ממיון מכאני בתחנה. ניתן לראות את התקבצות הציפורים מעל הפסולת והמכולה.



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טלי 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

תמונה 6 – צולם במעמד התצפית (14.11.19). שטח העירייה, משאית מורידה מכולה מלאה בפסולת פריקה ביולוגית ממיון מכאני בתחנה.



תמונה 7 – צולם במעמד התצפית (14.11.19). ניתן לראות שעמדת הקליטה לפסולת פריקה ביולוגית ריקה והמשאית מחזירה מכולה ריקה לעמדה לקליטת הפסולת הפריקה הביולוגית ממיון מכאני.



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

הממצאים המתוארים לעיל מהווים עבירות לכאורה על החוקים הבאים:

- חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968;
- תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח, 1998;
- חוק המים-תשי"ט-1956, סימן א' מניעת זיהום מים;

סיכום ודרישות:

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים וחוקים שנבדקו, כמפורט בטבלה. יש לתקן הליקויים המפורטים בטבלה בהתאם ללוחות הזמנים.
2. יש להסדיר את שטח העירייה כמפורט בדו"ח לאלתר.
3. תפעול תחנת המעבר יעשה תוך עמידה בתנאי רישיון העסק והחוק בכל עת.
4. להזכירכם יש להודיע למוקד סביבה **על כל אירוע חריג בעסק** לרבות תקלות בתשתית התחנה כגון דלתות הכניסה לאולם קליטה.
5. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
6. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
7. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,



לימור רביב-אלון

מרכזת בכירה מיחזור ופסולת מוצקה

העתקים:

גדעון מזור – מנהל המחוז, בדוא"ל
יוסי בר-מפקד המשטרה הירוקה, בדוא"ל
נועה שפיצר מזרחי – רא"ג אחריות יבואן יצרן, בדוא"ל
נטע עשהאל – מנהלת תחום תשתיות, בדוא"ל
בוקי ליכטמן – מנהלת תחום פיקוח ואכיפה, בדוא"ל
ירדן שני רוקחמן – ר"ת מיחזור באגף לפסולת מוצקה, בדוא"ל
רונית אברהמי – ר"ח אגף אחריות יבואן יצרן, בדוא"ל
אירה אלימלך – מרכזת בכירה איכות אויר, בדוא"ל
עו"ד רחל מקונן – מרכזת אכיפה, בדוא"ל
אהרונ חגיבי – ראש אגף תברואה, ראשון לציון, בדוא"ל
מרב בלחסן – מנהלת יחידה סביבתית ראשון לציון, בדוא"ל
ניב גרין – המשטרה הירוקה, בדוא"ל

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טל' 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

נספח 1 - רשימת הפעילויות שנראו בתחנת המעבר במהלך התצפית לפי שעות:

במהלך התצפית כל המשאיות הנדרשות בכיסוי הורידו את הכיסוי טרם כניסתם לאולם הקליטה. דלתות הכניסה והעמסה של אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו כלל והיו פתוחות לאורך כל התצפית.

שעה	פעילות
9: 30	תחילת תצפית. נראתה משאית של בן ארי בדלת העמסה להטמנה כשהיא חוסמת את הכניסה. שתי הדלתות היו פתוחות לרווחה בשטח העירייה נראו: שער פתוח, פעילות של תחנת מהעבר לפסולת הכנסה והוצאת של מכולות/פסולת, נראו מכולות ריקות ומלאות בפסולות שונות, ערמת אספלט/אדמה על חלק מהשטח, נראתה הרבה פסולת וגרוטאות על קרקע חשופה, בשער הפתוח ביצוע המשאיות הורדת כיסוי לפני עליה לאולם הקליטה. נראה גם שדלת לאולם לקליטת אריזות היה פתוח לרווחה
9: 54	נכנסה לאולם קלטה משאית קרטון
10: 00	דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית ב- 9:30
10: 11	נכנסה קסטה של דחסנית לאולם קליטה
10: 12	נכנסה משאית רמסע עם מטען שנראה כפסולת גושית
10: 14	בובקאט יצא מאולם הקליטה אל שטח העירייה אסף כף של אספלט/אדמה ועלה בחזרה לאולם קליטה
10: 16	נכנסה משאית עם קסטה של דחסנית לאולם קליטה
10: 18	נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה
10: 23	לשטח העירייה נכנסה משאית רמסע עם מכולה, המשאית פרקה את המכולה בשטח העירייה על קרקע חשופה. סוג הפסולת במכולה נראתה כפסולת פריקה ביולוגית ממיון מכאני בתחנת המעבר. מעל למכולה התקבצו ציפורים בשונה משאר המכולות בשטח. המשאית אספה מכולה ריקה משטח העירייה והניחה אותה בתוך תחנת המעבר מתחת לפתח דרכו נופלת הפסולת הפריקה ביולוגית ממיון מכאני.
10: 30	דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית ב- 9:30
10: 32	נכנסה משאית דחס לאולם קליטה
10: 33	נכנסה משאית מנוף לאולם קליטה
10: 41	נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה
10: 45	נכנסה משאית דחס לאולם קליטה
10: 47	נכנסה קסטה של דחסנית לאולם קליטה
10: 48	נכנסה משאית דחס לאולם קליטה
10: 49	נכנסה משאית מנוף לאולם קליטה
10: 53	נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה
11: 00	דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית ב- 9:30

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז

טלי 08-9788800, פקס 08-9229135

הרצל 91, ת.ד. 562, רמלה 72100

11: 00	נכנס רכב טיאט לאולם קליטה
11: 05	נכנסה משאית עם קאסטה של דחסנית לאולם קליטה
11: 14	נכנס רכב טיאט לאולם קליטה
11: 15	לשטח העירייה נכנס פול טריילר של חברת בן ארי, המשנעים פסולת להטמנה ע"ג הרכבת, המשאית המתנינה עד שעמדת העמסה תתפנה. כמה דקות אחרי זה הגיעה עוד פול טריילר של חב' עמית הובלות והמתנינה בשטח העירייה לתורה להעמסה.
11: 16	נכנסה משאית רמסע לאולם הקליטה
11: 30	דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית ב- 9:30
11: 34	נכנסה קסטה של דחסנית לאולם הקליטה
11: 38	המשאית של עמית הובלות יצאה משטח העירייה לעמדת העמסה
11: 50	נכנסה משאית רמסע לאולם קליטה
11: 50	נכנס לשטח העירייה בובקאט עם כף גזם לבדיקת תיקון שבוצע למקצצת גזם בשטח העירייה. הגזם נקצץ על גבי קרקע חשופה.
11: 52	נכנסה קסטה של דחסנית לאולם קליטה
11: 55	נכנסה משאית דחס לאולם קליטה
12: 00	דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית ב- 9:30
12: 15	בשטח העירייה החל העמסה של באלות קרטון למשאית של אמניר שנכנסה לשטח העירייה
12: 17	נכנסה משאית רמסע עם מכולה (צפרדע) לאולם קליטה
12: 18	נכנסה משאית דחס לאולם קליטה
12: 19	נכנסה משאית רמסע עם מכולה פתוחה לאולם קליטה
11: 25	נכנסו שתי משאיות לאולם קליטה
12: 30	דלתות אולם הקליטה לפסולת מעורבת לא נסגרו מתחילת התצפית ב- 9:30 סוף תצפית