

תאריך: י"ג סיון תשע"ח
27/05/2018
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 18374212

לכבוד

יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל
המערבי בע"מ

קריית ביאליק 2751158

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, לא ידוע - צפון שנערך בתאריך 17/05/2018

בתאריך 17/05/2018 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, 510554231 ב 2207 לא ידוע - צפון להלן "העסק".

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

רקע:

ביום הסיור באתר היה ריח חזק בנוסף האתר היה נקי פחות מהרגיל.
ישנם שלוליות באתר, לא ידוע מה המקור, יש לשלוח לח"מ הסבר מה המקור למים.
ביופילטר, נראה שהמצע שלו יבש לגמרי ויש צמחיה עליו. יש לשלוח לח"מ תאריך אחרון שנעשה טיפול למצע של ביופילטר.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:

אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	אין באתר שקילת פסולת בכניסה. נמצא בתהליך של התקנה. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.2 ברשיון העסק.	יש להתקדם עם הנושא הנ"ל.	03/06/2018
	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	תעלות ניקוז ניראות מלוכלכות. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.3 5.5.1 ברשיון העסק.	יש לנקות את כל תעלות הניקוז מדי שבוע על מנת לאפשר זרימת תשטיפים לנקודה הרצויה במקרה הצורך.	10/06/2018
	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	באתר אין גדר רציפה לכל אורך העסק. בכניסה לעסק יש תיקון של הגדר וחסר חלק גדול ממנה. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	לשלוח לח"מ לוח זמנים לסיום תיקון	10/06/2018
	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	ריצפה באתר סקודה. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.1 ברשיון העסק.	יש לסדר את הריצפת האתר, לשלוח לח"מ תוכנית ולוח זמנים לתיקון הדרישה.	08/07/2018

אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	בעסק יש טיפול בגזם אך אין שטח ייעודי לפעולה הנ"ל הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.5.1 ברשיון העסק.	אין דרישה	27/11/2018
	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	ביום הסיור האתר נראה לא נקי ולא מסודר. יש פסולת מפוזרת בכל רחבי המפעל. הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.1.1, 4.1.2 ברשיון העסק.	יש לנקות את האתר באופן רציף על מנת להפחית את מפגעי הריח באתר	03/06/2018

רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור – נספח א'.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:
נפה של קומפוסט



אזור תפעולי



אזור אחסון גזם



מגרסה



יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,
אירה לויטסקי
מרכז- פסולת

העתיקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים



נספח א'

איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	לא מבוצע	אין באתר שקילת פסולת בכניסה. נמצא בתהליך של התקנה.
	שפכים	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	לא מבוצע	תעלות ניקוז נראות מלוכלכות.
	פסולת	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	לא נמצאו/ נראו בתחנת המעבר חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט פריד, פסולת רדיואקטיבית ופסולת רפואית מסוכנת.	מבוצע	
	פסולת	כלי אצירה, ריקים או מלאים, מאוחסנים בעמדה ייעודית על גבי משטח התפעול ובאופן שלא גורם למפגעים סביבתיים	מבוצע	
	פסולת	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא מבוצע	באתר אין גדר רציפה לכל אורך העסק. בכניסה לעסק יש תיקון של הגדר וחסר חלק גדול ממנה.
	פסולת	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	מבוצע	
	כללי	כלי רכב המובילים פסולת לשטח העסק וממנו, נמצאו סגורים או מכוסים היטב (באופן שמונע נזילת תשטיפים, פיזור והתעופפות פסולת וגרימת מפגעים סביבתיים אחרים).	מבוצע	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	קרקעות מזהמות	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	לא מבוצע	ריצפה באתר סקודה.
	פסולת	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	לא מבוצע	בעסק יש טיפול בגזם אך אין שטח ייעודי לפעולה הנ"ל
	פסולת	פסולת אורגנית אשר מופרדת במקור מועברת בכלי רכב ייעודי ובנפרד מפסולת אורגנית שעברה מיון לאתר טיפול בפסולת המורשה לפי כל דין.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	עסק בו מתבצע אחסון צמיגים : צמיגים שלמים מאוחסנים כשהם מקורים או מכוסים בריעה אטומה למי גשם.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת המצאות ו/או גידול בעלי חיים ומזיקים תברואתיים לרבות יתושים מכרסמים וחרקים בשטח העסק	מבוצע	
	פסולת	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת , מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	לא מבוצע	ביום הסיור האתר נראה לא נקי ולא מסודר. יש פסולת מפוזרת בכל רחבי המפעל.
	פסולת	חומר אורגני רקבובי, הנוצר ממיון פסולת מעורבת או מהפרדה במקור, לא מאוחסן ולא שוהה בעסק ליותר מ- 24 שעות.	לא נבדק	הסיור בוצע באמצעי יום עבודה ולא ניתן לבדוק אם נשארה פסולת לאחר סוף יום עבודה.

