

תאריך: י"ב אב תשע"ח
24/07/2018
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 18574355

לכבוד

יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל
המערבי בע"מ

קריית ביאליק 2751158

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, לא ידוע - צפון שנערך בתאריך 25/06/2018

בתאריך 25/06/2018 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, 510554231 ב 2207 לא ידוע - צפון להלן "העסק".

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

משתתפים נוספים:

אליעזר - מנהל האתר

נציגי המשרד:

אירה לויטסקי - מרכזת פסולת

אליאור ליאב - רכזת תכנון

נציגי המשרד:

אירה לויטסקי - מרכזת פסולת

אליאור ליאב - רכזת תכנון

רקע:

סיור פתע. בעקבות ישיבה במטה אשר

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:



אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	באתר לא קיימים מאזני גשר פעילים, בתהליך ההקמה. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.3 ברשיון העסק.	יש להתקין את מאזני גשר	02/09/2018
	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	יש להסדיר את הגדר מסביב לכל האתר הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	יש להסדיר את הגדר מסביב לכל האתר.	02/09/2018
	בשטח העסק מופעלת מערכת לשטיפת הרכבים להובלת הפסולת וכלי הקיבול	אין באתר מערכת לטיפת רכבים ואזור המוגדר לשטיפת רכבים	אין דרישה	24/01/2019
	המערכת לטיפול באוויר/ ריחות תקינה ועובדת	פילטר הביולוגי הקיים באתר המשמש לטיפול בריח ממבנה של הקומפוסט. אינו מתוחזק כראוי, המצה ייבשה, קיימים סדקים רבים על גבי המצה, שמהם יוצא אוויר לא מטופל הגורם למטרדי ריח. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	יש להעביר נוהל המפרט את התחזוקה השוטפת של הפילטר	02/09/2018
	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	קיים מכשיר לקיצוץ גזם אין אזור ייעודי מוגדר. הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.5.1 ברשיון העסק.	יש להגדיר באתר אזור ייעודי לגריסת גזם	02/09/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	גזם המאוחסן באתר, עובר את הגובה של גובה גדר ההיקפית. הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.8 ברשיון העסק.	יש להוריד את גובה הערימות לפחות לגובה של הגדר.	24/01/2019
	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	באתר ריצפה אינה אטומה, קיימים סדקים רבים הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.4.6 + 4.4.8 ברשיון העסק.	יש לדאוג ולאטום את כל הסדקים באתר על מנת למנוע זיהום קרקע.	02/09/2018
	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	תעלות הניקוז אינן תקינות באתר הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.3 5.5.1 ברשיון העסק.	יש לנקות את כל התעלות הניקוז באתר	29/07/2018
	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	האתר לא היה נקי במהלך הסיור	יש לדאוג לנקות את האתר באופן שוטף.	29/07/2018
	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	באתר הריצפה אינה אטומה עם סדקים מה שמפריע ומונע מהתשטיפים להיות מנותבים לתעלות ניקוז הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.1 ברשיון העסק.	יש להסדיר את השיפועים באתר ותעלות ניקוז.	02/09/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	אין ריח מחוץ לאתר	על הכביש הורגש ריח חלש הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	יש לדאוג ככל הניתן לתחזוקה של האתר על מנת שריח מהאתר לא יעבור את הגבולות.	30/07/2018
	בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 4.7.1, אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור או לשימוש חוזר	מבקשת להעביר אסמכתאום לפינוי פסולת להטמנה ליום הסיור הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.4.3 4.4.4 ברשיון העסק.	לביצוע עד	29/07/2018
	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	יש להסדיר את הגדר מסביב לכל האתר הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	יש להסדיר את הגדר מסביב לכל האתר.	02/09/2018
	בשטח העסק מופעלת מערכת לשטיפת הרכבים להובלת הפסולת וכלי הקיבול	אין באתר מערכת לטיפת רכבים ואזור המוגדר לשטיפת רכבים	אין דרישה	24/01/2019
	המערכת לטיפול באוויר/ ריחות תקינה ועובדת	פילטר הביולוגי הקיים באתר המשמש לטיפול בריח ממבנה של הקומפוסט. אינו מתוחזק כראוי, המצה ייבשה, קיימים סדקים רבים על גבי המצה, שמהם יוצא אוויר לא מטופל הגורם למטרדי ריח. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	יש להעביר נוהל המפרט את התחזוקה השוטפת של הפילטר	02/09/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	קיים מכשיר לקיצוץ גזם אין אזור ייעודי מוגדר. הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.5.1 ברשיון העסק.	יש להגדיר באתר אזור ייעודי לגריסת גזם	02/09/2018
	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	גזם המאוחסן באתר, עובר את הגובה של גובה גדר ההיקפית. הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.8 ברשיון העסק.	יש להוריד את גובה הערימות לפחות לגובה של הגדר.	24/01/2019
	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	באתר ריצפה אינה אטומה, קיימים סדקים רבים הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.4.6 + 4.4.8 ברשיון העסק.	יש לדאוג ולאטום את כל הסדקים באתר על מנת למנוע זיהום קרקע.	02/09/2018
	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	תעלות הניקוז אינן תקינות באתר הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.3 5.5.1 ברשיון העסק.	יש לנקות את כל התעלות הניקוז באתר	29/07/2018
	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	האתר לא היה נקי במהלך הסיור	יש לדאוג לנקות את האתר באופן שוטף.	29/07/2018



אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	באתר הריצפה אינה אטומה עם סדקים מה שמפריע ומונע מהתשטיפים להיות מנותבים לתעלות ניקוז הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.1 ברשיון העסק.	יש להסדיר את השיפועים באתר ותעלות ניקוז.	02/09/2018
	אין ריח מחוץ לאתר	על הכביש הורגש ריח חלש הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	יש לדאוג ככל הניתן לתחזוקה של האתר על מנת שריח מהאתר לא יעבור את הגבולות.	30/07/2018
	בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 4.7.1 , אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור או לשימוש חוזר	מבקשת להעביר אסמכתאום לפינוי פסולת להטמנה ליום הסיור הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.4.3 4.4.4 ברשיון העסק.	לביצוע עד	29/07/2018

רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור – נספח א'.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור :

אבקש להבהיר כי התחנה אינה עומדת בתקנות רישוי עסקים תחנות מעבר לפסולת תשנ"ח 1998. לאתר אין רישיון עסק בתוקף ולא קיימים רישיונות בנייה. אדגיש שבאתר יש בניה נרחבת לרבות התקנת מאזני גשר, גדר בכניסה לאתר, בסככה למיון פסולת יש בנייה של פילטר ביולוגי (בסיור ניצפה שנוספה ארובה אשר יוצאת מפילטר ביולוגי)

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,
אירה לויטסקי
מרכז- פסולת מחוז צפון

העתקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית



נספח א'

איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	לא מבוצע	באתר לא קיימים מאזני גשר פעילים, בתהליך ההקמה.
	כללי	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא מבוצע	יש להסדיר את הגדר מסביב לכל האתר
	כללי	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	מבוצע	
	פסולת	בשטח העסק מופעלת מערכת לשטיפת הרכבים להובלת הפסולת וכלי הקיבול	לא מבוצע	אין באתר מערכת לטיפת רכבים ואזור המוגדר לשטיפת רכבים
	חומרים מסוכנים	לא נמצאו/ נראו בתחנת המעבר חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט פריך, פסולת רדיואקטיבית ופסולת רפואית מסוכנת.	מבוצע	
	איכות אוויר	המערכת לטיפול באוויר/ ריחות תקינה ועובדת	לא מבוצע	פילטר הביולוגי הקיים באתר המשמש לטיפול בריח ממבנה של הקומפוסט. אינו מתוחזק כראוי, המצה ייבשה, קיימים סדקים רבים על גבי המצה, שמהם יוצא אוויר לא מטופל הגורם למטרדי ריח.
	פסולת	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	לא מבוצע	קיים מכשיר לקיצוץ גזם אין אזור ייעודי מוגדר.
	פסולת	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	לא מבוצע	גזם המאוחסן באתר, עובר את הגובה של גובה גדר ההיקפית.



ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת המצאות ו/או גידול בעלי חיים ומזיקים תברואתיים לרבות יתושים מכרסמים וחרקים בשטח העסק	לחימה במזיקים	
באתר ריצפה אינה אטומה, קיימים סדקים רבים	לא מבוצע	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	פסולת	
תעלות הניקוז אינן תקינות באתר	לא מבוצע	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	שפכים	
האתר לא היה נקי במהלך הסיור	לא מבוצע	ניקוי שטח תחנת המעבר מכלולך ומשארות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	פסולת	
	מבוצע	פסולת אורגנית מופרדת במקור המגיעה לעסק, מטופלת בשטח ייעודי	פסולת	
באתר הריצפה אינה אטומה עם סדקים מה שמפריע ומונע מהתשטיפים להיות מנותבים לתעלות ניקוז	לא מבוצע	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	קרקעות מזוהמות	
על הכביש הורגש ריח חלש	לא מבוצע	אין ריח מחוץ לאתר	איכות אוויר	
מבקשת להעביר אסמכתאום לפינוי פסולת להטמנה ליום הסיור	לא נבדק	בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 4.7.1, אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור או לשימוש חוזר	פסולת	
יש להסדיר את הגדר מסביב לכל האתר	לא מבוצע	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	כללי	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	כללי	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	מבוצע	
	פסולת	בשטח העסק מופעלת מערכת לשטיפת הרכבים להובלת הפסולת וכלי הקיבול	לא מבוצע	אין באתר מערכת לטיפת רכבים ואזור המוגדר לשטיפת רכבים
	חומרים מסוכנים	לא נמצאו/ נראו בתחנת המעבר חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט פריך, פסולת רדיואקטיבית ופסולת רפואית מסוכנת.	מבוצע	
	איכות אוויר	המערכת לטיפול באוויר/ ריחות תקינה ועובדת	לא מבוצע	פילטר הביולוגי הקיים באתר המשמש לטיפול בריח ממבנה של הקומפוסט. אינו מתוחזק כראוי, המצה ייבשה, קיימים סדקים רבים על גבי המצה, שמהם יוצא אוויר לא מטופל הגורם למטרדי ריח.
	פסולת	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	לא מבוצע	קיים מכשיר לקיצוץ גזם אין אזור ייעודי מוגדר.
	פסולת	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	לא מבוצע	גזם המאוחסן באתר, עובר את הגובה של גובה גדר ההיקפית.
	לחימה במזיקים	בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת המצאות ו/או גידול בעלי חיים ומזיקים תברואתיים לרבות יתושים מכרסמים וחרקים בשטח העסק	מבוצע	





ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
באתר ריצפה אינה אטומה, קיימים סדקים רבים	לא מבוצע	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	פסולת	
תעלות הניקוז אינן תקינות באתר	לא מבוצע	תעלות הניקוז נמצאו נקיות ללא היקוות תשטיפים.	שפכים	
האתר לא היה נקי במהלך הסיור	לא מבוצע	ניקוי שטח תחת המעבר מלכלוך ומשארי פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	פסולת	
	מבוצע	פסולת אורגנית מופרדת במקור המגיעה לעסק, מטופלת בשטח ייעודי	פסולת	
באתר הריצפה אינה אטומה עם סדקים מה שמפריע ומונע מהתשטיפים להיות מנותבים לתעלות ניקוז	לא מבוצע	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	קרקעות מזוהמות	
על הכביש הורגש ריח חלש	לא מבוצע	אין ריח מחוץ לאתר	איכות אוויר	
מבקשת להעביר אסמכתאום לפינוי פסולת להטמנה ליום הסיור	לא נבדק	בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 4.7.1, אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למיחזור או לשימוש חוזר	פסולת	

תמונות אשר צולמו על ידי הח"מ ביום סיור :

תמונה מס' 1 : מראה בניית גדר בכניסה לאתר.





תמונה מס' 2 : מראה עוד חלק של הגדר בכניסה לאתר אשר נבנה



תמונה מס' 3 מראה את הארובות היוצאות מפילטר ביולוגי



תמונה מס' 4 : ערימת גזם

