



תאריך: כ"ח אב תשע"ח
09/08/2018
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 18623188

לכבוד

יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל
המערבי בע"מ

קריית ביאליק 2751158

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, לא ידוע - צפון שנערך בתאריך 09/07/2018

בתאריך 09/07/2018 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, 510554231 ב 2207 לא ידוע - צפון להלן "העסק".

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

משתתפים נוספים: עמיר ציפורה - בעלים

נציגי המשרד: אירה לויטסקי - מרכזת פסולת בכירה

רקע:

באתר מבוצעות עבודות רבות של בניה. לאתר אין רישיון עסק בתוקף עם הפריטים התואמים לפעילות העסק. להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:

מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:

אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
-----------	-------------	------	-------	--------------------------



המשרד להגנת הסביבה

המלאכה 3 ת.ד. 575 נצרת עילית 17105 |
www.sviva.gov.il | IraL@sviva.gov.il





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	כלי אצירה, ריקים או מלאים, מאוחסנים בעמדה ייעודית על גבי משטח התפעול ובאופן שלא גורם למפגעים סביבתיים	קיימים מכולות באתר אשר אינן אטומות עם סדקים. יש להחליף את המכולות הפגומות במכולות תקינות הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.1.8 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ תמונות המעידות על החלפתן	19/08/2018
	פעולות העסק מתבצעות במבנה סגור כנדרש ברשיון העסק	אנגר הקומפוסט במהלך הביקור היה פתוח, הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	יש לסגור את דלת החממה כשיש כניסה ויציאה של הכלי. על מנת להוריד את פיזור הריח מחוץ לגבולות העסק.	10/02/2019
	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	שער הכניסה היה פתוח ולא נראה שלט הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2 ברשיון העסק.	יש להוסיף שלט לכניסה המציין שעות פעילות, מספר טלפון של בעלי האתר וכד'	10/02/2019
	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	באתר במהלך היום יש ניקיון של הדרכים הפנימיות. הסיור בוצע בזמן עומד העבודה.	יש לשמור על הניקיון באתר בכל זמן נתון	19/08/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	המערכת לטיפול באוויר/ ריחות תקינה ועובדת	המערכת עובדת אך יש לתחזק את הפילטר בתדירות גבוהה יותר. כיוון שמצע של הפילטר יבשה וסדוקה מה שמעיד על טיפול לא טוב של האוויר. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.3 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ תדירות תחזוקה של מצעי הפילטר. לביצוע עד תאריך	19/08/2018
	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	באתר לא קיים משקל הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.3 ברשיון העסק.	לשלוח לח"מ לו"ז מפורט מתי משקל יותקן באתר	19/08/2018
	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	באתר קיים אחסון גזם לא קצוץ וקיימת מכונה לקיצוץ גזם. בכל סיום המכונה נמצאת במקום אחר. זה אומר שלא קיים אזור ייעודי לקיצוץ הגזם. הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.5.1 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ הסבר על הנושא שמסביר איפה מקום הייעודי של המכונה	19/08/2018
	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	באתר יש אחסון גזם מעל גובה גדר ההיקפית הדבר מהווה הפרה של סעיף 4.8 ברשיון העסק.	יש להוריד את גובה של הגזם לגובה של גדר ההיקפית	19/08/2018



אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	שטח העסק אטום לחלחול ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	כל המשטחי התפעול אינם אטומים קיימים סדקים הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.4.1 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לו"ז מסודר עם תאריכים לביצוע ליקויי הנ"ל	19/08/2018
	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	הגדר באתר לא שלמה ובחלקה חסרה הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	יש לתקן את הגדר מסביב לאתר, ולהציבה במחקומות שחסרה. להעביר לח"מ לו"ז מפורט על ביצוע ליקויי הנ"ל לא יאוחר מתאריך	26/08/2018
	דלתות הכניסה למבנה הסגור נמצאו סגורות למעט פתיחתן לצורך כניסת או יציאת כלי רכב ואנשים	ביום הסיור דלת של החממה היתה פתוחה לכל אורך הסיור, כלומר הכלי נכנס העביר קומפולט לנפה וחזר לקחת מנה נוספת ללא סגירת הדלת. הדבר מהווה הפרה של סעיף 6.3.2 ברשיון העסק.	בכל כניסה ויציאה מהחממה יש לסגור את הדלת.	05/08/2018

רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור – נספח א'.

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור :

אבקש להבהיר כיהתחנה אינה עומדת בתקנות רישוי עסקים תחנות מעבר לפסולת תשנ"ח 1998. לעסק אין רישיון עסק בתוקף ופריטים התואמים לפעילות העסק

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,
אירה לויטסקי
מרכז פסולת בכירה מחוז צפון



העתקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים



נספח א'

איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	כלי אצירה, ריקים או מלאים, מאוחסנים בעמדה ייעודית על גבי משטח התפעול ובאופן שלא גורם למפגעים סביבתיים	לא מבוצע	קיימים מכולות באתר אשר אינן אטומות עם סדקים. יש להחליף את המכולות הפגומות במכולות תקינות
	איכות אוויר	פעולות העסק מתבצעות במבנה סגור כנדרש ברשיון העסק	לא מבוצע	אנגר הקומפוסט במהלך הביקור היה פתוח,
	כללי	בשער הכניסה לעסק נמצא שלט ובו מפורט: שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק	לא מבוצע	שער הכניסה היה פתוח ולא ניראה שלט
	פסולת	ניקוי שטח תחנת המעבר מלכלוך ומשאריות פסולת, מתבצע אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה.	לא מבוצע	באתר במהלך היום יש ניקיון של הדרכים הפנימיות. הסיור בוצע בזמן עומד העבודה.
	איכות אוויר	המערכת לטיפול באוויר/ ריחות תקינה ועובדת	לא מבוצע	המערכת עובדת אך יש לתחזק את הפילטר בתדירות גבוהה יותר. כיוון שמצע של הפילטר יבשה וסדוקה מה שמעיד על טיפול לא טוב של האוויר.
	פסולת	בכניסה לעסק מופעלים אמצעי שקילה מסוג מאזני גשר	לא מבוצע	באתר לא קיים משקל
	פסולת	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	לא מבוצע	באתר קיים אחסון גזם לא קצוץ וקיימת מכונה לקיצוץ גזם. בכל סיור המכונה נמצאת במקום אחר. זה אומר שלא קיים אזור ייעודי לקיצוץ הגזם.
	פסולת	גובה ערימות הפסולת בעסק לא עולה על גובה הגדר ההיקפית	לא מבוצע	באתר יש אחסון גזם מעל גובה גדר ההיקפית



איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	חומרים מסוכנים	לא נמצאו/ נראו בתחנת המעבר חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אזבסט פריך, פסולת רדיואקטיבית ופסולת רפואית מסוכנת.	מבוצע	
	קרקעות מזוהמות	שטח העסק אטום לחלוף ובנוי בשיפועים. התשטיפים זורמים באופן חופשי על פני משטח תפעול לתעלות ניקוז ומנוקזים למתקן הטיפול בתשטיפים	לא מבוצע	כל המשטחי התפעול אינם אטומים קיימים סדקים
	איכות אוויר	אין ריח מחוץ לאתר	מבוצע	
	איכות אוויר	המבנה תקין - אין שברים ופתחים במבנה	מבוצע	
	פסולת	מרכיבי הפסולת הממוינים מאוחסנים בשטחי אחסון ייעודיים בתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל מרכיב ממוין. מרכיבי הפסולת הממוינים לא מאוחסנים בעסק מעל כמות הניתנת לאחסון במכלי האצירה הייעודיים.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת המצאות ו/או גידול בעלי חיים ומזיקים תברואתיים לרבות יתושים מכרסמים וחרקים בשטח העסק	מבוצע	
	כללי	מסביב לשטח העסק מותקנת גדר היקפית אטומה בגובה שני מטרים לפחות	לא מבוצע	הגדר באתר לא שלמה ובחלקה חסרה
	איכות אוויר	דלתות הכניסה למבנה הסגור נמצאו סגורות למעט פתיחתן לצורך כניסת או יציאת כלי רכב ואנשים	לא מבוצע	ביום הסיור דלת של החממה היתה פתוחה לכל אורך הסיור, כלומר הכלי נכנס העביר קומפולט לנפה וחזר לקחת מנה נוספת ללא סגירת הדלת.



תמונות המ"ב צולמו על ידי הח"מ ביום הסיור :

תמונה מס' 1 : גדר היקפית של האתר



תמונה מס' 2 : ניפוי חומר הקומפוסט



תמונה מס' 3 : חומר אורגני עובר נפה לפני קומפוסטציה



תמונה מס' 4 : קו נוסף של ניפוי חומר אורגני לפני קומפוסטציה



תמונה מס' 5 : קומפוסט אחרי נפה



תמונה מס' 6 : דלת החממה פתוחה



תמונה מס' 7 : פילטר ביולוגי



תמונה מס' 8 : סדקים בפילטר ביולוגי

