

תאריך: ה' חשון תשע"ט
14/10/2018
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 18823381

לכבוד

יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ

קריית ביאליק 2751158

שלום רב,

**הנדון: דו"ח סיור פיקוח בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, לא ידוע - צפון שנערך בתאריך
10/10/2018**

**בתאריך 10/10/2018 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ ת.ז. / ח.פ. 510554231, ב-לא ידוע -
צפון להלן "העסק".**

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

יוסי עזריאל - מנהל - אתר סביבתי	נציגי העסק:
סמי פרץ - איש קשר	
אירה לויטסקי - מרכזת בכירה פסולת	נציגי המשרד:
סמי פרץ - איש קשר	
אירה לויטסקי - מרכזת בכירה פסולת	נציגי המשרד:

רקע:

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור:
מבלי לגרוע מחובת העסק לעמוד בתנאים ובדרישות, על פי כל דין, על העסק להסדיר את הליקויים המפורטים בטבלה
המצורפת, בהתאם לדרישות המפורטות בה:

אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
-----------	-------------	------	-------	-----------------------------



אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	2.2. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה : 2.2.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק	הגדר באתר אינה תקינה לכל אורך הגדר הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.2.4 ברשיון העסק.	יש לתקן את הגדר באזורים הלא תקינים ולשלוח לח"מ לו"ז לתיקון הליקוי	28/10/2018
	4.1.3. אמצעי שקילה בכניסה לעסק, שיופעלו לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת ; אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת ; אמצעי השקילה יתוחזקו לפי הוראות יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים ומחוברים למערכת רישום ממוחשבת בכל עת ; בעל העסק ישמור את האישורים התקופתיים של כיול מאזני הגשר בהתאם להוראות היצרן, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו ;	האתר רכש מאזני גשר, אך הם עדיין לא חוברו. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.3 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לו"ז להתקנתם וחיבור למערכת ממוחשבת	28/10/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	2.2.5. משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן: 2.2.5.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנזולים הצפויים להתנקז אליהם; 2.2.5.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה; 2.2.5.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים; 2.2.5.4. מקורים באופן המונע חדירת מי נגר עילי נקי ;	שטח העסק אינו אטום לחלול , לא כל התשטיפים ינוקזו לבורות איסוף התשטיפים הדבר מהווה הפרה של סעיף 2.2.4 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לו"ז המפרט לביצוע ליקויי	28/10/2018
	5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.	רוב משטחי התפעול אינם אטומים לחלחול. הדבר מהווה הפרה של סעיף 5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים. ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לו"ז המפרט את ביצוע תיקונים למשטחי תפעול	28/10/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים.	לא קיימות תעלות היקפיות לנגר עילי, תעלות ניקוז יש לנקות לקראת החורף על מנת לאפשר זרימה ללא הפרעה. הדבר מהווה הפרה של סעיף 2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים. ברשיון העסק.	יש לשלוח תמונות המעידות על השלמת ליקויי הנ"ל	28/10/2018
	9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ;	קיים בור איסוף תשטיפים, הדבר מהווה הפרה של סעיף 9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ; ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ נתון של נפח בור	28/10/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	4.1.3. אמצעי שקילה בכניסה לעסק, שיופעלו לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת; אמצעי השקילה יתוחזקו לפי הוראות יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים ומחוברים למערכת רישום ממוחשבת בכל עת; בעל העסק ישמור את האישורים התקופתיים של כיול מאזני הגשר בהתאם להוראות היצרן, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;	האתר רכש מאזני גשר, אך הם עדיין לא חוברו. הדבר מהווה הפרה של סעיף 3.3 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לוי'ז להתקנתם וחיבור למערכת ממוחשבת	28/10/2018
	2.2.5. משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן: 2.2.5.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם; 2.2.5.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה; 2.2.5.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים; 2.2.5.4. מקורים באופן המונע חדירת מי נגר עילי נקי;	שטח העסק אינו אטום לחלול, לא כל התשטיפים ינוקזו לבורות איסוף התשטיפים הדבר מהווה הפרה של סעיף 2.2.4 ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לוי'ז המפרט לביצוע ליקויי	28/10/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.	רוב משטחי התפעול אינם אטומים לחלוט. הדבר מהווה הפרה של סעיף 5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים. ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ לוי'ז המפרט את ביצוע תיקונים למשטחי תפעול	28/10/2018
	2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים.	לא קיימות תעלות היקפיות לנגר עילי, תעלות ניקוז יש לנקות לקראת החורף על מנת לאפשר זרימה ללא הפרעה. הדבר מהווה הפרה של סעיף 2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים. ברשיון העסק.	יש לשלוח תמונות המעידות על השלמת ליקויי הנ"ל	28/10/2018





אזור/מתקן	התנאי הנבדק	ממצא	דרישה	דיווח על ביצוע עד לתאריך
	9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ;	קיים בור איסוף תשטיפים, הדבר מהווה הפרה של סעיף 9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ; ברשיון העסק.	יש לשלוח לח"מ נתון של נפח בור	28/10/2018

רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיוור – נספח א'.



להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור :
תמונה מס' 1 : שילוט בכניסה לאתר



תמונה מס' 2 : מכולה מלאה מחכה לפינוי לאתר הטמנה



תמונה מס' 3 : מאזני גשר מחכים להתקנה



תמונה מס' 4 : ביופילטר



תמונה מס' 5 : חומר היוצא מהדאנו לקומפוסטציה



תמונה מס' 6 : קומפוסט לאחר נפה



תמונה מס' 7 : מכולות מאוחסנות על משטח שאינו אטום



תמונה מס' 8 : גדר היקפית אינה שלמה



תמונה מס' 9 : התקנת ארובות לפילטר ביולוגי באזור מפעל מיון החדש



סיכום:

אבקש להבהיר כי התחנה אינה עומדת תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), תשנ"ח-1998.

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,

אירה לויטסקי
מרכז- פסולת בכירה
מחוז צפון

העתקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים



נספח א'

איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	איכות אוויר	5.10. האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז פליטה.	מבוצע	
	איכות אוויר	12.5.2. יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר והפחתת ריח, כמפורט להלן: 12.5.2.1. מערכת יניקה שכיוון זרימת האוויר יהיה לתוך המבנה; 12.5.2.2. מיתקן לטיפול בגז פליטה; 12.5.2.3. אשר יתוחזקו לפי הנחיות היצרן כך שיופעלו באופן תקין בכל עת;	מבוצע	
	כללי	2.2. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.2.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק	לא מבוצע	הגדר באתר אינה תקינה לכל אורך הגדר





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	4.1.3. אמצעי שקילה בכניסה לעסק, שיופעלו לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת; אמצעי השקילה יתוחזקו לפי הוראות יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים ומחוברים למערכת רישום ממוחשבת בכל עת; בעל העסק ישמור את האישורים התקופתיים של כיול מאזני הגשר בהתאם להוראות היצרן, ויצגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;	לא מבוצע	האתר רכש מאזני גשר, אך הם עדיין לא חוברו.
	קרקעות מזוהמות	2.2.5. משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן: 2.2.5.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם; 2.2.5.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה; 2.2.5.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים; 2.2.5.4. מקורים באופן המונע חדירת מי נגר עילי נקי;	לא מבוצע	שטח העסק אינו אטום לחלוט, לא כל התשטיפים ינוקזו לבורות איסוף התשטיפים
	פסולת	5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.	לא מבוצע	רוב משטחי התפעול אינם אטומים לחלוט.





ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	4.1.1. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.1.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ ;	כללי	
	מבוצע	12.3. בעל העסק לא יגרום ל"ריח חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 וכהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי ריח .	איכות אוויר	
	מבוצע	6.4. חומרים ופסולת שכניסתם אסורה כמפורט בסעיף 6.1.1 שנכנסו או נתגלו בשטח העסק, ייאספו וירוכזו באזור נפרד בעסק על ידי בעל העסק, בתוך מתקני אצירה מתאימים בהתאם לאמור בסעיף 4.1.6 ויוחזרו ליעד ממנו הם הגיעו – הכול באופן מידי ולא יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק הפועל 24 שעות, יש להחזירם ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל- 24 שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן לאתר את מקור החומר/הפסולת, יסלק בעל העסק את החומר/פסולת לאתר מאושר לקליטת סוג הפסולת שנמצאה באופן מיידי ולא יאוחר בסוף יום עבודה, ואם פועל 24 שעות – לפחות אחת ל- 24 שעות.	פסולת	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	שפכים	2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו ויבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים.	לא מבוצע	לא קיימות תעלות היקפיות לנגר עילי, תעלות ניקוז יש לנקות לקראת החורף על מנת לאפשר זרימה ללא הפרעה.
	שפכים	9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ;	לא מבוצע	קיים בור איסוף תשטיפים,
	איכות אוויר	12.5.1. דלתות הכניסה -יהיו סגורות באמצעות מערכת פיקוח אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל האפשר ; במקרה של תקלה במערכת פיקוח אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל שיכין למקרים אלה ; בנוסף, בעל העסק יכין נוהל לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה ויפעל על פיו ; בעל העסק ישמור את הנהלים בשטח העסק ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו ;	מבוצע	
	איכות אוויר	5.10. האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז פליטה.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים.	מבוצע	





ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	12.5.2. יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר והפחתת ריח, כמפורט להלן: 12.5.2.1. מערכת יניקה שכיוון זרימת האוויר יהיה לתוך המבנה; 12.5.2.2. מיתקן לטיפול בגז פליטה; 12.5.2.3. אשר יתחזקו לפי הנחיות היצרן כך שיופעלו באופן תקין בכל עת;	איכות אוויר	
הגדר באתר אינה תקינה לכל אורך הגדר	לא מבוצע	2.2. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.2.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק	כללי	
האתר רכש מאזני גשר, אך הם עדיין לא חוברו.	לא מבוצע	4.1.3. אמצעי שקילה בכניסה לעסק, שיופעלו לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת; אמצעי השקילה יתחזקו לפי הוראות יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים ומחוברים למערכת רישום ממוחשבת בכל עת; בעל העסק ישמור את האישורים התקופתיים של כיול מאזני הגשר בהתאם להוראות היצרן, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;	פסולת	





ממצא/הערה	מבוצע/לא מבוצע	התנאי הנבדק	נושא סביבתי	איזור/מתקן
שטח העסק אינו אטום לחלוט, לא כל התשטיפים ינוקזו לבורות איסוף התשטיפים	לא מבוצע	2.2.5. משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן: 2.2.5.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם; 2.2.5.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה; 2.2.5.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים; 2.2.5.4. מקורים באופן המונע חדירת מי גר עילי נקי;	קרקעות מזהמות	
רוב משטחי התפעול אינם אטומים לחלוט.	לא מבוצע	5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.	פסולת	
	מבוצע	4.1.1. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.1.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ;	כללי	
	מבוצע	12.3. בעל העסק לא יגרום ל"ריח חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 וכהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי ריח.	איכות אוויר	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	פסולת	6.4. חומרים ופסולת שכניסתם אסורה כמפורט בסעיף 6.1.1 שנכנסו או נתגלו בשטח העסק, ייאספו וירוכזו באזור נפרד בעסק על ידי בעל העסק, בתוך מתקני אצירה מתאימים בהתאם לאמור בסעיף 4.1.6 ויוחזרו ליעד ממנו הם הגיעו – הכול באופן מידי ולא יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק הפועל 24 שעות, יש להחזירם ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל- 24 שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן לאתר את מקור החומר/הפסולת, יסלק בעל העסק את החומר/פסולת לאתר מאושר לקליטת סוג הפסולת שנמצאה באופן מיידי ולא יאוחר בסוף יום עבודה, ואם פועל 24 שעות – לפחות אחת ל- 24 שעות.	מבוצע	
	שפכים	2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו וייבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים.	לא מבוצע	לא קיימות תעלות היקפיות לנגר עילי, תעלות ניקוז יש לנקות לקראת החורף על מנת לאפשר זרימה ללא הפרעה.
	שפכים	9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ;	לא מבוצע	קיים בור איסוף תשטיפים,





איזור/מתקן	נושא סביבתי	התנאי הנבדק	מבוצע/לא מבוצע	ממצא/הערה
	איכות אוויר	12.5.1. דלתות הכניסה - יהיו סגורות באמצעות מערכת פיקוח אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל האפשר; במקרה של תקלה במערכת פיקוח אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל שיכין למקרים אלה; בנוסף, בעל העסק יכין נוהל לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה ויפעל על פיו; בעל העסק ישמור את הנהלים בשטח העסק ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;	מבוצע	
	איכות אוויר	5.10. האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז פליטה.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים.	מבוצע	

