



10 ספטמבר 2017
י"ט אלול תשע"ז

לכבוד
שלמה כץ – מנהל מחוז

הנדון: סיכום סיור בתש"ן קריית חיים – מטרדי ריח

1. בעקבות תלונות על מטרדי ריח ברח' האצטדיון בקריית חיים בתאריך 3.9.2017 נערך סיור בתש"ן קריית חיים במטרה להבין האם עלולים להיות מטרדי ריח מתהליך ניקוי מיכל מס' 88.
2. הסיור נערך בנוכחות מנהל אתר עופר אלפרסון ונציגי משרד להגנת הסביבה: אולג לויבל-ממונה חומרים מסוכנים ואחראי המפעל, גיוואד חורני-רע"ן פיקוח ואנה מדינה (הח"מ).
3. במהלך הסיור ניתן הסבר מפורט על תהליך ניקוי המיכל, להלן עיקרי הדברים:
 1. במהלך השנים מצטברת כ-2 מטר. בוצה בתחתית המיכל, הבוצה מכילה חומר אורגני(נפט) וחומר אנאורגני (חול וחלודה).
 2. [Redacted]
 3. [Redacted]
 4. על גג המיכל הותקנו ממטרות שתפקידן להמטיר בלחץ נפט גולמי לכיוון הבוצה במנות של 500 קוב אחת ליומיים-שלושה במטרה "לשבור/לפרק" את הבוצה ולהעבירה לסינון בפילטר רשת. לאחר מכן הנוזל מסוחרר למיכל עד להגעה לאיכות הרצויה.
 5. על גבי מערכת הפילטר יש ניטור של O_2 ו- H_2S .
 6. גזים נפצים ממערך הסינון נשאבים חזרה למיכל.
 7. [Redacted]
4. כמון כן, נערך סיור סביב המיכל ועליה לגג.
5. בגג הורגש ריח של H_2S , לא הורגש ריח של דלק.
6. במקביל גיוואד ערך בדיקה עם מצלמה טרמית ולא נראו דליפות.

לסיכום,

במהלך הסיור לא הורגשו מטרדי ריח באזור המיכל, על הגג הורגש ריח של H_2S .
לאור התלונות ממליצה לדרוש מהמפעל לבצע דיגום סביבתי על גדר המפעל לפרמטרים הבאים: TOC ו- H_2S

בברכה,
אנה מדינה
מרכזת שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות
מחוז חיפה, משרד להגנת הסביבה

העתק(דואל):

נורית שטורץ-ס. מנהל ומתכנתת המחוז
יוליה גינזבורג - ראש תחום פיקוח, מחוז חיפה
צוות תעשיות - מחוז חיפה
שת31-ספטמבר17



המשרד להגנת הסביבה

פל ים 15א' ת.ד. 531 חיפה 33095 | טל': 04-8632300 | פקס: 04-8632288

www.sviva.gov.il

